S.S.B. ENGINEERS PVT LTD		DOC. NO.	WI/02/01
कार्य निर्देश		Issue No.	01, 20.10.23
विषय : Visual के दौरान निकलने वाले डिफेक्ट्स		REV. NO. & DATE	0
Forging Fault	CNC	Fault	
अंडरफील / अंनक्लीन	Drill Miss - Not ok Mismatc	Rust	
Turning Fault	VMC fault		
अंनक्लीन	Step in drill Drill Miss - Not ok Ok part		