

Заполнение параметров операции

1. В рабочем месте «Формирование техпроцессов» добавлена кнопка «Параметры операции». Встаем курсором на операцию и ждем «Параметры операции»

Арт: Формирование техпроцессов

Номенклатура: [Поиск]

Техпроцесс: [Поиск] Вид ТП: МТК

Спецификация: [Поиск] Ключ ларам: Ромб не закрашен

Номенклатура: Пружина B77319 Характеристика: характеристики не испо

Номер ТП: Актуальная Активность

Наименование ТП: Пружина сжатия, с заточкой.

Линия: [Поиск] Эталонный образец: [галочка]

Тип МТК: [Поиск]

ГОСТ: ГОСТ 16118

Парам. операции Основные материалы Вспомогательный материал Отходы Предварительный выпуск

Заполнить параметры операции Заполнить текст параметров операции

№	№ операции	Операция / Переход	ВРЦ	Т шт	Т пз	К.п.
1	0005	Навивка	Пружинна-навивочный станок...	1,000		
2	0010	Отпуск	Отпускная печь СЧ420	1,000		
3	0015	Шлифование торцов	Шлифовальный станок МК5	1,000		
4	0020	Проверка грузовых х...	Универсальная электронная ...	1,000		
5	0025	Циклические испыт...	Стенд циклических испытани...	1,000		
6	0030	Приемо - сдаточные ...	Пост ОТК	1,000		
7	0035	Упаковка	Участок упаковки	1,000		
8	0040	Покрывание	Автосорсинг	1,000		
9	0045	Упаковка	Пост ОТК	1,000		
10	0050	Контроль упаковки	Участок упаковки	1,000		

Оснотка Оборудование Файлы Трудозатраты Доп. сведения Руковод. документ Примечание Замечания

Добавить [Поиск]

№	Номенклатура	Количество	Ед. Изм.
---	--------------	------------	----------

2. Открываются все параметры по данной операции с отбором по «Виду номенклатуры» Номенклатуры указанной в техпроцессе. Нажимаем создать. Заполняем поле «Параметр контроля».

Арт: Настройка д...

Записать и закрыть Записать Еще

Номенклатура: Пружины сжатия цили...

Характеристика: [Поиск]

Техоперация: Прием - сдаточные испь...

Параметр контроля: рабо...

Рабочее число витков, шт (000000115)

Рабочее число витков, шт (000000348)

Рабочее число витков, шт* (000000013)

Рабочее число витков**, шт (000000157)

Рабочая высота пружины, мм (000000357)

Показать все

Номенклатура	Характеристика	Техоперация	Параметр контроля
Пружины сжатия цилиндрические		Приемо - сдаточные испытания	Направление навивки
Пружины сжатия цилиндрические		Приемо - сдаточные испытания	Диаметр наружный, мм
Пружины сжатия цилиндрические		Приемо - сдаточные испытания	Свободная высота пружины, мм
Пружины сжатия цилиндрические		Приемо - сдаточные испытания	Качество поверхности
Пружины сжатия цилиндрические		Приемо - сдаточные испытания	Отклонение от перпендикуляра

3. Возвращаемся в рабочее место «Формирование техпроцессов» в окне «Парам. операции», по кнопке «Заполнить параметры операции» заполняем таблицу параметров добавленными данными.