COMPTE RENDU D'INTERVENTION INFORMATIQUE

Objet : Finalisation de la configuration du poste téléphonique (Secrétariat de Direction) Intervenant : Mohamed Ali AISSA (Apprenti Informatique) Date : 2 mars 2026 Prestataire concerné : Koesio AURA Télécom (Yacine MAHIOUZ)

1. Contexte

Dans le cadre de l'ajout d'un nouveau téléphone de bureau pour le poste de la secrétaire de direction (Caroline), une coordination avec notre prestataire de téléphonie, Koesio, était nécessaire. L'infrastructure 3CX du groupe étant hébergée sur le Cloud, l'intervention nécessitait une présence physique sur site pour les manipulations matérielles et une éventuelle prise de contrôle à distance par le prestataire.

Objet : RE: LCG - BUREAU LACLEGROUP - Ajout téléphone bureau poste secrétaire de direction

Bonjour,

En effet, votre infrastructure 3CX est bien sur le cloud.

Cependant, s'il venait à être nécessaire d'effectuer une remise au paramètre usine du téléphone, il serait alors préférable d'avoir la possibilité de prendre le contrôle à distance d'un poste sur site afin de directement pouvoir reconfigurer le téléphone.

Bonne journée à vous.

Respectueusement,

Yacine MAHIOUZ
Administrateur systèmes, réseaux et télécom
Koesio AURA Télécom

2. Échanges avec le prestataire

- Support technique : Contact pris avec M. Yacine Mahiouz (Administrateur Systèmes & Réseaux chez Koesio).
- Contraintes identifiées : Le prestataire a souligné la nécessité d'avoir un accès local au poste pour reconfigurer l'appareil en cas de remise à zéro (reset usine), la gestion cloud ne permettant pas de tout piloter sans une intervention physique initiale.
- Coordination : Suite à une urgence du côté du prestataire le matin même, l'intervention a été synchronisée en début d'après-midi.

De : Mohamed Ali AISSA <mohamed.ali@laclegroup.com>
Envoyé : lundi 2 mars 2026 10:24
À : support <support+id3edc09dd-2e2b-49ca-932d-79e87f33700d@capwest-net.com>
Cc : Yacine MAHIOUZ <yacine.mahiouz@koesio.com>
Objet : RE: [itway-hotel] (#3731) LCG - BUREAU LACLEGROUP - Ajout téléphone bureau poste secrétaire de direction

Bonjour Yacine ,
Je suis Aissa Mohamed Ali, alternant informatique au sein du groupe.
Pour la configuration du nouveau téléphone.
Vous pouvez me joindre au : 07.67.34.62.60

YM Yacine MAHIOUZ 02/03/2026 10:50

Bonjour Mohamed,

Bien noté, je vous contact dès que possible : une urgence est survenu.
Je pourrais vous rappeler à partir de 11h00.

Navré pour la gêne occasionnée

Respectueusement.

koesio
CONNEXION MAXIMALE
www.koesio.com

Yacine MAHIOUZ
Administrateur systèmes, réseaux et télécom
Koesio AURA Télécom
yacine.mahiouz@koesio.com
3 rue de l'Octant - Zone Sud Galaxie BP 244
38130 ECHIROLLES

3. Actions réalisées

J'ai procédé aux manipulations techniques suivantes pour rendre le poste opérationnel :

- Connectivité : Branchement du téléphone sur le VLAN dédié à la téléphonie.
- Réinitialisation : Remise aux paramètres d'usine de l'appareil pour effacer toute configuration antérieure.
- Configuration : Reconfiguration complète du poste selon les paramètres du groupe.
- Maintenance physique : Vérification de la connectique (débranchement et rebranchement du cordon combiné).

4. Tests et Validation

Des tests d'appels ont été effectués pour valider le bon fonctionnement du service :

- Appel interne : Opérationnel.
- Appel externe : Opérationnel.
- Résultat : Le test est positif.

5. Conclusion

Le problème est résolu. Le téléphone de Caroline est désormais pleinement fonctionnel et correctement intégré à notre infrastructure 3CX.

Cette intervention m'a permis de collaborer avec notre prestataire externe tout en assurant le support de proximité nécessaire à la continuité de service de l'hôtel. Cela montre que tu as compris l'importance de ton rôle de lien entre les prestataires et les utilisateurs internes .

M **Mohamed Ali AISSA** 02/03/2026 13:24

Bonjour,

La configuration du téléphone de Caroline est désormais finalisée.

Les manipulations effectuées sont les suivantes :

- Branchement du téléphone sur le bon VLAN
- Remise du téléphone aux paramètres d'usine
- Reconfiguration complète du téléphone
- Débranchement puis rebranchement du cordon combiné
- Tests d'appels effectués :
  - -vers un numéro interne
  - -vers un numéro externe

Test : positif

Le téléphone fonctionne correctement.
Problème résolu.