
# MAI-L297-26M 매뉴얼


Manual Ver. 2.0



M.A.I http://www.maicom.co.kr 1. 모델 이름: MAI-L297-26M V2.0 (펄스 스텝 드라이버)

2. 용 도: L297과 SLA7026M으로 구성된 Pulse로 구동하는 스텝모터 드라이버로서, 2개의 스텝모터를 구동할 수 있으며, 각각 최대3A의 모터를 구동할 수 있다. 1 Phase, 2 Phase의 Full Mode와 1-2 Phase의 Half Mode를 지원하다.

3. 제품 사진




#### 4. 제품 사양

- 1). L297 2개와 SLA7026M 2개를 사용하여 유니폴라 스텝모터 2개를 구동할 수 있으며, 1개의 모터당 최대 3A 전류를 흘릴 수 있다. 방열 판과 0.3ohm 3W 센서저항을 사용하여 큰 전류에서도 열이 적다.
- 2). 가변저항을 사용하여 모터에 흐르는 전류를 조절할 수 있다.
- 3). 10핀 Box 커넥터와 Flat Cable을 사용하여 보드의 연결이 쉽다.(10핀 Flat Cable 제공)
- 4). 2개의 전원 공급 커넥터를 장착하여 대 전류 사용시 충분한 전류 공급이 가능하다.
- 5). 모터전원 LED, 5V Logic LED를 장착하여, 전원이상 여부를 쉽게 알 수 있다.
- 6). 크기: 64mm X 54mm
- 7). 프로그램으로 1 Phase, 2 Phase의 Full Mode와 1-2 Phase의 Half Mode를 설정한다.


## 5. 제품 구성

- 모터드라이브 모듈 1개, 모터 전원 케이블 1개, 10핀 Flat Cable 1개, PCB지지대 4개


### 6. Box 커넥터 핀 사양



핀 번호	이름	설 명	전압
1,7	R-DIR L-DIR	모터의 정방향, 역방향을 결정하는 신호로서. High 또는 Low를 입력하면 모터의 방향이 바뀐다.	High: 2V~5V Low: 0 ~ 0.6V
2,8	R-ENA L-ENA	High를 입력하면 Enable 되어 모듈이 동작하며, Low를 입력하면 Disable 되어 동작하지 않는다.	High: 2V~5V Low: 0 ~ 1.3V
5,6	R-CLK L-CLK	Pulse를 입력하는 핀으로, Pulse의 주파수에 따라 스텝모터의 속도 조절이 가능하다.	High: 3V~5V Low: 0 ~ 0.6V
3	HALF/ FULL	High를 입력하면 HALF Mode로서 1-2 Phase로 동작하며, Low를 입력하면, 1-Phase Full Mode 나 2-Phase Full Mode로 동작한다.	High: 2V~5V Low: 0 ~ 0.6V
4	RESET	Low를 입력하면 L297이 RESET 된다.	High: 2V~5V Low: 0 ~ 0.6V
9,10	VCC, GND	Logic 전원을 입력하는 핀이다. (Type : 5V)	4.75V ~ 7V



## 7. Box 커넥터 핀 번호 및 주변장치



모터LED (12V~24V) 전원전압이 흔들릴 경우 LED의 밝기가 변한다

5V LED

12V ~ 24V 모터전원 커넥터 둘 중 한곳에만 연결하면 되며 필요 시 둘 다 연결해도 된다 모터전류조절 가변저항 모터의 열과 탈조 여부에 따라 전류를 조절 한다.

## 8. 사용 예제

- 모터종류, 여자방식, 속도 등에 따라 소모되는 전류량이 다르며, 최소 12V 1.5A 이상의 SMPS 사용을 권장합니다.
- 모터의 열, 탈조 여부에 따라 가변저항 돌려 전류의 량을 조절하시기 바랍니다.



#### 9. 참고 예제

```
// Define of Motor Port
                        PORTB // 스텝모터의 연결 포트를 PORT B로 설정한다.
#define M_PORT
#define M_DDR
                        DDRB
//*******
// PB7
          PB6
                   PB5
                           PB4
                                            PB2
                                                    PB1
                                                             PB0
                                    PB3
// L_ENA
          L_DIR
                   L_CLK
                           R_CLK
                                   RESET
                                           HA_FU
                                                    R_ENA
                                                             R_DIR
//************************
                        M_PORT = M_PORT | 0B10000000; // PB7만 "1"로 만든다.
#define LEFT_ENABLE
#define LEFT_DISABLE
                        M_PORT = M_PORT & 0B011111111; // PB7만 "0"로 만든다
#define LEFT_CW
                        M_PORT = M_PORT | 0B01000000; // PB6만 "1"로 만든다.
                        M_PORT = M_PORT & 0B101111111; // PB6만 "0"로 만든다.
#define LEFT_CCW
                        M_PORT = M_PORT | 0B00000010; // PB1만 "1"로 만든다.
#define RIGHT_ENABLE
#define RIGHT_DISABLE
                        M_PORT = M_PORT & 0B11111101; // PB1만 "0"로 만든다
#define RIGHT_CW
                        M_PORT = M_PORT | 0B00000001; // PB0만 "1"로 만든다.
                        M_PORT = M_PORT & 0B11111110; // PB0만 "0"로 만든다.
#define RIGHT_CCW
#define HALF_MODE
                        M_PORT = M_PORT | 0B00000100; // PB2만 "1"로 만든다.
                        M_PORT = M_PORT & 0B11111011; // PB2만 "0"로 만든다.
#define FULL_MODE
#define RESET_LOW
                        M_PORT = M_PORT & 0B11110111; // PB3만 "0"로 만든다.
                        M_PORT = M_PORT | 0B00001000; // PB3만 "1"로 만든다.
#define RESET_HIGH
void SetMode(unsigned char M) // 1-phase, 2-phase, 1-2 phase 변환 함수
  switch(M)
   {
     case FULLOne:
                        // Full 1 Phase
        OneTurn = 200;
                        // HALF Mode로 한다.
        HALF_MODE;
                        // Reset을 하여 HOME 초기 상태가 된다.
        ALL_RESET();
                        // 한 클럭을 준다.
        ALL_CLK(20);
        FULL_MODE;
                        // Full Mode로 한다.
       break;
     }
                        // Full 2 Phase
     case FULLTwo:
       OneTurn = 200;
       FULL_MODE;
       ALL_RESET();
       break;
     }
     case HALF:
                        // Half 1-2Phse
       OneTurn =400;
       HALF_MODE;
       ALL_RESET();
       break;
   }
}
```

## 11. 커넥터 사양

- 모듈 모터커넥터 사양

- 연 호: YMW025-06R

(사진 출처 : 디바이스마트)



- 스테핑 모터커넥터 사양

- 몰렉스 : 5264-06

- 연 호: YMH025-06R

