				Alternate			
Nr	Name	Bank	Pin G	ruppe	Function	Тур	Anmerkung
1	USR_BUTTON	С	13 Cc	ontrol	No	GPIO-In	Alternativer Eingang für den Referenzschalter
2	LED_GREEN	В	0 Cc	ontrol	No	GPIO-Out	Status LED
3	LED_RED	В	14 Cc	ontrol	No	GPIO-Out	Status LED
4	DEBUG_UART_RX	D	9 Cc	ontrol	Yes	UART RX	Konsoleneingabe
5	DEBUG_UART_TX	D	8 Cc	ontrol	Yes	UART TX	Konsolenausgabe
6	LED_BLUE	В	7 Cc	ontrol	No	GPIO-Out	Status LED
7	SPINDLE_SI_R	Α	0 Sp	indle	No	GPIO-In	Status der Spindel-H-Brücke L
8	SPINDLE_SI_L	E	0 Sp	indle	No	GPIO-In	Status der Spindel-H-Brücke R
9	SPINDLE_ENA_L	E	14 Sp	indle	No	GPIO-Out	Freischaltung der H-Brücke L
10	SPINDLE_ENA_R	E	15 Sp	indle	No	GPIO-Out	Freischaltung der H-Brücke R
11	SPINDLE_PWM_L	В	10 Sp	indle	Yes	TIM PWM	Spindel-PWM für H-Brücke L
12	SPINDLE_PWM_R	В	11 Sp	indle	Yes	TIM PWM	Spindel-PWM für H-Brücke R
13	STEP_SPI_SCK	Α	5 St	epper	Yes	SPI Clock	SPI für L6474 Chip
14	STEP_SPI_MISO	Α	6 St	epper	Yes	SPI Din	SPI für L6474 Chip
15	STEP_SPI_MOSI	Α	7 St	epper	Yes	SPI Dout	SPI für L6474 Chip
16	STEP_SPI_CS	D	14 St	epper	No	GPIO-Out	SPI für L6474 Chip
17	STEP_RSTN	F	12 St	epper	No	GPIO-Out	Reset für L6474
18	STEP_DIR	F	13 St	epper	No	GPIO-Out	Richtungssignal für L6474
19	STEP_FLAG	F	15 St	epper	No	GPIO-In	Optionales Fehlersignal des L6474
20	STEP_PULSE	D	15 St	epper	n.a.	n.a.	Bewegungspulssignal für L6474
21	REFERENCE_MARK	В	8 St	epper	No	GPIO-In	Schalter für Referenzmarke, unbetätigt spannungsführend
22	LIMIT_SWITCH	В	9 St	epper	No	GPIO-In	Grenztaster, unbetätigt spannungsführend