



Bürocampus Parkseite

Beispiel Immobilien GmbH · musterprojekt.ifc

Zusammenfassung

1	0	1	0	1
Kollisionen (hard)	Abstands-Befunde	Duplikate	IDS bestanden	IDS verletzt

20 Bauteil-Paare geprüft · 9 Bauteil-Geometrien · Toleranz 1 mm

Lieferung

Lieferung Nr.	—
Termin Soll / Ist	—
LoG	—
Bauabschnitt	—
Fachsicht	TX
Dateiname (Namenskonvention)	P5_00000-01_TX_FM_XX_P_01.ifc
Ausgangsdatei	musterprojekt.ifc
Herkunft	geladene Datei, kein Neu-Export (Stufe A)

Modelllage

Ausdehnung (Welt, auf den Ursprung zentriert): min (0 / -0,25 / -8) m · max (12 / 3 / 0) m
Koordinationskörper: nicht geprüft (Ein-Modell-Lauf)

Bauteile je Klasse (9) · Quote Projekt-Pset

Klasse	Anzahl	mit Projekt-Pset	Quote
IFCWALL	5	0	0 %
IFCBEAM	2	0	0 %
IFCDUCTSEGMENT	1	0	0 %
IFCSLAB	1	0	0 %

Kollisions-Befunde (2)

Prüfart	Bauteil-Paar	GlobalIds	Überlappung (AABB) m³
Duplikat	IfcWall × IfcWall	09RYIXi_5rUFXe01o4BxaL / bMe1W8vBI3hSkrcE\$H09nY	5,414
Kollision	IfcBeam × IfcDuctSegment	Tdgzk0ADWHZjm3q6GJcNfp / vH6UASqf1j\$NCaGYw17p5T	0,6

IDS-Konformität (1 Spezifikationen)

Spezifikation	Anwendbar	Verletzungen	Ergebnis
---------------	-----------	--------------	----------

Spezifikation	Anforderung	Verletzungen	Ergebnis
Wände tragen eine Feuerwiderstandsklasse	5	1	verletzt

Haftungshinweis: Dieser Bericht dokumentiert automatisiert ermittelte geometrische und semantische Verdachtsmomente (AABB-/Dreiecks-Verfahren, buildingSMART IDS 1.0). Er ersetzt weder die fachliche Bewertung durch die BIM-Koordination noch vertraglich geschuldete Nachweise. Überlappungsvolumina sind AABB-Näherungen und können die tatsächliche Durchdringung überschätzen.