Manutenção Residencial e Manutenção Mecânica de Automóveis

v. 0.0.0

Marcelo Porto Trevizan

1 de junho de 2023

Apresentação

Nesta nota técnica encontram-se materiais de referência e registros de técnicas, procedimentos e dicas relativas à manutenção residencial — envolvendo hidráulica, elétrica, alvenaria e pintura — e à manutenção mecânica de automóveis.

As partes separam as grandes áreas, os capítulos identificam as áreas e as seções procuram relacionar um tópico em específico.

O índice remissivo, ao final do documento, também pode auxiliar a encontrar o assunto desejado.



Esta nota técnica é licenciada sob a *Licença Creative Commons Atribuição – Compartilha Igual 4.0 Não Adaptada*, cuja descrição poderá ser acessada em

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pt_BR

Sumário

Apresentação						
Sı	umário	2				
Ι	Mecânica de Automóveis	4				
1	Comum a Todos os Veículos	5				
	1.1 Manutenção Preventiva	5				
2	Fiat Pálio ED 1997	6				
	2.1 Sistema de Arrefecimento	6				
	2.1.1 Interruptor Térmico do Radiador (Cebolão)	6				
	2.1.2 Líquido do Sistema de Arrefecimento	6				
	2.1.3 Resolução de Problemas	7				
	2.1.3.1 Superaquecimento	7				
	2.2 Sistema de Alimentação de Combustível	8				
	2.3 Manutenção Preventiva	8				
3	Volkswagen Fox City 1.0 8V EA111 RSH 2006/2006	9				
	3.1 Dados Técnicos	9				
	3.2 Manutenção Preventiva	9				
4	Volkswagen Gol 1000 1995	10				
	4.1 Manutenção Preventiva	10				
5	Hyundai HB20 1.0M Comfor 2015	11				
	5.1 Manutenção Preventiva	11				

II	Manutenção Residencial –Alvenaria	12
Ш	Manutenção Residencial – Pintura	13
IV	Manutenção Residencial – Elétrica	14
\mathbf{V}	Manutenção Residencial – Hidráulica	15

Parte I Mecânica de Automóveis

Comum a Todos os Veículos

1.1 Manutenção Preventiva

Realizar as seguintes inspeções ou trocas a cada quilometragem ou tempo informado na tabela. Nos capítulos adiante podem ser encontrados itens específicos para cada modelo de veículo.

Item	\mathbf{km}	Tempo	Descrição
Interruptores térmicos	30 000		Inspecionar.

Fiat Pálio ED 1997

2.1 Sistema de Arrefecimento

2.1.1 Interruptor Térmico do Radiador (Cebolão)

Fabricante: Iguaçu

Site: https://iguacu.ind.br/

Código: 301.0426

Temperatura: $92 \,^{\circ}\text{C}/87 \,^{\circ}\text{C}$

Fabricante: MTE-Thomson

Site: https://www.mte-thomson.com.br/

Código: 726.92/87

Temperatura: $92 \,^{\circ}\text{C}/87 \,^{\circ}\text{C}$

Catálogo: Catalogue-Temperatura-2018.pdf

2.1.2 Líquido do Sistema de Arrefecimento

Capacidade total do sistema: 5,81

Dados do manual

Fabricante: Paraflu

Site: https://paraflu.ind.br/produtos/

Aditivo: Paraflu ECOTECH, à base de glicol monoetilênico inibido (se-

gundo manual)

Diluição: 30% aditivo / 70% água pura (segundo manual)

Dados de Fabricante

Fabricante: Paraflu

Site: https://paraflu.ind.br/produtos/

Aditivo: 10-3010/10-3011/10-3012 – PARAFLU MONTADORA ORGÂ-NICO CONCENTRADO

THE O COINCEINTINIE

Cor: rosa

 $\mathbf{Diluição:}\ 40\%\ \mathrm{aditivo}/60\%$ água desmineralizada (segundo fabricante do

fluido)

A Comprar

- 31 de aditivo (usar 2,51)
- 41 de água desmineralizada (usar 3,31)

Nota: com o restante, preparar 1,2 l (0,5 l de aditivo e 0,7 l de água desmineralizada) para reposição.

2.1.3 Resolução de Problemas

2.1.3.1 Superaquecimento

A Testar

- Mangueira fina do reservatório de expansão: está obstruída?
 Ela sai da carcaça da válvula termostática e vai para o reservatório de expansão.
- O óleo está no nível correto?
- A bomba d'água está funcionando adequadamente?
- Tentar abrir o sangrador do radiador também.

Passos

Conforme a fonte:

https://forum.oficinabrasil.com.br/d/2-reparador-para-reparador/palio-97-1-5-aquecendo-muito-154428.html

1° Você deve fazer um comparativo de temperatura com aparelho especifico do seu mostrador (indicador) do quadro de instrumentos – assim poderá analisar o quadro.

- 2º O radiador do veículo está limpo? Faça uma limpeza do sistema. Amassados e barro nas aletas do radiador podem causar superaquecimento.
- 3° Verificar se a bomba d'água está trabalhando com eficiência.
- 4° Desgastes do motor podem causar uma pequena elevação de temperatura.
- 5° Sensor de temperatura com defeito de fabricação caso tenha já substituído por novo.
- 6° Mangueira fina do reservatório de expansão parcial ou totalmente obstruída.

Vídeos:

```
https://www.youtube.com/watch?v=L1I6f-OPJpY
https://www.youtube.com/watch?v=WWOVI6LWXuO
https://www.youtube.com/watch?v=KXJXByzVEWY
```

2.2 Sistema de Alimentação de Combustível

2.3 Manutenção Preventiva

Volkswagen Fox City 1.0~8V EA111 RSH 2006/2006

3.1 Dados Técnicos

3.2 Manutenção Preventiva

Item	Especificação	Marca	Alternativas	Dados/Observações
Motor	EA111 RSH	VW	_	_
Bobina de ignição	U2003	NGK	_	$R_{secundlpha rio} = 4.8 \mathrm{k}\Omega \sim$
				$6,6~\mathrm{k}\Omega$
Cabos de ignição	ST-V25	NGK	_	Supressora no terminal
				(ST).
				$R = 4.0 \mathrm{k}\Omega \sim 8.0 \mathrm{k}\Omega$
Velas de ignição	BKR7ESB-D	NGK	BKR7EIX (NGK-Iridium)	Espaçamento: 0,9 mm

Tabela 3.1: Dados técnicos.

Volkswagen Gol 1000 1995

4.1 Manutenção Preventiva

Hyundai HB20 1.0M Comfor 2015

5.1 Manutenção Preventiva

Parte II Manutenção Residencial -Alvenaria

Parte III Manutenção Residencial — Pintura

Parte IV

Manutenção Residencial – Elétrica

Parte V

Manutenção Residencial – Hidráulica