

3. cvičení

KET / RJTD

ZS 2016/17

Základní nástroje řízení kvality

Základní nástroje řízení kvality

- o Vznikají na přelomu 40.a 50. let v Japonsku
 - prof. Kaoru Ishikawa
 - W. Edwards Deming
- W. E. Deming: "Zlepšování kvality vede k úsporám nákladů a ke zvýšení produktivity a tržního podílu."



o zásadní význam pro:

- prevence kvality
- · zlepšování kvality
- oblast služeb
- práci řídících i řadových pracovníků

o dokumentace kvality:


- čitelná, zjistitelná, udržovaná
- data x informace
- 7 základních nástrojů kvality

Základní nástroje řízení kvality

- o 7 základních nástrojů řízení kvality
 - sběr dat: záznamy, tabulky, grafy, kontrolní formuláře
 - postupové (vývojové) diagramy, mapy vad
 - diagram příčin a následků
 - Paretova analýza
 - histogramy
 - bodový diagram a stochastická závislost (regresní a korelační analýza)
 - statistická regulace (SPC Statistical Process Control)

o další nástroje řízení kvality

- hodnocení způsobilosti procesu, výrobního zařízení a měřidel
- statistické přejímky
- metodika plánování experimentů DOE (Design of Experiments)
- analýza rizik
- FMEA (Fault Mode and Effect Analysis)



1 Sběr dat

1 Sběr dat

- o k řízení procesu potřebujeme dostatek informací
 - hlavní nedostatky informačního zabezpečení procesu:
 - nedostatek potřebných informací
 - o chybné či pozdní zpracování informací
 - o zkreslené informace
- data, která chceme prvotně zaznamenat, píšeme do předem připravených formulářů
 - jednoduchá, přehledná, rychlá evidence údajů
- 3 typy uchovávání dat:
 - kontrolní diagramy (např. regulační diagramy, grafy)
 - snadné zjišťování výsledků
 - o záznam i analýza trendu dat
 - · tabulky dat
 - kontrolní tabulky pro specifický účel, např. ve fázi napravování nedostatků


1 Sběr dat

o Formuláře

- základní náležitosti: výrobek, kontrolovaný parametr, počet vzorků, druh vady, jméno kontrolora, datum kontroly atd.
- např. protokoly o kontrole, údaje o zkouškách, protokoly o zkouškách materiálu, atd.
- · mají se po určitou dobu uchovávat

o Kontrolní diagramy a grafy

- grafické znázornění statistického pozorování
- přehlednější, ale méně přesné
- základní náležitosti:
 - o název
 - o poznámky obecné, zvláštní
 - vvsvětlivky
 - klíč




1 Sběr dat

Typy grafů

- spojnicový
- bodový
- výsečový
- sloupcový
- kruhový

• Ikonogram

- podání informací pomocí výstižných ilustrací
- vyšší názornost, menší přesnost
- možné zkreslení informací
- optický klam



1 Sběr dat


o Kartogram

 Obrysová mapa se šrafováním nebo barvou

o Kartodiagram

• Obrysová mapa s jiným typem grafu





https://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Statistiky-Analyzy/Statistiky-z-oblasti-bytova-politiky/Vybrane-udaje-o-bydlen/Vybrane-udaje-o-bydlen/Statistiky-z-oblasti-bytova-politiky/Vybrane-udaje-o-bydlen/Statistiky-z-oblastiky-z-ob

1 Sběr dat

o Tabulky

- vyšší přesnost záznamu, horší názornost, horší vybavovací schopnost informace
- <u>základní náležitosti</u>: název, hlavička, legenda, políčko, pole, poznámky

Tabulka: měření odporu různými metodami

	"hlavička"					
	Ohmova metoda		rezistor č. 1	rezistor č.2	rezistor č.3	rezistor č.4
		$U_{\mathbf{V}}$ / \mathbf{V}				
		$I_{\rm A}$ / mA				
	Zapojení A.	$R_{\rm X}^*/\Omega$				
		$R_{ m V}$ / Ω	"políčko"			
	Ampérmetr před voltmetrem	$R_{_{ m X}}/\Omega$				
		$\Delta R_{_{ m X}} / \Omega$				
		$\delta R_{\rm X}$ / %				
		$U_{\mathbf{v}}[\mathbf{V}]$				
		$I_{\rm A}[{ m mA}]$				
	Zapojení B. Voltmetr před ampérmetrem	$R_{\mathrm{X}}^* [\Omega]$				
		$R_{V}[\Omega]$				
		$R_{_{\mathrm{X}}}[\Omega]$				
		$\Delta R_{_{\mathrm{X}}}[\Omega]$				
		$\delta R_{\rm v}$ [%]				

"obecná poznámka'

1 Sběr dat

Norma ČSN 01 6910 (červenec 2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory o zpracovatel – Ústav pro jazyk český

- o interpunkční znaménka; spojovací čárka; závorky
- o zkratky a značky jednotek; matematické znaky
- o čísla a číslice; exponenty
- o adresy obsah a úprava
- o textový sloupec; členění textů a označování jejich částí
- o obchodní a úřední dopisy jejich náležitosti
- o dopisy fyzických osob právnickým osobám
- o časové údaje, peněžní částky, telefonní čísla
- tabulky
- o formální úprava textů nadpisy, řádkování, odstavce, zarovnání slov,

...

1 Sběr dat

- o všechna políčka v tabulce musí být vyplněna
- o symboly používané při vyplňování tabulek:
 - (-) skutečně nulová hodnota
 - (0) nula vzniklá při zaokrouhlování
 - (.) údaj neexistuje, v okamžiku vyplnění tabulky není k dispozici
 - (x) údaj je logicky nemožný
 - (*) předběžný údaj
 - (+,-) označení intervalů

1 Sběr dat

Norma ČSN 01 6910 (červenec 2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

• Příklady:

Čas: 7.05 nebo 7:05 nebo 07:05 nebo 7.05 hodin nebo 7.05 h nebo Telefonní čísla: 721 742 679 nebo 800 11 22 33 nebo +420 251 566 363

Datum: 9. 3. 1984 nebo 09.03.1984 nebo 1984-03-09

Rozměry: 300 mm x 20 mm x 5 mm nebo (300 x 20 x 5) mm;

230 V ± 11,5 V nebo (230 ± 11,5) V nebo 230 V s relativní tolerancí ±5 % nebo 230 V ± 5 %


bez mezery – přídavné jméno: 6V baterie = šestivoltová baterie

12° pivo = dvanáctistupňové pivo, 5% chyba = pětiprocentní chyba

Odpad tvoří 5 % = 5 procent

DALŠÍ NORMY PRO ZPRACOVÁNÍ TEXTŮ

- ČSN ISO 214:2001 Dokumentace Abstrakty pro publikace a dokumentaci
- ČSN ISO 2145:1997 Dokumentace Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů
- ČSN ISO 690:2011 Informace a dokumentace Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů
- ČSN ISO 7144:1997 Dokumentace Formální úprava disertací a podobných dokumentů



2 Postupové diagramy, mapy vad


2 Postupové diagramy, mapy vad

o Postupový diagram

též vývojový, průběhový

• symbolika v ČSN ISO 5807 (ČSN 369011)


(viz skripta str. 42)



2 Postupové diagramy, mapy vad

o Mapy vad

- snadnější orientace výrobce
- zvýraznění kritického místa v dokumentaci
- v dílenských výkresech, v technické dokumentaci i kancelářských dokumentech
- informace o koncentraci místních vad
- vysoká koncentrace vad na jednom místě nutno zjistit příčiny



3 Diagram příčin a následků

3 Diagram příčin a následků

1. Analýza proměnlivosti procesu

- správná identifikace následku znak kvality, který chceme vyřešit
- hlavní příčina přímý vztah k následku (kvalita, úroveň služeb, distribuční služby, objednávky....),
- subpříčiny se určují ze zdrojů variability
 - obvykle 6M (výroba) postup (Method), výrobní zařízení (Machine), lidé (Man power / Mind power), materiály (Material), měření (Measurement), prostředí (Milieu)
 - 7P marketing (Product, Price, Place, Promotion, People, Positioning, Packaging)
 - ${\tt o}\; {\tt SS-servis}\; (Surroundings,\, Suppliers,\, Systems,\, Skills,\, Safety)$
 - určení subpříčin brainstorming nutno definovat vztah k hlavní příčině, využití metody 5x Proč (5xWhy)

3 Diagram příčin a následků

- o Ishikawův diagram, diagram "rybí kost"
- EN: Fishbone diagram, cause-and-effect diagrams
- DE: Ursache-Wirkungs-Diagramm
 - používá se od roku 1943
 - metoda pro analýzu příčin a následků, hledá vztah mezi příčinou a následkem
 - pro řešení libovolného (i potenciálního) problému
 - náležitosti:
 výsledek či problém,
 příčiny (páteřní kosti),
 subpříčiny (příčiny příčin)

o 3 druhy


- Analýza proměnlivosti procesu
- Diagram klasifikace procesu
- · Diagram vyšetřování příčin

3 Diagram příčin a následků

Postup:

- Definice problému, správná identifikace následku znak kvality, který chceme vyřešit
- 2) Nakreslení kostry diagramu
- 3) 1. úroveň 6M lidé, stroj, materiál, metody, prostředí, měření
- 4) 2. úroveň (subpříčiny) brainstorming
- Zjištění hlavních příčin např. pomocí Paretovy analýzy, trojúhelníků párů, bodování
- 6) Hledání kořenových příčin pomocí 5x Proč (nejlépe řeším 1 až dvě
- Kořenové příčiny řeším podle toho, zda to jsou obvyklé či neobvyklé jevy.

3 Diagram příčin a následků



3 Diagram příčin a následků


3. Diagram vyšetřování příčin

- chaoticky se hledají subpříčiny, které se následně třídí do příčin (dle 6M)
- podobná jako 1), ale začíná se "od konce"

3 Diagram příčin a následků

2. Diagram klasifikace procesu

- pro zdokonalování procesu
- seznámení se základními vlastnostmi, které ovlivňují každou dílčí operaci
- 2 kroky:
 - o vytvoření postupového diagramu tvoří páteř
 - o příčiny a subpříčiny ke každému prvku nebo činnosti



3 Diagram příčin a následků

5x Proč

- firmy v automobilovém průmyslu sice používají tento analytický nástroj, ale vesměs pouze proto, aby zjistily příčinu výskytu, přičemž nebývá důraz na hledání důvodů selhání detekce
- o jde o pokládání si otázky Proč?

Příklad: reklamace, kde si zákazník stěžuje na nemožnost namontovat 5 kusů jednoho výrobku

- 1. Proč výrobky není možné namontovat?
 Protože v kovové části výrobku chybí závity...
- 2. Proč v kovové části výrobku chybí závity?
 Protože je tam dodavatel výrobku neudělal...
- 3. Proč je tam dodavatel výrobku neudělal?
 Nebyla to chyba dodavatele výrobku, ale jeho subdodavatele...
- 4. Proč subdodavatel dodal výrobky bez závitů?
 Protože při výrobě praskl závitový nástroj...
- 5. Proč praskl závitový nástroj?
 Protože má omezenou životnost...


3 Diagram příčin a následků

5x Proč

- po pěti logicky položených otázkách je známa odpověď na otázku Proč se problém vyskytl
- důvodem výskytu by mohlo být to, že dodavatel neprovedl včas preventivní údržbu s výměnou nástroje

Příklad: nyní se zaměřují otázky Proč? na detekci. Položí se otázka - Proč nebyla daný závada včas detekována?

- 1. Proč nebyla závada detekována? Protože ji stroj detekovat neumí.
- 2. Proč ji stroj detekovat neumí?
 Protože mu nefunguje příslušné čidlo.
- 3. Proč nefunguje příslušné čidlo? Protože je vadné.
- 4. Proč je čidlo vadné?
 Protože jej technik při pravidelné údržbě nevyměnil...
- tady je vidět, že otázek nemusí být vždy pět, ale obvykle pět otázek stačí.
 Navíc se může hledání potenciální příčiny šířit i více směry.



DĚKUJI ZA POZORNOST