## ПМГ "Академик Боян Петканчин" – Хасково НП "ИТ-КАРИЕРА"

# Документация

Модул 8: Въведение в операционни системи и вградени системи

Тема: Принтер 2Д (CNC Plotter)

Изготвили:

Мухамед Ахмед

Пламена Николова

Хасково 2020г.

## Съдържание

Списък от компоненти	3
Описание	4
Електрическа схема	6
Блок схема	7
Сорс код – описание на фукнционалността	8
Заключение	18

#### СПИСЪК ОТ КОМПОНЕНТИ

- 1. Arduino Uno
- 2. Servo Motor SG90
- 3. DVD Driver (x2)
- 4. L293D V1 motor driver shield



Фигура 1- Arduino UNO



Фигура 2- Servo motor SG90



Фигура 3- DVD записвачка (driver)




Фигура 4- L293D V1 motor driver shield

#### ОПИСАНИЕ

Нашият проект е CNC plotter (2Д принтер), който сме кръстили MP1. Чрез връзка с компютър на MP1 може да се изпращат картинки в gcode формат, които може да принтира (чертае). Основно MP1 е предназначен за чертаене на джобни картинки.


За да форматираме дадена снимка в gcode формат, използваме Inkscape. След като сме вмъкнали снимката, която искаме да форматираме, даваме Save As и избираме формат gcode.





Първа стъпка






Втора стъпка

Фигура 6- запазване като gcode формат

Софтуера, който осъществява връзката (комуникацията) между принтера и компютъра, е Pronterface. На него се качва предварително форматираната снимка в gcode формат и чрез него се изпраща на принтера. На фигура 7 е представен интерфейса на Pronterface.




Фигура 7- интерфейс на Pronterface

#### Легенда на фигура 7:

- 1 ръчно командване на моторите (вид тестване дали моторите работят нормално)
  - 2 свързване с принтера
  - 3 качване на снимка (в gcode формат)
  - 4 дава се начало на принтирането
- 5 работно платно, което показва качената снимка, която ще бъде принтирана
- 6 комуникационен прозорец (изписва се състоянието на принтера и се изписват грешки, ако възникнат някакви в процеса на работа на принтера)


#### ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Това е електрическата схема на проекта ни, която се състои от компонентите включени горе. Разширителната платка за мотори тъй като липсваше във Fritzing използвахме два контролера за мотори L293D, които работят по един и същ начин както разширителната платка. Всички пинове са свързани аналогично с физическия проект.



#### БЛОК СХЕМА

Това е блок схемата на проекта ни. Батерията (адаптера) подава допълнително захранване на проекта ни, за да може моторите да работят нормално. МР1 се свързва към компютъра чрез USB кабел и комуникацията протича през него. Arduino-то изпраща информация към моторите посредством разширителната платка за мотори L293D.



### СОРС КОД - ОПИСАНИЕ НА ФУКНЦИОНАЛНОСТТА

Това е целият код използван за програмиране на Arduino Uno-то. Чрез коментарите и допълнително вмъкнатия текст ще разберете функционалността.

```
#include
<Servo.h
>
    #include <AFMotor.h>

#define LINE_BUFFER_LENGTH 512

char STEP = MICROSTEP;

// Servo position for Up and Down
const int penZUp = 95;
const int penZDown = 83;

// Servo on PWM pin 10
const int penServoPin =10;

// Should be right for DVD steppers, but is not too important here
const int stepsPerRevolution = 48;

// create servo object to control a servo
Servo penServo;
```

#### Инициализация на координатната система, която е по X и Y

```
// Initialize steppers for X- and Y-axis using this Arduino pins for the L293D H-bridge
AF_Stepper myStepperY(stepsPerRevolution,1);
AF_Stepper myStepperX(stepsPerRevolution,2);

/* Structures, global variables */
struct point {
  float x;
  float y;
  float z;
};

// Current position of plothead
```

```
struct point actuatorPos;
// Drawing settings, should be OK
float StepInc = 1;
int StepDelay = 0;
int LineDelay =0;
int penDelay = 50;
// Motor steps to go 1 millimeter.
// Use test sketch to go 100 steps. Measure the length of line.
// Calculate steps per mm. Enter here.
float StepsPerMillimeterX = 100.0;
float StepsPerMillimeterY = 100.0;
// Drawing robot limits, in mm
// OK to start with. Could go up to 50 mm if calibrated well.
float Xmin = 0;
float Xmax = 40;
float Ymin = 0;
float Ymax = 40;
float Zmin = 0;
float Zmax = 1;
float Xpos = Xmin;
float Ypos = Ymin;
float Zpos = Zmax;
// Set to true to get debug output.
boolean verbose = false;
// Needs to interpret
// G1 for moving
// G4 P300 (wait 150ms)
// M300 S30 (pen down)
// M300 S50 (pen up)
// Discard anything with a (
// Discard any other command!
/**************
 * void setup() - Initialisations
 **********************
void setup() {
 // Setup
 Serial.begin( 9600 );
 penServo.attach(penServoPin);
 penServo.write(penZUp);
 delay(100);
```

```
// Decrease if necessary
myStepperX.setSpeed(600);
myStepperY.setSpeed(600);

// Set & move to initial default position
// TBD
```

# Съобщенията, които се изписват в комуникационния прозорец на Pronterface, за състоянието на принтера

```
// Notifications!!!
 Serial.println("Mini CNC Plotter alive and kicking!");
 Serial.print("X range is from ");
 Serial.print(Xmin);
 Serial.print(" to ");
 Serial.print(Xmax);
 Serial.println(" mm.");
 Serial.print("Y range is from ");
 Serial.print(Ymin);
 Serial.print(" to ");
 Serial.print(Ymax);
 Serial.println(" mm.");
}
/*************
 * void loop() - Main loop
 ********************/
void loop()
{
 delay(100);
  char line[ LINE_BUFFER_LENGTH ];
 char c;
 int lineIndex;
  bool lineIsComment, lineSemiColon;
 lineIndex = 0;
  lineSemiColon = false;
 lineIsComment = false;
 while (1) {
   // Serial reception - Mostly from Grbl, added semicolon support
   while ( Serial.available()>0 ) {
      c = Serial.read();
```

```
if (( c == '\n') || (c == '\r') ) {
                                                    // End of line reached
       if ( lineIndex > 0 ) {
                                                    // Line is complete. Then execute!
         line[ lineIndex ] = '\0';
                                                    // Terminate string
         if (verbose) {
           Serial.print( "Received : ");
          Serial.println( line );
         processIncomingLine( line, lineIndex );
         lineIndex = 0;
       }
       else {
        // Empty or comment line. Skip block.
       lineIsComment = false;
       lineSemiColon = false;
       Serial.println("ok");
     }
     else {
       if ( (lineIsComment) || (lineSemiColon) ) {    // Throw away all comment characters
        if ( c == ')' ) lineIsComment = false; // End of comment. Resume line.
       }
       else {
         if ( c <= ' ' ) {
                                                     // Throw away whitepace and control
characters
         else if ( c == '/' ) {
                                                  // Block delete not supported. Ignore
character.
         else if ( c == '(' ) {
                                                  // Enable comments flag and ignore all
characters until ')' or EOL.
           lineIsComment = true;
         else if ( c == ';' ) {
           lineSemiColon = true;
         else if ( lineIndex >= LINE_BUFFER_LENGTH-1 ) {
           Serial.println( "ERROR - lineBuffer overflow" );
           lineIsComment = false;
           lineSemiColon = false;
         else if ( c >= 'a' && c <= 'z' ) { // Upcase lowercase
           line[ lineIndex++ ] = c-'a'+'A';
         }
         else {
           line[ lineIndex++ ] = c;
       }
     }
   }
```

```
}
void processIncomingLine( char* line, int charNB ) {
 int currentIndex = 0;
 char buffer[ 64 ];
                                                     // Hope that 64 is enough for 1
parameter
  struct point newPos;
 newPos.x = 0.0;
 newPos.y = 0.0;
 // Needs to interpret
 // G1 for moving
 // G4 P300 (wait 150ms)
 // G1 X60 Y30
 // G1 X30 Y50
 // M300 S30 (pen down)
 // M300 S50 (pen up)
 // Discard anything with a (
 // Discard any other command!
```

Методи за изписване на грешки, ако възникнат в процеса на работа на принтера

```
while( currentIndex < charNB ) {</pre>
                                   // Select command, if any
   switch ( line[ currentIndex++ ] ) {
   case 'U':
    penUp();
    break;
   case 'D':
    penDown();
    break;
   case 'G':
     commands
           buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
           buffer[2] = '\0';
     //
    buffer[1] = '\0';
     switch ( atoi( buffer ) ){
                                          // Select G command
     case 0:
                                        // G00 & G01 - Movement or fast movement.
Same here
     case 1:
      // /!\ Dirty - Suppose that X is before Y
```

```
char* indexX = strchr( line+currentIndex, 'X' ); // Get X/Y position in the
string (if any)
       char* indexY = strchr( line+currentIndex, 'Y' );
       if ( indexY <= 0 ) {</pre>
         newPos.x = atof(indexX + 1);
         newPos.y = actuatorPos.y;
       else if ( indexX <= 0 ) {</pre>
        newPos.y = atof( indexY + 1);
         newPos.x = actuatorPos.x;
       }
       else {
         newPos.y = atof( indexY + 1);
         indexY = ' \ 0';
        newPos.x = atof(indexX + 1);
       drawLine(newPos.x, newPos.y );
               Serial.println("ok");
       actuatorPos.x = newPos.x;
       actuatorPos.y = newPos.y;
       break;
     }
     break;
   case 'M':
     commands
     buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
     buffer[2] = line[ currentIndex++ ];
     buffer[3] = '\0';
     switch ( atoi( buffer ) ){
     case 300:
         char* indexS = strchr( line+currentIndex, 'S' );
         float Spos = atof( indexS + 1);
                   Serial.println("ok");
         if (Spos == 30) {
          penDown();
         if (Spos == 50) {
          penUp();
         }
         break;
       }
                                            // M114 - Repport position
     case 114:
       Serial.print( "Absolute position : X = " );
       Serial.print( actuatorPos.x );
       Serial.print( " - Y = " );
       Serial.println( actuatorPos.y );
       break;
```

```
default:
        Serial.print( "Command not recognized : M");
       Serial.println( buffer );
     }
   }
 }
}
/*******************
* Draw a line from (x0;y0) to (x1;y1).
* Bresenham algo from https://www.marginallyclever.com/blog/2013/08/how-to-build-an-2-
axis-arduino-cnc-gcode-interpreter/
* int (x1;y1) : Starting coordinates
* int (x2;y2) : Ending coordinates
***********************************
void drawLine(float x1, float y1) {
 if (verbose)
   Serial.print("fx1, fy1: ");
   Serial.print(x1);
   Serial.print(",");
   Serial.print(y1);
    Serial.println("");
 }
 // Bring instructions within limits
 if (x1 >= Xmax) {
   x1 = Xmax;
 if (x1 <= Xmin) {</pre>
   x1 = Xmin;
 if (y1 >= Ymax) {
   y1 = Ymax;
 if (y1 <= Ymin) {</pre>
   y1 = Ymin;
 }
 if (verbose)
    Serial.print("Xpos, Ypos: ");
    Serial.print(Xpos);
    Serial.print(",");
```

```
Serial.print(Ypos);
Serial.println("");
}

if (verbose)
{
    Serial.print("x1, y1: ");
    Serial.print(x1);
    Serial.print(y1);
    Serial.print(y1);
    Serial.println("");
}
```

#### Конвертиране на координатите в милиметри

```
// Convert coordinates to steps
x1 = (int)(x1*StepsPerMillimeterX);
y1 = (int)(y1*StepsPerMillimeterY);
float x0 = Xpos;
float y0 = Ypos;
// Let's find out the change for the coordinates
long dx = abs(x1-x0);
long dy = abs(y1-y0);
int sx = x0<x1 ? StepInc : -StepInc;</pre>
int sy = y0<y1 ? StepInc : -StepInc;</pre>
long i;
long over = 0;
if (dx > dy) {
  for (i=0; i<dx; ++i) {</pre>
    myStepperX.onestep(sx,STEP);
    over+=dy;
    if (over>=dx) {
      over-=dx;
      myStepperY.onestep(sy,STEP);
    }
  delay(StepDelay);
  }
}
else {
  for (i=0; i<dy; ++i) {</pre>
    myStepperY.onestep(sy,STEP);
    over+=dx;
    if (over>=dy) {
      over-=dy;
```

```
myStepperX.onestep(sx,STEP);
    }
    delay(StepDelay);
  }
}
if (verbose)
  Serial.print("dx, dy:");
  Serial.print(dx);
  Serial.print(",");
  Serial.print(dy);
  Serial.println("");
if (verbose)
  Serial.print("Going to (");
  Serial.print(x0);
  Serial.print(",");
  Serial.print(y0);
  Serial.println(")");
// Delay before any next lines are submitted
delay(LineDelay);
// Update the positions
Xpos = x1;
Ypos = y1;
```

#### Методи за работния цикъл на химикала

```
// Raises pen
void penUp() {
  penServo.write(penZUp);
  delay(penDelay);
  Zpos=Zmax;
  digitalWrite(15, LOW);
    digitalWrite(16, HIGH);
  if (verbose) {
    Serial.println("Pen up!");
  }
}
// Lowers pen
void penDown() {
```

```
penServo.write(penZDown);
delay(penDelay);
Zpos=Zmin;
digitalWrite(15, HIGH);
   digitalWrite(16, LOW);
if (verbose) {
   Serial.println("Pen down.");
}
```

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Създадохме 2Д принтер, който е предназначен основно за принтиране на джобни картинки. Сумата, която вложихме в реализирането на този проект е 70лв. Времето, което ни отне за направата на проекта, е две седмици.

Доволни сме от постигнатото, но искаме да отбележим, че както всеки проект така и този има някои недостатъци:

- Моторите и адаптера, който служи за подаване на допълнително електричество, загряват много бързо
- Трудна е смяната на химикала
- Има малък обсег на чертеж, ако потребителят иска да принтира снимка, в по голям размер е невъзможно.

Въпреки тези недостатъци, смятаме, че проектът има и перспективи за развитие:

- Може да се добави възможност да се принтира от телефон, чрез Bluetooth или WIFI връзка.
- Подобрен дизайн може да се добави място за съхранение на листове

#### Използвани програми:

- Arduino Studio
- Fritzing
- Draw.io

#### Използвана литература:

- <a href="https://create.arduino.cc/projecthub/mega-das/arduino-cnc-plotter-drawing-machine-a73ea2">https://create.arduino.cc/projecthub/mega-das/arduino-cnc-plotter-drawing-machine-a73ea2</a>

#### Линк към репозиторито в GitHub:

- <a href="https://github.com/muhamed150/Printer2D">https://github.com/muhamed150/Printer2D</a>