

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

Revisión con Prompt sin Taxonomía ni Hub and Spoke

+ Crear cuaderno

Analíticas

Compartir

Prompts

Configuración

PRO

Tags: + Add No tags yet

Fuentes

+ Añadir fuentes

Search sources...

All

PDFs

GDocs

Web

Text

YouTube

Save View

Buscar nuevas fuentes en la Web

Web

Investigación rápida

→

Seleccionar todas las fuentes

✓

1. Carta de solicitud del informe.pdf

✓

10. Características de las construcciones.pdf

✓

11. Fotografías.pdf

✓

12. Base de datos de mercado.pdf

✓

13. Diagnóstico de mercado.pdf

✓

14. Factores ESG.pdf

✓

15. Normas internacionales (IVS 2025).pdf

✓

16. Normas nacionales de valuación (ABNT NBR 14653 -1 y2).pdf

✓

17. Normas de Mediciones (IPMS-all-buildings).pdf

✓

18. Informes de prompts optimizados.pdf

✓

19. Honorarios profesionales.pdf

✓

2. Registro Mercantil.pdf

✓

20. Informe de valuación.pdf

✓

Chat



Revisión con Prompt sin Taxonomía ni Hub and Spoke

20 fuentes

Estos documentos constituyen un marco normativo y práctico sobre la **profesión de la valuación**, centrando su atención en los estándares técnicos y la ejecución de informes industriales. Los textos presentan las **Normas Internacionales de Valuación (IVS 2025)**, las cuales dictan principios globales, bases de valor y metodologías como los enfoques de **mercado, ingresos y costos**. Complementariamente, se incluye una resolución de la **SOITAVE** que regula los **honorarios profesionales mínimos** en Venezuela, ajustados según la experiencia del tasador y el tipo de activo. Como aplicación práctica, se expone un **informe de valuación industrial** detallado que emplea modelos econométricos y estadísticos para determinar el valor de un inmueble en Barquisimeto. Finalmente, se anexan **títulos de propiedad** y registros legales que sirven como soporte documental indispensable para validar la titularidad de los bienes tasados.

Guardar en una nota



¿Cómo se valoran las naves industriales bajo estándares internacionales IVS?

¿Qué características diferencian a las tres zonas industriales de Barquisimeto?

¿Cómo influyen el estado de conservación y la edad en el valor del inmueble?

jueves, 19 de febrero d

1. Prompt Maestro: Extracción de Datos de Solicitud

«Actúa como un Valador Inteligente con rol de auditor forense. Analiza la solicitud del informe de valuación cargada en la fuente y extrae los siguientes puntos clave, aplicando una política de cero tolerancia a datos sin cita:

2. Fecha: Identificar la fecha de emisión o recepción de la solicitud. 2. Solicitante: Nombre de la

Empieza a escribir...

20 fuentes



Studio

Export

Export



Resumen de audio



Resumen de video



Mapa mental



Informes



Tarjetas didácticas



Cuestionario



Infografía



Presentación



Tabla de datos



Los resultados de Studio se guardarán aquí.

Después de añadir las fuentes, haz clic para añadir un resumen de audio, una guía de estudio o un mapa mental, entre otros.

Añadir nota

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

Revisión con Taxonomía - Hub and spoke

+ Crear cuaderno

Analíticas

Compartir

Prompts

Configuración

PRO



Tags: + Add No tags yet

Fuentes

+ Añadir fuentes

Search sources...

AllPDFsGDocswebTextYouTubeSave View

Buscar nuevas fuentes en la Web

WebInvestigación rápida

Seleccionar todas las fuentes

[VAL] [C] Fotografías (11).pdf

[VAL] [C] Construcciones (10).pdf

[VAL] [C] Diagnóstico de mercado (13).pdf

[VAL] [C] Espacios del inmueble (9).wav

[VAL] [C] Factores ESG (14).pdf

[VAL] [C] Mediciones del inmueble (6).pdf

[VAL] [C] Plano topográfico (4).pdf

[VAL] [D] Base de datos (12).pdf

[VAL] [P] Carta de solicitud (1).pdf

[VAL] [P] Documento de propiedad (3).pdf

[VAL] [P] Ficha Catastral (5).pdf

[VAL] [P] Informe de valuación (20).pdf

[VAL] [P] Registro Mercantil (2).pdf

[VAL] [R] ABNT NBR 14653 (16).pdf

[VAL] [R] Honorarios profesionales (19).pdf

[VAL] [R] IPMS-all-buildings (17).pdf

[VAL] [R] IVS 2025 (15).pdf

[VAL] [R] Informes de prompts (18).pdf

[VAL] [R] Ordenanzas de Zonificación (8).pdf

[VAL] [R] Planos de Zonificación (7).pdf

Chat

ExportExportCopy

Revisión con Taxonomía - Hub and spoke

20 fuentes

Estos documentos detallan un exhaustivo informe de valoración industrial realizado por el ingeniero Miguel Camacaro Pérez para la empresa agroalimentaria SISECA en Barquisimeto, Venezuela. El análisis se fundamenta en rigurosas normativas internacionales y técnicas, como las de la ABNT y las IVS, para determinar con precisión el valor patrimonial de terrenos, edificaciones y maquinaria pesada. Se emplean metodologías avanzadas que incluyen modelos econométricos, análisis de regresión lineal y el método evolutivo para ajustar los resultados a la realidad del mercado inmobiliario local. Además, el texto establece criterios estandarizados de medición de inmuebles y evaluación de la obsolescencia física y funcional de los activos. El objetivo final de este estudio técnico es respaldar una solicitud de crédito bancario mediante una certificación profesional del estado y precio actual de la infraestructura industrial.

Guardar en una nota

¿Cómo se comparan las tres zonas industriales de Barquisimeto?

¿Qué métodos y normas rigen las valuaciones industriales actuales?

¿Qué factores ambientales y sociales afectan el valor del inmueble?

jueves, 19 de febrero d

Como Valuador Inteligente con rol de auditor forense, he analizado la solicitud del informe de valuación y extraído los puntos clave requeridos, cumpliendo con la política de cero tolerancia a datos sin cita:

1. Fecha: 13 de enero de 2026 1.

2. Solicitante: Camacaro Industrias, S.A. 1.

3. Tipo de Valuación: Comercial 1.

4. Tipo de Inmueble: Galpón comercial 2.

5. Dirección: Calle 5 entre carreras 3 y 4, No 4-50, Zona Industrial II, Barquisimeto, Estado Lara 2.

6. Finalidad del Trabajo: Garantía hipotecaria (Banco Industrial) 2.

Guardar como nota

Empieza a escribir...

20 fuentes

Studio

ExportExport

Resumen de audioResumen de vídeoMapa mentalInformesTarjetas didácticasCuestionarioInfografíaPresentaciónTabla de datos

Los resultados de Studio se guardarán aquí.

Después de añadir las fuentes, haz clic para añadir un resumen de audio, una guía de estudio o un mapa mental, entre otros.

Añadir nota

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

Sin Taxonomía ni *Hub and Spoke*

1. Prompt Maestro: Extracción de Datos de Solicitud

«Actúa como un Valuador Inteligente con rol de auditor forense. Analiza la solicitud del informe de valuación cargada en la fuente y extrae los siguientes puntos clave, aplicando una política de cero tolerancia a datos sin cita:

2. Fecha: Identifica la fecha de emisión o recepción de la solicitud. 2. Solicitante: Nombre de la persona física o jurídica que requiere el servicio. 3. Tipo de Valuación: Determina si es comercial, catastral, para seguros u otro modelo técnico. 4. Tipo de Inmueble: Clasificación del activo (ej. industrial, residencial, terreno). 5. Dirección: Ubicación exacta. 6. Finalidad del Trabajo: Propósito declarado (ej. garantía hipotecaria, compraventa, auditoría).»

Como Valuador Inteligente con rol de auditor forense, he analizado la solicitud del informe de valuación y extraído los puntos clave requeridos, cumpliendo con la política de cero tolerancia a datos sin cita:

1. **Fecha:** 13 de enero de 2026 1 .
2. **Solicitante:** Camacaro Industrias, S.A. 1 .
3. **Tipo de Valuación:** Comercial 1 .
4. **Tipo de Inmueble:** Galpón comercial 2 .
5. **Dirección:** Calle 5 entre carreras 3 y 4, No 4-50, Zona Industrial II, Barquisimeto, Estado Lara 2 .
6. **Finalidad del Trabajo:** Garantía hipotecaria (Banco Industrial) 2 .

Con Taxonomía - *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente con rol de auditor forense, he analizado la solicitud del informe de valuación y extraído los puntos clave requeridos, cumpliendo con la política de cero tolerancia a datos sin cita:

1. **Fecha:** 13 de enero de 2026 1 .
2. **Solicitante:** Camacaro Industrias, S.A. 1 .
3. **Tipo de Valuación:** Comercial 1 .
4. **Tipo de Inmueble:** Galpón comercial 2 .
5. **Dirección:** Calle 5 entre carreras 3 y 4, No 4-50, Zona Industrial II, Barquisimeto, Estado Lara 2 .
6. **Finalidad del Trabajo:** Garantía hipotecaria (Banco Industrial) 2 .

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

2. Prompt Maestro: Análisis de Identidad y Registro Mercantil

Actúa como un Valuador Inteligente con especialidad en auditoría documental. Tu objetivo es procesar el documento de identidad o registro mercantil cargado para validar la personería del solicitante. Genera una tabla comparativa con los siguientes campos, extrayendo la información exclusivamente del acervo técnico:

Campo Información Extraída Cita Directa [Página/Sección] Alerta de Riesgo

Nombre / Razón Social

ID / RIF / NIT

Nacionalidad / Jurisdicción

Representante Legal (si aplica)

Vigencia / Fecha de Registro

Objeto Social (si aplica)

Protocolo de Verificación Forense

1. Regla de Oro: Si el dato no está presente en el documento, escribe 'NO IDENTIFICADO'. No utilices conocimiento externo. 2. Detección de Discrepancias: Si el nombre en la identificación no coincide exactamente con el mencionado en la solicitud o la escritura, genera una 'Alerta de Riesgo' en la última columna.

2. Anclaje (Source-Grounding): Cada entrada debe ir acompañada de su respectiva cita entre corchetes. Sin cita, el dato se considera una alucinación.»

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

Sin Taxonomía ni Hub and Spoke

Campo	Información Extraída	Cita Directa [Página/Sección]	Alerta de Riesgo
Nombre / Razón Social	Camacaro Industrias, S.A. (Membrete) / COVENCAUCHO INDUSTRIAS S.A. (Cuerpo legal) 1	2	ALERTA DE RIESGO: El nombre en el membrete y sello comercial no coincide con la razón social descrita en el cuerpo notariado del registro, el cual pertenece a "COVENCAUCHO INDUSTRIAS S.A." y otras empresas.
ID / RIF / NIT	NO IDENTIFICADO 1	3	ALERTA DE RIESGO: El documento no refleja el RIF de la empresa solicitante, imposibilitando su validación fiscal directa.
Nacionalidad / Jurisdicción	Barquisimeto, Estado Lara (Venezuela) 1	3	
Representante Legal (si aplica)	Jesús Camacaro (C.I. 9.482.731) / Mauro De Filippo y Amalio Gonzalez 1	4, 5	ALERTA DE RIESGO: Discrepancia grave de personería. La rúbrica y sello identifican a "Jesús Camacaro", pero el texto legal del documento identifica como otorgantes a Mauro De Filippo y Amalio Gonzalez.
Vigencia / Fecha de Registro	08 de Diciembre de 1975 3	2	ALERTA DE RIESGO: El documento base señala la inscripción el 08 de diciembre de 1975 bajo el N° 626, lo cual discrepa con los antecedentes de la solicitud que indican el 08 de diciembre de 1985 bajo el N° 627 6.
Objeto Social (si aplica)	NO IDENTIFICADO 3	2	
Conclusión de Auditoría Forense: El acervo técnico documental presenta múltiples inconsistencias estructurales, ya que el documento mercantil aportado parece ser un formato modificado donde el membrete de "Camacaro Industrias, S.A." se superpuso sobre el registro legal perteneciente a "Covencaucho Industrias S.A." e "Import Tíre C.A." 1, 2. Se recomienda suspender la validación de identidad hasta que el solicitante consigne el documento constitutivo y estatutario original y coherente 3, 2.			

Con Taxonomía - Hub and Spoke

Como Valuador Inteligente con especialidad en auditoría documental, he procesado el acervo técnico suministrado para validar la personería jurídica del solicitante. A continuación, presento los hallazgos extraídos exclusivamente de las fuentes, aplicando el Protocolo de Verificación Forense:

Campo	Información Extraída	Cita Directa [Página/Sección]	Alerta de Riesgo
Nombre / Razón Social	Camacaro Industrias, S.A. 1 2		Ninguna. El nombre coincide exactamente con la carta de solicitud 1.
ID / RIF / NIT	NO IDENTIFICADO		ALERTA DE RIESGO: El documento no provee la identificación fiscal (RIF) de la persona jurídica solicitante.
Nacionalidad / Jurisdicción	Domiciliada en Barquisimeto (Estado Lara). Jurisdicción: Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Lara. 2 3		Ninguna.
Representante Legal (si aplica)	Jesús Camacaro, titular de la cédula de identidad N° 9.482.731. 3 4		ALERTA DE RIESGO: La solicitud original de avalúo es firmada por un "Representante Autorizado" anónimo 5. En los documentos registrales cargados, el nombre y la cédula de "Jesús Camacaro" aparecen superpuestos como membrete o sello 3 4, pero el texto notariado subyacente tiene los campos del representante legal en blanco 3.
Vigencia / Fecha de Registro	08 de diciembre de 1985, anotado bajo el N° 627, folios 14 vto. al 20, del Libro de Registro de Comercio N° 6. 2		ALERTA DE RIESGO: Existen graves discrepancias cruzadas. El texto extraído para Camacaro Industrias S.A. señala el año 1985 2. Sin embargo, la imagen del Registro Mercantil aportada exhibe el logotipo de Camacaro Industrias con datos de registro del 08 de diciembre de 1975 (bajo el n° 626, libro n° 7) 3 4, los cuales corresponden en realidad al registro constitutivo de otra empresa distinta mencionada en el expediente ("COVENCAUCHO INDUSTRIAS S.A.") 6.
Objeto Social (si aplica)	NO IDENTIFICADO		ALERTA DE RIESGO: No se anexan cláusulas estatutarias que permitan verificar la capacidad legal de la empresa o del representante para solicitar trabajos de valuación o constituir garantías hipotecarias 3.

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

3. Prompt Maestro: Auditoría Forense de Títulos de Propiedad

«Actúa como un Valuador Inteligente con funciones de auditor forense legal. Tu misión es analizar el documento de propiedad (Escritura/Título) cargado en el acervo técnico para extraer la ficha técnica de titularidad y gravámenes.

Genera una tabla de datos siguiendo estrictamente este formato, extrayendo la información solo de las fuentes proporcionadas:

Campo Información Extraída Cita Directa [Página/Sección] Alerta de Riesgo

Vendedor

Comprador

Tipo de Inmueble

Descripción del Activo

Dirección Exacta

Linderos (N, S, E, O)

Área de Construcción

Área de Terreno

Tipo de Compra (Contado / Financiado)

Institución Financiera (Si aplica)

Monto del Préstamo (Si aplica)

Fecha de Cancelación (Si aplica)

Tipo de Hipoteca (Grado y tipo)

Datos de Registro (Tomo, Protocolo, Nro, Fecha)

Protocolo de Validación Obligatorio

1. Regla de Oro: Si el documento no menciona un dato (ej. linderos o monto), responde 'NO CONSTA EN DOCUMENTO'.

2. Cero Tolerancia: Toda afirmación debe ir acompañada de su cita entre corchetes. Si no hay enlace al documento, se considera una alucinación.

3. Detección de Riesgos: En la última columna, señala discrepancias (ej. si el área en texto no coincide con la suma de linderos) o gravámenes ocultos como servidumbres o usufructos.»

Sin Taxonomía ni *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente y auditor forense legal, he analizado exhaustivamente el acervo técnico correspondiente a los documentos de propiedad aportados (Archivo: "3. Documento de propiedad.pdf").

Durante la auditoría se detectó que el archivo contiene la consolidación de **tres (3) transacciones inmobiliarias distintas**: dos correspondientes a lotes contiguos adquiridos por "Silos y Secado, C.A. (SISECA)" en el Estado Lara, y una tercera correspondiente a "Inmobiliaria DEF, S.A." en el Estado Carabobo.

A continuación, presento la ficha técnica extraída estrictamente de las fuentes documentales:

Campo	Información Extraída	Cita Directa	Alerta de Riesgo
Vendedor	Doc 1: Asociación Cooperativa "VILA VERDE" Doc 2: Municipio Iribarren del Estado Lara Doc 3: IMPORT TIRE C.A. / COVENCAUCHO INDUSTRIAS S.A. 1	2, 3	ALERTA: Mezcla atípica de expedientes. El acervo incluye documentos de inmuebles y jurisdicciones diferentes (Lara y Carabobo) en un mismo archivo continuo.
Comprador	Doc 1: SILOS Y SECADO C.A. (SISECA) Doc 2: SILOS Y SECADO, C.A. (SISECA) Doc 3: INMOBILIARIA DEF, S.A. 1	4, 3	
Tipo de Inmueble	Doc 1: Galpón y parcela de terreno propio Doc 2: Parcela de terreno (Uso industrial) Doc 3: Galpón y terreno 4	3	
Descripción del Activo	Doc 1: Inmueble de exclusiva propiedad Doc 2: Terreno ejido municipal enajenado Doc 3: Galpón sobre lote de terreno 4	3	
Dirección Exacta	Doc 1: Zona Industrial III, Servicios Calle 1A, a 120,20 m del eje Carrera 2, Municipio Iribarren, Lara. Doc 2: Zona Industrial III, Carrera 2-A entre Calles 1-A y Quebrada la Ruezga, Municipio Iribarren, Lara. Doc 3: Zona Industrial Carabobo, lote B, Parcela N° 11, Valencia, Estado Carabobo. 4	3	
Línderos (N, S, E, O)	Doc 1 - N: 65,97m (Patril Lara); S: 66,20m (Climanco Silva); E: 36m (Climanco Silva); O: 35,97m (Calle 1A). Doc 2 - N: 61,68m y 69,91m (Carrera 2-A); S: 6,01m y 120,75m (terreno desocupado); E: 104,63m, 2,22m y 53,64m (Quebrada La Ruezga); O: 153,35m y 16,71m (Calle 1A). Doc 3 - N: 30m (Parcela 2); S: 30m (Calle Transversal 2); E: 40m (Parcela 12); O: 40m (Parcela 10). 4	5, 3	ALERTA DE DISCREPANCIA: Según la topografía técnica para el Doc 2 (Lote 13), la línea Oeste (153,35m) no colinda físicamente con la Calle 1-A, y la línea Norte (61,68m) no colinda con la Carrera 2-A 6, 7.

Área de Construcción	NO CONSTA EN DOCUMENTO (Ninguna de las escrituras especifica el metraje exacto de las edificaciones en su texto jurídico). 4	5, 3	ALERTA: Omisión registral grave de las áreas construidas (galpones), requiriendo un Título Supletorio adicional para consolidar el derecho de propiedad sobre las bienhechurías 8.
Área de Terreno	Doc 1: 2.377,70 m² Doc 2: 9.157,30 m² Doc 3: 1.200,00 m² 4	3	ALERTA DE INVASIÓN/EXCEDENTE: El área topográfica ocupada del Lote 13 (Doc 2) es de 12.568,88 m², lo que arroja una ocupación excedente de 3.411,58 m² sobre el área registrada legalmente 9.
Tipo de Compra	Contado en las 3 operaciones (pagos conformados mediante cheques de gerencia, efectivo o depósitos a fondos municipales). 5	3	
Institución Financiera	NO CONSTA EN DOCUMENTO 3		
Monto del Préstamo	NO CONSTA EN DOCUMENTO 3		
Fecha de Cancelación	NO CONSTA EN DOCUMENTO 3		
Tipo de Hipoteca	NO CONSTA EN DOCUMENTO 3		ALERTA (GRAVAMEN OCULTO): El Doc 2 (Lote 13) instituye un derecho de preferencia o readquisición a favor del Municipio por 50 años, además de una obligación de desarrollo de obra en un lapso de 2 años so pena de reversión 3.
Datos de Registro	Doc 1: 17/09/2009, Nro. 2009.2411, Asiento 2, Tomo AR2, Reg. Púb. 2do Circuito Iribarren. Doc 2: 20/10/2017, Nro. 2017.667, Asiento 1, Reg. Púb. 2do Circuito Iribarren. Doc 3: 13/07/2007, Autenticado Nro. 23, Tomo 122, Notaría 5ta Barquisimeto. 10	11, 3	

Con Taxonomía - *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente con funciones de auditor forense legal, he analizado el documento de propiedad (Escritura/Título) suministrado en el acervo técnico. A continuación, presento la ficha técnica de titularidad y gravámenes, aplicando estrictamente el Protocolo de Validación Obligatorio:

Campo	Información Extraída	Cita Directa [Página/Sección]	Alerta de Riesgo
Vendedor	IMPORT TIRE C.A., representada por Amalio Gonzalez 1, 2, 1	2	Ninguna.
Comprador	Empresa Mercantil INMOBILIARIA DEF, S. A., representada por Mauro De Filippo 1, 3, 4, 1	3, 4	ALERTA CRÍTICA: El comprador legal en el documento no es "Camacaro Industrias, S.A." (el solicitante del avalúo) 5, 1. Los nombres "Camacaro Industrias, S.A." y "Jesús Camacaro" aparecen de manera irregular como sellos o marcas de agua superpuestas sobre el texto notariado, lo cual es un indicio muy grave de forjamiento o alteración documental 1.
Tipo de Inmueble	Un inmueble constituido por un galpón y el terreno sobre el cual esta construido 1, 3, 1	3	Ninguna.
Descripción del Activo	Galpón y el terreno propio sobre el cual se encuentra construido 1, 3, 1	3	Ninguna.
Dirección Exacta	Zona industrial Carabobo, lote B, distinguido con el N° 11 en el plano de la misma Urbanización, en Jurisdicción del Municipio San Blas del Distrito Valencia del Estado Carabobo 1, 3, 1	3, 6	ALERTA CRÍTICA: La ubicación física del inmueble en el título (Valencia, Estado Carabobo) 1 difiere totalmente de la ubicación declarada en la solicitud de avalúo (Barquisimeto, Estado Lara) 5, 7.
Línderos (N, S, E, O)	NORTE: en treinta metros (30 mts) con la parcela N° 2; SUR: en treinta metros (30 mts) con la calle transversal N° 2; ESTE: en cuarenta metros (40 mts) con la parcela N° 12; OESTE: en cuarenta metros (40 mts) con la parcela N° 10 1, 3, 8, 1	3, 8	Ninguna. El cálculo geométrico (30 mts x 40 mts) concuerda perfectamente con el área total declarada de 1.200 m² 3, 8.
Área de Construcción	NO CONSTA EN DOCUMENTO 1, 1		ALERTA DE RIESGO: El documento menciona la existencia de un galpón, pero omite su área de construcción y características estructurales 1, lo que dificulta la validación pericial de las bienhechurías.

Área de Terreno	Un mil doscientos metros cuadrados (1.200 mts2) 1, 3, 1	3	Ninguna.
Tipo de Compra	Contado. Venta pura y simple por la cantidad de Bs. 1.100.000.000,00 que el vendedor declara recibir en el acto a su entera y cabal satisfacción 1, 8, 9, 1	8, 9	Ninguna.
Institución Financiera	NO CONSTA EN DOCUMENTO 1, 1		Ninguna.
Monto del Préstamo	NO CONSTA EN DOCUMENTO 1, 1		Ninguna.
Fecha de Cancelación	Se declara cancelada la deuda y liberado el inmueble de una afectación anterior en el texto del mismo acto 1, 1		Ninguna.
Tipo de Hipoteca	Se menciona la liberación de una "hipoteca convencional y de primer grado" anterior 1. Para la compraventa actual: NO CONSTA EN DOCUMENTO 1, 1		Ninguna (El inmueble se transfiere libre de este gravamen declarado) 1.
Datos de Registro	Registrado el 19 de Diciembre de 2008 bajo el N° 46, Folios 1 al 4, Pto. 1º, Tomo 231º, en la Oficina Pública del Segundo Circuito de Registro de los Municipios Valencia, Los Guayos y Libertador del Estado Carabobo 10, 11, 6, 10	11, 6	ALERTA DE RIESGO: Existe una brecha cronológica y jurisdiccional inusual. El documento de venta se autenticó notarialmente en Barquisimeto el 13 de Julio de 2007 12, pero su protocolización registral ocurrió más de un año después, el 19 de Diciembre de 2008, en Valencia 10.

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

Sin Taxonomía ni *Hub and Spoke*

4.

Prompt Maestro: Auditoría Técnica de Planos Topográficos

«Actúa como un Valuador Inteligente experto en cartografía y topografía forense. Tu objetivo es realizar un análisis exhaustivo del plano topográfico cargado en el acervo para extraer la ficha técnica física del activo.

Genera un reporte técnico estructurado con los siguientes módulos, asegurando que cada dato esté anclado a la fuente (Source-Grounding):

5.

Configuración del Lote:

- Tipo de Predio: Identifica si se trata de un lote único, parcelas separadas o parcelas integradas.
- Poligonal (Coordenadas UTM): Extrae la lista de vértices con sus respectivas coordenadas este y norte si están disponibles en el cuadro de construcción.

6.

Análisis de Superficies y Perímetro:

- Área Total y Perímetro: Indica los valores totales del inmueble según el levantamiento.
- Áreas Ocupadas vs. Libres: Identifica la huella de las construcciones/instalaciones existentes y calcula (o extrae) el porcentaje de área libre.

7.

Infraestructura e Instalaciones:

- Construcciones: Enumera las edificaciones, cobertizos, naves industriales o instalaciones especiales identificadas en el plano.
- Acceso Principal: Identifica el lindero específico y la vialidad que da servicio al acceso principal.

8.

Linderos y Colindancias:

- Linderos Físicos: Detalla las colindancias por cada punto cardinal con terrenos o inmuebles vecinos.

9.

Restricciones y Servidumbres:

- Afectaciones: Identifica líneas de alta tensión, retiros municipales, servidumbres de paso o restricciones ambientales graficadas o anotadas.

Protocolo de Verificación Forense

- Regla de Oro: Si un dato no es legible o no figura en el plano, responde 'DATO NO VISIBLE EN PLANO'. No rellenes huecos. * Cita Obligatoria: Cada dato debe indicar la sección o nota del plano de donde proviene. * Alerta de Discrepancia: Si el área total del plano difiere de la mencionada en la escritura (si está cargada), genera una alerta inmediata.

Nota de Responsabilidad: Este análisis es una herramienta de eficiencia radical; la firma final y validación técnica son 100% humanas y obligatorias para evitar riesgos de responsabilidad civil.»

Reporte de Auditoría Técnica de Planos Topográficos

1. Configuración del Lote:

• **Tipo de Predio:** Lote único representado en el levantamiento topográfico a nombre del propietario "Silos y Secado C.A. (SISECA)" ¹.

• **Poligonal (Coordenadas UTM):** La poligonal cuenta con 9 vértices extraídos textualmente del "Cuadro de Coordenadas" del plano ¹:

• **Vértice 1:** Norte 1.113.528,73 / Este 458.220,06

• **Vértice 2:** Norte 1.113.507,29 / Este 458.292,17

• **Vértice 3:** Norte 1.113.411,40 / Este 458.261,31

• **Vértice 4:** Norte 1.113.399,14 / Este 458.262,85

• **Vértice 5:** Norte 1.113.347,63 / Este 458.246,90

• **Vértice 6:** Norte 1.113.387,46 / Este 458.115,11

• **Vértice 7:** Norte 1.113.384,62 / Este 458.113,31

• **Vértice 8:** Norte 1.113.400,07 / Este 458.120,50

• **Vértice 9:** Norte 1.113.435,53 / Este 458.114,35

2. Análisis de Superficies y Perímetro:

• **Área Total y Perímetro:** El área total levantada y reflejada en el plano es de **12.568,88 M²** ¹. El cálculo totalizado del perímetro es DATO NO VISIBLE EN PLANO (el cuadro muestra 9 distancias parciales de los linderos, pero no totaliza el perímetro absoluto en el cuadro o notas) ¹.

• **Áreas Ocupadas vs. Libres:** DATO NO VISIBLE EN PLANO. El dibujo topográfico delimita gráficamente las huellas, pero no incluye cálculos ni porcentajes numéricos sobre las áreas libres y ocupadas ¹.

3. Infraestructura e Instalaciones:

• **Construcciones:** El levantamiento grafica una huella de edificación principal (con trama achurada), un conglomerado de estructuras circulares rotuladas como "Silos", y una estructura rectangular rotulada como "Romana" ¹.

• **Acceso Principal:** DATO NO VISIBLE EN PLANO. El terreno colinda con la "Carrera 2 - A" y la "Calle 1-A", pero el plano no señala específicamente la apertura o portón correspondiente al acceso principal ¹.

4. **Linderos y Colindancias:** A partir de la gráfica y los rótulos identificados en el plano topográfico ¹:

• **Norte:** Colinda con "Carrera 2 - A" y terrenos rotulados como "Patril Lara".

• **Sur:** Colinda con terrenos rotulados como "Inv. Oliveira".

• **Este:** Colinda con terrenos rotulados como "Taller Mecanico" y de forma irregular con la "Quebrada La Ruezga".

• **Oeste:** Colinda con la "Calle 1-A" y terrenos rotulados como "Patril Lara".

5. Restricciones y Servidumbres:

• **Afectaciones:** Se evidencia de manera gráfica la colindancia del cuerpo de agua denominado "**Quebrada La Ruezga**" a lo largo de todo el lindero Este, lo que constituye una afectación y barrera natural del predio ¹. Las restricciones de retiro municipal, servidumbres de paso o líneas de alta tensión son DATO NO VISIBLE EN PLANO ¹.

ALERTA DE DISCREPANCIA INMEDIATA: El área topográfica constatada en el plano es de **12.568,88 m²** ¹. Esta dimensión difiere significativamente del área de la propiedad registrada legalmente para ese lote (Lote N° 13, Documento 2), la cual es de **9.157,30 m²**. Esto arroja una ocupación excedente no documentada de **3.411,58 m²** ^{1 2}.

Nota de Responsabilidad: Este análisis es una herramienta de eficiencia radical; la firma final y validación técnica son 100% humanas y obligatorias para evitar riesgos de responsabilidad civil.

Con Taxonomía - *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente experto en cartografía y topografía forense, he realizado un análisis exhaustivo de los planos topográficos y de mediciones físicas aportados en el acervo técnico.

Durante la auditoría documental se ha detectado una **mezcla crítica de documentos** correspondientes a dos propiedades físicas totalmente distintas: un croquis de mediciones a nombre de "Camacaro Industrias, S.A." **1** y un plano topográfico-catastral aéreo a nombre de "SISECA (Silos y Secado C.A.)" **2** **3**. Para mantener la rigurosidad forense, el reporte detalla los hallazgos gráficos presentes en ambas fuentes.

A continuación, presento el reporte técnico estructurado:

1. Configuración del Lote

• Tipo de Predio:

• *Plano Camacaro*: Lote único **1**.

• *Plano SISECA*: Parcelas integradas (denominadas Lote N° 11 y Lote N° 13) **2** **3**.

• **Poligonal (Coordenadas UTM)**: DATO NO VISIBLE EN PLANO en ninguna de las fuentes gráficas aportadas **1**

2. Análisis de Superficies y Perímetro

• Área Total y Perímetro:

• *Plano Camacaro*: DATO NO VISIBLE EN PLANO para el total numérico exacto; sin embargo, las cotas perimetrales grafican un ancho de 30,00 metros (calculado en el lindero norte: 3,00m + 6,35m + 17,65m + 3,00m) por una profundidad de 41,00 metros, lo que arroja un área geométrica de 1.230 m² y un perímetro físico de 142 metros **1**.

• *Plano SISECA*: El levantamiento topográfico indica un área total de 14.929,15 m² (2.360,27 m² para el Lote 11 y 12.568,88 m² para el Lote 13) **2** **3**. Perímetro: DATO NO VISIBLE EN PLANO.

• Áreas Ocupadas vs. Libres:

• *Plano Camacaro*: DATO NO VISIBLE EN PLANO en porcentajes. Se grafica la huella de construcciones techadas en casi la totalidad del lote, salvo los retiros de circulación frontal y escaleras **1**.

• *Plano SISECA*: El cuadro topográfico señala un "Área ocupada" total de 14.946,58 m² **2** **3**. Porcentaje de área libre: DATO NO VISIBLE EN PLANO.

3. Infraestructura e Instalaciones

• Construcciones:

• *Plano Camacaro*: Se identifican un "Galpón techo asbesto", "Oficina" y "Depósito" (ambos con techo de losa de tabelones), un núcleo de planta baja con "Oficina atención al público", "Cocina" y "Baños", múltiples escaleras internas y posteriores, una "Escalera metálica circular externa" y un "Tanque subterráneo para agua" **1**.

• *Plano SISECA*: A nivel gráfico y aéreo se evidencia infraestructura a gran escala conformada por baterías de silos y naves industriales **2**.

• Acceso Principal:

• *Plano Camacaro*: Identificado en el lindero Sur, sirviendo de frente la "Calle 2da TRANSVERSAL DE LA URB. IND. CARABOBO" a través de "Portones metálicos" **1**.

• *Plano SISECA*: Vías de acceso marcadas cartográficamente como "Calle 1" y "Carrera 2" **2**.

4. Linderos y Colindancias

• Linderos Físicos (Plano Camacaro) **1**:

• **Norte**: DATO NO VISIBLE EN PLANO (Solo indica las cotas que suman 30,00 m).

• **Sur**: Frente Calle 2da TRANSVERSAL DE LA URB. IND. CARABOBO.

• **Este**: DATO NO VISIBLE EN PLANO (Solo se grafica el tanque subterráneo y las cotas de profundidad).

• **Oeste**: Colinda con "antiguo PANDOCK".

5. Restricciones y Servidumbres

• Afectaciones:

• *Plano Camacaro*: Existe una nota técnica graficada sobre el lindero este que advierte la "**Ubicación de columna agrietada**", representando un riesgo estructural físico. Además, se grafican aleros de techo de 0,60 m y 0,80 m sobrepasando linderos **1**.

• *Plano SISECA*: El cuadro de cabidas señala una grave discrepancia jurídica-física (afectación o invasión) en el Lote 13, revelando un "área de diferencia" excedente de **3.411,58 m²** en posesión respecto a lo que indica el documento de propiedad (9.157,30 m²) **2** **3**. Además, gráficamente colinda con una zona de riesgo fluvial (cauce de río/quebrada) **2**.

Protocolo de Verificación Forense

• **ALERTA DE DISCREPANCIA (Área Física vs. Escritura)**: El plano de mediciones del galpón Camacaro indica claramente una longitud de profundidad de **41,00 metros** **1**. Esto contradice frontalmente el Documento de Propiedad analizado en el módulo anterior, el cual estipula un fondo de 40,00 metros y un área cerrada de 1.200 m². Existe un exceso constructivo/físico no declarado legalmente.

• **ALERTA CRÍTICA DE EXPEDIENTE (Fraude Documental)**: El "Plano Topográfico" **2** insertado en el acervo para respaldar el terreno corresponde a una megaplanta agroindustrial de 1.4 hectáreas en Barquisimeto (SISECA), la cual no tiene absolutamente ninguna relación geométrica, de linderos, ni de titularidad con el galpón de 1.200 m² evaluado para Camacaro Industrias en Valencia **1**. Esto ratifica el forjamiento y ensamblaje engañoso del expediente de garantía hipotecaria.

Nota de Responsabilidad: Este análisis es una herramienta de eficiencia radical; la firma final y validación técnica son 100% humanas y obligatorias para evitar riesgos de responsabilidad civil.

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

5. Prompt Maestro: Auditoría Forense de Ficha Catastral

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente experto en gestión catastral y normativa urbana. Tu misión es analizar la ficha catastral cargada para extraer la “radiografía administrativa” del inmueble. Genera una tabla de datos técnicos extrayendo la información exclusivamente de la fuente proporcionada, bajo el siguiente formato:

Variable	Valor Extraído	Cita Directa [Página/Sección]	Alerta de Discrepancia
Identificación Catastral		(Nro. de Cuenta/Cédula)	
Ubicación Política (Estado/Municipio/Parroquia)			
Dirección/Zona		(Ej. Zona Industrial I, II, III)	
Manzana (Mz) / Lote			
Área de Terreno (AT)			
Área de Construcción (AC)			
Edad del Inmueble (ED)			
Estado de Conservación		(Ej. Óptimo, Bueno, Regular)	
Uso del Inmueble (Residencial, Industrial, etc.)			
Valor Unitario (PU)			
Equipamiento/Servicios			

Protocolo de Verificación Forense:

1. Cero Tolerancia: Si el dato no figura en la ficha, responde 'DATO NO REGISTRADO'. No rellenes huecos de manera convincente (Trampa de la Verosimilitud). 2. Source-Grounding: Si no hay cita directa [1], el dato no existe para este análisis. 3. Interrogatorio Cruzado: Si el Área de Terreno (AT) o Construcción (AC) de esta ficha difiere de lo indicado en la Escritura o el Plano Topográfico previamente analizados, genera una Alerta de Discrepancia detallando la diferencia porcentual.
2. Análisis de Ratio: Calcula el ratio AT/AC e identifica si existe una intensidad de uso del suelo inusual para la zona.»

Sin Taxonomía ni *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente experto en gestión catastral y normativa urbana, he aplicado el protocolo de verificación forense con estricta política de cero tolerancia a la documentación proporcionada. A continuación, presento la radiografía administrativa extraída de las referencias a las cédulas catastrales del inmueble:

Variable	Valor Extraído	Cita Directa [Página/Sección]	Alerta de Discrepancia
Identificación Catastral	N° 13-03-04-U01-017-009-011-000 y N° 13-03-04-U01-017-009-013-000 1 ...		
Ubicación Política	Municipio Iribarren, Parroquia Juan de Villegas, Estado Lara 1 2		
Dirección/Zona	Carrera 2-A y Calle 1-A, Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto 1		
Manzana (Mz) / Lote	Lote N° 11 y Lote N° 13 2 3		
Área de Terreno (AT)	14.946,58 m² (Lote 11: 2.377,70 m² + Lote 13: 12.568,88 m²) 4		ALERTA DE DISCREPANCIA: El AT de la cédula catastral del Lote 13 (12.568,88 m²) difiere gravemente del AT registrado en la Escritura (9.157,30 m²), lo que representa un excedente del 37,25% (3.411,58 m²) 4. Además, el AT catastral del Lote 11 (2.377,70 m²) difiere del levantamiento topográfico físico (2.360,27 m²) en -17,43 m² 4.
Área de Construcción (AC)	DATO NO REGISTRADO		
Edad del Inmueble (ED)	DATO NO REGISTRADO		

Estado de Conservación	DATO NO REGISTRADO		
Uso del Inmueble	DATO NO REGISTRADO		
Valor Unitario (PU)	DATO NO REGISTRADO		
Equipamiento/Servicios	DATO NO REGISTRADO		

Nota: Los campos marcados como "DATO NO REGISTRADO" se deben a que la información técnica (como AC, uso, edad o estado de conservación) fue levantada mediante inspección física in situ por el valuador, y no figura de manera explícita como información transcrita directamente del documento catastral en las fuentes proporcionadas.

2. Análisis de Ratio (AT/AC) e Intensidad de Uso del Suelo

Dado que el Área de Construcción (AC) no consta explícitamente en el extracto de la cédula catastral, para realizar este cálculo se tomará el AC verificada mediante las mediciones físicas en sitio contenidas en el informe.

• Área de Terreno Catastral (AT): 14.946,58 m² 4

• Área de Construcción Tasable (AC): 5.672,39 m² 5 6

Cálculo del Ratio: Ratio AT/AC = 14.946,58 / 5.672,39 = **2,63**

Interpretación Forense: El ratio de 2,63 indica que por cada metro cuadrado de construcción existen 2,63 metros cuadrados de terreno. Esta relación evidencia una **baja intensidad de uso del suelo** (apenas un 38% de ocupación constructiva sobre la huella total del terreno).

Para el sector de la Zona Industrial III, esta proporción **no se considera inusual**, ya que las tipologías de galpones industriales (como los silos y plantas de secado) requieren obligatoriamente extensas áreas libres para la logística de carga y descarga, patios de maniobras para gandolas, estacionamientos y áreas de seguridad 7 8. Sin embargo, desde el punto de vista normativo, el predio se encuentra subutilizado frente al porcentaje de construcción neta máximo (hasta 140%) que permiten las variables urbanas de las ordenanzas de zonificación industrial 9, dejando un alto potencial constructivo remanente.

Con Taxonomía - *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente experto en gestión catastral y normativa urbana, he completado la auditoría forense de los documentos catastrales (Cédula Catastral y Mensura de Terreno Ejido) anexados en el acervo técnico.

Es importante señalar que la información extraída corresponde a **dos fichas catastrales distintas** presentadas en la fuente, pertenecientes ambas a la empresa "Silos y Secados C.A. (SISECA)".

A continuación, presento la radiografía administrativa del inmueble aplicando estrictamente el Protocolo de Verificación Forense:

Variable	Valor Extraído	Cita Directa [Página/Sección]	Alerta de Discrepancia
Identificación Catastral	Códigos: 13-03-04-U01-017-009-011-000 y 13-03-04-U01-017-009-013-000. 1		ALERTA CRÍTICA: Los documentos están a nombre de "SILOS Y SECADOS C.A. (SISECA)" y no del solicitante original del avalúo "Camacaro Industrias S.A.".
Ubicación Política	Municipio Iribarren, Estado Lara. Parroquia: Juan de Villegas. 1		ALERTA CRÍTICA: Difiere de la ubicación de la escritura analizada previamente (Valencia, Estado Carabobo).
Dirección/Zona	ZONA INDUSTRIAL III, Calle 1-A entre Carrera 2 y Quebrada La Ruezga / Carrera 2-A entre Calles 1-A y Quebrada La Ruezga. 1		Discrepancia total con la ubicación de la solicitud y el título de propiedad.
Manzana (Mz) / Lote	DATO NO REGISTRADO. 1		Ninguna.
Área de Terreno (AT)	2.360,27 m² (Código 011) y 12.589,13 m² (Mensura Código 013). 1		ALERTA DE DISCREPANCIA: Ver análisis de Interrogatorio Cruzado.
Área de Construcción (AC)	3.379,79 m² (Solo reportado en la Mensura del Código 013). 1		ALERTA: La escritura original analizada no reportaba metraje de construcción.
Edad del Inmueble (ED)	DATO NO REGISTRADO. 1		Ninguna.

Estado de Conservación	DATO NO REGISTRADO. 1		Ninguna.
Uso del Inmueble	ZONIFICADA COMO ZONA SI-ZI (Zona Industrial). 1		Ninguna.
Valor Unitario (PU)	11,97 Bs/m² (Valor por metro cuadrado fijado por la Dirección de Catastro para venta de terreno ejido). 1		Ninguna.
Equipamiento/Servicios	DATO NO REGISTRADO. 1		Ninguna.

1. Interrogatorio Cruzado (Cross-Examination)

• **Falsedad Documental Confirmada:** Al sumar el Área de Terreno (AT) de ambas fichas catastrales, obtenemos una cabida física y administrativa aproximada de **14.949,40 m²** (2.360,27 m² + 12.589,13 m²) **1**. Esta superficie presenta una **diferencia del 1.145%** respecto a los 1.200 m² establecidos en la Escritura de Propiedad de Valencia analizada en auditorías anteriores.

• **Conclusión Forense:** La ficha catastral no corresponde jurídica ni geográficamente al inmueble descrito en el título de propiedad aportado para la garantía hipotecaria, probando el forjamiento del expediente técnico mediante la incrustación de documentos de una planta agroindustrial de Barquisimeto (SISECA) en el avalúo de un galpón en Valencia.

2. Análisis de Ratio (Intensidad de Uso del Suelo)

Para el predio con Código Catastral 013, la Mensura de Terreno Ejido arroja los siguientes datos **1**:

• **Área de Terreno (AT):** 12.589,13 m²

• **Área de Construcción (AC):** 3.379,79 m²

Cálculo del Ratio AT/AC:

$$12.589,13 / 3.379,79 = 3,72$$

Interpretación: Existe un ratio de **3,72 m² de terreno por cada 1 m² de construcción** (una ocupación techada de apenas el 26,8% sobre el lote bruto). Esta intensidad de uso del suelo es inusualmente baja para un típico galpón comercial urbano de máxima ocupación constructiva, pero es **perfectamente coherente para instalaciones agroindustriales pesadas** (baterías de silos, patios de maniobras para carga pesada y secado), coincidiendo con el plano aéreo observado en el módulo topográfico y con la denominación de la empresa catastrada ("Silos y Secados C.A."). Esto subraya una vez más la incoherencia de este documento frente al propósito de avalúo original.

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

6. Prompt Maestro: Auditoría de Inspección y Croquis

Instrucción

"Actúa como un Valuador Inteligente con funciones de auditor técnico de campo. Tu misión es procesar los croquis y notas de inspección cargados para realizar una síntesis de superficies y perímetros.

Genera un Reporte de Inspección Estructurado extrayendo la información exclusivamente de las fuentes proporcionadas:

7. Cuadro de Superficies por Tipo de Construcción:

Tipo de Construcción	Área Calculada (m²)	Descripción	Cita Directa [Nota/Página]
----------------------	---------------------	-------------	----------------------------

;	j. Nave Principal)		
---	--------------------	--	--

;	j. Oficinas)		
---	--------------	--	--

;	j. Áreas Techadas)		
---	--------------------	--	--

2. Análisis de Terreno y Perímetro:

- Área Total de Terreno: Extrae el valor total indicado en el levantamiento físico.
- Revisión de Perímetro: Detalla las medidas de cada lindero según el levantamiento general realizado en la inspección.
Protocolo de Verificación Forense
- Regla de Oro: Si un dato no es legible en el croquis o no fue registrado en las notas de inspección, responde 'DATO NO REGISTRADO EN INSPECCIÓN'.
- Source-Grounding: Cada medida debe estar anclada a una nota de inspección o sección del croquis1010. Sin enlace al documento, la información se considera una alucinación.
- Interrogatorio Cruzado: Compara estas áreas con las declaradas en el documento y el Plano Topográfico. Si detectas una diferencia superior al 5%, genera una Alerta de Riesgo Inmobiliario.»

Sin Taxonomía ni *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente con funciones de auditor técnico de campo, he procesado los datos de las notas de inspección, cuadros de áreas y croquis físicos cargados en el acervo documental.

A continuación, presento el Reporte de Inspección Estructurado aplicando la política de anclaje estricto a las fuentes (Source-Grounding):

1. Cuadro de Superficies por Tipo de Construcción

La siguiente tabla consolida las áreas levantadas en sitio (superficies tasables), clasificadas según su funcionalidad y tipo de construcción (TC/TA):

Tipo de Construcción	Área Calculada (m²)	Descripción	Cita Directa [Nota/Página]
E-1 Caseta de transformadores 1	23,27	Área de transformadores (TC) 1 2	
E-2 Módulo de oficinas ADMON	167,17	Sala de espera, recepción, oficinas administrativas, gerenciales, sala de reuniones y baños (TC) 3 ...	
E-3 Galpón N° 1	273,72	Área de subproductos (TC) 4 5	
E-4 Galpón N° 2	458,11	Área de productos terminados – Arrocera (TC) 4 5	
E-5 Galpón N° 3	565,26	Área de productos terminados – Laboratorio (TC) 4 ...	
E-6 Galpón N° 4	812,28	Área de productos terminados – Despacho – Molino (TC) 4 ...	
E-7 Módulo servicios médicos-Sanitarios	144,20	Servicios médicos – Sanitarios en PB y PA (TC) 4 5	
E-8 Área - Extrusor	123,16	Área de extrusor (TC) 4 5	
E-9 Área - Caldera	189,07	Área de caldera (TC) 4 5	
E-10 Área - Suavizado agua	18,00	Área de suavizado de agua (Medida real: 29,40 m²) (TC) 4 ...	
E-11 Área - Lateral oeste 1	332,78	Área lateral oeste 1 (TC) 4 5	
E-12 Área - Lateral oeste 2	218,68	Área lateral oeste 2 (TC) 4 5	

E-13 Galpón N° 5	577,87	Galpón 5 (Medida real: 1.581,75 m²) (TC) 4 5	
E-14 Área - Carga y descarga	162,26	Área de carga y descarga (Medida real: 305,00 m²) (TA) 4 ...	
E-15 Galpón N° 6	1.186,33	Área de productos terminados (TC) 5 ...	
E-16 al E-21 (Áreas operativas menores)	275,08	Sumatoria de Vigilancia aérea, Container, Control romana, Sanitario, Desecho y Taller-servicios (TC) 11 12	
E-22 al E-27 (Áreas de servicios y personal)	144,55	Sumatoria de Planta eléctrica LE, Caseta transformadores 2, Sanitarios, Comedor y Descanso (TC/TA) 12 ...	
Total Área de Construcción	5.672,39	Superficie total construida y tasable del edificio comercial-industrial 16 17	

(Nota: En algunas áreas como los galpones 5 y carga/descarga se utilizaron áreas equivalentes ajustando costos unitarios de construcción 4 11).

2. Análisis de Terreno y Perímetro

• **Área Total de Terreno (Levantamiento Físico):** El área ocupada constatada en el levantamiento físico del lote integrado es de **14.929,15 m²** (compuesta por 2.360,27 m² del Lote 11 y 12.568,88 m² del Lote 13) 18 .

• **Revisión de Perímetro (Linderos físicos del lote integrado):** Las medidas generales de la poligonal unificada levantadas en la inspección son las siguientes 19 20 :

• **Norte:** Dos líneas, de 65,97 m (colinda con Pomodoro Importaciones, C.A.) y 67,60 m (colinda con la Carrera 2-A, que es su frente).

• **Sur:** Tres líneas, de 120,85 m y 5,57 m (con terrenos desocupados) y 4,84 m (con Calle 1-A).

• **Este:** Tres líneas de 105,00 m, 12,40 m y 53,52 m (colinda con la Quebrada La Ruezga).

• **Oeste:** Dos líneas de 35,97 m (colinda con la Calle 1-A) y 153,12 m (colinda con Pomodoro Importaciones C.A.).

ALERTA DE RIESGO INMOBILIARIO (Interrogatorio Cruzado)

DISCREPANCIA CRÍTICA DE SUPERFICIES (>5%): Al contrastar el **Área de Terreno** verificada en la inspección física y topográfica (**14.929,15 m²**) frente a la declarada en los documentos de propiedad consolidados (**11.535,00 m²**), se detecta un excedente físico de **3.394,15 m²** 18 .

• Esta diferencia representa una **desviación del 29,42%**, superando ampliamente el umbral del 5%.

• **Origen del riesgo:** La discrepancia proviene casi en su totalidad de la ocupación del Lote N° 13, donde la escritura ampara 9.157,30 m² pero se ocupan físicamente 12.568,88 m² 18 .

• **Conclusión Forense:** La empresa ejerce ocupación sobre una superficie de afectación municipal excedente en la que solo posee *derechos de posesión*, careciendo de titularidad formal sobre esa fracción de la tierra 21 . Esto impacta severamente la garantía legal para fines hipotecarios plenos, requiriendo un ajuste de tasación para separar el "valor de mercado" del "valor de los derechos de posesión" 21 22 .

Con Taxonomía - *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente con funciones de auditor técnico de campo, he procesado los croquis, fotografías y notas de inspección cargados en el acervo.

Durante esta auditoría se ratifica la **contaminación del expediente**, ya que se presentan de manera mezclada las notas de inspección tabuladas de un complejo agroindustrial (SISECA) y el croquis físico de un galpón comercial (Camacaro Industrias S.A.). Aplicando la regla de cero tolerancia, a continuación presento el reporte estructurado de los hallazgos en ambas fuentes:

1. Cuadro de Superficies por Tipo de Construcción

Tipo de Construcción	Área Calculada (m²)	Descripción	Cita Directa [Nota/Página]
Módulo de oficinas ADMON (SISECA)	167,17	Edificación clasificada como TC (oficinas, recepción, gerencia). 1	, 2 , 3
Galpones Agroindustriales (SISECA)	5.369,57	Suma de las áreas de Galpones N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 listados en las notas de inspección. 2	, 4
Otras edificaciones menores (SISECA)	135,65	Suma de áreas médicas, comedor, talleres, vigilancia, etc. (El total general de construcción reportado es 5.672,39 m²). 5	, 2 , 4
Galpón techo asbesto (Camacaro)	DATO NO REGISTRADO EN INSPECCIÓN	Nave central graficada en el croquis de medición física. 6	
Oficina y Depósito (Camacaro)	DATO NO REGISTRADO EN INSPECCIÓN	Ubicados al fondo del lote, con techo liso de tablonos. 6	
Núcleo Planta Baja (Camacaro)	DATO NO REGISTRADO EN INSPECCIÓN	Contiene oficina de atención al público, cocina y múltiples baños. 6	

2. Análisis de Terreno y Perímetro

• Área Total de Terreno:

• Según notas de inspección (SISECA): 14.946,58 m² (área ocupada) y 14.929,15 m² (área de levantamiento) 5 , 7 .

• Según croquis de medición (Camacaro): DATO NO REGISTRADO EN INSPECCIÓN (el croquis aporta cotas perimetrales, pero omite el cálculo numérico total de la superficie) 6 .

• Revisión de Perímetro (Basado en el Croquis Camacaro 6):

• Lindero Norte: 30,00 m (Suma de cotas parciales: 3,00 m + 6,35 m + 17,65 m + 3,00 m) 6 .

• Lindero Sur: 30,57 m (Suma de cotas parciales: 20,57 m + 10,00 m), dando frente a la Calle 2da Transversal 6 .

• Lindero Oeste: 41,00 m (Cota continua, colindante con "antiguo PANDOCK") 6 .

• Lindero Este: 38,00 m (Suma de cotas parciales: 23,00 m + 10,00 m + 5,00 m) 6 .

Protocolo de Verificación Forense

• **Regla de Oro Aplicada:** Debido a que el croquis del inmueble "Camacaro" omite deliberadamente los cálculos de superficie de las áreas techadas internas y el terreno total, se ha dejado explícita la etiqueta "DATO NO REGISTRADO EN INSPECCIÓN" 6 .

• **Source-Grounding:** Todos los datos numéricos extraídos corresponden de forma exacta al Cuadro de Información sobre las construcciones (págs. 15-16 del informe) y al croquis arquitectónico manual anexo.

🚨 **ALERTA DE RIESGO INMOBILIARIO (INTERROGATORIO CRUZADO)** Al cruzar los datos físicos de la inspección con el Documento de Propiedad (que estipulaba un área de 1.200 m² con linderos de 30m x 40m), se detectan dos discrepancias letales:

1. **Exceso constructivo e irregularidad geométrica:** El croquis de la inspección de "Camacaro" revela un polígono irregular (30,00m Norte x 30,57m Sur x 41,00m Oeste x 38,00m Este) 6 . La profundidad en el lindero oeste es de **41,00 metros**, superando el límite legal de 40,00 metros establecido en la escritura, y el frente sur supera los 30,00 metros legales.

2. **Inconsistencia masiva del expediente:** Las únicas notas de inspección que poseen áreas de construcción detalladas afirman la existencia de más de **5.672,39 m²** de construcción y **14.946,58 m²** de terreno 5 . Esto arroja una **diferencia superior al 1.145%** respecto al documento de titularidad evaluado. Queda documentado el forjamiento del avalúo mediante la injerencia de datos técnicos de una mega-industria de silos (SISECA) para justificar de forma fraudulenta un galpón comercial ordinario de apenas ~1.200 m² (Camacaro).

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

7. Prompt Maestro: Auditoría de Inteligencia Normativa y Urbanística

«Actúa como un Valuador Inteligente experto en Ingeniería Normativa y Urbanismo. Tu misión es cruzar la ubicación geográfica del inmueble con el acervo técnico del PDUL (Plano y Ordenanza) para determinar su viabilidad legal y técnica.

Módulo 1: Identificación de Zonificación

- A partir de las coordenadas geográficas del inmueble [Insertar Coordenadas], localiza la unidad de zonificación en el Plano de Zonificación (PDUL).
- Identifica el código de zona (ej. R-3, C-2, I-1) y describe brevemente la zona según la leyenda del plano.

Módulo 2: Extracción de Variables Urbanas Fundamentales Consulta la Ordenanza de Zonificación (PDUL) para el código de zona identificado y genera una tabla con las siguientes variables:

Variable Urbana	Valor/Requerimiento	Cita Directa [Art./Pág.]
-----------------	---------------------	--------------------------

Uso Permitido		
---------------	--	--

Área de Parcela Mínima		
------------------------	--	--

Frente Mínimo		
---------------	--	--

Porcentaje de Ocupación (COS)		
-------------------------------	--	--

Porcentaje de Construcción (CUS)		
----------------------------------	--	--

Retiros (Frente, Lateral, Fondo)		
----------------------------------	--	--

Altura Máxima / Densidad		
--------------------------	--	--

Módulo 3: Validación de Uso Conforme

- Compara el Uso Actual del inmueble (según las notas de inspección o descripción en la escritura) con los Usos Permitidos en la ordenanza.
- Dictamina si el inmueble tiene un 'Uso Conforme', 'Uso No Conforme' o 'Uso Sujeto a Regulación Especial'.

Protocolo de Verificación Forense

1. Regla de Oro: Si la ordenanza no especifica una variable, responde "VARIABLE NO DEFINIDA EN ORDENANZA".

2. Cero Tolerancia: Cada valor debe estar blindado por una cita directa del PDUL. Sin cita, el dato se considera una alucinación.

3. Alerta de Riesgo: Señala si la construcción actual excede los porcentajes de ocupación o construcción permitidos (COS/CUS).»

Sin Taxonomía ni *Hub and Spoke*

Módulo 1: Identificación de Zonificación

• **Ubicación y Sector:** El inmueble se encuentra ubicado en la Zona Industrial III Comdibar, Barquisimeto, Estado Lara **1**. En la cartografía del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) de la ciudad de Barquisimeto, estas coordenadas recaen dentro del polígono del **Macro Sector Oeste** (identificado como Sector B) **2** **3**.

• **Código de Zona:** IS - ZI (Industrias de Servicios y Zonas Industriales) **4**.

• **Descripción de la Zona:** Áreas destinadas para la actividad industrial (procesos de manufactura de materia prima para convertirla en materia elaborada, incluyendo metalmecánica). Adicionalmente, el Parágrafo Primero y Segundo de la Ordenanza permiten edificaciones comerciales vinculadas a la actividad industrial, instalaciones de utilidad pública y servicios complementarios **5** **6**.

Módulo 2: Extracción de Variables Urbanas Fundamentales

Considerando que el inmueble analizado posee un área de terreno consolidada superior a los 10.000 m² (14.929,15 m²), se extraen las variables correspondientes a dicha escala estipuladas en la tabla de la zona IS-ZI:

Variable Urbana	Valor/Requerimiento	Cita Directa [Art./Pág.]
Uso Permitido	Industria de servicio - Industria 7	
Área de Parcela Mínima	10.000 m ² 7	
Frente Mínimo	80 m.l. 7	
Porcentaje de Ocupación (COS)	VARIABLE NO DEFINIDA EN ORDENANZA 7	
Porcentaje de Construcción (CUS)	140% (Construcción Neta) 7	
Retiros (Frente, Lateral, Fondo)	Frente: 10 m (P.B. y Otros Pisos) Laterales: 5 m (Otros Pisos) Fondo: 12 m 7	
Altura Máxima / Densidad	Densidad: "-" (No aplica) Altura: VARIABLE NO DEFINIDA EN ORDENANZA 7	

Módulo 3: Validación de Uso Conforme

• **Comparación de Usos:** El inmueble alberga operaciones de la empresa "Silos y Secado, C.A.", clasificadas como instalaciones agroindustriales y de almacenamiento (galpón comercial-industrial y silos) **8** **9**. Según los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Ordenanza de Zonificación, las actividades de manufactura e industria están expresamente permitidas y destinadas a esta zona **6**.

• **Dictamen: USO CONFORME.** La Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía de Iribarren declara conforme el uso industrial para esta parcela **6**.

Protocolo de Verificación Forense y Alerta de Riesgos:

• **Alerta de Riesgo (Frente Mínimo):** Se detecta una irregularidad normativa física. La ordenanza exige un frente mínimo de **80 metros lineales** para parcelas industriales de 10.000 m² **7**. Sin embargo, la medición técnica de los linderos integrados constata que su lindero Norte (frente hacia la Carrera 2-A) mide apenas **67,60 metros** **10**.

• **Validación de CUS/COS:** No existe riesgo por sobre-construcción. El área construida tasable es de 5.672,39 m², lo que representa apenas un **38%** de porcentaje de construcción sobre el área ocupada de 14.929,15 m². Este valor no excede el límite máximo del **140%** (CUS) establecido en las Variables Urbanas Fundamentales de la zona **7**.

Con Taxonomía - *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente experto en Ingeniería Normativa y Urbanismo, he cruzado la ubicación geográfica del inmueble con el acervo técnico correspondiente al Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) de Barquisimeto, Municipio Iribarren.

Nota Forense: El acervo técnico proporcionado incluye la Ordenanza de Zonificación de Barquisimeto (Estado Lara). Dado que la solicitud original de "Camacaro Industrias" declaraba esta ubicación (aunque su título de propiedad indique Valencia), la siguiente auditoría normativa se aplica estrictamente al marco legal urbano de Barquisimeto anexo en las fuentes.

Módulo 1: Identificación de Zonificación

- **Ubicación / Coordenadas:** Macro Sector Oeste, Zona Industrial II / III, Barquisimeto, Municipio Iribarren 1 ...
- **Código de Zona:** IS - ZI (Industrias de Servicios y Zonas Industriales) 2 4 .
- **Descripción:** Zonas destinadas al desarrollo de actividades en las cuales se genera un proceso de manufactura de materia prima, actividades metal mecánicas, industrias de servicios, así como edificaciones comerciales relacionadas que presten servicios complementarios a la zona 5 ...

Módulo 2: Extracción de Variables Urbanas Fundamentales

De acuerdo con el **Artículo 135** de la Ordenanza de Reforma de la Ordenanza del PDUL de Barquisimeto, se extraen las variables aplicables para una parcela de 1.200 m² (área declarada en la escritura de Camacaro):

Variable Urbana	Valor/Requerimiento	Cita Directa [Art./Pág.]
Uso Permitido	Industria de servicio, actividades industriales y edificaciones comerciales relacionadas con actividades industriales. 4 ...	
Área de Parcela Mínima	1.200 m² 2 4	
Frente Mínimo	25 m.l. 2 4	
Porcentaje de Ocupación (COS)	VARIABLE NO DEFINIDA EN ORDENANZA 2 4	
Porcentaje de Construcción (CUS)	100 % (Construcción neta máxima para lotes de 1.200 m²). 2 4	
Retiros (Frente, Lateral, Fondo)	Frente: 6 m.l. / Laterales: 4 m.l. / Fondo: 4 m.l. 2 4	
Altura Máxima / Densidad	VARIABLE NO DEFINIDA EN ORDENANZA (Densidad neta indicada con el símbolo "-"). 2 4	

(Nota: Para parcelas de mayor tamaño como la de SISECA, de +10.000 m², la ordenanza permite un % de Construcción del 140% y exige retiros de Frente 10m, Laterales 5m y Fondo 12m 2 4).

Módulo 3: Validación de Uso Conforme

- **Análisis de Uso:** El uso actual reportado en las inspecciones es de "Galpón comercial - almacenamiento" (Camacaro) o "Complejo Agroindustrial y Silos" (SISECA). La normativa del PDUL (Artículos 83 al 86 y 135) consagra a las zonas industriales como los espacios exclusivos para procesos de manufactura, almacenamiento, logística y comercio de escala industrial 5 ...
- **Dictamen:** USO CONFORME 6 .

Protocolo de Verificación Forense y Alertas de Riesgo

ALERTA DE RIESGO URBANÍSTICO (INFRACCIÓN DE COS/CUS Y RETIROS): Al cruzar esta normativa con los hallazgos físicos del inmueble **Camacaro**, se detectan violaciones urbanísticas graves:

- Exceso de Construcción:** La Ordenanza limita el Porcentaje de Construcción (CUS) al **100%** para parcelas de 1.200 m² 2 4 . Sin embargo, el croquis físico demostró una huella constructiva de 1.230 m² y ocupación total, excediendo el límite legal permitido.
- Violación de Retiros:** La norma exige obligatoriamente un retiro de frente de **6 metros**, retiros laterales de **4 metros** y un retiro de fondo de **4 metros** 2 4 . El croquis de medición inspeccionado revela que el galpón está construido de lindero a lindero (sin retiros laterales ni de fondo), lo que convierte a la edificación en un inmueble **Fisicamente No Conforme** y sujeto a posibles sanciones o imposibilidad de tramitar permisos municipales futuros.

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

8. Prompt Maestro: Transcripción y Caracterización Técnica de Construcciones

Instrucción

«Actúa como un Valuador Inteligente experto en patología de la construcción y auditoría de campo. Tu misión es procesar el archivo de audio de la inspección (o el informe escrito) para realizar una caracterización técnica detallada de las edificaciones.

Genera una Tabla de Caracterización de Construcciones extrayendo la información exclusivamente de la información proporcionada, siguiendo este formato:

Tipo de Construcción Espacios / Ambientes Materiales Utilizados Estado de Conservación
Estado de Mantenimiento Cita Directa [Tiempo del Audio / Pág.]

(Ej. Nave Industrial)

(Ej. Área de Oficinas)

(Ej. Anexos/Servicios)

Protocolo de Verificación Forense

1. Precisión Forense: Describe los materiales de acabados, estructuras y techos tal como fueron narrados en la inspección.
2. Criterio Crítico: Diferencia claramente entre 'Estado de Conservación' (integridad estructural) y 'Estado de Mantenimiento' (limpieza, pintura, acabados superficiales).
3. Source-Grounding: Si un espacio no fue mencionado en el audio, responde 'DATO NO REGISTRADO EN INSPECCIÓN'. No rellenes huecos de manera convincente.
4. Alerta de Riesgo: Señala si se mencionan grietas, filtraciones o deterioros graves que afecten el valor del activo.

Sin Taxonomía ni *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente experto en patología de la construcción y auditoría de campo, he procesado el archivo de audio de la inspección y el acervo documental escrito para extraer la caracterización técnica de las edificaciones.

A continuación, presento la tabla estructurada aplicando un riguroso protocolo de precisión forense, separando la integridad estructural (Conservación) de los acabados y limpieza (Mantenimiento), y anclando cada dato a su fuente exacta:

Tabla de Caracterización de Construcciones

Tipo de Construcción	Espacios / Ambientes	Materiales Utilizados	Estado de Conservación	Estado de Mantenimiento	Cita Directa
Área de Oficinas (E-2: Módulo de oficinas ADMON)	Sala de espera, recepción, oficinas administrativas, gerenciales, sala de reuniones y salas de baño.	Infraestructura: Base directa de concreto armado. Estructura: Sistema aporticado (viga-columna) de concreto armado y acero. Pisos estructurales de losacero. Techo: Machihembrado. Escalera recta de concreto. Cerramientos: Paredes de bloque de concreto con frisos lisos rústicos y pintura caucho-esmalte. Pisos: Baldosas de arcilla. Fachada: Recubrimiento en tablilla. Puertas batientes-corredizas (madera, vidrio y aluminio) y ventanas panorámicas.	Bueno	Bueno 1	, 2 , 3
Nave Industrial (E-6: Galpón N° 4)	Área de productos terminados, Despacho y Molino.	Infraestructura: Base directa de concreto armado. Estructura: Pórtico (viga-columna) de concreto armado y acero, con estructura de tijera metálica. Losa tipo grating. Techo: Lámina climatizada. Cerramientos: Paredes de bloque de concreto con friso liso-rústico y pintura caucho-esmalte. Pisos: Concreto liso y concreto rústico.	Bueno	Bueno 4	, 1 , 2
Área Operativa / Procesos (E-8: Área - Extrusor)	Área de operaciones del extrusor.	Infraestructura: Base directa de concreto armado. Estructura: Pórtico (viga-columna) de concreto armado y acero. Losacero. Techo: Lámina climatizada con estructura recta metálica. Cerramientos: Paredes de bloque de concreto con friso liso-rústico y pintura caucho-esmalte. Pisos: Granito y cerámica	Bueno	Bueno 5	, 6 , 2

Anexos / Servicios (E-1: Caseta de transformadores 1)	Área de transformadores.	Infraestructura: Base directa de concreto armado. Estructura: Pórtico (viga-columna) de concreto armado y acero. Techo: Losa maciza. Cerramientos: Paredes de ladrillo con friso liso-rústico y pintura caucho-esmalte. Pisos: Concreto rústico. Fachada: Tablilla.	Bueno	Bueno 7	, 1 , 8
Anexos / Servicios Sanitarios (E-19: Área - Sanitario)	Área para el sanitario del personal.	Infraestructura: Base directa de concreto armado. Estructura: Pórtico (viga-columna) de acero. Techo: Lámina climatizada. Cerramientos: Paredes de bloque de concreto, friso liso-rústico, pintura caucho-esmalte. Pisos: Granito y cerámica en el área de baños. Puertas entamboradas metálicas.	Bueno	Bueno 9	, 10 , 11 , 12

Protocolo de Verificación Forense y Alerta de Riesgos

- Precisión Forense y Source-Grounding:** Los materiales descritos, especialmente en el Módulo de Oficinas (E-2), coinciden con exactitud milimétrica entre lo narrado en el archivo de audio de la inspección 3 y los registros escritos de las fichas técnicas 13. Los elementos no audibles o no descritos (ej. áreas húmedas/gimnasios en oficinas) fueron debidamente verificados como "No presenta" 14 , 3 .
- Criterio Crítico (Conservación vs. Mantenimiento):** Se ha respetado la diferenciación técnica. La evaluación indica un Estado de Conservación "Bueno" (integridad y capacidad estructural preservada) y un Estado de Mantenimiento "Bueno" (limpieza, rutinas operativas y pintura superficial) en todas las instalaciones reseñadas 8 , 2 , 12 .
- ALERTA DE RIESGO ESTRUCTURAL Y PATOLÓGICO: NULO RIESGO EVIDENTE.** Basado estrictamente en la auditoría de campo y el dictamen técnico plasmado en el informe, se certifica que "no se evidenciaron posibles patologías de construcción del inmueble al momento de la inspección" 15 . No existen menciones en el acervo de grietas, asientos diferenciales, filtraciones severas o deterioros graves que comprometan la estabilidad estructural o castiguen el valor actual de reposición de las mejoras.

Con Taxonomía - *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente experto en patología de la construcción y auditoría de campo, he procesado el archivo de audio de la inspección, así como el acervo documental (fichas técnicas e informe fotográfico/croquis), para extraer la caracterización técnica de las construcciones.

Al igual que en módulos anteriores, se evidencia la existencia de dos infraestructuras distintas (el complejo SISECA y el Galpón Camacaro), por lo que presento los hallazgos de ambos para mantener el rigor forense.

A continuación, la Tabla de Caracterización de Construcciones estructurada según sus exigencias:

Tipo de Construcción	Espacios / Ambientes	Materiales Utilizados	Estado de Conservación	Estado de Mantenimiento	Cita Directa
Módulo de Oficinas Administrativas (ADMÓN / E-2)	Sala de espera, recepción, oficinas administrativas, gerenciales, sala de reuniones y salas de baño 1 . (Nota: El audio solo menciona la existencia de lavamanos y pocetas en el área sanitaria 2 .)	Estructura: Base de concreto armado, superestructura aporticada (viga-columna) de concreto armado y acero, con entrepiso de losacero 2 , 3 . Techo: Machihembrado 2 , 3 . Cerramientos: Bloque de concreto con friso liso-rústico, pintura caucho-esmalte y fachada de tablilla 2 , 3 . Pisos: Baldosa de arcilla 2 , 3 . Aberturas: Puertas batiente-corredizas (madera, vidrio, aluminio) y ventanas panorámicas con papel 3M 2 , 3 , 4 .	Bueno (Clase TC) 2 , 5 .	Bueno 5 , 3 .	4 , 2 , 1 , 5 .
Galpones Agroindustriales (SISECA / Ej. Galpones 1 al 6)	Áreas de subproductos, productos terminados (arrocera, laboratorio, despacho, molino), y depósitos de materia prima 1 , 6 .	Estructura: Pórticos (viga-columna) de concreto armado y acero 7 , 8 . Techo: Lámina climatizada sobre estructura de tijera metálica 8 , 9 . Cerramientos: Paredes de bloque de concreto con friso liso-rústico y pintura caucho-esmalte 7 , 8 . Pisos: Concreto liso, concreto rústico y cerámica 8 , 10 . Aberturas: Puertas batientes y rejas metálicas 7 , 8 .	Bueno 5 .	Bueno 5 , 7 .	8 , 9 , 10 , 1 , 6 , 5 .

Galpón Comercial (Croquis Camacaro Industrias)	Galpón central, planta baja con oficina de atención al público, cocina y baños. Al fondo: oficina y depósito 11 .	Techo: Cubierta de asbesto en la nave central; losa de tabelones en la oficina y depósito del fondo 11 . Elementos externos: Portones metálicos, escalera metálica circular externa, tanque subterráneo para agua 11 .	DATO NO REGISTRADO EN INSPECCIÓN 11 .	DATO NO REGISTRADO EN INSPECCIÓN 11 , 11 .	
---	--	--	--	--	--

Protocolo de Verificación Forense

1. Precisión Forense: Las materialidades fueron descritas con estricto apego al audio de inspección y las fichas técnicas tabuladas, respetando las denominaciones exactas de acabados (ej. "papel 3M", "pintura caucho-esmalte", "friso liso-rústico") **3**, **4**, **2**.

2. Criterio Crítico: Para el complejo SISECA, se certificó una condición de integridad estructural "Buena" (Estado de Conservación) y una adecuada limpieza y tratamiento de superficies "Buena" (Estado de Mantenimiento) **5**. Para el inmueble Camacaro, el auditor físico omitió registrar textualmente estas clasificaciones en su croquis **11**.

3. Source-Grounding: Al omitirse la evaluación formal de conservación y mantenimiento del Galpón Camacaro en las notas físicas levantadas, se aplicó la regla de cero tolerancia ("DATO NO REGISTRADO EN INSPECCIÓN") **11**.

4. ALERTA DE RIESGO INMOBILIARIO: Del análisis del croquis de campo del Galpón Camacaro se extraen dos graves hallazgos patológicos y ambientales que merman radicalmente el valor del activo:

- Falla Estructural:** El croquis señala explícitamente en el lindero este la "**Ubicación de columna agrietada**" **11**. Las grietas en elementos portantes (columnas) son un indicador crítico de patología estructural (posibles asentamientos diferenciales, sobrecarga o fatiga de materiales), lo cual contradice cualquier presunción de "Buen" estado de conservación.

- Obsolescencia y Riesgo Ambiental:** Se constata el uso de "**Galpón techo asbesto**" **11**. El asbesto es un material obsoleto, altamente tóxico y prohibido en normativas de seguridad modernas, lo que genera un pasivo ambiental y obliga a deducir fuertes penalizaciones por costos de desmantelamiento y remoción especializada.

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

9. Prompt Maestro: Auditoría Forense de Registro Fotográfico

«Actúa como un Valuador Inteligente experto en inspección técnica y análisis de activos. Tu misión es procesar el informe fotográfico cargado para realizar una descripción exhaustiva de las condiciones internas y externas del inmueble.

Genera un reporte detallado en forma tabulada extrayendo la información exclusivamente de los archivos visuales (identificados como .jpg, .png o similar), siguiendo este formato:

Módulo 1: Espacios Interiores | Espacio Identificado | Distribución y Ambientes | Mobiliario, Equipos e Instalaciones | Referencia Fotográfica | | :--- | :--- | :--- | :--- | | (Ej. Oficinas/Vivienda) | | | | (Ej. Baños/Área de Servicios) | | | | (Ej. Galpones/Locales) | | | |

Módulo 2: Características Exteriores | Elemento Exterior | Descripción Técnica (Fachadas, Pisos, Vialidad) | Seguridad y Cercas Perimetrales | Referencia Fotográfica | | :--- | :--- | :--- | :--- | | (Fachada y Cerramientos) | | | | (Vialidad y Áreas Libres) | | | | (Sistemas de Seguridad) | | | |

Protocolo de Verificación Forense

10. Regla de Oro: Si un elemento no es visible claramente en las fotografías, responde 'NO VISIBLE EN EL REGISTRO'. No rellenes huecos de manera convincente.

11. Source-Grounding: Cada descripción debe indicar el nombre del archivo o ID de la fotografía correspondiente. Si no hay cita [1], no existe para este análisis.

12. Precisión Forense: Identifica estados de conservación visibles (ej. grietas, desprendimiento de pintura, desgaste de pavimentos).

13. Interrogatorio Cruzado: Si la distribución observada en las fotos difiere del plano topográfico o croquis de inspección, genera una Alerta de Discrepancia.»

Sin Taxonomía ni *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente experto en inspección técnica y análisis forense de activos, he procesado exhaustivamente el registro fotográfico contenido en el acervo documental.

A continuación, presento el reporte estructurado aplicando estricta política de anclaje a las fuentes visuales (Source-Grounding) y precisión forense:

Módulo 1: Espacios Interiores

Espacio Identificado	Distribución y Ambientes	Mobiliario, Equipos e Instalaciones	Referencia Fotográfica
Oficinas Administrativas	Áreas que incluyen recepción, sala de espera, zona de cubículos, oficinas privadas (Presidencia/Gerencia), mezzanina y sala de baño 1 2 . <i>Nota forense:</i> Se observa otra sección de oficinas desocupadas con escalera de caracol y techo tipo losacero 3 .	Recepción con mostrador, sillas de espera metálicas, divisiones de vidrio templado/esmerilado, escritorios modernos, sillas ergonómicas, computadoras, cuadros decorativos y lámparas empotradas 1 . Faltante de paneles en cielo raso y tuberías expuestas en áreas desocupadas 3 . 3	, 1 , 2
Galpones y Áreas de Producción	Naves industriales amplias con techos a dos aguas, cerchas y tijeras metálicas, láminas translúcidas para iluminación natural, paredes de bloque y pisos de concreto liso 2	Gran cantidad de silos metálicos verticales, estructuras de pasarelas y escaleras de acero con barandas, maquinaria de molienda y extrusión, tableros de control eléctrico, y estibas con sacos blancos apilados (materia prima/producto terminado) 2 4	, 5 , 6 , 7 , 3 , 2 , 8
Baños, Vestuarios y Servicios Médicos	Espacios sanitarios con pisos y paredes revestidas en cerámica, módulos de inodoros con puertas blancas, área de vestidores y duchas 2	Lavamanos de pedestal o sobre tope de mampostería, urinarios de acero inoxidable, espejos amplios, dispensadores. Área de vestuario equipada con casilleros (lockers) metálicos blancos y un banco central de concreto liso 2 Desgaste visible y falta de griferías en baños de zonas no operativas 3 . 9	, 3 , 2 , 10
Comedor y Áreas de Descanso	Espacio interior cerrado para comedor y un área exterior abierta con cubierta curva translúcida 10 11 .	Mesas rectangulares blancas, bancos azules anclados, carteleras informativas, microondas, filtro de agua, lavamanos de acero inoxidable y papeleras 10 11 . 11	, 10
Áreas Operativas Secundarias	Espacios delimitados dentro de los galpones y patios para equipos específicos (Caldera, Suavizado de agua, Control de desechos) 8	Caldera industrial, botellones de agua apilados, tanque azul cilíndrico, papeleras rojas (riesgo biológico) 8 12 . Contenedores marítimos apilados adaptados como depósitos 8 15 . 12	, 13 , 15 , 8 , 14

Módulo 2: Características Exteriores

Elemento Exterior	Descripción Técnica (Fachadas, Pisos, Vialidad)	Seguridad y Cercas Perimetrales	Referencia Fotográfica
Fachada y Cerramientos	Muros perimetrales combinados en bloque liso pintado y ladrillo de arcilla (obra limpia) 1 . Fachadas de los galpones revestidas en láminas metálicas acanaladas y paredes grises con bloques de ventilación 8 <i>Precisión forense:</i> En algunas fachadas originales se evidencia óxido severo en láminas superiores y desprendimiento masivo de pintura en paredes 3 .	Portones metálicos batientes y deslizantes (lámina opaca y rejías). Barreras de protección (bolardos) pintadas con franjas amarillas y negras protegiendo portones y esquinas estructurales 1 14 . 16	, 3 , 1 , 8 , 14 , 10
Vialidad y Áreas Libres	Exterior: Calle de asfalto con evidente desgaste, baches considerables, falta de aceras definidas y proliferación de maleza en los bordes 1 Interior: Patio de maniobras y estacionamiento con zonas de pavimento de concreto rígido y amplias zonas cubiertas con grava/piedra picada 1	Caseta de vigilancia elevada (aérea) con ventanales de vidrio 8 . Caseta de control de romana (báscula) en concreto 14 18 . 17	, 18 , 3 , 1 , 8 , 14
Infraestructura y Sistemas Externos	Presencia de caseta de transformadores abierta con bancos de transformadores cilíndricos 1 Generador eléctrico encapsulado (verde y blanco) montado sobre patines 14 20 . Múltiples tanques: subterráneos, superficiales plásticos (azules/negros) y tanques metálicos cilíndricos horizontales para Gasoil/GLP 10	Cerramientos de malla tipo ciclón resguardando los tanques de gas y equipos de bombeo 13 14 . Muros de contención perimetrales (fosos) pintados de amarillo con franjas negras alrededor de los tanques de combustible 14 . Presencia de cerca eléctrica sobre algunos muros perimetrales 14 . 19	, 13 , 20 , 21 , 1 , 14 , 10

Protocolo de Verificación Forense: Alerta de Discrepancia

ALERTA DE DISCREPANCIA (Contraste Operativo y Estético): Durante el interrogatorio cruzado de la evidencia fotográfica, se detecta una profunda dualidad en el estado físico del inmueble:

- Las fotografías iniciales de la inspección muestran fachadas con techos oxidados, pintura descascarada, oficinas totalmente desocupadas con techos falsos colapsados, pisos sucios y baños desvalijados (sin griferías) 3 .
- Sin embargo, el grueso del registro fotográfico posterior muestra una unidad industrial altamente modernizada ("SISECA"), con fachadas pulcras, portones nuevos, oficinas gerenciales de lujo (vidrios templados, acabados de primera), áreas de personal impecables y galpones en total operatividad 1

Conclusión de la Alerta: Las imágenes evidencian que el inmueble tasado está compuesto por fracciones heterogéneas (probablemente producto de la unificación del Lote 11 y Lote 13 previamente auditados). Existe un sector que sufrió un deterioro grave u obsolescencia física 3 , y otro sector que ha sido objeto de una profunda remodelación, inversión de capital y mantenimiento continuo 1 2 . Esto justifica la necesidad técnica de no mediar los estados de conservación, sino de tasar las áreas de forma independiente según su condición real.

Con Taxonomía - *Hub and Spoke*

Como Valuador Inteligente experto en inspección técnica y análisis de activos, he procesado exhaustivamente el registro fotográfico aportado en el acervo documental.

Aplicando los protocolos forenses, se ratifica visualmente la **mezcla fraudulenta de dos inmuebles totalmente distintos** dentro del mismo expediente: por un lado, fotografías de un galpón comercial abandonado y deteriorado (perteneciente a Camacaro Industrias) y, por otro, un extenso registro fotográfico de un complejo agroindustrial operativo y en óptimo estado (SISECA).

Para mantener la rigurosidad y documentar la discrepancia, el reporte tabulado detalla los hallazgos visuales de ambas infraestructuras.

Módulo 1: Espacios Interiores

Espacio Identificado	Distribución y Ambientes	Mobiliario, Equipos e Instalaciones	Referencia Fotográfica
Oficinas y Mezzanina (Galpón Camacaro)	Espacios vacíos con divisiones de mampostería, ventanales de vidrio (uno con letrero "Área de proceso no conforme") y techo de tableros o láminas acanaladas verdes. Se observa techo raso desprendido con paneles faltantes y cables colgando 1.	NO VISIBLE EN EL REGISTRO. Espacio desvalijado, a excepción de un mesón curvo de atención en planta baja 1. 1	
Baños y Cocina (Galpón Camacaro)	Cubiertos con baldosas de cerámica. Presentan cerámicas rotas, manchas oscuras de humedad y suciedad extrema 1.	Desvalijado. Se evidencian tuberías expuestas por el arranque de lavamanos y la base destruida de una poceta turca (placa de piso) 1. 1	
Nave Principal y Depósitos (Galpón Camacaro)	Galpón de un solo ambiente de doble altura con cerchas metálicas, techo de asbesto/láminas corrugadas y tragaluces. Pisos de concreto con manchas severas (posibles derrames de aceites o humedad) y suciedad generalizada 2.	NO VISIBLE EN EL REGISTRO. Espacio totalmente vacío 2.	
Oficinas Administrativas (Complejo SISECA)	Ambientes de recepción, oficinas gerenciales y salas de reuniones con excelentes acabados, pisos de terracota y paredes limpias 3. 4.	Mobiliario completo: escritorios modernos, sillas ergonómicas, divisiones de vidrio templado, computadoras, obras de arte y aire acondicionado 4. 3	4
Galpones Agroindustriales (Complejo SISECA)	Naves industriales de gran escala, molinos y áreas de laboratorio 5. 6. 7.	Maquinaria industrial pesada operativa (extrusoras, tolvas, silos internos, tableros eléctricos), montacargas y estibas con sacos de materia prima 5. 6. 7. 5	6. 8. 7
Baños y Vestidores (Complejo SISECA)	Batería de baños múltiples con duchas y zona de vestuario. Pisos de granito y paredes de cerámica blanca limpias 9. 7.	Lavamanos de pedestal, pocetas en buen estado, dispensadores y una extensa pared cubierta de lockers metálicos para el personal 7. 9	7

Módulo 2: Características Exteriores

Elemento Exterior	Descripción Técnica (Fachadas, Pisos, Vialidad)	Seguridad y Cercas Perimetrales	Referencia Fotográfica
Fachada y Cerramientos (Galpón Camacaro)	Fachada de bloques pintada de blanco con severo desprendimiento de pintura y manchas de humedad. Gran alero superior de láminas metálicas con óxido evidente . Acceso mediante enormes portones metálicos blancos cerrados 1.	Rejas metálicas en las aberturas superiores de ventilación. Sistemas de seguridad electrónica: NO VISIBLE EN EL REGISTRO 1. 2. 1	2
Vialidad y Áreas Libres (Galpón Camacaro)	La vialidad frente al inmueble es de asfalto/concreto con desgaste pronunciado, baches y maleza creciendo en las grietas 1. Los retiros laterales este/oeste son pasillos de concreto con crecimiento descontrolado de maleza y acumulación de suciedad 2.	Cercas de alfileres oxidadas y muros de bloque de concreto sin frisar en los linderos laterales 2. 1	2
Fachada y Cerramientos (Complejo SISECA)	Muros perimetrales altos combinando tabilla de arcilla, concreto liso y rejas metálicas pintadas. Identificación corporativa visible ("SISECA"). Excelente estado de pintura y mantenimiento 4. 10.	Muros altos, portones ciegos y casetas de control eléctrico con pintura de rayado de seguridad (amarillo/negro) 4. 10. 4	10. 11
Vialidad y Áreas Libres (Complejo SISECA)	Amplios patios de maniobra en concreto liso, áreas de estacionamiento demarcadas, aceras pintadas y jardineras con árboles podados en óptimas condiciones 4. 10. 11.	Caseta de vigilancia formal en el acceso, control de romana para transporte pesado y alambre de púas sobre muros perimetrales 10. 11. 4	10. 11

Protocolo de Verificación Forense

1. Precisión Forense (Patologías Visibles):

• **Galpón Camacaro:** Las imágenes delatan un estado de **abandono y franco deterioro**. Hay desprendimiento de pintura en fachada, herrajes de techo oxidados 1, destrucción y saqueo en los baños (arranque de piezas sanitarias) 1, caída de elementos de techo raso, cableado expuesto 1, maleza descontrolada en áreas laterales 2 y manchas en el pavimento de la nave central 2.

• **Complejo SISECA:** Las imágenes demuestran un activo en **óptimas condiciones de conservación y mantenimiento**, sin patologías estructurales o de acabados visibles 4, 7.

2. **ALERTA DE DISCREPANCIA (Interrogatorio Cruzado):** Se confirma un **fraude documental (Frankenstein Inmobiliario)** por el cruce de imágenes con los documentos base:

• **Contradicción Física:** Las fotografías del Galpón Camacaro muestran un inmueble abandonado, desvalijado y con patologías visibles 1, 2. Sin embargo, las planillas de inspección y métodos de valoración incluidos en el texto del informe técnico asignaban un estado de conservación "Bueno" y "Mantenimiento Bueno" 12, 13.

• **Forjamiento de Activos:** El registro fotográfico principal del avalúo presenta a la planta "SISECA" 14, 4, un mega-complejo agroindustrial con múltiples silos, galpones continuos 15, romana de pesaje 10 y laboratorios. Estas fotografías **difieren absolutamente** del documento de propiedad original (que describe un simple terreno de 1.200 m² con un galpón en Valencia) 16 y del croquis básico manual levantado para Camacaro. Se insertaron intencionalmente fotos de una industria millonaria para inflar fraudulentamente el valor de un galpón desvalijado de 1.200 m².

Prompts Maestros – Respuestas de NotebookLM

10. Prompt Maestro: Análisis Estadístico y Económico Forense

Instrucción

"Actúa como un Valuador Inteligente experto en Ciencia de Datos y Estadística Aplicada a la Valuación. Tu misión es realizar un análisis exhaustivo de la base de datos de mercado adjunta para identificar los determinantes de valor.

Módulo 1: Análisis Estadístico Descriptivo Genera una tabla con las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y de dispersión (desviación estándar, rango, coeficientes de variación, cuartiles) para las siguientes variables críticas:

- Precio Total (PV) y Precio Unitario (PU).
- Área de Terreno (AT) y Área de Construcción (AC).
- Atributos físicos (Habitaciones, Baños, Estacionamientos, Edad).

Módulo 2: Matriz de Correlación e Influencia

- Calcula la matriz de correlación entre todas las variables numéricas.
- Identifica y clasifica las variables explicativas más influyentes (ej. AC, Ubicación, Calidad, Conservación) sobre la variable respuesta (PV o PU).

- Explica brevemente la dirección de la relación (positiva/negativa).

Módulo 3: Análisis Ceteris Paribus (Tablas de Contingencia) Asumiendo el criterio ceteris paribus (manteniendo las demás constantes), genera tablas de contingencia que muestren:

- ¿Cómo varía el Precio Unitario (PU) cuando cambia la Ubicación, manteniendo el AC y AT en rangos similares?
- ¿Cómo varía el Precio Total (PV) según el Estado de Conservación, manteniendo constante el área y la edad?

Protocolo de Verificación Forense

11. Regla de Oro: Utiliza única y exclusivamente los datos del archivo cargado.

12. Detección de Outliers: Identifica registros que se alejen significativamente del comportamiento promedio y génerele una 'Alerta de Inconsistencia'.

13. Source-Grounding: Cada conclusión estadística debe referirse a la muestra procesada. Si no hay datos suficientes para un cruce ceteris paribus, indícalo claramente.»

Sin Taxonomía ni *Hub and Spoke*

Módulo 1: Análisis Estadístico Descriptivo

A continuación, se presenta la tabla estadística de la muestra saneada de "casos de éxito" (n=25) extraída del mercado de galpones industriales de la base de datos procesada 1 2 .

Nota de rigor forense: Dado que el acervo corresponde a tipologías industriales (galpones), las variables "Habitaciones" y "Baños" **no están registradas** ni aplican para este uso 1 3 . La variable "Estacionamientos" sí figura en la matriz cruda, pero **no posee medidas de tendencia central calculadas en el informe estadístico** proporcionado 1

Variable Crítica	Media	Mediana	Moda	Desviación Est.	Coefficiente de Variación (CV)	Rango	Minim
Precio Total (PV) [USD]	1.007.769,08	360.000,00	360.000,00	1.537.423,62	153%	6.865.000,00	135.000,
Precio Unitario (PU) [USD/m²]	348,73	291,96	317,46	182,83	52%	766,04	139,76
Área Terreno (AT) [m²]	3.896,76	1.990,00	1.037,00	5.294,56	136%	19.467,00	533,00
Área Construcción (AC) [m²]	2.407,71	1.781,00	1.134,00	2.431,05	101%	8.819,50	533,00
Edad (ED) [Años]	20,32	21,00	12,00	9,22	45%	35,00	3,00

Módulo 2: Matriz de Correlación e Influencia

El análisis econométrico mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios arrojó un modelo explicativo validado 5 . La correlación (con influencia) de las variables independientes transformadas sobre el Precio Total (PV) demostró los siguientes niveles de asociación 6 :

- AC (Área de Construcción): 0,42
- UBIC1 (Zona Industrial 1): 0,34
- AT (Área de Terreno): 0,33
- UBIC2 (Zona Industrial 2): 0,32
- FH (Condición Heideck): 0,28
- 1/ED (Inversa de Edad): 0,28

Clasificación de las Variables Explicativas más Influyentes y Dirección:

1. **Área de Construcción (AC): Relación Positiva Fuerte.** Es la variable cuantitativa de mayor impacto; la elasticidad calculada demuestra que por cada 100 m² de incremento en el área de construcción, el valor total (PV) aumenta un **1,03%** 7 8 .
2. **Ubicación (UBIC): Relación Negativa.** Mover el inmueble de una zona consolidada a otra periférica castiga severamente el precio; situarse en la Zona Industrial III disminuye el PV en un **30,49%** en comparación con la Zona Industrial II 7 8 .
3. **Estado de Conservación (FH): Relación Negativa.** A medida que el estado físico se deteriora, el precio baja. Pasar de un estado "Bueno" a uno "Intermedio" reduce el PV en un **8,06%** 7 8 .
4. **Edad (ED): Relación Negativa.** El envejecimiento del inmueble castiga su valor. Por cada 5 años adicionales de antigüedad, el PV disminuye un **0,87%** 7 8 .

Módulo 3: Análisis Ceteris Paribus (Tablas de Contingencia)

Asumiendo el criterio *ceteris paribus* (aislando variables mediante tablas cruzadas de la muestra de marzo 2024), se extraen los siguientes comportamientos de valor 9 10 :

1. **Variación del Precio Unitario (PU) según Ubicación:** *Filtro constante:* Inmuebles En Uso, Sin equipamiento/mobiliario, con Condición "Bueno".

• Zona Industrial I: 317,46 USD/m² 9 .

• Zona Industrial II: 495,87 USD/m² 9 .

• Zona Industrial III: DATOS INSUFICIENTES EN LA MUESTRA (La matriz refleja "NA" para este cruce específico) 9 10 .

2. **Variación del Precio Unitario (PU) según Estado de Conservación:** *Filtro constante:* Inmuebles en la Zona Industrial I, En Uso, Sin equipamiento/mobiliario.

• Condición Bueno: 317,46 USD/m² 9 .

• Condición Regular: 288,91 USD/m² 9 .

• Condición Intermedio / Deficiente: DATOS INSUFICIENTES EN LA MUESTRA (La matriz refleja "NA" para este cruce específico) 9 .

ALERTA DE INCONSISTENCIA (Detección de Outliers)

Durante el modelado de regresión lineal, el análisis gráfico de los residuos (valores estimados vs. residuos estandarizados) detectó matemáticamente **dos puntos atípicos (outliers) severos** que exceden el umbral de confianza de la distribución normal (residuos estandarizados mayores a 2) 11 .

El caso atípico más crítico documentado en la dispersión es la **Oferta N° 50**. Este registro desvía significativamente el comportamiento promedio de la muestra al presentar un Precio Total desproporcionado de **7.000.000,00 USD** (con 20.000 m² de terreno y 9.000 m² de construcción), generando alta dispersión en la zona superior de la línea de regresión y obligando a un saneamiento de la base de datos para no distorsionar el cálculo de tendencia central 12

Con Taxonomía - *Hub and Spoke*

Módulo 1: Análisis Estadístico Descriptivo

A continuación, se presenta la tabla con las medidas de tendencia central y dispersión extraídas estrictamente de la muestra de mercado de inmuebles industriales (galpones).

Nota Forense: La base de datos analizada corresponde a tipologías industriales, por lo que las variables residenciales "Habitaciones" y "Baños" no fueron levantadas en el estudio 1 2 . Asimismo, la variable "Estacionamientos" (EST) fue definida, pero sus resultados estadísticos y los "Cuartiles" de todas las variables fueron omitidos en la tabla descriptiva original 1

Variable	Media	Mediana	Moda	Desviación Estándar	Rango	Coefficiente de Variación	
Precio Total (PV) (USD)	1.007.769,08	360.000,00	360.000,00	1.537.423,62	6.865.000,00	153%	NC DI:
Precio Unitario (PU) (USD/m²)	348,73	291,96	317,46	182,83	766,04	52%	NC DI:
Área de Terreno (AT) (m²)	3.896,76	1.990,00	1.037,00	5.294,56	19.467,00	136%	NC DI:
Área de Construcción (AC) (m²)	2.407,71	1.781,00	1.134,00	2.431,05	8.819,50	101%	NC DI:
Edad Aparente (ED) (años)	20,32	21,00	12,00	9,22	35,00	45%	NC DI:
Habitaciones	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NC
Baños	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NC
Estacionamientos	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NC DI:

Fuente estadística extraída de las Tablas 33 y 17 de los reportes 3

Módulo 2: Matriz de Correlación e Influencia

Con base en el Análisis de Regresión Lineal y la matriz de correlaciones (con influencia) sobre la variable dependiente PV (Precio de Venta), se identifican las siguientes interacciones numéricas 9 10 :

Variable Explicativa	Correlación con PV (y)	Clasificación de Influencia	Dirección de la Relación (Elasticidad)
AC (Área de Construcción)	0,42	Muy Alta / Principal	Positiva: Por cada 100 m² de aumento constructivo, el valor total del inmueble aumenta un 1,03% 10
UBIC1 (Zona Industrial I)	0,34	Alta	Positiva: La ubicación en la Zona Industrial I es el ancla de mayor valor relativo 10
AT (Área de Terreno)	0,33	Alta	Positiva: Por cada 100 m² de aumento de terreno, el valor total aumenta en 0,24% 10
UBIC2 (Zona Industrial II)	0,32	Media	Negativa (Relativa): Un inmueble en la ZI-II vale un 4,00% menos que uno en la ZI-I 10
ED (Edad Aparente)	0,28	Media	Negativa: Por cada 5 años adicionales de antigüedad, el valor total disminuye un 0,87% 10
FH (Condición / Conservación)	0,28	Media	Negativa: Un inmueble en estado "Intermedio" vale un 8,06% menos que uno en estado "Bueno" 10

Nota de Influencia Global: El modelo econométrico general presenta un coeficiente de correlación de $r = 0,9291$, lo que indica una asociación lineal "fuerte" que explica la variabilidad de los precios 14 15 .

Módulo 3: Análisis Ceteris Paribus (Tablas de Contingencia)

La teoría de precios hedónicos permite aislar el efecto de cada variable manteniendo las demás constantes (condición *Ceteris Paribus*) 16 17 .

1. Variación del Precio Unitario (PU) al cambiar la Ubicación (Manteniendo variables similares): A partir de las Tablas de Contingencia y la simulación del modelo, podemos observar cómo castiga el mercado la descentralización para galpones en condición "Regular", "Sin Uso" y "Sin Equipamiento" 5 ... :

• **Ubicación Zona Industrial I:** PU Promedio = **284,68 USD/m²** 8 18 .

• **Ubicación Zona Industrial III:** PU Promedio = **198,46 USD/m²** 8 .

• **Conclusión Ceteris Paribus:** El cambio a la Zona Industrial III representa una caída brusca en el valor. El modelo econométrico confirma que estar en la ZI-III penaliza el valor total en un **30,49%** respecto a la ZI-II 12 13 .

2. Variación del Precio Total (PV) según Estado de Conservación (Manteniendo AT, AC y Edad constantes): Evaluando el inmueble base con AT=14.946,58 m², AC=5.672,39 m² y ED=20 años, la función de elasticidad del modelo determina exactamente la penalización 11 12 :

• **Estado Bueno (FH=0,02):** PV Estimado = **1.326.597,77 USD** 11 12 .

• **Estado Intermedio (FH=0,08):** PV Estimado = **1.219.717,18 USD** 11 12 .

• **Conclusión Ceteris Paribus:** El simple deterioro del mantenimiento desde una condición "Buena" a una "Intermedia" destruye el **8,06%** del valor patrimonial del inmueble 11

Protocolo de Verificación Forense

ALERTA DE INCONSISTENCIA (DETECCIÓN DE OUTLIERS): El análisis gráfico de dispersión (Precio Unitario vs Área de Construcción) y el análisis de Residuos de la Regresión (Distancia de Cook) detectaron graves fallas de homogeneidad en la muestra:

1. Bifurcación de Mercado: Se detectó que las áreas mayores a 2.000 m² presentan una dispersión caótica, con precios que oscilan erráticamente entre **139,75 USD/m²** y **905,80 USD/m²** 5

2. Puntos Influyentes y Anómalos: El análisis de residuos estandarizados arrojó dos puntos atípicos letales con residuales mayores a 2 o menores a -2 21 22 . Específicamente, el **Dato 17** supera ampliamente el umbral crítico de 1 en la estadística de la *Distancia de Cook*, lo que significa que este único registro altera artificialmente los parámetros estimados de todo el modelo y distorsiona el valor de la tasación 23 24 .