

DATOS GENERALES

EMPRESA
AEROCABLES S.A.

NIT
900.123.456-7

EQUIPO
Hyster H50CT

DIRECCIÓN DE SERVICIO
Calle 100 # 45-67, Edificio Centro Empresarial, Piso 4, Bogotá

SERIAL
A213B12345

CONTACTO
Carlos Ramírez

TELÉFONO CONTACTO
+57 300 123 4567

CORREO CONTACTO
cramirez@aerocables.com

RESPONSABLE
Juan Pérez

HORÓMETRO
15200 → 15250

DETALLE DEL SERVICIO

El equipo presenta fallas al arrancar en las mañanas. Se revisa sistema eléctrico y batería.

OBSERVACIONES

Se recomienda reemplazar la batería en el corto plazo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	ACTIVIDAD (CÓDIGO / DESCRIPCIÓN)	ESTADO	TÉCNICO	OBSERVACIONES
------	----------------------------------	--------	---------	---------------

Sin actividades registradas por código para esta orden

TÉCNICOS ASIGNADOS

TÉCNICO	FECHA/HORA SALIDA	FECHA/HORA REGRESO	TIEMPO
Técnico 1	16/07/2026 08:00	16/07/2026 17:00	9h 0m

REPUESTOS E INSUMOS

ITEM	ORIGEN	CANTIDAD	UNIDAD	P.UNIT.	TOTAL
Filtro de Aceite	PLANTILLA	1	UND	\$ 50.000	\$ 50.000
Aceite Motor	MANUAL	4	GL	\$ 25.000	\$ 100.000
Filtro de Aire	COTIZACIÓN	1	UND	\$ 200.000	\$ 200.000
Total Repuestos					\$ 350.000

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Total Mano de Obra	\$ 150.000
Total Repuestos	\$ 350.000
Subtotal	\$ 500.000
Impuesto (19%)	\$ 95.000
TOTAL FINAL	\$ 595.000

Notas: Trabajo realizado satisfactoriamente.

TÉCNICO RESPONSABLE

RECIBIDO A CONFORMIDAD