

# Minuta de Relevamiento REPORTS - Reporte Japón



INGENIERIA DE SOFTWARE

#### **GOLDIS S.A.**

Ayacucho 330 Piso 3 Oficina B CPA - X5000JUH Córdoba - Argentina Tel: (0351) - 4112200 - 5709930 Web site: http://www.goldis.com.ar



## DENSO Manufacturing Argentina – Minuta de Relevamiento

Ayacucho 330 Piso 320 15(09/2006 Rev 01

CPA – X5000JUH Córdoba – Argentina

Tel: (0351) - 4112200 Web site: http://www.goldis.com/ar **Fecha**: 16/07/2008

## Participantes:

Nombre	Cargo	Rol	Notificado/ Convocado	Presente
			С	Si
			С	Si

#### **Aspectos Relevados:**

En los siguientes párrafos, se enunciarán los temas tratados durante el relevamiento realizado en DENSO ARGENTINA en relación con el Reporte Japón elaborado por el Área de Calidad.

La Compañía genera un reporte que para enviarlo a DENSO JAPÓN en el que contiene para cada mes de año calendario el detalle de aquellas piezas que han sido rechazadas por Toyota Argentina S.A. El origen de los datos son los índices calculados en el Reporte Interno. El documento cuenta de dos partes principales:

- Problemas Críticos de Calidad:
- Vendor

A continuación se describirá en detalles cada uno de los puntos a tener en cuenta en la generación del Reporte.

#### Problemas críticos de calidad

El cual contiene un listado de aquellos problemas críticos de calidad surgidos en la línea de producción pero que no está siendo utilizado por el Departamento de Calidad.

#### **Vendor**

Aquí se tienen en cuenta aquellas piezas que han sido rechazadas por el Cliente, por lo que para cada mes del corriente año calendario se indican las piezas rechazadas y las entregadas, aplicando la fórmula:

Cantidad Piezas Rechazadas \* 100

Cantidad Piezas Producidas



## DENSO Manufacturing Argentina - Minuta de Relevamiento

Ayacucho 33b Piso 320 15(09/2806 Rev 01

**CPA - X5000JUH** 

Además, el resultado obtenido es comparado (0351) - 4112200 establecido por DENSO JAPON y con un objetivo anual defi**Welo sitos Toto d'avanciante** 

Por cada rechazo, se deberá indicar en una tabla:

- Mes al que corresponde el rechazo
- Descripción de la pieza rechazada
- Problema detectado
- Causa del problema detectado
- Acciones de contención y de contramedida adoptadas
- Lugar de origen del error
- Responsable de aplicar las acciones de contramedida
- Fecha en que se aplican dichas acciones.



# DENSO Manufacturing Argentina – Minuta de Relevamiento Ayacucho 330 Piso 320 15 (09/2806 Rev 01 CPA – X5000JUH

# HISTORIA DE CÁMBIO- Argentina Tel: (0351) - 4112200

Versión	Autor	<b>Descripte</b> iómttp://www.gold	lis.cpeclaa
1.00	xxx	Versión Inicial	16/07/200
			8