

**ИНН:** 3257047447 **КПП:** 3257010001 **ОГРН:** 1163256063508 **Р/С:** 40702810201300042436 **К/С:** 30101810200000000593

**БАНК:** АО «АЛЬФА-БАНК» **БИК:** 044525593 **Юр. адрес:** 241035, г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, оф. 9

ABS тягача загорелась.



## **Необходимо немедленно остановить транспортное средство.**

После этого следует провести проверку ступицы на предмет нагрева.

## **Если ступица нагревается, движение запрещено.**

Возможные последствия включают в себя люфт ступичного подшипника, что может привести к смещению кольца ABS и возникновению ошибки.

Средний ремонт этой проблемы может обойтись в 20-50 тысяч рублей, включая замену подшипника. Также возможно разбивание посадочного места на самой ступице, что потребует средний ремонт в размере 50-100 тысяч рублей, включая замену ступицы с подшипником.

После достижения определенного пробега, необходимо уделить внимание срезанию полуоси. Замена полуоси, ступицы с подшипником входит в средний ремонт, который обойдется в пределах 500 тыс. рублей.

Каждый элемент системы подвержен износу при движении, поэтому необходимо регулярно осматривать и проводить диагностику. В случае возникновения проблем, следует связаться с службой ремонта для принятия соответствующих мер, включая возможную эвакуацию. Для подробной консультации позвоните по телефону: Горьков Владислав Юрьевич. +7 901 905-11-11

