장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-2 021-00002		신청구분	장비구매/수리 기안서	
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2021-01-06 ~ 2021-01-06	
기안자	유인혁		보존기간	5년	
기안일자	2021-01-06 13:35		시행자	유인혁	
	파트장		팀장		대표이사
결재	강병규 기결		이의주		전진회 기결
합의					
수신참조	경영기획팀				
제목	영상취재팀 ENG카메라 수리				

1. 개요

○ ENG 카메라 수리 건

2. 내용

- 영상취재팀 ENG카메라 자체점검 중 별도의 전조증상 없이 전원이 들어오지 않음
- 업체 점검결과 DCP Board 이상으로 인한 불량 확인
- DCP Board는 카메라 영상신호와 전원을 담당하는 주요 부품으로, 장비의 노후화로 B oard 장애가 발생 한 것으로 확인 됨.
- 장비 사용연수가 10년차에 접어들어 장비는 단종이 되었으나, 주요 부품의 수급이 가 능하여 부속교체를 통한 수리가 가능함.
 - ☞ 세부내역은 영상취재팀 수리 요청서 참조,

수리장비



3. 수리비용

○ 제품 : PMW-500 (S/N : 61326)

○ 수량 : 1ea

○ 비용 : 3,025,800원(부가세 별도)

4. 별첨

- 수리요청서 1부
- 견적서 1부