장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-202 4-00727		신청구분	장비구매/수리 기안서		
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2024-11-25 ~ 2024-11-25		
기안자	남준수		보존기간	5년		
기안일자	2024–11–14 10:11		시행자			
	파트장		팀장			
결재	이의주 기결		강병규			
합의						
수신참조	정원철					
제목	뉴스 스튜디오 지미집 Control Box 수리 건					

1) 개요

- 오픈 스튜디오 지미집 Control Box의 Tilt 스피드 조절 장애로 인한 수리 건

2) 내용

1. **광화문 장비 현황** (지미집 Control Box)

구분	오픈 ST	뉴스 ST	예비품	
현황	1EA	1EA	1EA	
비고	수리 필요			

2. 장애 내용

- 장애 장비명: 지미집 Control Box
- 장애가 발생한 장비는 지미집의 움직임과 카메라 설정을 원격으로 제어하는 장치(배터리 관리, 전원 제어 등의 기능이 포함된 다 기능 컨트롤 박스)로 현재 Tilt 스피드 조절에 문제가 발생하여 수리가 필요
- 해당 장비는 생방송에 사용하는 장비로 빠른 점검 및 수리가 필요한 장비임
- 현재 오픈 스튜디오 지미집은 예비품으로 교체하여 사용 중



※ Tilt 스피드 조절: 지미집 Tilt 스피드 조절은 카메라의 위치를 변경하지 않고 카메라 몸체를 위아 래 방향으로 움직이는 속도를 조절하는 장치

3) 점검 결과

- 지미집 Control Box 내부의 Tilt 스피드 단 고장으로 해당 부분 교체 진행 교체 후 정상 작동 확인



4) 수리 비용

업체명	품명(수리내용)	단가	수량	금액
㈜ 삼아 GVC	Tiit 스피드단 부품 교체	200,000	1	200,000
	합계	200,000		

총액:200,000원(부가세 별도)

4) **별첨**

- 수리 요청서 1부
- 삼아 GVC 수리 견적서 1부