## 장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리피 1-00151	-트−202	신청구분	장비구매/수리 기안서	
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2021-05-11 ~ 2021-05-11	
기안자	유인혁		보존기간	5년	
기안일자	2021-05-11 10:12		시행자	유인혁	
	파트장		팀장		
결재	<b>강병규</b> 기결		<b>이의주</b> 기결		
합의					
수신참조	경영기획팀				
제목	영상취재팀 헬리캠 수리				

## 1. 개요

○ 항공취재용 헬리캠 수리


## 2. 현황

- 항공취재 중 신호 이상에 의한 조종 불가로 장비 추락
- 업체 점검결과 콤파스 에러로 확인되며, 파손부위가 수리 가능 부분으로 파악 됨
- ⇒ 상세내역 수리요청서 참조

## 3. 검토내역

- 콤파스에러 확인결과 헬리캠 기체 내부의 나침반을 시스템이 인식하지 못해 조종이 되지 않는 현상임
- 시스템 결함으로 확인이 되나, Warrenty 보증기간이 경과하여 유상수리만 가능함.
- 낙하 시 충격으로 프로펠러축, 카메라 짐벌 파손
- 해당 장비는 전문용 장비로 업체 입고 점검 후 수리가 필요함.

헬리캠	파손	현횡



- 4. 수리항목
- O DJI Mavic2 Zoom
- 비용 : 300,000원 (VAT 별도)
- 5. 별첨
- 수리요청서 1부
- 견적서 1부