

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶: GCX

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A6	2020/10/30	WS0011P50改C版	Bruce	
A2	2017/12/1	取消說明書	Bruce	
A3	2017/12/20	增加說明書	Bruce	
A4	2019/4/20	WS0011P19、WS0011P50改B版	Bruce	
A5	2019/12/16	WMM-0006-09變更為B版	Bruce	



GCX-WP01(GCX CENTRAL OFICE WHITE)

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本:A6 PART NAME PART NO. PH-0077-03 VHM-PL MP6070MX6-800 Slide Above 20-45lb 品 名 品 號 COLOR

顏 色 略圖 Illustration:



<i>L</i>		1	$\Delta \vdash$	1/. 17	44.	レロケベ
W	V#H	/ 177	D-	バカロ	75-	規範:
/	1 生兀	12).1	HE	201 I	スマノ	^兀里巳。

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	
1	目視	檢驗WS-0011-89是否使用FST-0052-97x4pcs鎖至WS-0011-63上,並且確認鎖緊與 是否有漏裝。	1-1
2	目視/扭力板手	確認WS0011P21上的FST-0001-102 x2pcs確認是否鎖至8 IN-LBS與是否有漏裝。	1-2
3	目視	檢查WS0011P19B是否在WS-0011-02與WS-0011-31之間,檢驗WS0011P12是否在WS-0011-31之上並且確認方向性,接著在WS0011P12上放置WS0011S4,最後為FST-0035-26	1-3
4	目視	檢驗WS0011T9 x1pcs 鎖入WS0011M2內,並確認是否鎖至齊平與是否有漏裝。	1-4
5	目視	檢查WS0011P50C是否正確卡入WS0011M1內,標示處是否貼合。	1-5
6	目視/螺絲起子	檢驗FST-0051-62 x6pcs是否鎖入WS0011P50B並且使用螺絲起子確認鎖緊	2-1
7	目視/扭力板手	檢驗WS0011P5上的FST-0011-43x1pcs是否不超過 14 IN-LBS 檢查WS0011P38裝上後段後使用FST-0052-44鎖緊。	2-2 2-3
零附件:			
1	目視	WS-0011-78B內有:ADJ-STOPL1B xlpcs、AG-0018-102 xlpcs、HDW-0014-02 xlpcs	附件四
		HDW-0014-44x1pcs \ HDW-0015-11x8pcs \ WS0011H2x2pcs \ WS0011S5x1pcs	
		AG-0018-102內有:FST-0054-34Px2pcs、FST-0054-07x3pcs、WS0011P55x1pcs	
2	目視	WC0002P1Ax1pcs \ WS-0011-92x1pcs \ WS-0011-77x1pcs \ WS0011P2x1pcs	附件五
3	目視	DU-PH-0077-03 Rev A x1pcs、DU-PH-0077-103 Rev A x1pcs放入10號夾鏈袋內	附件五

包裝方式:請見附件六



版本: A6	PYRAMIDS Pyramids QC Final	Inspection Stand	lard		
PART NAME	VHM-PL MP6070MX6-800 Slide Above 20-45lb	PART NO.	PH-0077-03		
品 名	VIIIVI-FL IVIF00/01VIX0-800 Slide Above 20-4510	品 號	111-0077-03		
COLOR	COV WD01/COV CENTED AT OFFICE WITHTEN				
文 五 左	GCX-WP01(GCX CENTRAL OFICE WHITE)				

顔 色 略圖 Illustration:



H	HHH	/功能	1/211	74-46	コケケ
タ	大田山	/ L/ F	/四日	少 完大	4 単口・

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
8	目視/游標卡尺	檢驗FST-0024-77P x4pcs鎖突出WS-0011-02底部,必須檢驗突出尺寸0.120"± 0.05。	2-4
9	目視	檢驗LBL-0001-24x2pcs是否貼在指定位置上。 檢驗WS0011P29-01是否塞至正確位置及齊平。	2-5 2-6
10	目視/扭力板手	檢查WS0011P51裝在底部後使用FST-0052-99並用扭力板手確認20IN-LBS。	2-7
11	目視	檢驗LBL-0101-05-01A貼在WS0011P21上目式貼紙的中心對準TILT的中心。	3-1
12	目視	檢驗LBL-0101-02-01A貼至客戶圖面指定位置。	3-2
13	目視	檢驗LBL-0101-04-02B貼至客戶圖面指定位置。	3-3
14	目視	檢驗WS0011P17x4pcs是否塞入WS0011T6的螺絲頭孔內。 並確認止滑膠並無溢出至目視所及之處。	3-4
零附件:			
4	目視	WMM-0006-09B内容物詳見:附件七&附件八	

包裝方式:請見附件六



Pyramids QC Final Inspection Standard

版本: A6 PART NAME PART NO. PH-0077-03 VHM-PL MP6070MX6-800 Slide Above 20-45lb 品 名 品 號 COLOR GCX-WP01(GCX CENTRAL OFICE WHITE) 顏 色

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝	· 規範:		
檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
15	目視	WS0011P38人箱前必須再一次檢查是否有變形。 是否在指定位置貼上LBL-0101-06-01x1pcs。	3-5 3-6
15	35 lb配重盤	WS-0011-SPEC-01(煞車功能)測試,每一批需按照AQL抽樣檢驗數量,由產線組長親自測試給品保FQC確認是否符合標準(詳細內容請見附件九)	附件九
16	夾持治具/電子式扭力板手	WS-0011-SPEC-02(Torque)測試,每一批需按照AQL抽樣檢驗數量,由產線組長親自測試給品保FQC確認是否符合標準(詳細內容請見附件十)	附件十
17	35 lb配重盤 / 水平儀	IT Functional Verification測試,每一批需按照AQL抽樣檢驗數量,由產線組長親自測試給品保FQC確認是否符合標準(詳細內容請見附件十一)	附件十一
18	目視	確認WS0011P57Ax1pcs與WS0011P58Ax1pcs放人夾鏈袋內,並且一同放入WS- 0011-80內	附件五
19	目視	檢查是否正確使用WS-0011-203	附件三
20	手動/目視	WS0011P50C指定處不能有割手毛邊,檢視WS0011P50C卡榫特徵是否為圓角	附件十三
零附件:			

包裝方式:請見附件六



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件一





1-1

1-2













確認是否鎖至定位與平整

1-3







1-5




版本:A6

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二







2-1





2-2





2-4







2-5

2-6



Pyramids QC Final Inspection Standard










啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard





啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件六



將P-NOVUS--882294229A封好底部後再將P-NOVUS--415994D四邊往下折後,放置底部。



把 P-NOVUS--88229282G依照P-NOVUS--415994D特徵,放置進內箱。

PH-0079-03



WS0011P2

WS-0011-92

WS-0011-77

將WS-0011-92x1pcs、WS-0011-77x1pcs、PH-0077-03、 WS0011P2依照位置擺放。



將P-NOVUS--415994D四邊往上折後,放置 頂部。



最後將WS-0011-78Bx1pcs、WC0002P1Ax1pcs、DU-PH-0077-01 Rev F x1pcs、DU-PH-0077-101 Rev E x1pcs、WMM-0006-09x1pcs放置P-NOVUS--415994D上。



將外籍放上磅秤過磅並將過磅重量記 錄於過磅單上。



將成品放於出貨棧板,四箱為一層[,] 共九層一個棧板共放三十六箱。



Pyramids QC Final Inspection Standard

附件七



版本: A6



HDW-0014-10 x1pcs

FST-0015-60 x3pcs



DU-WMM-0006-0X Rev A 12/22/15 GCX Corp. Page 1 of 3



將DU-WMM-0006-0X Rev A 12/22/15, 六角板手HDW-0014-10 *1, 內六角螺 絲10-32 X 3/8 SHCS *3放入10號夾鏈 袋內



WS0001S10Bx1pcs+WM0029M4Bx1 pcs+AG0003X5A-9x1pcs詳細內容請 看附件八





WMM-0006-09



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件八



檢查底板與管柱之接合是否有 間隙,螺絲是否有鎖緊與鎖到 定位。

檢查底板與管柱之接合是否有間 隙,螺絲是否有鎖緊與鎖到定位。



目視確認螺絲有鎖附於 (WS0001S10B),且螺絲完全沉於 錐形孔內



(WS0001S10B)需貼 上標籤"LBL-0001-04".










啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範


Pyramids QC Final Inspection Standard


附件九





















- 1. 先架上35 lb配重盤,將成品移動至(1)號位置
- 2.開始開始做循環測試(確認每個位置的功能正常,不會浮動)。
- 3.這時按照順序由1號位置開始移動。1→2→3→4→5→6→7→8→9
- 4.最後到9號位置後再依序倒回。9→8→7→6→5→4→3→2→1
- 5.在執行以上步驟時,必須確實將手放開後檢查是否會浮動,如果ARM會浮動代表前一階段的調整並未調整好,必須重新調整,並且通知相關人員處理。
- 6.※特別注意(1)與(7)號位置,特別容易浮動





前面步驟測試完成後回 到(1)號位置,按壓WS-0011-89上的WS0011P48-01是沒有間隙,此位置 是WS0011H1繃緊的狀態。





再移動至(5)號位置,按 壓WS-0011-89上的 WS0011P48-01是有些微 間隙,此位置是 WS0011H1放鬆的狀態。



Pyramids QC Final Inspection Standard

附件十



版本:A6





使用板手順時針轉動,調整WS0011T5 必須轉7.5±0.5圈






測試時必須記錄移動過程中 穩定的數值,兩個方向必須 都達到100~160 in-lbf





測試時必須記錄移動過程中 穩定的數值,兩個方向必須 都達到21~47 in-lbf





測試時必須記錄移動過程中 穩定的數值,兩個方向必須 都達到123~192 in-lbf



Pyramids QC Final Inspection Standard

附件十一



版本: A6

將水平儀緊貼於滑軌的 垂直面,確認是否 為:90°±0.1°。



將水平儀緊貼於夾具 的水平面,確認是否 為:0°±0.1°。



將水平儀緊貼於夾具的垂 直面,確認是否為90°±0.1°

確認治具是否符合 規範



VHM-P/PL arm positioned left

Angle range: -0.25 to +0.75 degree.

1.先掛上35 lb配重盤

2.將ARM移動至左側,並 且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle) 是否目視為水平狀態。

3.數值標準範圍為:-0.25至 +0.75超出範圍為NG。



VHM-P/PL arm positioned center-



Angle range: 0 to 0.75 degree L/R

4.將ARM移動至中間,並 且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle) 是否目視為水平狀態。

5.數值標準範圍為0.25至 0.75(L 或 R)超出範圍為NG



VHM-P/PL arm positioned right-



Angle range: -0.25 to +0.75 degree

6.將ARM移動至右側,並 且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle) 是否目視為水平狀態。

7.數值標準範圍為-0.25至 +0.75超出範圍為NG。




啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件十二





第九點

8.將ARM移動至右上側,並將水平儀先放置 在WS0011M1上,將ARM的仰角調整至41.5°

.數值標準範圍為:-0.25至+1.00超出範圍為NG





10.將ARM移動至右下側,並將水平儀先 放置在WS0011M1上,將ARM的仰角調整 至48.5°。

11.數值標準範圍為:-0.25至+1.00超出範圍 為NG。




版本:A6

啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件十三



WS0011P50C指定處不能有割手毛邊



WS0011P50C指定處不能有割手毛邊



B版為銳角 有銳角為不合格



C版為圓角



Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄