

TAG: VV06-PV1

DESCRIÇÃO: RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

75069, 75101, 75663, 149042, 90887, 140661

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Corretiva não Emergencial
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP

Tipo de atividade: Reparo (RPR)

Data programada início: 11/09/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 24/09/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-DSC-VIRVG-VV06-PV1

Local Inst. Superior: POMA-PPR-DSC-VIRVG-VV06

Fonte radioativa: Não

POSICIONADOR DE VAGÕES

VIRADOR DE VAGOES VV06

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0260	RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050ME	2	9.2	18.4	
0270	RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050ME	2	9.2	18.4	
0440	RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0490	s38-RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050ME	3	9.2	27.6	202638
0500	s38-RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050SO	1	9.2	9.2	202638
0510	s38-RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050CA	1	9.2	9.2	202638
0520	s38-RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050MA	4	9.2	36.8	202638



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603970732

TAG: VV06-PV1

DESCRIÇÃO: RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC

0530	s38-RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050ME	3	9.2	27.6	202638
0540	s38-RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050SO	1	9.2	9.2	202638
0550	s38-RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050CA	1	9.2	9.2	202638
0570	S39RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050ME	4	9.2	36.8	
0580	S39RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050SO	2	9.2	18.4	
0590	S39RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050MA	8	9.2	73.6	
0600	S39RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050ME	2	9.2	18.4	
0610	S39RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050SO	1	9.2	9.2	
0620	S39RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	EXE050MA	5	9.2	46.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0090	EXE050	RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC
0100	EXE050	MATERIAL
0110	EXE050	DADOS TECNICOS

DADOS TECNICOS

Executar remoção completa da trinca e posterior recuperação por soldagem conforme procedimento qualificado. Os serviços de soldagem <(>,<)> inspeção e aceitação deverão atender aos critérios estabelecidos pela norma AWS D1.1 vigente.
Dimensional da solda (600mm)

0120	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

TAG: VV06-PV1

DESCRIÇÃO: RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS
CHAVES COMBINADAS
CHAVES CATRACA
MARRETAS DE 3 KG
ESPINAS
ESQUADRO
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
TORQUÍMETRO
PARAFUSADEIRA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA

0130	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CONJUNTO OXICORTE
GUINDASTE
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR

0140	EXE050	INFORMAÇÕES DE SSMA
------	--------	---------------------

INFORMAÇÕES DE SSMA

DICAS DE SEGURANÇA:

- USE O EPI ADEQUADO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA
- CUIDADO COM OS ATOS E CONDIÇÕES INSEGURAS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.
2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA.
3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO
DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA
ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO
AUXILIAR
EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS

TAG: VV06-PV1

DESCRIÇÃO: RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC

MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO

MEIO AMBIENTE:

ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE.

NOTA 1: ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS DE RESÍDUOS, TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESÍDUO.

NOTA 2: VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS (BANDEJA DE CONTENÇÃO, PALETES, ETC...). E AS FISPQS DISPONÍVEIS.

NOTA 3: CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL.

COR PERMITIDA DO MÊS:

VERDE: JANEIRO - MAIO - SETEMBRO

AMARELO: FEVEREIRO - JUNHO - OUTUBRO

AZUL: MARÇO - JULHO - NOVEMBRO

VERMELHO: ABRIL - AGOSTO # DEZEMBRO

BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO

- PREPARAR A ETIQUETA AMARELA PARA FAZER O BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CENTRAL DE BLOQUEIO
- SEPARAR A CAIXA DE BLOQUEIO PARA O BLOQUEIO DA EQUIPE
- IDENTIFICAR SE TODOS ESTÃO PORTANDO A ETIQUETA BRANCA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM FOTO
- EFETUAR O BLOQUEIO SECUNDÁRIO COM CADEADO E A ETIQUETA AMARELA
- COLOCAR A CHAVE DO CADEADO DO BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- FIXAR OS CADEADOS INDIVIDUAIS COM A ETIQUETA BRANCA NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- CHECAR SE DE FATO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM ENERGIA ZERO CONSULTANDO VIA RÁDIO A OPERAÇÃO.

IÇAMENTO DE CARGAS

- ANTES DE INICIAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA PREENCHER CHECK-LIST DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS;
- ISOLAR A ÁREA ANTES DO INÍCIO DA MOVIMENTAÇÃO DA CARGA, DEIXANDO ACESSO AOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE;
- SINALIZAR CAMINHO SEGURO PARA PEDESTRES;
- VERIFICAR A CONDIÇÃO E A AUTORIZAÇÃO DO OPERADOR DO EQUIPAMENTO;
- A CARGA DEVE SER FIXADA CORRETAMENTE PARA NÃO FORÇAR OS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO E EVITAR QUEDA;
- OS ACESSÓRIOS DEVEM CONTER A IDENTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE CARGA E A COR PERMITIDA DO MÊS;
- QUALQUER ANORMALIDADE OBSERVADA NO EQUIPAMENTO DE GUINDAR, DEVERÁ SER RELATADA IMEDIATAMENTE AO SEU SUPERIOR PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS;
- O OPERADOR DEVE OBSERVAR E CERTIFICAR-SE DE QUE A CARGA ESTÁ SEGURA NO GANCHO E NIVELADA ANTES DE MOVIMENTAR-LA;
- O EXECUTANTE DEVERÁ AMARRAR A CARGA COM CORDA PARA GUIAR A MESMA.

RISCOS: ROMPIMENTO DO CABO DE AÇO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR SITUAÇÃO DO CABO A SER UTILIZADO E CAPACIDADE DE CARGA DO MESO DE ACORDO COM ÂNGULO.

RISCOS: QUEDA DE MATERIAL IÇADO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE.

PRECAUÇÃO: EVITAR PASSAR SOBRE CARGA SUSPensa

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EQUIPAMENTO/VEÍCULOS

PRECAUÇÃO: EVITAR A PASSAGEM DA CARGA SUSPensa SOBRE EQUIPAMENTOS

E VEÍCULOS SINALIZANDO/ISOLANDO A ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DA CARGA ASSIM COMO O CAMINHÃO MUCK / GUINDASTE.

TAG: VV06-PV1

DESCRIÇÃO: RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC

TRABALHO EM ALTURA

- FAZER APTS DE TODOS OS EXECUTANTES;
- FAZER INSPEÇÃO DE PRÉ-USO NOS CINTOS DE SEGURANÇA<(>,<)>
- TALABARTES E TRAVA-QUEDAS;
- PREENCHER A PERMISSÃO DE TRABALHO (PT) REFERENTE AO TRABALHO A SER EXECUTADO;
- VERIFICAR A PROXIMIDADE DO SERVIÇO EM RELAÇÃO À REDE ELÉTRICA;
- ISOLAR ANDAIMES EM CASO DE POSSIBILIDADES DE ABALROAMENTO;
- ANTES DE SUBIR, VERIFICAR A CAPACIDADE DE CARGA DA LINHA DE VIDA.

RISCOS= QUEDA DO EXECUTANTE

PRECAUÇÃO = ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL.

RISCOS= TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE:

PRECAUÇÃO= PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA

SERVIÇOS NOTURNOS

OBS: SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO DA OM DO TURNO DIURNO PARA O NOTURNO, NOTAR AS SEGUINTE OBSERVAÇÕES:

- QUANDO NÃO HOUVER ILUMINAÇÃO NO EQUIPAMENTO, POSICIONAR ACESSÓRIOS DE LUMINAÇÃO DE FORMA A EVITAR OFUSCAMENTO DOS EXECUTANTES;
- CERIFICAR QUE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO DE ACORDO COM O PADRÃO VALE;
- POSICIONAR OS ACESSÓRIOS DE MANEIRA QUE NÃO OBSTRUE O ACESSO E/OU PROVOQUE QUEDA DE MESMO NÍVEL;
- CASO HAJA NECESSIDADE DE MUDAR A POSIÇÃO DE UM DOS ACESSÓRIOS,SOLICITAR QUE O ELETRICISTA O FAÇA;
- UTILIZAR LUMINÁRIAS COM PROTEÇÃO DE BORRACHA;
- O ISOLAMENTO DEVERÁ POSSUIR SINALIZAÇÃO NOTURNA.

MANUSEIO DE PEÇAS/FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS

RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES

PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL

RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS

RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO

PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA<(>,<)>

CINTOS DE SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA DE TRABALHO ABAIXO.

EXPOSIÇÃO A ESFORÇOS EXCESSIVOS:

- PROCURAR SEMPRE UM DISPOSITIVO MECÂNICO PARA SUBSTITUIR O TRABALHO MANUAL;
- SOMENTE CARREGAR SOZINHO PESO DE ATÉ 20 KG;
- NA IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSITIVO MECÂNICO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS, ESSE DEVERÁ SER EXECUTADO NO MÍNIMO POR 2 (DUAS) PESSOAS;
- REALIZAR O REVEZAMENTO DE PESSOAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE TRANSPORTE MANUAL.

CUIDADOS COM O MEIO-AMBIENTE:

- QUANDO VER UM VAZAMENTO DE ÁGUA, LIGAR IMEDIATAMENTE PARA O RAMAL/TELEFONE CELULAR DE EMERGENCIA.
- RECOLHER, SEGREGAR E ACONDICIONAR EM LOCAL/RECIPIENTE ADEQUADO TODOS OS RESÍDUOS GERADOS NA

INTERVENÇÃO/MANUTENÇÃO.

- NÃO DERRAMAR ÓLEOS/GRAXA/SOLVENTE DIRETAMENTE NO SOLO.
- UTILIZAR MÁSCARA DE VAPORES QUANDO A MESMA SE FIZER NECESSÁRIA.
- APÓS OS SERVIÇOS NÃO DEIXAR RESTOS DE ALIMENTO, DE BORRACHA E NEM PEDAÇOS DE PLÁSTICO E TRAPOS USADOS NA ÁREA DE EXECUÇÃO DA TAREFA.

TAG: VV06-PV1

DESCRIÇÃO: RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC

RECOLHER TODO MATERIAL/FERRAMENTAL DO LOCAL DA TAREFA

0150	EXE050	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	---------------------------------------

PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

MOBILIZAR FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA ATIVIDADE;

MOBILIZAR 01 UNIDADE MÓVEL (CONJUNTO) PARA O LOCAL DA ATIVIDADE POSICIONAR MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE AO LADO DO EQUIPAMENTO;

REALIZAR ISOLAMENTO E A SINALIZAÇÃO NO ENTORNO DA ÁREA DE TRABALHO, DOS MATERIAIS E FERRAMENTAS;;

VERIFICAR MEDIDAS DOS COMPONENTES RECEBIDOS COMPARADOS COM O QUE ESTÁ INSTALADO PARA EVITAR DESVIO DURANTE A MONTAGEM OU LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO;

0160	EXE050	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO (CASO NECESSÁRIO)
------	--------	--

BLOQUEIO/DESBLOQUEIO (CASO NECESSÁRIO)

#CONSULTAR MATRIZ DE BLOQUEIO DO ATIVO EM MANUTENÇÃO;”

#REALIZAR BLOQUEIO DE ENERGIA PERIGOSA, CONFORME DEFINIDO EM MATRIZ DE BLOQUEIO OU DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ELÉTRICA LOCAL;

0170	EXE050	POSICIONAMENTO
------	--------	----------------

POSICIONAMENTO

POSICIONAR EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO CONFORME PROGRAMAÇÃO INSERIDA NO CRONOGRAMA ENVIADO PELO PCM

0180	EXE050	LIMPEZA INDUSTRIAL
------	--------	--------------------

0190	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

SERVIÇO:

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS

OBSERVAÇÃO 1:

O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

OBSERVAÇÃO 2:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO III_TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO VII_BOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA

ELABORAR ART PARA A TAREFA

TAG: VV06-PV1

DESCRIÇÃO: RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE

PASSOS DA TAREFA:

OPERAÇÃO/ELÉTRICA # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO PRIMÁRIO DO EQUIPAMENTO
PLAMONT # REALIZAR ETIQUETAMENTO E BLOQUEIO CENTRALIZADO DO TRANSPORTADOR
MOBILIZAR DE MATERIAIS COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
POSICIONAR MATERIAIS NO LOCAL DA ATIVIDADE
FAZER ISOLAMENTO DE DO LOCAL DA ATIVIDADE
SOLICITAR E AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIMES PARA A ATIVIDADE
FAZER CORTE DOS PARAFUSOS VELHOS ALTERNADAMENTE COM O AUXÍLIO DE OXICORTE
FAZER MONTAGEM DOS PARAFUSOS NOVOS ALTERNADAMENTE
TORQUEAR PARAFUSOS NOVOS CONFORME NORMA
CHAGAR E GARANTIR QUE TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO SEJAM TORQUEADOS
CASO SEJA NECESSÁRIO SUSBTITUIR PEÇAS- FAZER USOS DE CON JUNTO OXICORTE E MÁQUINA DE SOLDA
SOLICITAR E AGUARDAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
REALIZAR DESBLOQUEIO DO TRANSPORTADOR
DESMOBILIZAR COM AUXÍLIO DE CAMINHÃO MUNCK
5S/RETIRAR TODO E QUALQUER RESÍDUO GERADO NA ATIVIDADE
LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO

0200	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO III_TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO VII_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA
SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL
BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA
ABRIR PTS
REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES
AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA
REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
FECHAR PTS
RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:
TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603970732

TAG: VV06-PV1

DESCRIÇÃO: RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS
TUBO ROLL
MANILHAS
CABO DE AÇO
PRANCHÕES
CHAVES DE CATRACAS
MARTELO DE UNHA
ARCO DE SERRA
SERROTE
CORTE FRIO
RODAPÉ
SAPATAS
PATESCA
ROLDANA
PAU DE CARGA
CORDA
LUVA DE UNIÃO
ESCADA DEGRAU
PREGOS
CAPA DE PROTEÇÃO

0210	EXE050	DESMOBILIZAÇÃO/5S
------	--------	-------------------

DESMOBILIZAÇÃO/5S

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)
DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO.

0250	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

TAG: VV06-PV1

DESCRIÇÃO: RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0460	EXE050MA	RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC
------	----------	----------------------------

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601219527	RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC	POMA-PPR-DSC-VIRVG-VV06-PV1	1 - Alta	31/07/2027	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC

08.07.2026 14:02:08 UTC-3 (MANUTUSER) MANUTUSER

Durante visita técnica com o ativo parado para inspecionar o Carro Posicionador do Virador de Vagões 06, foi identificado uma trinca localizada na região do suporte do braço principal, junto à solda de ligação entre o elemento estrutural de reforço e a base de sustentação do conjunto.

A descontinuidade encontra-se em componente estrutural submetido a esforços dinâmicos elevados, decorrentes das operações de posicionamento e contenção dos vagões durante o ciclo operacional do virador. Observa-se que a trinca está associada à região de concentração de tensões, característica de mudanças bruscas de geometria e de juntas soldadas sujeitas a carregamentos cíclicos.

Possíveis causas

Fadiga mecânica provocada pelos esforços repetitivos de operação;

Vibrações constantes transmitidas ao conjunto estrutural;

Concentração de tensões na região da solda;

Eventuais desalinhamentos ou folgas nos componentes do sistema de movimentação;

Tensões residuais oriundas de reparos ou soldagens anteriores.

-Desenho de conjunto- DF-311K-M-05875-M-16888

Classe de Degradação: CD04

- Associação de Fatores: AF2

- Função Estrutural: Primária

- Severidade de Colapso: Média

Recomendações

Realizar inspeção por ensaio não destrutivo (LP ou PM) para determinar a extensão real da trinca.

TAG: VV06-PV1

DESCRIÇÃO: RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC

Executar remoção completa da trinca e posterior recuperação por soldagem conforme procedimento qualificado. Os serviços de soldagem, inspeção e aceitação deverão atender aos critérios estabelecidos pela norma AWS D1.1 vigente.

Dimensional da solda (600mm)

TAG: VV06-PV1

DESCRIÇÃO: RECUP.TRINC.SUP.BRAÇ.PRINC

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: