



TAG: ER01-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

121945, 149042, 158175, 179883, 179908, 75101, 75663, 90887

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 03/08/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 17/09/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMP-EMPRC-ER01-ST1

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-EMPRC-ER01

Fonte radioativa: Não

ESTRUTURA

EMPILHADEIRA RECUP LANCA GIRATORIA ER01

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0240	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
0250	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
0260	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
0270	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050ME	6	9.2	55.2	
0280	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050CA	4	9.2	36.8	
0290	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050CA	4	9.2	36.8	
0300	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050CA	4	9.2	36.8	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202403158303

TAG: ER01-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

0310	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050CA	4	9.2	36.8	
0320	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0330	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0340	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0350	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0360	S38-AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050ME	8	9.2	73.6	202638
0370	S38-AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050SO	2	9.2	18.4	202638
0380	S38-AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050CA	2	9.2	18.4	202638
0390	S38-AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050MA	6	9.2	55.2	202638
0400	S38-AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050ME	8	9.2	73.6	202638
0410	S38-AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050SO	2	9.2	18.4	202638
0420	S38-AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050CA	2	9.2	18.4	202638
0430	S38-AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	EXE050MA	6	9.2	55.2	202638

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202403158303

TAG: ER01-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

0020	EXE050	MATERIAL
------	--------	----------

0030	EXE050	DADOS TECNICOS
------	--------	----------------

DADOS TECNICOS

02.07.2024 14:58:47 UTC-3 PAULO FERNANDO TAVARES COSTA (01520507)

DIAGNÓSTICO:

TRAVESSA DE TRAVAMENTO DAS LONGARINAS DO TRANSPORTADOR DA LANÇA COM CLASSE DE DEGRADAÇÃO CD03. COMPONENTE COM DEGRADAÇÃO QUE REDUÇÃO MENSURÁVEL DA CAPACIDADE ESTRUTURAL, EXIGINDO AÇÃO DE TROCA. A ABRASÃO DO MATERIAL VINDO DO TAMBOR ACELERA O PROCESSO DE CORROSÃO.

DESENHO: 3130KP-M-51846

RECOMENDAÇÃO:

FABRICAR E TROCAR TRAVESSA COM DEGRADAÇÃO AVANÇADA NA ALMA, CONFORME ITENS DO DESENHO DE REFERENCIA.

ITENS:

27 (4 PEÇAS)

28 (2 PEÇAS)

29 (4 PEÇAS)

SOLICITAR ITENS

92 (16 PEÇAS)

94 (16 PEÇAS)

95 (16 PEÇAS)

OBS: ESSE LAUDO NECESSITA DE FABRICAÇÃO.

0040	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS

MARRETAS DE 3 KG

ESPINAS

ESQUADRO

MARTELO BOLA E DE UNHA

NÍVEL MANUAL

CABOS DE AÇO(ESTROPO)

MANILHAS

CINTAS

TIFFOR

TALHAS MANUAIS

TALHA ELÉTRICA

ESMERILHADEIRA

LIXADEIRA

PAU DE CARGA

0050	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

TAG: ER01-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
COMPRESSOR
MÁQUINA DE SOLDA
TENDAS MÓVEIS
CONJUNTO DE OXICORTE
GUINDASTE CAP.70 TON OU ACIMA
ANDAIME TIPO BALANÇO

0060	EXE050	INFORMAÇÕES DE SSMA
------	--------	---------------------

INFORMAÇÕES DE SSMA

DICAS DE SEGURANÇA:

- USE O EPI ADEQUADO À ATIVIDADE DESENVOLVIDA
- CUIDADO COM OS ATOS E CONDIÇÕES INSEGURAS

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. COMUNICAR TODO E QUALQUER ACIDENTE OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.
2. ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RÁDIO PRESSIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RÁDIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGÊNCIA.
3. ACIONAR A CADEIA DE AJUDA DOS RESPONSÁVEIS PELA EQUIPE PARA EVITAR OS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

ATÉ 20KG = POSSO CARREGAR SOZINHO
DE 21KG ATÉ 40KG = SÓ POSSO CARREGAR EM DUPLA
ACIMA DE 40KG = SÓ POSSO CARREGAR USANDO DISPOSITIVO
AUXILIAR
EVITAR ADOÇÃO DE POSTURAS INADEQUADAS (INCLINAÇÃO ANTERIOR DO TRONCO, FLEXÃO DE MEMBROS INFERIORES-AGACHAMENTO, MOVIMENTAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES ACIMA DOS OMBROS) E MOVIMENTOS BRUSCOS. QUANDO POSSÍVEL ADOTE PAUSAS DE 10 A 15 MINUTOS PARA DESCANSO

MEIO AMBIENTE:

ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS INTERNAS DA VALE.

NOTA 1:ANTES DE INICIAR A ATIVIDADE VERIFICAR SE POSSUEM CAÇAMBAS DE RESÍDUOS, TAMBORES OU COLETORES IDENTIFICADOS PARA CONDICIONAMENTO DE RESÍDUO.

NOTA 2:VERIFICAR SE OS PRODUTOS QUÍMICOS A SEREM APLICADOS NOS EQUIPAMENTOS ESTÃO DEVIDAMENTE ACONDICIONADOS (BANDEJA DE CONTENÇÃO, PALETES, ETC...). E AS FISPQS DISPONÍVEIS.

NOTA 3:CHECAR DISPONIBILIDADE DE KIT DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL.

COR PERMITIDA DO MÊS:

VERMELHO: JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO

AMARELO: ABRIL - MAIO - JUNHO

VERDE: JULHO - AGOSTO - SETEMBRO

TAG: ER01-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

AZUL: OUTUBRO - NOVEMBRO # DEZEMBRO

BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO

- PREPARAR A ETIQUETA AMARELA PARA FAZER O BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CENTRAL DE BLOQUEIO
- SEPARAR A CAIXA DE BLOQUEIO PARA O BLOQUEIO DA EQUIPE
- IDENTIFICAR SE TODOS ESTÃO PORTANDO A ETIQUETA BRANCA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM FOTO
- EFETUAR O BLOQUEIO SECUNDÁRIO COM CADEADO E A ETIQUETA AMARELA
- COLOCAR A CHAVE DO CADEADO DO BLOQUEIO SECUNDÁRIO NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- FIXAR OS CADEADOS INDIVIDUAIS COM A ETIQUETA BRANCA NA CAIXA DE BLOQUEIO DA EQUIPE
- CHECAR SE DE FATO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM ENERGIA ZERO CONSULTANDO VIA RÁDIO A OPERAÇÃO.

IÇAMENTO DE CARGAS

- ANTES DE INICIAR A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA PREENCHER CHECK-LIST DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS;
- ISOLAR A ÁREA ANTES DO INÍCIO DA MOVIMENTAÇÃO DA CARGA, DEIXANDO ACESSO AOS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE;
- SINALIZAR CAMINHO SEGURO PARA PEDESTRES;
- VERIFICAR A CONDIÇÃO E A AUTORIZAÇÃO DO OPERADOR DO EQUIPAMENTO;
- A CARGA DEVE SER FIXADA CORRETAMENTE PARA NÃO FORÇAR OS ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA MOVIMENTAÇÃO E EVITAR QUEDA;
- OS ACESSÓRIOS DEVEM CONTER A IDENTIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE CARGA E A COR PERMITIDA DO MÊS;
- QUALQUER ANORMALIDADE OBSERVADA NO EQUIPAMENTO DE GUINDAR, DEVERÁ SER RELATADA IMEDIATAMENTE AO SEU SUPERIOR PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS;
- O OPERADOR DEVE OBSERVAR E CERTIFICAR-SE DE QUE A CARGA ESTÁ SEGURA NO GANCHO E NIVELADA ANTES DE MOVIMENTAR-LA;
- O EXECUTANTE DEVERÁ AMARRAR A CARGA COM CORDA PARA GUIAR A MESMA.

RISCOS: ROMPIMENTO DO CABO DE AÇO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR SITUAÇÃO DO CABO A SER UTILIZADO E CAPACIDADE DE CARGA DO MESO DE ACORDO COM ÂNGULO.

RISCOS: QUEDA DE MATERIAL IÇADO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE.

PRECAUÇÃO: EVITAR PASSAR SOBRE CARGA SUSPensa

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EQUIPAMENTO/VEÍCULOS

PRECAUÇÃO: EVITAR A PASSAGEM DA CARGA SUSPensa SOBRE EQUIPAMENTOS

E VEÍCULOS SINALIZANDO/ISOLANDO A ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DA CARGA ASSIM COMO O CAMINHÃO MUCK / GUINDASTE.

TRABALHO EM ALTURA

- FAZER APTS DE TODOS OS EXECUTANTES;
- FAZER INSPEÇÃO DE PRÉ-USO NOS CINTOS DE SEGURANÇA<(>,<)>
- TALABARTES E TRAVA-QUEDAS;
- PREENCHER A PERMISSÃO DE TRABALHO (PT) REFERENTE AO TRABALHO A SER EXECUTADO;
- VERIFICAR A PROXIMIDADE DO SERVIÇO EM RELAÇÃO À REDE ELÉTRICA;
- ISOLAR ANDAIMES EM CASO DE POSSIBILIDADES DE ABALROAMENTO;
- ANTES DE SUBIR, VERIFICAR A CAPACIDADE DE CARGA DA LINHA DE VIDA.

RISCOS= QUEDA DO EXECUTANTE

PRECAUÇÃO = ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL.

RISCOS= TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE:

PRECAUÇÃO= PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA

TAG: ER01-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

SERVIÇOS NOTURNOS

OBS: SEMPRE QUE HOUVER NECESSIDADE DE POSTERGAÇÃO DA OM DO TURNO DIURNO PARA O NOTURNO, NOTAR AS SEGUINTE OBSERVAÇÕES:

- QUANDO NÃO HOUVER ILUMINAÇÃO NO EQUIPAMENTO, POSICIONAR ACESSÓRIOS DE LUMINAÇÃO DE FORMA A EVITAR OFUSCAMENTO DOS EXECUTANTES;
- CERIFICAR QUE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESTÃO DE ACORDO COM O PADRÃO VALE;
- POSICIONAR OS ACESSÓRIOS DE MANEIRA QUE NÃO OBSTRUE O ACESSO E/OU PROVOQUE QUEDA DE MESMO NÍVEL;
- CASO HAJA NECESSIDADE DE MUDAR A POSIÇÃO DE UM DOS ACESSÓRIOS,SOLICITAR QUE O ELETRICISTA O FAÇA;
- UTILIZAR LUMINÁRIAS COM PROTEÇÃO DE BORRACHA;
- O ISOLAMENTO DEVERÁ POSSUIR SINALIZAÇÃO NOTURNA.

MANUSEIO DE PEÇAS/FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS

- RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES
PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL
RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.
PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS
RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO
PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA<(>,<)>
CINTOS DE SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA DE TRABALHO ABAIXO.

EXPOSIÇÃO A ESFORÇOS EXCESSIVOS:

- PROCURAR SEMPRE UM DISPOSITIVO MECÂNICO PARA SUBSTITUIR O TRABALHO MANUAL;
- SOMENTE CARREGAR SOZINHO PESO DE ATÉ 20 KG;
- NA IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSITIVO MECÂNICO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS, ESSE DEVERÁ SER EXECUTADO NO MÍNIMO POR 2 (DUAS) PESSOAS;
- REALIZAR O REVEZAMENTO DE PESSOAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE TRANSPORTE MANUAL.

*USO CONJUNTO OXICORTE:

- FAZER O CHECK-LIST DO EQUIPAMENTO ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO;
- USAR EPIS ESPECÍFICOS PARA A ATIVIDADE: ÓCULOS DE MAÇARIQUEIRO, AVENTAL, LUCAS, PERNEIRA E BLUSÃO DE RASPA;
- POSICIONAR AS MANGUEIRAS DE MANEIRA QUE NÃO OBSTRUE O ACESSO E/OU PROVOQUE QUEDA DE MESMO NÍVEL;
- CONJUNTO OXICORTE DEVERÁ ESTÁ ISENTO DE ÓLEO E GRAXA;
- REMOVER MATERIAIS INFLAMÁVEIS EXISTENTES NO RAIO DE PROJEÇÃO DAS FAGULHAS;
- NA IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS, FAZER USO DA MANTA ANTICHAMA;
- DISPONIBILIZAR EXTINTOR PRÓXIMO AO LOCAL DA ATIVIDADE;
- ISOLAR E FIXAR O CONJUNTO OXI-CORTE PARA EVITAR QUEDA DOS CILINDROS POR ABALROAMENTO;
- NÃO USAR O CONJUNTO OXICORTE SEM AS VÁLVULAS DE PROTEÇÃO;
- EM SERVIÇOS SOBREPOSTO, USAR MANTA ANTICHAMA.

MANUSEIO COM OXICORTE:

- RISCOS=====ROMPIMENTO DAS MANGUEIRAS
PRECAUÇÃO==NÃO EXPOR AS MANGUEIRAS PRÓXIMO A OBJETOS CORTANTES
RISCOS=====EXPLOÇÃO DA CANETA/MANGUEIRA
PRECAUÇÃO==NÃO UTILIZAR SEM AS VÁLVULAS DE SEGURANÇA E RETORCESSO DE CHAMA
RISCOS=====QUEDA DO CONJUNTO NO TRANSPORTE
PRECAUÇÃO==FAZER AMARRAÇÃO CORRETA NO CONJUNTO DURANTE O TRANSPORTE
RISCOS=====VAZAMENTO NOS MANOMETROS E CANETAS VERIFICAR APERTO DAS CONECÇÕES, MANOMETROS E CANETAS.
RISCOS=====QUEIMA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES

*USO DE MÁQUINAS DE SOLDA:

TAG: ER01-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

- FAZER O CHECK-LIST DO EQUIPAMENTO ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO;
- USAR EPIs ESPECÍFICOS PARA A ATIVIDADE: MÁSCARA DE SOLDA, AVENTAL, LUVAS, PERNEIRA E BLUSÃO DE RASPA;
- POSICIONAR OS CABOS DE MANEIRA QUE NÃO OBSTRUE O ACESSO E/OU PROVOQUE QUEDA DE MESMO NÍVEL;
- REMOVER MATERIAIS INFLAMÁVEIS EXISTENTES NO RAIO DE PROJEÇÃO DAS FAGULHAS/BORRAS;

CUIDADOS COM O MEIO-AMBIENTE:

- QUANDO VER UM VAZAMENTO DE ÁGUA, LIGAR IMEDIATAMENTE PARA O RAMAL/TELEFONE CELULAR DE EMERGENCIA.
- RECOLHER, SEGREGAR E ACONDICIONAR EM LOCAL/RECIPIENTE ADEQUADO TODOS OS RESÍDUOS GERADOS NA

INTERVENÇÃO/MANUTENÇÃO.

- NÃO DERRAMAR ÓLEOS/GRAXA/SOLVENTE DIRETAMENTE NO SOLO.
 - UTILIZAR MÁSCARA DE VAPORES QUANDO A MESMA SE FIZER NECESSÁRIA.
 - APÓS OS SERVIÇOS NÃO DEIXAR RESTOS DE ALIMENTO, DE BORRACHA E NEM PEDAÇOS DE PLÁSTICO E TRAPOS USADOS NA ÁREA DE EXECUÇÃO DA TAREFA.
- RECOLHER TODO MATERIAL/FERRAMENTAL DO LOCAL DA TAREFA

0070	EXE050	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	---------------------------------------

PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

MOBILIZAR FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA ATIVIDADE;
MOBILIZAR 01 UNIDADE MÓVEL (CONJUNTO) PARA O LOCAL DA ATIVIDADE POSICIONAR MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE AO LADO DO EQUIPAMENTO;
REALIZAR ISOLAMENTO E A SINALIZAÇÃO NO ENTORNO DA ÁREA DE TRABALHO, DOS MATERIAIS E FERRAMENTAS;;
VERIFICAR MEDIDAS DOS COMPONENTES RECEBIDOS COMPARADOS COM O QUE ESTÁ INSTALADO PARA EVITAR DESVIO DURANTE A MONTAGEM OU LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO;

0080	EXE050	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

#CONSULTAR MATRIZ DE BLOQUEIO DO ATIVO EM MANUTENÇÃO;"
#REALIZAR BLOQUEIO DE ENERGIA PERIGOSA, CONFORME DEFINIDO EM MATRIZ DE BLOQUEIO OU DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ELÉTRICA LOCAL;

0090	EXE050	POSICIONAMENTO
------	--------	----------------

TAG: ER01-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

POSICIONAMENTO

POSICIONAR EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO CONFORME PROGRAMAÇÃO INSERIDA NO CRONOGRAMA ENVIADO PELO PCM

0100	EXE050	LIMPEZA INDUSTRIAL
------	--------	--------------------

0110	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO:

*O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

ELABORAR PTS LIBERAÇÃO DA ÁREA;

Anexo III_Trabalho Em Altura;

Anexo VII_Bloqueio, identificação e zero energia;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SERVIÇO:

RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

TRABALHO EM ALTURA, TRABALHO A QUENTE, IÇAMENTO DE CARGA, TRABALHO COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,BLOQUEIO E ETIQUETAGEM.

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE.

USO DE CAMINHÃO MUNCK OU GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME

2)SERVIÇO:

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

”

ABRIR PTS,,

POSICIONAMENTO DE MATERIAL DE ANDAIME

MONTAGEM DOS ESCORAMENTOS

MONTAGEM DE ANDAIME

CORTE DA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE (CONTRAVENTAMENTOS, VIGAS, TRAVESSAS, ETC)

LIMPEZA MECÂNICA

MONTAGEM E AJUSTE

SOLDAGEM

RETOQUE DE PINTURA

DESMONTAGEM DE ANDAIME

DESMONTAGEM DOS ESCORAMENTOS

RETIRADA DE MATERIAIS DE ANDAIME,,

FECHAR PTS



TAG: ER01-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)
DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0120	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO III_TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO VII_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA
SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL
BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA
ABRIR PTS
REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES
AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA
REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
FECHAR PTS
RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:
TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS
TUBO ROLL
MANILHAS
CABO DE AÇO
PRANCHÕES
CHAVES DE CATRACAS
MARTELO DE UNHA
ARCO DE SERRA
SERROTE
CORTE FRIO
RODAPÉ
SAPATAS



TAG: ER01-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

PATESCA
ROLDANA
PAU DE CARGA
CORDA
LUVA DE UNIÃO
ESCADA DEGRAU
PREGOS
CAPA DE PROTEÇÃO

0130	EXE050	DESMOBILIZAÇÃO/5S
------	--------	-------------------

DESMOBILIZAÇÃO/5S

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)

DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO.

0180	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,

FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,

2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,

3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,

4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,

5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,

6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0220	EXE050	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA
------	--------	-------------------------------------



TAG: ER01-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

0230	EXE050	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA
------	--------	-------------------------------------

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202401135109	AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA	POMA-PPR-EMP-EMPRC-ER01-ST1	2 - Média	31/12/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

Item: <(><<)>Travessa>
Recomen.Item: <(><<)>Substituir>

Pintura (m²): <(><<)>>
Estrut Metálica (kg): <(><<)>263>
Concretagem (m³): <(><<)>>
Soldagem (mm): <(><<)>>
Nº O.M Inspeção: <(><<)>202402627246>
Pontuação Matriz: []
Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []

02.07.2024 15:00:43 UTC-3 PAULO FERNANDO TAVARES COSTA (01520507)
* Registro Origem - 202402627246



TAG: ER01-ST1

DESCRIÇÃO: AE1.0_FAB/TROC.VIGA TRAV.LONG.LANÇA

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: