

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART
TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO

INFORMAÇÕES DE ART PTS
Nº da ART de planejamento:

176965; 92430, 179905, 179908, 75069, 75101, 75663

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

☒ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:
INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Não Liberado Para Execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP	Status de Usuário: AGDO AGRP ATCR OMVE VPTS	
Tipo de atividade: Troca (RPL)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 03/08/2026	Data programada fim: 13/09/2026	
CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader	Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: (X)Sim ()Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-REC-RECCA-RP03-ST1	ESTRUTURA	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-REC-RECCA-RP03	RECUPERADORA RODA DE CACAMBAS RP03	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0360	s35-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	5	7.1	35.5	202635
0370	s35-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	3	7.1	21.3	202635
0380	s35-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050CA	3	7.1	21.3	202635
0390	s35-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	5	7.1	35.5	202635
0400	s35-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	3	7.1	21.3	202635
0410	s35-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050CA	2	7.1	14.2	202635
0420	s35-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	5	7.1	35.5	202635

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART
TAG: RP03-ST1
DESCRIÇÃO: AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO

0430	s35-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	3	7.1	21.3	202635
0440	s35-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050CA	2	7.1	14.2	202635
0450	S36-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	9	7.1	63.9	202636
0460	S36-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	10	7.1	71.0	202636
0470	S36-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	9	7.1	63.9	202636
0480	S36-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050CA	4	7.1	28.4	202636
0490	S36-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050CA	4	7.1	28.4	202636
0500	S36-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050CA	4	7.1	28.4	202636
0510	S36-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	3	7.1	21.3	202636
0520	S36-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	2	7.1	14.2	202636
0530	S36-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	3	7.1	21.3	202636
0540	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	7	9.2	64.4	
0550	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	3	9.2	27.6	
0570	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050MA	2	9.2	18.4	
0580	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	7	9.2	64.4	
0590	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	3	9.2	27.6	
0600	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050CA	3	9.2	27.6	
0610	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	9	9.2	82.8	
0620	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	3	9.2	27.6	
0630	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050CA	4	9.2	36.8	
0640	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	9	9.2	82.8	
0650	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	3	9.2	27.6	
0660	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050CA	4	9.2	36.8	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202500228759

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO

0670	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	7	9.2	64.4	
0680	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	3	9.2	27.6	
0690	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0700	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	7	9.2	64.4	
0710	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	3	9.2	27.6	
0720	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0730	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050ME	7	9.2	64.4	
0740	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050SO	3	9.2	27.6	
0750	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA	EXE050CA	4	9.2	36.8	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO
0030	EXE050	DADOS TECNICOS

DADOS TECNICOS

FABRICAR PINOS E OLHAIS PARA A ARTICUAÇÃO DO CONTRAPESO DA LANÇA DE MODO QUE POSSA SUPORTAR O CARREGAMENTO DE CISLHAMENTO NESTA ARTICULAÇÃO.

ARRANJO GERAL

DF-3130KP-G-00000-M-55427

DF-3130KP-G-00000-M-55343

REALIAZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS CORTES E DETALHES (L1)

OBS:LEVAR CONSIDERAÇÃO OS LADOS LDSD E LDSE

DESENHO DETALHES

DF-3130KP-G-00000-M-55428,,

REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS INTENS 5,6,7,8,9 E 13.

REALIAZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS CORTES E DETALHES (DET -Q.ESTRUTURA) CONSIDERAÇÃO OS LADOS LDSD E LDSE

APROVISIONADO NO CONTRADO DE FABRICAÇÃO DIA 06/05/2026, PREVISÃO DE ENTREGA 06/07/2026



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO

0040	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS
MARRETAS DE 3 KG
ESPINAS
ESQUADRO
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
TIFFOR
TALHAS MANUAIS
TALHA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA
LIXADEIRA
PAU DE CARGA

0050	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
COMPRESSOR
MÁQUINA DE SOLDA
TENDAS MÓVEIS
CONJUNTO DE OXICORTE
GUINDASTE CAP.70 TON OU ACIMA
ANDAIME TIPO BALANÇO

0110	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO:

*O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

ELABORAR PTS LIBERAÇÃO DA ÁREA;

Anexo I_Trabalho Em Altura;

Anexo IV_Bloqueio, identificação e zero energia;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SERVIÇO:

RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

TRABALHO EM ALTURA, TRABALHO A QUENTE, IÇAMENTO DE CARGA, TRABALHO COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM.

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE.

USO DE CAMINHÃO MUNCK OU GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME

2)SERVIÇO:

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

”

ABRIR PTS

AGUARDAR LIMPEZA DO LOCAL,,

POSICIONAMENTO DE MATERIAL DE ANDAIME

AGUARDAR DESATIVAÇÃO DO CONTRA PESO

MONTAR ANDAIME PARA ACESSO E REGIÃO OLHAIS E SOLDA DAS VIGAS DE TRAVAMENTO.

MONTAGEM DOS ESCORAMENTOS (SOLDAR VIGAS PARA TRAVAR A PARTE MOVEL DA ESTRUTURA DO CONTRA PESO.

TRAVAR ESTRUTURA COM VIGA.

RETIRAR OLHAL AVARIADO.

REALIZAR LIMPEZA MECÂNICA

SOLDAR OLHAL NOVO

RETOQUE DE PINTURA

OBS: TROCAR UM OLHAL POR VEZ.

APÓS TROCA DOS OLHAIS RETIRAR VIGA DE TRAVAMENTO.

DESMONTAR ANDAIMES.

SOLICITAR ATIVAÇÃO DO CONTRA PESO.

RETIRADA DE MATERIAIS DE ANDAIME,,

FECHAR PTS

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)

DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO

0120	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO III_ TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO VII_ BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

BLOQUEAR AS FONTES DE ENERGIA

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA

PAU DE CARGA

CORDA

LUVA DE UNIÃO

ESCADA DEGRAU

PREGOS

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO

CAPA DE PROTEÇÃO

0180	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

SEMANA 35 - A Plamont Engenharia informou que a atividade foi reprogramada em virtude da mudança de MAPA, postergando o início da parada da RP03 para o dia 04/09, previsto iniciar na semana 36.

0220	EXE050	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO
------	--------	--

0230	EXE050	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO
------	--------	--

0240	EXE050ME	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO
------	----------	--

0250	EXE050ME	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO
------	----------	--

0260	EXE050ME	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO
------	----------	--



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202500228759

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO

0290	EXE050CA	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO
0300	EXE050CA	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO
0310	EXE050CA	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO
0330	EXE050SO	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO
0340	EXE050SO	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO
0350	EXE050SO	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO
0560	EXE050CA	S37-AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRA

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202500071239	AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO	POMA-PPR-REC-RECCA-RP03-ST1	2 - Média	31/12/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO

13.01.2025 14:01:47 UTC-3 (01520507)

DIAGNÓSTICO:

chegada do material 08.07.2026-lucas

PINO SUBMETIDO A CISALHAMENTO DUPLO USADO PARA INTERLIGAR TRÊS ELOS SOFREU APORTE TERMICO DEVIDO DESLOCAMENTO AXIAL, OS OLHAIS DE FIXA OS PINOS FORAM DANIFICADOS POR CORTE, PREJUDICANDO O ASSENTAMENTO.AS TENSOES DE CISALHAMENTO DISTRIBUÍDA NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR DOS OLHAIS É UMA PREOCUPAÇÃO DEVIDO A FRAGILIZAÇÃO DO CONJUNTO.

RECOMENDAÇÃO:

FABRICAR PINOS E OLHAIS PARA A ARTICUAÇÃO DO CONTRAPESO DA LANÇA DE MODO QUE POSSA SUPORTAR O CARREGAMENTO DE CISALHAMENTO NESSA ARTICULAÇÃO.

DESENHO DE REFERENCIA: DF-3130KP-G-00000-M-55189

ESSE LAUDO NECESSITA DE FABRICAÇÃO

Item: <(><<)>Estrutura>

Recomen.Item: <(><<)>Substituir>

Pintura (m²): <(><<)>>

Estrut Metálica (kg): <(><<)>30>

Concretagem (m³): <(><<)>>

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO

Soldagem (mm): <(><(>>

N° O.M Inspeção: <(><(>202405738145>

Pontuação Matriz: []

Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []

13.01.2025 14:03:21 UTC-3 (01520507)

* Registro Origem - 202405738145

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: AE14.4_FAB.PINOS E OLHAIS ART.CONTRAPESO

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: