



LAUDO AVALIAÇÃO DE CONDIÇÃO ESTRUTURAL
POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2519

Inspetor Responsável	C0659449	 Área Pintura (m2)		Data da Inspeção	23/09/2023
Ativo	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2519		 Estrutura Metálica (kg)		Prazo Laudo
Nº Nota	202301512139	 Concreto Armado (m³)			RISCO MÉDIO
Avaliador Técnico	C0659449 (Jackson Tadeu Durans Soares_CONTR)		 Soldagem em Trinca (mm)		
Opções Matriz Prioriz.					
O.M Inspeção	202303305809				
Item Estrutural	Viga				
Recomendação	Substituir				

Diagnóstico

Diagnóstico: PERFIL U DE LIGAÇÃO COM CORROSÃO CD03 NA BASE DE FIXAÇÃO DE TAMBOR DE ACIONAMNETO REGIÃO INTERNA, COMPONENTE ESTÁ COM DEGRADAÇÃO QUE CAUSA REDUÇÃO MENSURAVEL DA SUA CAPACIDADE ESTRUTURAL.

Recomendação

Recomendação: SUBSTITUIR PERFIL COM CORROSÃO.
DESCRIÇÃO: 10" X 2.5/8" 22,7KG/MX 3346PERFIL "U"
DESENHO DE REFERENCIA: DF-325K-42-08890/01274 ITEM 23

