

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

ID ART: 126206

Nº do(s) PRO(s):

PRO-026330

(X) Atividade Prioritária
Riscos da PTS:

- | | |
|---|--|
| ☐ NÃO NECESSITA PTS | ☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM) |
| ☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO | ☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM) |
| ☐ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM) | ☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM) |
| ☒ RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4) | ☒ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM) |
| ☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM) | ☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM) |
| ☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6) | ☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM) |

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Corretiva não Emergencial	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP DMNV SCDM	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Reparo (RPR)	Condição de operação: Limpo Desenergizado	
Data programada início: 22/09/2026	Data programada fim: 27/09/2026	
CT Responsável: M3PGP2	Desc CT Resp.: MANU TERC PLAMONT GP CARREGAMENTO	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMB-PIERS-QY03-DH24	DOLPHIN 24	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-PIERS-QY03	PÍER III - CARREGAMENTO DE MINÉRIO	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO	M3PGP2ME	2	1.0	2.0	

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;
 PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;
 MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;
 PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;
 MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;
 FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;
 OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
 RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604786241

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

0110	CAMINHÃO MUNCK	CAMINHÃO	1	2.5	2.5	
0160	Montagem SPDA PIII	M3PGP2ME	2	9.2	18.4	
0170	Montagem SPDA PIII	M3PGP2SO	1	9.2	9.2	
0180	Montagem SPDA PIII	M3PGP2SO	1	9.2	9.2	
0200	DESMOBILIZAÇÃO-5S	M3PGP2ME	2	1.0	2.0	

DESMOBILIZAÇÃO-5S

DESMOBILIZAÇÃO E 5S

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PGP2	Montagem SPDA PIII
0020	M3PGP2	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PNR68-ART

SITUAÇÕES DE RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME ART DA TAREFA:

ID ART: 51569

OBS: PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;

PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;

PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;

PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;

PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;

SITUAÇÃO DE RISCO:

1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

MEDIDAS DE CONTROLE:

1- SEGUIR PRO-040866:

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

E HABILITADO EM RAC01.

2- SEGUIR PRO-039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LISTA DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

COMUNICAR TODO E QUALQUER EVENTO OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

1.ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RADIO PRESIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RADIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGENCIA.

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA

ATÉ 20KG = POSSO PEGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SO POSSO PEGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SO POSSO PEGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR

=====

=====

0030	M3PGP2	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

Operação/Elétrica - Realizar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento, conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Manutenção - Realizar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0040	SPC050	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:
------	--------	-------------------------

0050	M3PGP2ME	ANDAIME 6M³ MONT 02HS DESM 1HS
------	----------	--------------------------------

0060	M3PGP2	ORIENTAÇÃO: SERVIÇOS COM MÁQUINA/SOLDA
------	--------	--

ORIENTAÇÃO: SERVIÇOS COM MÁQUINA/SOLDA

RISCO:,,CHOQUE ELÉTRICO.

PRECAUÇÃO: USAR LUVAS QUANDO FOR LIGAR E DESLIGAR A MÁQUINA DE SOLDA E MANUSEAR OS CABOS DA MESMA.

RISCO:,,QUEIMA DA VISÃO.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR MÁSCARA DE SOLDA E ÓCULOS DE SEGURANÇA APROPRIADO.

RISCO:,,TORÇÃO NA COLUNA.

PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO DE FORMA INCORRETA.

RISCO:,,INTOXICAÇÃO.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR MÁSCARA DESCARTÁVEL NO CASO DE AMBIENTE FECHADO.

OBS: ORIENTAÇÕES TRABALHO EM ALTURA.

RISCOS: QUEDA DO EXECUTANTE.

PRECAUÇÃO: ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO UTILIZAR ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A ÁREA ABAIXO DO LOCAL.

RISCOS: TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE:

PRECAUÇÃO: PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

0061	M3PGP2	ORIENTAÇÃO: SERVIÇOS COM LIXADEIRA
------	--------	------------------------------------

ORIENTAÇÃO: SERVIÇOS COM LIXADEIRA

EPIS INDICADOS:

PROTETOR AURICULAR

PARA PROTEGER O APARELHO AUDITIVO CONTRA O RUÍDO PROVENIENTE DO EQUIPAMENTO.

ÓCULOS DE SEGURANÇA OU VISEIRA

PARA EVITAR ACIDENTES COM PARTÍCULAS EM PROJEÇÃO

AVENTAL DE RASPA

AVALIE A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO.

MÁSCARA

PARA EVITAR A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS PEQUENAS.

FERRAMENTAS:

USE FERRAMENTAS APROPRIADAS PARA COLOCAR OU RETIRAR OS DISCOS ABRASIVOS DO EQUIPAMENTO.

O CERTO É USARMOS UM PAR DE FERRAMENTAS, UMA DAS QUAIS É CONHECIDA COMO #FORQUETA” E OUTRA É A CHAVE DE BOCA, A CHAVE DE BOCA FIXA O EIXO DA ESMERILHADEIRA, ENQUANTO QUE A FORQUETA SE ENCAIXA NOS FUROS DO FLANGE DE FIXAÇÃO PARA APERTAR OU DESAPERTAR.

USO DO DISCO:

NÃO USE FORÇA EXCESSIVA PARA CORTAR OU ESMERILHAR ALGO. O DISCO DO EQUIPAMENTO NÃO FOI PROJETADO PARA SUPORTAR O SEU PESO;

ANTES DE INICIAR OS TRABALHOS DEIXE O DISCO GIRAR LIVRE POR UM TEMPO E OBSERVE SE NÃO TEM OSCILAÇÕES NO DISCO. SE TIVER PROCURE TROCAR O DISCO, COLOCAR DA FORMA CORRETA, CORRIGIR#

SE NOTAR TREPIDAÇÃO NO MOMENTO DO LIXAMENTO PROCURE AVERIGUAR O QUE ESTÁ ERRADO.

USE O DISCO ESPECÍFICO PARA O TRABALHO A SER REALIZADO

O USO DE DISCOS NÃO COMPATÍVEIS COM O TRABALHO SÃO UM DOS GRANDES CAUSADORES DE ACIDENTES COM O EQUIPAMENTO.

ELETRICIDADE:

NÃO USE O EQUIPAMENTO SE ESTIVER COM FIOS DESENCAPADOS. IMAGINE SE ACONTECER DE LEVAR UM CHOQUE QUANDO ESTIVER LIXANDO ALGO, O RISCO DE PERDER A CONSCIÊNCIA POR MEIO MINUTO QUE SEJA JÁ LEVA AO RISCO DO OPERADOR SE CORTAR SEM PERCEBER.

NÃO USE O EQUIPAMENTO SEM O PLUGUE DA TOMADA ELÉTRICA. ESSA SIMPLES ATITUDE EVITA O RISCO DE CHOQUE, E É SIMPLES DE FAZER;

MANTENHA O CABO DE ALIMENTAÇÃO A UMA DISTÂNCIA SEGURA DO EQUIPAMENTO;

INCÊNDIO:

CUIDADO COM FAÍSCAS PRÓXIMO A MATERIAIS INFLAMÁVEIS.

FAZER O CHECK LISTE ANTES DA UTILIZAÇÃO.

0062	M3PGP2	ORIENTAÇÃO: SERVIÇOS COM OXI-CORTE
------	--------	------------------------------------

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

ORIENTAÇÃO: SERVIÇOS COM OXI-CORTE

MANUSEIO COM OXICORTE:

RISCOS: ROMPIMENTO DAS MANGUEIRAS.

PRECAUÇÃO: NÃO EXPOR AS MANGUEIRAS PRÓXIMAS A OBJETOS CORTANTES.

RISCOS: EXPLOÇÃO DA CANETA/MANGUEIRA.

PRECAUÇÃO: NÃO UTILIZAR SEM AS VÁLVULAS DE SEGURANÇA E RETORCESSO DE CHAMA.

RISCOS: QUEDA DO CONJUNTO NO TRANSPORTE.

PRECAUÇÃO: FAZER AMARRAÇÃO CORRETA NO CONJUNTO DURANTE O TRANSPORTE.

RISCOS: VAZAMENTO NOS MANOMETROS E CANETAS.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR APERTO DAS CONECÇÕES, MANOMETROS E CANETAS.

RISCOS: QUEIMA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

PRECAUÇÃO: USAR EPI'S APROPRIADOS, TAIS COMO AVENTAIS, PERNEIRAS, LUVAS E ÓCULOS DE SEGURANÇA.

RISCOS: GARRAFAS, MANOMETROS, VALVULAS E CANETAS AVARIADAS.

PRECAUÇÃO: EFETUAR INSPEÇÃO NO CONJUNTO ANTES DA UTILIZAÇÃO

0070	M3PGP2	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS DEVEM SER FORNECIDAS CONFORME COR/INSPEÇÃO DEFINIDAS NO PRO 025195

APENAS FERRAMENTAS COM A COR PERMITIDA DO MÊS PODEM SER UTILIZADAS.

FERRAMENTAS:

01 - CAIXA DE FERRAMENTA
01 - MAQUINA DE SOLDAGEM
01 - ESMERILHADEIRA
01 - EXTENSÃO DE 20 METROS
01 - CONJUNTO OXICORTE
01 - SLAD SLEDGE
01 - GERADOR

0140	M3PGP2	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:()SIM ()NÃO - Obs.:

CAPINA:()SIM ()NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:()SIM ()NÃO - Obs.:

DRENAGEN/SUCÇÃO:()SIM ()NÃO - Obs.:

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:()SIM ()NÃO - Obs.: ATIVIDADE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM: XXXXXXXX-YYYYYYYYYY

0150	M3PGP2	PASSO A PASSO TAREFA
------	--------	----------------------

TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

PASSO A PASSO TAREFA

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE:

Montagem SPDA PIII

11.09.2026 11:35:55 UTC-3 (01500567) JOAO RICARDO DOS SANTOS

Realizar montagem e instalação do Sistem de SPDA do pier III na unidade 24 do P3N

11.09.2026 13:44:04 UTC-3 (01497171) Patrick Vieira

* Registro Origem - 202603883306

PASSO A PASSO DA ATIVIDADE

01- FAZER DOCUMENTAÇÃO DA TAREFA(REGRA DE OURO Nº 01);

02- BLOQUEAR EQUIPAMENTO E FAZER TESTE DE ENERGIA ZERO;

03- ISOLAR ÁREA DA TAREFA;

04- REALIZAR POSICIONAMENTO DE MATERIAIS;

05- REMOVER PROTEÇÕES DE MÁQUINA, SE NECESSARIO;

OBS.: CASO NECESSARIO RETIRAR GUARD RAD;

OBS.: MOVIMENTAR CARGA SENTIDO DOLFIN;

OBS.: UTILIZAR GUINDASTE PARA VERTICALIZAÇÃO;

06- ETAPA CORTE E SOLDA EM ESTRUTURA METALICA;

OBS.: AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIME, QUANDO NECESSARIO;

07- FAZER PREPARAÇÃO/LIMPEZA DA AREA ONDE SERÁ FEITO A Realizar montagem e instalação do Sistem de SPDA do pier III na unidade 24 do P3N, AVALIAÇÃO EM CAMPO;

OBS.: UTILIZAR ESMERILHADEIRA ELETRICA/PORTATIL;

08- Realizar montagem e instalação do Sistem de SPDA do pier III na unidade 24 do P3N CONFORME PROJETO;

OBS.: SOLICITAR DESMONTAGEM DO ANDAIME, QUANDO NECESSARIO;

12- REPOR PROTEÇÕES DE MÁQUINA, SE RETIRADA;

13- RECOLHER FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE;

14- REALIZAR DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DO PRO 031281 # PORTO NORTE;

15- REALIZAR BAIXA DA

0190	M3PGP2	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO

Manutenção - retirar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Operação/elétrica - retirar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0210	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------



TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

RETORNO DA EXECUÇÃO

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

() Sim () Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

() Sim () Não

Se não, relatar fragilidade:

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601624850	Montagem SPDA PIII	POMA-PPR-EMB-PIERS-QY03-DH24	2 - Média	11/10/2026	M3PGP2

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

Montagem SPDA PIII

11.09.2026 11:35:55 UTC-3 (01500567) JOAO RICARDO DOS SANTOS

Realizar montagem e instalação do Sistem de SPDA do pier III na unidade 24 do P3N

11.09.2026 13:44:04 UTC-3 (01497171) Patrick Vieira

* Registro Origem - 202603883306



TAG: QY03-DH24

DESCRIÇÃO: Montagem SPDA PIII

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: