



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604530078

TAG: RP04-LN1-ST01

DESCRIÇÃO: RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

141071, 75070

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

(X) PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

() RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

() RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Status de Sistema: LIB IMPR CAPC CCOP MatC SKKP

Tipo de atividade: Ajuste (ADJ)

Data programada início: 28/08/2026

CT Responsável: EXE050

Manutenção Corretiva Emergencial

Liberado para execução

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 02/09/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-REC-RECCA-RP04-LN1-ST01

Local Inst. Superior: POMA-PPR-REC-RECCA-RP04-LN1

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade A

Fonte radioativa: Não

ESTRUTURA DA LANÇA

LANÇA

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ()Sim (X)Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0031	CHAPA MET 1200MM 2000MM 6,35MM	13360696		2.000	PC	2347 R2C AREA 17 MEC PATI	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0240	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN	EXE050ME	3	9.2	27.6	
0280	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN	EXE050CA	3	9.2	27.6	
0290	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN	EXE050SO	3	9.2	27.6	



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604530078

TAG: RP04-LN1-ST01

DESCRIÇÃO: RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN

0310	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN	EXE050ME	2	9.2	18.4	
0320	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN	EXE050CA	2	9.2	18.4	
0330	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN	EXE050SO	2	9.2	18.4	
0360	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN	EXE050ME	3	9.2	27.6	

RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN

NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - ,,
#,,
ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) -
NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - ,,#
NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - ,,
EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) -
#,,
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) -
DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) -
#,,
NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) - ,,,#,,

0370	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN	EXE050CA	3	9.2	27.6	
------	--	----------	---	-----	------	--

RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN

NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - ,,
#,,
ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) -
NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - ,,#
NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - ,,
EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) -
#,,
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) -
DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) -
#,,
NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) - ,,,#,,

0380	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN	EXE050SO	2	9.2	18.4	
------	--	----------	---	-----	------	--



DESCRIÇÃO: RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN
0030	EXE050	DADOS TECNICOS
0031	SIE020	REQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO
0040	EXE050	FERRAMENTAS
FERRAMENTAS		
ALAVANCAS PEQUENAS		
MARRETAS DE 3 KG		
KIT MARRETAS		
ESPINAS		
ESQUADRO		
MARTELO BOLA E DE UNHA		
NÍVEL MANUAL		
CABOS DE AÇO(ESTROPO)		
MANILHAS		
CINTAS		
TIFFOR (1,6 / 3,2) TON		
TALHAS MANUAIS (1,5 / 3,0 / 5,0 / 6,0) TON		
ESMERILHADEIRA DE 4.1/2" E OU 7"		
LIXADEIRA MANUAL		
TORQUIMETRO MANUAL		
PARAFUSADEIRA ELETRICA		
CHAVES COMBINADAS		
CHAVES DE IMPACTO		
BROCA/LIMA ROTATIVA DE AÇO/PORCELANA		
0110	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

TAG: RP04-LN1-ST01

DESCRIÇÃO: RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO:

*O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

ELABORAR PTS LIBERAÇÃO DA ÁREA;

Anexo I_ Trabalho Em Altura;

Anexo IV_Bloqueio, identificação e zero energia;

ELABORAR ART PARA A TAREFA.

SERVIÇO:

RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

TRABALHO EM ALTURA, TRABALHO A QUENTE, IÇAMENTO DE CARGA, TRABALHO COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM.

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE.

USO DE CAMINHÃO MUNCK OU GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME

2)SERVIÇO:

01-PASSOS DA TAREFA:

02-ELABORAR ART PARA A TAREFA

03-MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA,,ABRIR PTS

04-REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO,,

05-AGUARDAR LIMPEZA DA ESTRUTURA PORTAL E RODA DE CAÇAMBAS.

06-AGUARDAR O DISTENSIONAMENTO DA CORREIA

07-TRAVAR RODA DE CAÇAMBAS COM TALHA.

08-POSICIONAMENTO DE MATERIAL DE ANDAIME

09-MONTAGEM DE ANDAIME

10-REALIZAR PEGA DA CORREIA PARA LIVRAR OS CAVALETES

11-RETIRAR CAVAETES AVARIADO

12-REALIZAR PEGA NA LONGARINA E REALIZAR CORTE PARA RETIRAR.

13-SOLICITAR TOPOGRAFIA

14-CORTE E RETIRADA DA TRAVESSA OU VIGAS OU CONTRAVENTAMENTOS COM AUXILIO DE CONJUNTO DE OXICORTE, FERRAMENTAS DE IÇAMENTO (TALHA DE CORRENTE, TIFFOR E ENTRE OUTROS.

LIMPEZA MECÂNICA COM AUXILIO DE ESMERILHADEIRA DE 4.1/2" E OU 7", BROCA/LIMA ROTATIVA DE AÇO/PORCELANA E ENTRE OUTROS.

15-POSICIONAMENTO DA TRAVESSA COM AUXILIO FERRAMENTAS DE IÇAMENTO (TALHA DE CORRENTE, TIFFOR E ENTRE OUTROS)

16-MONTAGEM DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO COM AUXILIO COM FERRAMENTAS MANUAIS E FERRAMENTAS DE IÇAMENTO (TALHA DE CORRENTE, TIFFOR E ENTRE OUTROS).

17-SOLDA EM PONTOS ESPECÍFICOS DA TRAVESSA OU VIGAS OU CONTRAVENTAMENTOS COM AUXILIO DE MÁQUINA DE SOLDA CONVENCIONAL/MIG

18-RETOQUE DE PINTURA COM AUXILIO DE FERRAMENTA MANUAL APROPRIADO E INSUMOS DE PINTURA

19-POSICIONAR CAVALETES E MONTAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA BASE.

20-MONTAR ROLOS DOS CAVALETES

21-TENSIONAR A CORREIA.

22-DESMONTAGEM DE ANDAIME

23-RETIRADA DE MATERIAIS DE ANDAIME,,

FECHAR PTS

24-LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)

25-DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.

TAG: RP04-LN1-ST01

DESCRIÇÃO: RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN

26-DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0120	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO III _TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO VII _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA

REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES

FECHAR PTS

RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS

TUBO ROLL

MANILHAS

CABO DE AÇO

PRANCHÕES

CHAVES DE CATRACAS

MARTELO DE UNHA

ARCO DE SERRA

SERROTE

CORTE FRIO

RODAPÉ

SAPATAS

PATESCA

ROLDANA



DESCRIÇÃO: RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN

PAU DE CARGA
CORDA
LUVAS DE UNIÃO
ESCADA DE GRAU
PREGOS
CAPA DE PROTEÇÃO

0180	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0220	EXE050MA	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN
------	----------	--

0230	EXE050MA	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN
------	----------	--

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601541006	RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN	POMA-PPR-REC-RECCA-RP04-LN1-ST01	1 - Alta	29/08/2026	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

OBS: # Para atividades emergenciais que possuem tempo estimado igual ou maior a 12h de execução, será de responsabilidade do PCM realizar o planejamento da atividade, mediante a geração da OM YEM por parte do MCM. Para itens abaixo deste tempo, seguir o fluxo atual contido no PRO-029669.

TAG: RP04-LN1-ST01

DESCRIÇÃO: RECUPERAR ESTRUTURAL DA LONGARINA DA LAN

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: