Задание для самостоятельной работы №3

«Трехмерные модели: сборка, сборочный чертеж, спецификация»

Часть 1

1. Создать трехмерную модель сборочной единицы в соответствии с вариантом задания. Варианты задания находятся в файле «Сборочные чертежи к самостоятельной работе 1.pdf». Схема соединения деталей указана в варианте задания.

<u>Примечание</u>: для выполнения данного задания должы быть заранее созданы трехмерные модели всех деталей, входящий в сборку.

Требования к трехмерным моделям деталей:

- модель должна соответствовать заданию;
- модель не должна содержать ошибочных операций;
- модель должна создаваться в параметрическом режиме;
- эскизы должны быть определены;
- в модели должны быть заданы обозначение и наименование детали, материал.

Требования к трехмерным моделям сборочной единицы:

- модель не должна содержать ошибок;
- модель должна соответствовать заданию;
- модель должна быть полностью определена;
- стандартные крепежные детали должны соответствовать заданию;
- сборочная единица должна проходить проверку на коллизии (с включенным флажком "Обрабатывать резьбы".
- 2. Создать сборочный чертеж для модели сборочной единицы, созданной в предыдущем пункте.

Требования к сборочному чертежу:

- чертеж должен быть связан с трехмерной моделью;
- не допускается разрушать виды, нарушать проекционные связи;
- должен быть корректно выбран формат чертежа;
- количество и расположение видов должны соответствовать заданию;
- на видах должны быть выполнены указанные в задании разрезы;
- на чертеже должны быть указаны необходимые для сборочного чертежа размеры;

- должны быть указаны номера позиций деталей, входящих в сборку;
- номера позиций должны быть связаны с компонентами сборки;
- оформление чертежа должно соответствовать требованиям ЕСКД.
- 3. Создать спецификацию для модели сборочной единицы, созданной в предыдущем пункте.

Требования к спецификации:

- спецификация должна быть сопряжена со сборочной единицей, деталями, чертежами;
- позиции на чертеже должны быть сопряжены со спецификацией.