Hardware-Praktikum

Versuch 5

Alle Korrekturen die während des Versuchs durchgeführt wurden sind grün markiert.

1b)

niedriger)

SUB R0,R2

```
|adress | Byte 1
: 0000.0000 0000.01.00
                                            | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
CLR R0
CLR R1
               : 0000.0001 0000.01.01
                                                                                        #Lade den Wert an FC in Register 0
#Lade den Wert an FD in Register 1
#R0 = R0 + R1, Ohne Carry! (Carry: 0111.01.00)
LD R0,(0xFC): 0000.0010 1111.11.11 1111.1100 0001.00.00
LD R1,(0xFD): 0000.0101 1111.11.11 1111.1101
                                                            0001.00.01
ADD RÓ, R1 : 0000.1000 0110.01.00
ST(FF), R0
ST(F0), R0
                                                            0001.11.11 1111.1111 #Speichere den Inhalt von Register 0 in FF
0001.11.11 1111.0000 #Speichere den Inhalt von Register 0 in DAC1
               : 0000.1001 1111.00.00
               : 0000.1100 1111.00.00
               : 0000.1111 1111.10.11 0000.0000 0001.00.11
                                                                                        #Springe zurück an Adresse 0
```

```
2a)
#! mrasm
                                                                   ;Rampe auf DAC1 ausgeben:
.ORG 0
                                        ;Beginne an Adr 0
       CLR
               R0
                                        ;Register 0 Loeschen
LOOP:
                                        ;Start Schleife
                                                    ;Speichere den Inhalt von Register 0 in FF
       ST
           (0xFF),R0
                                                    ;Speichere den Inhalt von Register 0 in DAC1
           (0xF0),R0
       ST
       INC
               R0
                                                   ;Inkrementiere den Inhalt von RO
       JR
               1.00P
                                        ;Sprung zu Schleifenstart
2b)
#! msram
                                                                   ;Messe die Spannung am
Temperatursensor und gib sie in R0 aus
.ORG 0
                                                              ;Beginne an Adresse 0
MAIN:
                                                              ;Mainfunktion
       LDSP 0xEF
                                            ;Springe zu Subroutine "TEMPERATUR"
       CALL TEMPERATUR
       ST (0xFF),R0
                                                   ;Speichere den Inhalt von Register 0 in FF: Gibt
die aktuelle Temp aus
       JR MATN
                                                     ;Springe zu "MAIN": Startet die Messung erneut
TEMPERATUR:
                                                      ;Subroutine zur Bestimmung der Temperatur
       LD R0,0xFF
                                                   ;Lade die Konstante FF (255) in R0, "0x"
interpretiert Zahlen in Hexadezimal
       LD R2,0x80
                                                  ;Lade die Konstante 80 (128) in R2
LOOP:
                                                            ;Schleife fuer die sukzessiver
Approximation
       ST (0xF1),R0
                                                   ;Speichere den Inhalt von Register 0 in F1
       LD R1, (0xF1)
                                                    ;Lade den Inhalt von F1 in R1
       LSR R1
                                                       ;Fuenf mal R1 nach rechts shiften, nun steht im
Carry das Bit 4,
       LSR R1
                                                       ;welches den Zustand des Komperators angibt
       ISR R1
       LSR R1
       LSR R1
       JCS HIGHER
                                                   ;Springe zu HIGHER falls carry flag set (Temp
hoeher)
                                                           ;Fuehre weiter aus falls nicht (Temp
```

;R0 = R0 - R2

```
LSR R2
                                                      ;R2 nach rechts shiften, "(R2)/2"
       JZC LOOP
                                       ;Jump an den Beginn der Loop, falls letztes Bit keine 0
       RET
HIGHER:
                                                           ;Wird nicht immer ausgefuehrt, nur als Jump
       ADD R0,R2
                                                   ;R0 = R0 + R2
                                                      ;R2 nach rechts shiften, "(R2)/2"
       LSR R2
       JZC LOOP
                                                    ;Jump an den Beginn der Loop, falls letztes Bit
keine 0
        RET
2c)
#! mrasm
.ORG 0
                                                                        ;Hauptprogramm zur
Lüftersteuerung
MAIN:
       LDSP 0xEF
                                      ; Stackpointer auf EF setzen
       CALL TEMPERATUR
                                                  ;Springe zu Subroutine "TEMPERATUR"
       LD R1, (0xFE)
       LD R2, (0xFF)
       CMP R0,R1
                                                          ;Vergleiche R0 und R1 (R0 - R1)
                                                             ;Falls negativ Springe zu A
       JNS A
       CMP R0,R2
                                                        ;R0 - R2
       JNS B
                                                              ;Falls negativ Springe zu A
       LD R1,(0xFC)
       JR C
Α:
       LD R1,0
       JR C
В:
       LD R1, (0xFD)
       JR C
C:
       ST (0xF0),R1
       ST (0xFF),R1
       ST (0xFE),R0
       JR MAIN
                                                              ;Dauerschleife
                                                                            Aufgabe 2b
TEMPERATUR:
       LD R0,0xFF
       LD R2,0x80
LOOP:
       ST (0xF1),R0
       LD R1, (0xF1)
       LSR R1
       LSR R1
       LSR R1
       LSR R1
       LSR R1
       JCS HIGHER
       SUB R0,R2
       LSR R2
       JZC LOOP
       RET
HIGHER:
       ADD R0,R2
       LSR R2
       JZC LOOP
       RET
```