IT-HEMO-PHIL-001: Manutenção Preventiva do Arco C, Unidade de Refrigeração (Chiller) e Tubo de Raios-X Allura

CÓDIGO: IT-HEMO-PHIL-001-MANUTENCAO-ARCO-C-REFRIGERACAO-CHILLER
VERSÃO: 2.4 Homologada
REVISÃO: Rev. 02 | 26/10/2026
NORMA: ANVISA RDC 611

1. OBJETIVO

Definir os passos de inspeção eletromecânica, verificação do circuito de refrigeração por óleo/água e calibração de alta frequência da sala de Hemodinâmica e Angiografia Intervencionista Philips Allura.

2. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

- Desenergizar a PDU principal e aplicar bloqueio LOTO (Lockout/Tagout).
- Aguardar 10 minutos para descarga total dos bancos de capacitores do gerador de 100 kW.
- Utilizar dosímetro individual de tórax e avental plumbífero de .5 ext{ mm Pb}.

3. ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DO CHILLER E CIRCUITO TÉRMICO

- Inspecionar nível do líquido refrigerante no reservatório do trocador de calor.
- Limpar os filtros de ar condensadores e serpentinas metálicas.
- Checar a vazão da bomba circuladora: vazão nominal mínima de **12 litros por minuto**.
- Testar os termostatos de segurança do ânodo giratório do tubo MRC: desarme automático acima de 75°C.

4. CALIBRAÇÃO DOS MOVIMENTOS DO ARCO EM C

- Conferir as guias de rolamento das angulações LAO/RAO e CRA/CAU.
- Testar a velocidade variável de rotação rápida para reconstrução 3D.
- Inspecionar freios eletromagnéticos com medição de torque resistivo.

> **ℹ NOTA TÉCNICA ESPECIALIZADA**
>
> A temperatura da sala de comando e técnica deve permanecer rigorosamente entre 19°C e 21°C com umidade relativa de 45% a 60% para prevenir condensação nos módulos de alta tensão.