
đeo lại găng rồi đo lại
Bắt đầu ghi phiên đo
tín hiệu sạch, nhiệt độ bình thường
Tín hiệu đủ rõ và
điều kiện đo bình thường?
chưa đạt
BÁO: CẦN KIỂM TRA
nhắc đeo lại găng cho đúng
đạt
đo lại
Tính các chỉ số
EI · GAP · RAL
Số đo ổn định, phù hợp
chuẩn đã đăng ký?
chưa đạt
BÁO: SỐ LIỆU NGHI VẤN
đo lại, không đưa vào kết luận
đạt
PHIÊN ĐẠT
đưa vào đồ thị theo tuần