
Giai đoạn 1
Khảo sát độ nhạy
cảm biến
chốt 10 chỉ tiêu
trước khi đo
Giai đoạn 2
Đọc hướng gập/duỗi
từng ngón
nếu chưa ổn:
hiệu chỉnh thiết kế
rồi đo lại
Giai đoạn 3
Hiệu chỉnh và
độ lặp lại
Giai đoạn 4
Kiểm tra ổn định
theo thời gian
cột mốc quan trọng nhất
Giai đoạn 5
Đo mức trợ giúp
cần thiết (RAL)
Giai đoạn 6
Tự phát hiện và cảnh báo
khi đeo sai
thử cố tình đeo lỏng
để xem máy có tự báo
Giai đoạn 7
Học máy trên Orange Pi
INT8 · độ trễ