

Práctica 2: E/S por consulta de estado (PIO y HAND-SHAKE)

Parte 1: Entrada/Salida con Luces y Llaves mediante el PIO

```
Ejercicio 1
a)
РΒ
     EQU 31h
                      ; constantes del ensamblador
                      ; 1° línea faltante: registro CB para configurar
CB
     EQU 33h
                      ; el puerto B del PIO
     ORG 2000H
                      ; 2° línea faltante
     mov al, 0
     out CB, al
                      ; configurar todos los conectores del puerto
                     ; B del PIO (luces) como salidas
                     ; OFh = 00001111b
     mov al, OFh
     out PB, al
                      ; encender las luces 3 a 0 y apagar las restantes
                      ; (7 a 4)
     int 0
     end
b)
                      ; 1° línea faltante: registro de datos PA del
PA
     EQU 30h
                      ; puerto A del PIO
CA
     EQU 32h
                      ; registro de configuración del puerto A del PIO
     ORG 1000h
msj
     db "Apagadas"
     ORG 2000H
                     ; OFFh = 11111111b
     mov al, OFFh
                      ; 2° línea faltante: configurar todos los
     out CA, al
                      ; conectores del puerto A (llaves) como entradas
                      ; leer y obtener el estado actual de las llaves
     in al, PA
     cmp al, 0
     jnz fin
                      ; si al menos una de las llaves se encuentra
                      ; prendida, finalizar inmediatamente el programa
     mov al, 8
     mov bx , offset msj
                      ; en caso contrario, imprimir en pantalla
     int 7
                      ; el mensaje "Apagadas" y luego finalizar
fin: int 0
     end
c)
PA
     EQU 30h
                      ; 1° línea faltante
     EOU 31h
PΒ
     EQU 32h
CA
                      ; 2° línea faltante
```

EQU 33h

CB

```
ORG 2000h
                      ; 3° línea faltante: 0FFh = 11111111b
     mov al, OFFh
                      ; 4° línea faltante: configurar todos los
     out CA, al
                      ; conectores del puerto A (llaves) como entradas
                      ; 5° línea faltante
     mov al, 0
     out CB, al
                     ; configurar todos los conectores del puerto
                     ; B del PIO (luces) como salidas
                     ; leer y obtener el estado actual de las llaves
     in al, PA
                     ; encender o apagar cada luz para que refleje y
     out PB, al
                     ; se corresponda con el estado de su respectiva
                     ; llave (prendida o apagada respectivamente)
     int 0
     end
Ejercicio 2
a)
PIO
          EQU 30H
                           ; llaves y luces
                           ; 31H → Puerto registro PB
REG PB
          EQU PIO + 1
                           ; (datos del puerto B del PIO: luces)
DATO PB
          EQU 11000011B
                           ; se encienden las primeras y las últimas
                           ; dos luces (0, 1, 6 y 7), mientras que se
                           ; apagan las demás (2 a 5)
                           ; 33H → Puerto registro CB
REG CB
          EQU PIO + 3
                           ; (control del puerto B del PIO: luces)
CTRL PB
          EQU 0000000B
                           ; todos los bits del puerto B son salidas
          ORG 2000H
          MOV AL, CTRL PB
          OUT REG CB, AL
          MOV AL, DATO PB
          OUT REG PB, AL
           INT 0
          END
b)
PIO
          EQU 30H
                          ; llaves y luces
                           ; 30H → Puerto registro PA
REG PA
          EQU PIO
                           ; (datos del puerto A del PIO: llaves)
LLAVE7 ON EQU 1000000B
                          ; llave 7 prendida
                           ; 32H → Puerto registro CA
REG CA
          EQU PIO + 2
                           ; (control del puerto A del PIO: llaves)
CTRL PA
          EQU 11111111B
                          ; todos los bits del puerto A son entradas
          ORG 1000H
MSJ ON
          DB "Llave prendida"
MSJ OFF
          DB "Llave apagada"
FIN MSJ
          DB ?
          ORG 2000H
          MOV AL, CTRL PA
          OUT REG CA, AL
           IN AL, REG PA
          AND AL, LLAVE7 ON
           JZ APAGADA
```



```
MOV BX, OFFSET MSJ_ON
```

MOV AL, OFFSET MSJ_OFF - OFFSET MSJ_ON

JMP IMPRIMIR

APAGADA: MOV BX, OFFSET MSJ OFF

MOV AL, OFFSET FIN MSJ - OFFSET MSJ OFF

IMPRIMIR: INT 7

INT 0 END

c)

```
PIO
          EQU 30H
                        ; llaves y luces
                        ; 30H → Puerto registro PA (llaves)
REG PA
          EQU PIO
                        ; 31H → Puerto registro PB (luces)
REG PB
          EQU PIO + 1
DATO PB
          EQU 0000000B
                       ; se apagan todas las luces
                        ; 32H → Puerto registro CA (llaves)
REG CA
          EQU PIO + 2
CTRL PA
         EQU 1111111B ; todos los bits del puerto A son entradas
REG CB
          EQU PIO + 3
                         ; 33H → Puerto registro CB (luces)
CTRL PB
          EQU 0000000B ; todos los bits del puerto B son salidas
```

ORG 2000H

MOV AL, CTRL_PA
OUT REG_CA, AL
MOV AL, CTRL_PB
OUT REG_CB, AL
MOV AL, DATO_PB
OUT REG_PB, AL
IN AL, REG_PA

BUCLE:

OUT REG_PB, AL

JMP BUCLE INT 0 END

Parte 2: E/S con la Impresora mediante el PIO y el HAND-SHAKE

Ejercicio 1

a)

2.)			
Tipo Señal	Entrada	Salida	
Data		✓	
Strobe		✓	
Busy	✓		



b)

Carácter enviado en la señal "Data"	Descripción de los eventos ocurridos	
ʻh'	Aunque la impresora está disponible ("busy" tiene un nivel bajo), en	
	ningún momento se genera un flanco ascendente en "strobe". Por lo	
	tanto, la impresora ignora la línea de "data": no se imprimirá el	
	carácter 'h'.	
'o'	La impresora está disponible ("busy" tiene un nivel bajo) y se genera	
	un flanco ascendente en "strobe". Por lo tanto, la impresora	
	imprimirá el carácter 'o'.	
'1'	Aunque se genera un flanco ascendente en "strobe", la impresora está	
	ocupada en ese instante de tiempo ("busy" tiene un nivel alto),	
	probablemente imprimiendo el carácter 'o' previamente enviado. Por	
	lo tanto, ignora la línea de "data": no se imprimirá el carácter 'l'.	
ʻa'	Se genera un flanco ascendente en "strobe" y la impresora está libre	
	en ese instante de tiempo ("busy" tiene un nivel bajo). Por lo tanto,	
	imprimirá el carácter 'a'.	
ʻa'	Se genera un flanco ascendente en "strobe" y la impresora está libre	
	en ese instante de tiempo ("busy" tiene un nivel bajo). Por lo tanto,	
	imprimirá el carácter 'a'.	

En conclusión, la cadena impresa por la impresora será "oaa", ignorándose los caracteres 'h' y 'l' de la cadena original "holaa".

c)

Si no existiera la señal "strobe", la impresora no tendría manera alguna de distinguir entre ambos caracteres 'a' a imprimir ya que, al tratarse en realidad del mismo carácter, el valor enviado por la señal "data" no cambia en ningún momento: el código ASCII transmitido permanece inalterable. En consecuencia, solo imprimiría un único carácter 'a' en lugar de los dos caracteres de la cadena "aa" que el usuario pretendía enviar.

En cambio, cada flanco ascendente generado en "strobe" permite indicarle a la impresora que necesariamente debe imprimir un nuevo carácter, cuya representación ASCII estará en la señal "data". Esta indicación u orden resultará válida independientemente de si el carácter transmitido es idéntico o no a aquél previamente impreso, es decir, si hubo o no algún cambio en el valor de la señal "data", la cual, tal como se afirmó y estableció, contiene el próximo carácter a imprimir.

```
a)
           EQU 30h
PΑ
           EQU 32h
CA
           ORG 1000h
           db "Ocupada"
si
           db "Libre"
nο
           ORG 2000h
           mov al, 0000001b
           ; 1° línea faltante: los bits 1 (STROBE) y 0 (BUSY) del
           ; puerto A del PIO (registro de estado y configuración de
           ; la impresora) se configuran como una salida y una entrada
           ; respectivamente (los demás resultan irrelevantes)
           out CA, al
           in al, PA
           and al, 00000001b
           ; 2° línea faltante: forzar a cero todos los bits leídos
           ; del registro de datos PA del puerto A del PIO, excepto el
           ; bit 0 (STROBE) ya que éste es aquél cuyo valor actual se
           ; debe comprobar
           jnz ocupada
           ; si STROBE es igual a uno, la impresora está ocupada, así
           ; que corresponde imprimir en pantalla el mensaje "Ocupada"
           mov bx, offset no
           ; 3° línea faltante: STROBE es igual a cero, por lo que la
           ; impresora está libre, así que corresponde imprimir en
           ; pantalla el mensaje "Libre"
           mov al, 5
           int 7
           jmp fin
ocupada:
           mov bx, offset si
           mov al, 7
           int 7
           ; 4° línea faltante
fin:
           int 0
           end
b)
PΑ
           EQU 30h
CA
           EQU 32h
           ORG 1000H
           db "Libre"
mensaje
           ORG 2000H
           mov al, 0000001b
           out CA, al
consulta: in al, PA
           and al, 00000001b
           jnz consulta
           ; mientras la impresora esté ocupada (STROBE sea iqual a
           ; uno), se procederá a consultar repetidamente su estado
```

```
; hasta que se libere (STROBE sea igual a cero)
mov bx, offset mensaje
; la impresora está libre, así que se imprimirá en pantalla
; el mensaje "Libre"
mov al, 5
int 7
fin: int 0
end
```

Ejercicio 4

```
a)
PIO
           EQU 30H
                           ; impresora
                           ; 30H → Puerto registro PA
REG PA
           EQU PIO
                           ; (bits BUSY y STROBE)
           EQU PIO + 1
                           ; 31H → Puerto registro PB
REG PB
                           ; (carácter a imprimir)
DATO PB
                           ; carácter 'A'
           EQU 41H
REG CA
           EQU PIO + 2
                           ; 32H → Puerto registro CA
                           ; (bits BUSY y STROBE)
                           ; los bits 1 (STROBE) y 0 (BUSY) del puerto
CTRL PA
           EQU 0000001B
                           ; A son una salida y una entrada
                           ; respectivamente (los demás resultan
                           ; irrelevantes)
REG CB
           EQU PIO + 3
                           ; 33H → Puerto registro CB
                           ; (carácter a imprimir)
           EOU 00000000B
                           ; todos los bits del puerto B son salidas
CTRL PB
ES BUSY
           EQU 0000001B
                           ; impresora ocupada: bit 0 (BUSY) activo
STROBE 0
          EQU 11111101B
                           ; desactivar validación (bit 1: STROBE) del
                           ; carácter transmitido a la impresora
STROBE 1
           EQU 0000010B
                           ; activar validación (bit 1: STROBE) del
                           ; carácter transmitido a la impresora
           ORG 3000H
INI PIO:
           PUSH AX
           IN AL, REG PA
                                 ; se preserva el valor original del
                                 ; bit BUSY de la impresora
           AND AL, STROBE 0
           OUT REG PA, AL
           MOV AL, CTRL PA
           OUT REG CA, AL
           MOV AL, CTRL PB
           OUT REG CB, AL
           POP AX
           RET
           ORG 3200H
           PUSH AX
POLL:
           IN AL, REG PA
BUCLE P:
           AND AL, ES BUSY
           JNZ BUCLE P
```

POP AX RET



```
ORG 3400H
FLANCO:
          PUSH AX
          IN AL, REG PA
          OR AL, STROBE 1
          OUT REG PA, AL
                                 ; para la impresora, la validación
                                 ; correspondiente al bit STROBE se
                                 ; activa por flanco ascendente
           IN AL, REG PA
          AND AL, STROBE 0
          OUT REG PA, AL
           POP AX
          RET
          ORG 3600H
IMP CAR:
          PUSH AX
          OUT REG PB, AL
          CALL POLL
          CALL FLANCO
           POP AX
          RET
          ORG 2000H
          CALL INI PIO
          MOV AL, DATO PB
          CALL IMP CAR
           INT 0
          END
b)
PIO
          EQU 30H
                           ; impresora
                           ; 30H → Puerto registro PA
REG PA
          EQU PIO
                           ; (bits BUSY y STROBE)
                           ; 31H → Puerto registro PB
REG PB
          EQU PIO + 1
                           ; (carácter a imprimir)
                           ; 32H → Puerto registro CA
REG CA
          EQU PIO + 2
CTRL PA
          EQU 0000001B
                           ; los bits 1 (STROBE) y 0 (BUSY) del puerto
                           ; A son una salida y una entrada
                           ; respectivamente
                           ; 33H → Puerto registro CB
REG CB
          EQU PIO + 3
CTRL PB
          EQU 00000000B
                           ; todos los bits del puerto B son salidas
ES BUSY
          EQU 0000001B
                          ; impresora ocupada: bit 0 (BUSY) activo
STROBE 0
          EQU 11111101B
                           ; desactivar validación (bit 1: STROBE) del
                           ; carácter transmitido a la impresora
STROBE 1
          EOU 0000010B
                           ; activar validación (bit 1: STROBE) del
                           ; carácter transmitido a la impresora
          ORG 1000H
MSJ
           DB "ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS"
FIN MSJ
          DB ?
          ORG 3000H
INI PIO:
          PUSH AX
           IN AL, REG PA
          AND AL, STROBE 0
           OUT REG PA, AL
```



MOV AL, CTRL_PA
OUT REG_CA, AL
MOV AL, CTRL_PB
OUT REG_CB, AL

POP AX RET

ORG 3200H

POLL: PUSH AX

BUCLE P: IN AL, REG PA

AND AL, ES_BUSY

JNZ BUCLE_P

POP AX RET

ORG 3400H

FLANCO: PUSH AX

IN AL, REG_PA
OR AL, STROBE_1
OUT REG_PA, AL
IN AL, REG_PA
AND AL, STROBE_0
OUT REG PA, AL

POP AX RET

ORG 3600H

IMP CAR: PUSH AX

OUT REG_PB, AL CALL POLL CALL FLANCO

POP AX RET

ORG 3800H

IMP_CAD: PUSH BX

PUSH DX

BUCLE_CAD: MOV AL, [BX]

CALL IMP CAR

INC BX DEC DL

JNZ BUCLE CAD

POP DX POP BX RET

ORG 2000H CALL INI PIO

MOV BX, OFFSET MSJ

MOV DL, OFFSET FIN_MSJ - OFFSET MSJ

CALL IMP CAD

INT 0 END

```
c)
PIO
           EQU 30H
                           ; impresora
REG PA
           EQU PIO
                           ; 30H → Puerto registro PA
           EQU PIO + 1
                           ; 31H → Puerto registro PB
REG PB
           EQU PIO + 2
REG CA
                           ; 32H → Puerto registro CA
CTRL PA
           EQU 0000001B
REG CB
           EQU PIO + 3
                          ; 33H → Puerto registro CB
CTRL PB
           EOU 00000000B
ES BUSY
          EQU 0000001B
                           ; señal BUSY activa: impresora ocupada
                           ; desactivar señal STROBE (validación)
STROBE 0
          EQU 11111101B
STROBE 1
           EQU 0000010B
                           ; activar señal STROBE (validación)
CANT IMP
          EQU 5
                           ; cantidad de caracteres a imprimir
           ORG 1000H
MSJ 1
           DB "A continuación, se le solicitará el ingreso de cinco ",
              "caracteres de a uno por vez.", OAH, "Por favor, ",
              "ingrese el primer carácter:", OAH
MSJ 2
           DB "Por favor, ingrese el siguiente carácter:", OAH
           DB "Fin del programa. Muchas gracias."
MSJ_3
FIN MSJ 3
           DB ?
           ORG 1500H
           DB ?
CAR IMP
           ORG 3000H
INI PIO:
           PUSH AX
           IN AL, REG PA
           AND AL, STROBE 0
           OUT REG PA, AL
           MOV AL, CTRL PA
           OUT REG CA, AL
           MOV AL, CTRL PB
           OUT REG CB, AL
           POP AX
           RET
           ORG 3200H
           PUSH AX
POLL:
BUCLE P:
           IN AL, REG PA
           AND AL, ES BUSY
           JNZ BUCLE P
           POP AX
           RET
           ORG 3400H
           PUSH AX
FLANCO:
           IN AL, REG PA
           OR AL, STROBE 1
           OUT REG PA, AL
           IN AL, REG PA
           AND AL, STROBE 0
           OUT REG PA, AL
           POP AX
```

RET

```
ORG 3600H
IMP CAR:
           PUSH AX
           OUT REG PB, AL
           CALL POLL
           CALL FLANCO
           POP AX
           RET
           ORG 3800H
IMP CAD:
           PUSH BX
           PUSH CX
           PUSH DX
BUCLE CAD: PUSH BX
           MOV BX, CX
           INT 6
           MOV AL, [BX]
           POP BX
           CALL IMP CAR
           DEC DH
           JZ FIN CAD
           MOV AL, DL
           INT 7
           JMP BUCLE CAD
FIN CAD:
           POP DX
           POP CX
           POP BX
           RET
           ORG 2000H
           CALL INI PIO
           MOV BX, OFFSET MSJ 1
           MOV AL, OFFSET MSJ 2 - OFFSET MSJ 1
           INT 7
           MOV BX, OFFSET MSJ 2
           MOV CX, OFFSET CAR IMP
           MOV DL, OFFSET MSJ 3 - OFFSET MSJ 2
           MOV DH, CANT IMP
           CALL IMP CAD
           MOV BX, OFFSET MSJ 3
           MOV AL, OFFSET FIN MSJ 3 - OFFSET MSJ 3
           INT 7
           INT 0
           END
```

```
a)
```

```
HAND
           EQU 40H
                           ; dispositivo HAND-SHAKE
REG DATO
           EQU HAND
                            ; 40H → Puerto registro DATO: carácter
                                     a imprimir o ya impreso
                           ;
                          ; 41H \rightarrow Puerto registro EST: bits BUSY (0),
REG EST
          EQU HAND + 1
                                    STROBE (1) e INT (7)
EST INI
                            ; estado inicial del HAND-SHAKE: preservar
           EQU 01111111B
                            ; los valores originales de BUSY y STROBE
                            ; y desactivar INT
```



```
ES BUSY
           EQU 0000001B
                            ; señal BUSY activa: impresora ocupada
           ORG 1000H
MSJ
           DB "INGENIERÍA E INFORMÁTICA"
FIN MSJ
           ORG 3000H
INI HAND:
           PUSH AX
           IN AL, REG EST
           AND AL, EST INI
           OUT REG_EST, AL
           POP AX
           RET
           ORG 3200H
POLL:
           PUSH AX
BUCLE_P:
           IN AL, REG_EST
           AND AL, ES BUSY
           JNZ BUCLE P
           POP AX
           RET
           ORG 3400H
IMP CAR:
           PUSH AX
           CALL POLL
           OUT REG DATO, AL
           POP AX
           RET
           ORG 3600H
IMP CAD:
           PUSH BX
           PUSH DX
BUCLE_CAD: MOV AL, [BX]
           CALL IMP CAR
           INC BX
           DEC DL
           JNZ BUCLE CAD
           POP DX
           POP BX
           RET
           ORG 2000H
           CALL INI HAND
           MOV BX, OFFSET MSJ
           MOV DL, OFFSET FIN MSJ - OFFSET MSJ
           CALL IMP CAD
           INT 0
           END
```

b)

Tal como se indica en la consigna del presente ejercicio, el HAND-SHAKE es un dispositivo diseñado específicamente para interactuar con la impresora mediante el protocolo Centronics. Por este motivo, a diferencia del PIO, no requiere generar manualmente el flanco ascendente en la señal STROBE para indicar a la impresora que debe imprimir un nuevo carácter. En lugar



de eso, al escribir un nuevo valor en su registro DATA, sea distinto o no a aquél almacenado hasta el momento en dicho registro, la mera operación de escritura provocará que el mismo HAND-SHAKE transmita el correspondiente flanco ascendente en STROBE hacia la impresora.

Al tratarse de un dispositivo con un propósito tan específico y exclusivo, su uso únicamente es compatible con el de la impresora. Ningún otro periférico de E/S puede conectarse a él: de hecho, se observa que, a diferencia del PIO, las llaves y luces, por ejemplo, no se encuentran disponibles en el simulador VonSim como una opción seleccionable para su utilización en forma conjunta con el HAND-SHAKE.

Parte 3: Entrada/Salida con dispositivos genéricos a través del PIO

```
a)
PIO
           EQU 30H
                           ; dispositivo PIO
          EQU PIO + 1
EQU PIO + 3
                          ; 31H → Puerto registro PB
REG PB
REG CB
                          ; 33H → Puerto registro CB
CTRL_PB
VAL_CAB
          EQU 0000000B ; todos los bits del puerto B son salidas
                          ; valor de cabecera para cada envío
          EOU 0
          EQU 255
VAL FIN
                          ; valor para indicar el fin de la
                           ; transmisión de la cadena
           ORG 1000H
           DB "UNLP"
CADENA
FIN CAD
           DB ?
           ORG 3000H
INI DISP:
           PUSH AX
           MOV AL, CTRL PB
           OUT REG CB, AL
           POP AX
           RET
           ORG 3200H
SEND CAB:
           PUSH AX
           MOV AL, VAL CAB
           OUT REG PB, AL
           POP AX
           RET
           ORG 3400H
SEND CAR:
           PUSH AX
           CALL SEND CAB
           OUT REG PB, AL
           POP AX
           RET
```

```
ORG 3600H
SEND FIN:
          PUSH AX
          MOV AL, VAL FIN
          OUT REG PB, AL
           POP AX
          RET
          ORG 3800H
SEND CAD:
          PUSH BX
           PUSH DX
          PUSH AX
BUCLE CAD: MOV AL, [BX]
          CALL SEND CAR
           INC BX
           DEC DL
           JNZ BUCLE CAD
          CALL SEND FIN
          POP AX
          POP DX
           POP BX
          RET
          ORG 2000H
          CALL INI DISP
          MOV BX, OFFSET CADENA
          MOV DL, OFFSET FIN CAD - OFFSET CADENA
          CALL SEND CAD
           INT 0
          END
b)
PIO
          EQU 30H
                          ; dispositivo PIO
                          ; 30H → Puerto registro PA
REG PA
          EQU PIO
REG PB
          EQU PIO + 1
                         ; 31H → Puerto registro PB
REG CA
          EQU PIO + 2
                          ; 32H → Puerto registro CA
REG CB
          EQU PIO + 3
                          ; 33H → Puerto registro CB
CTRL PA
          EQU 11111111B
                         ; todos los bits del puerto A son entradas
          EQU 0000000B ; todos los bits del puerto B son salidas
CTRL PB
VAL LISTA EQU OFFH
                          ; CPU lista para recibir un nuevo carácter
VAL FIN
          EQU 0
                          ; fin de la transmisión de la cadena
          ORG 1000H
CADENA
          DB ?
          ORG 3000H
          PUSH AX
INI DISP:
          MOV AL, CTRL PA
          OUT REG CA, AL
          MOV AL, CTRL PB
          OUT REG CB, AL
          POP AX
          RET
```



ORG 3200H LISTA: PUSH AX

MOV AL, VAL_LISTA OUT REG_PB, AL

POP AX RET

ORG 3400H

RECIB_CAR: PUSH AX

CALL LISTA
IN AL, REG_PA
MOV DL, AL
POP AX
RET

ORG 3600H

RECIB_CAD: PUSH BX

PUSH DX

BUCLE CAD: CALL RECIB CAR

CMP DL, VAL_FIN
JZ FIN_CAD
MOV [BX], DL

INC BX

JMP BUCLE CAD

FIN_CAD: POP DX

POP BX RET

ORG 2000H CALL INI DISP

MOV BX, OFFSET CADENA

CALL RECIB CAD

INT 0 END

Parte 4: Ejercicios integradores o tipo parcial

Ljererer 1		
PIO	EQU 30H	; llaves y luces
REG PB	EQU PIO + 1	; 31H → Puerto registro PB
DATO_PB	EQU 00000000B	
REG CB	EQU PIO + 3	; 33H → Puerto registro CB
CTRL_PB	EQU 00000000B	
LUZ_7	EQU 10000000B	
LUZ_1	EQU 00000010B	
LUZ 0	EQU 0000001B	
DIR IZQ	EQU 'I'	
DIR_DER	EQU 'D'	
N ROT	EQU 1	
	ORG 1000H	
BYTE LUCES	DB LUZ 1	



ORG 3000H INI DISP: PUSH AX

MOV AL, CTRL_PB OUT REG_CB, AL MOV AL, DATO_PB OUT REG PB, AL

POP AX RET

ORG 3200H ROTARIZQ: PUSH AX PUSH BX

MOV AL, [BX]
ADD AL, AL
ADC AL, 0
MOV [BX], AL

POP BX POP AX RET

ORG 3400H PUSH CX

BUCLE IZQ: CALL ROTARIZQ

ROTARIZQ N:

DEC CL

JNZ BUCLE_IZQ

POP CX RET

ORG 3600H ROTARDER N: PUSH DX

PUSH CX
MOV CL, 8
SUB CL, DH

CALL ROTARIZQ N

POP CX POP DX RET

ORG 3800H

ROTACIONES: PUSH BX

PUSH DX PUSH AX

BUCLE INF: CMP DL, DIR DER

JZ SIG DER

SIG_IZQ: CALL ROTARIZQ

JMP ENCENDER

SIG_DER: CALL ROTARDER_N ENCENDER: MOV AL, [BX]

OUT REG_PB, AL
CMP AL, LUZ_0
JZ ACT_DIR_IZQ
CMP AL, LUZ_7
JZ ACT_DIR_DER

JMP BUCLE_INF MOV DL, DIR IZQ

ACT DIR IZQ:



JMP BUCLE_INF
ACT_DIR_DER: MOV DL, DIR_DER
JMP BUCLE INF

FIN ROTACIONES: POP AX

POP DX POP BX RET

ORG 2000H CALL INI DISP

MOV BX, OFFSET BYTE LUCES

MOV DL, DIR_DER MOV DH, N_ROT CALL ROTACIONES

HLT END

Ejercicio 2

PIO EQU 30H ; llaves y luces

REG_PA EQU PIO ; $30H \rightarrow$ Puerto registro PA

REG_PB EQU PIO + 1 ; $31H \rightarrow$ Puerto registro PB

REG_CA EQU PIO + 2 ; $32H \rightarrow$ Puerto registro CA

REG_CB EQU PIO + 3 ; $33H \rightarrow$ Puerto registro CB

 CTRL_PA
 EQU 11111111B

 CTRL_PB
 EQU 00000000B

 PATRON
 EQU 01000101B

 CORRECTO
 EQU 11111111B

ORG 1000H
MENSAJE DB "GANASTE"
PATRON_MEM DB PATRON

ORG 3000H INI DISP: PUSH AX

MOV AL, CTRL_PA
OUT REG_CA, AL
MOV AL, CTRL_PB
OUT REG_CB, AL

POP AX RET

ORG 3200H
VER_LLAVES: IN AL, REG_PA

XOR AL, [BX]

NOT AL RET

ORG 3400H PUSH BX PUSH AX

BUCLE J: CALL VER LLAVES

JUGAR:

OUT REG_PB, AL CMP AL, CORRECTO JNZ BUCLE_J

POP AX



POP BX RET

ORG 2000H

CALL INI_DISP

MOV BX, OFFSET PATRON_MEM

CALL JUGAR

MOV BX, OFFSET MENSAJE

MOV AL, OFFSET PATRON_MEM - OFFSET MENSAJE

INT 7

INT 0

END