احادمی رباتیک مو سی تو

28.08.1399	نوشاد شکوه فر	سنسور Gyro
18.11.2020	Noshad Shokouhfar	Gyro Sensor

فهرست:

- 1. توضیحات
 - IMU .2
 - MEMS .3
 - GY-521 .4
- 5. شتاب سنج | Accelerometer
 - 6. ژايروسکوپ | Gyroscope
- 7. سنسورهای خارجی | External Sensors
- 8. پردازشگر حرکت دیجیتال | Digital Motion Processor
 - 9. راه اندازی ماژول GY-521 به کمک برد آردینو
 - پایه ها
- اتصال به برد
- پیدا کردن آدرس ماژول
 - کالیبره کردن ماژول
 - راه اندازی سنسور
- خروجی ماژول با کمک Processing

منابع .10

اخادمی رباتیک مو سی تو


1. توضیحات

سنسور ژایرو (Gyro) برای محاسبه شتاب ، موقعیت ، زاویه و ... ربات بکار می رود . دو نوع از ماژول های آن در تصویر 1 آمده:





GY-80




GY-521



تصوير 1

همینطور که در تصویر 1 و 2 می بینید ، این ماژول با کمک تراشه هایی که روی آن قرار گرفته شتاب و موقعیت ریات را محاسبه میکند.

احادمی رباتیک مو سی تو



تصوير 2

تفاوت اصلی این دو ماژول تو اینه که روی GY-80 از چند تراشه برای محاسبه شتاب ، موقعیت زاویه ای ، دمای محیط و ... استفاده شده ، در حالیکه ماژول GY-521 با کمک یک تراشه تمام این کمیت ها رو محاسبه میکنه . در نتیجه از این به بعد فقط درمورد ماژول GY-521 و تراشه ای که روش قرار گرفته صحبت میکنیم .

خوبه قبل از اینکه وارد بحث راه اندازی و چگونگی کارکرد سنسور بشیم ، یه سری توضیحات پایه رو بدونیم . مثلا :

IMU.2

تراشه ای که روی ماژول مورد نظر ما قرار گرفته (طبق تصویر 2) ، بنام MPU-6050 IMU شناخه شده . در حقیقت این تراشه جزو دسته IMU ها هست . IMU مخفف Inertial Measurement Units و به معنی واحدهای اندازه گیری اینرسی هست . در واقع ، هرجا لازم باشه سرعت ، شتاب ، اینرسی و هر کمیتی مربوط به موقعیت وسایل یا ربات محاسبه بشه ، کاربرد دارن .

MEMS .3


اگر بخوایم خیلی ساده بگیم ، یکی از زیرمجموعه های دسته IMU ، همین MEMS ها هستند . MEMS از مخفف کلمات MEMS ، همین MEMS ها هستند . Micro-Electro-Mechanical Systems گرفته شده که در ابعاد بین 0.1 میلی متر تا 0.001 میلی متر داخل تراشه ها قرار میگیرن و از جنس های مختلفی مثل سیلیکون ، پلیمر ، سرامیک یا حتی متال ساخته میشن و برای تکمیل سنسور ، یک میکروکنترلر هم دارن .


تا همینجا اطلاعات پایه کافیه ، بر می گردیم به خود سنسور ن

آخادمی رباتیک مو سی تو

GY-521 .4

این ماژول 6 درجه آزادی داره ؛ به عبارتی میگیم (c-DOF (Degree Of Freedom)). دلیل اینکه 6 درجه آزادی داره ، اینه که نه فقط سنسور شتاب سنج ، بلکه سنسور ژایروسکوپ ، هم حول 3 محور x(pitch),y(yaw),z(roll) تغییرات رو محاسبه میکنن.






تصوير 3



5. شتاب سنج |Accelerometer


همونطور که بالا توضیح دادیم ، شتاب ریات حول سه محور x,y,z محاسبه میشه . برای اینکه بفهمیم سنسور چطور شتاب رو حول این سه محور محاسبه میکنه ، به تصویر 4 توجه کنید. این تصویر ، داخل سنسور شتاب سنج رو نشون میده که یه توده / جسم یا Mass (نارنجی) داخلش قرار داره و یه سری صفحات خازنی (سبز)هم دیده میشه . زمانی که شتابی به ربات ما داده بشه ، این توده ، در همون جهت جابجا میشه و ظرفیت بین صفحات خازنی و توده تغییر میکنن . سنسور با محاسبه مقدار تغییر ظرفیت صفحات خازنی و پردازش آن ((ADC (Analog to Digital Converter) ، شتاب ربات رو برامون چاپ میکنه .



تصوير 4

6. ژايروسکوپ | Gyroscope


اين سنسور هم طبق توضيحات بالا و تصوير 5 ، موقعيت زاويه اى ربات رو محاسبه ميكنه .




تصوير 5

احادمی رباتیک مو سی تو

به تصویر 6 و 7 توجه کنید . زمانی که به جسم ، نرخ زاویه ای داده بشه ، به جسم نیرو وارد میشه و سپس توده ای که درون سنسور قرار گرفته ، عمود بر جهت زاویه وارد شده حرکت میکند. طرز محاسبه زاویه ربات هم مثل شتاب سنجه . به این صورت که با محاسبه تغییر ظرفیت بین صفحات خازنی و توده و پردازش آن ، خروجی به عنوان زاویه ی ربات برای ما نمایش داده میشه . این نکته رو هم خوبه بدونید که روی این تراشه ، در اصل برای محاسبه زاویه حول هر محور ، یک سنسور داریم یا به عبارتی ، سه سنسور ژایرو داریم \odot



تصوير 6



تصوير 7

اخادمی رباتیک مو سی تو

7. سنسور های خارجی | External Sensors

یکی از قابلیت های تراشه MPU6050 اینه که میشه سنسور های دیگه ای هم بهش اضافه کرد . یکی از متداول ترین سنسور ها MPU6050 هست که میدان مغناطیسی زمین رو حول سه محور تعیین میکنه . در نتیجه اگر این سنسور هم اضافه کنیم ، ماژول ما از 6 درجه آزادی به 9 درجه آزادی تغییر می کنه .

یادمون نره که خود تراشه ، یه سنسور هم برای محاسبه دمای محیط (temperature sensor) داره .


8. پردازشگر حرکت دیجیتال | Digital Motion Processor

یکی دیگه از قابلیت های این سنسور اینه که میتونیم به صورت سه بعدی باکمک برنامه Processing Software حرکاتش رو شبیه سازی کنیم .در واقع ، سنسور به شکل یه هواپیما بر روی صفحه مانیتور دیده میشه که ، وقتی در جهت های مختلف قرارش بدیم ، میتونیم حرکتاش رو تحلیل کنیم .

9. راه اندازی ماژول 521-Gy با کمک برد آردینو

قبل از راه اندازی لازمه بدونید که ، این ماژول با کمک پروتکل (I-squared-C) به آردینو متصل میشه .


ا يايه ها:



تصوير 8

احادمی رباتیک مو سی تو

اتصال به برد آردینو:



تصوير 9

Module pins	Arduino Board	
VCC	5V	
GND	GND	
SCL	SCL-A5	
SDA	SDA-A4	

پیدا کردن آدرس ماژول :

پایه AD0 آدرس I2C رو کنترل می کنه. اگر به 0 وصل شه ، آدرسش 0X68 و اگر به 1 وصل شه ، آدرسش 0X69 نوشته می شه. اگر هم به جایی وصل نباشه ، آدرسش همون 0X68 هست. برای پیدا کردن آدرس ماژول هایی که با I2C به آردوینو متصل شده اند باید مطابق زیر عمل کنیم :

می دونیم که 127 دستگاه از طریق این پروتکل می تونند به آردوینو متصل بشن؛ پس یک شمارنده میذاریم که تمام این 127 آدرس موجود رو بررسی کنه ؛ بدین صورت که اول با دستور (Wire.beginTransmission(address با آن آدرس ارتباط برقرار میکند ، حال ارتباط را با دستور Wire.endTransmission قطع میکند. اگر دستگاهی در آن آدرس وجود داشت، خروجی این دستور 0 می شه و در غیر این حالت دستگاهی متصل نبوده یا اروری رخ داده.

كد مربوط به توضيحات بالا ، در زير آمده :



```
nDevices = 0:
for(address = 1; address < 127; address++ )
  // This uses the return value of the Write.endTransmisstion
  // to see if a device did acknowledge to the address.
 Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
  if (error == 0) //success
    Serial.print("I2C device found at address 0x");
   if (address<16)
     Serial.print("0");
    Serial.print(address, HEX);
    Serial.println(" !");
   nDevices++;
  else if (error==4)
    Serial.print("Unknow error at address 0x");
    if (address<16)
     Serial.print("0");
    Serial.println(address, HEX);
  }
}
if (nDevices == 0)
  Serial.println("No I2C devices found\n");
else
 Serial.println("done\n");
```

کالیبره کردن ماژول:

خب برای راه اندازی ماژول ، اول باید یکسری offset ها رو پیدا کنیم و تو کد جاگذاری کنیم. این آفست ها میانگین 1000 دیتا هستند که بعد از محاسبه تو کد اصلی جای داده می شوند. برای بدست آوردن این offset ها باید <u>کد کالیبریشن</u> را اجرا کرد و MPU را به صورت افقی و ثابت قرار داد تا کار خوندن دیتای سنسور ها و میانگین گیری از آنها تمام شود.

بعد از پیدا کردن آدرس ماژول با کد i2cScanner، و اطمینان از اینکه MPU می تونه با میکرو ارتباط برقرار کنه، نوبت به پیدا کردن این offset ها میرسه. پیدا کردن آفست ها ، همون کالیبره کردنه که باعث می شه دیتای خروجی ثابت باشه. ولی قبل از این کار نیازه که دو کتابخانه 12cdev و MPU6050 را به کتابخانه هامون اضافه کنیم.

برای این کار ، دو فایل با این نام ها رو کپی کنید و در آدرسی که برنامه آردوینو رو نصب کردید ،

(مثلا: D:\Program Files\Arduino\libraries) برید و دو فایل کتابخانه رو پیست (Paste) کنید.

به این ترتیب این دو کتابخانه ، به کتابخانه های آردوینوی شما اضافه میشن.



حالا برنامه MPU6050_calibration رو باز کنید و کد رو روی میکرو آپلود کنید. برنامه شروع می کنه و به تعداد 1000 بار دیتا می گیره و از بعد از میانگین گیری ، به ما 6 تا عدد می ده. این 6 عدد ، همونطور که در زیر می بینید ، آفست های ژایرو و شتاب سنج در سه جهت x,y,z هستند .

```
mpu.setXGyroOffset(292);
mpu.setYGyroOffset(-20);
mpu.setZGyroOffset(-13);
mpu.setXAccelOffset(-3055);
mpu.setYAccelOffset(257);
mpu.setZAccelOffset(1249);
```

راه اندازی سنسور:

حالا که کار کالیبره کردنمون تموم شد ، نوبت به کد اصلی می رسه. کد 521-GY رو باز کنید و اعداد حاصل از خروجی کد کالیبره (6 عددی که به عنوان آفست گرفتید) رو تو کد اصلی جای گذاری کنید. وقتی کد رو آپلود کنید ، خروجی که در سه جهت yaw, pitch, roll هست رو میتونید روی سریال مانیتور ببینید.

*نکته 1 : توجه کنید ، اگر دیدید که دیتا ثابت نیست و در حال تغییر است ، با دوباره کالیبره کردن سنسور، مشکل حل می شود.

*نکته2 : مشکل دیگری که ممکنه بهش بر بخورید ، اینه که وقتی که موتور ها روشن می شوند، ژایرو دیگر عدد نمی دهد و میکرو هَنگ می کند. این مشکل رو با کوتاه و اِستیبل (Stable) کردن سیم های I2C و همچنین گذاشتن مقاومت های پول آپ (Pull-up) میشه حل کرد. اگر حل نشد ، با گذاشتن یک خازن 10uF دو سر GND و GND مشکل رو حل کرد.

بعضى مواقع مى بينيم كه دو پايه 12C با مقاومت Pull-up مى شوند، علت چيست؟

مقاومت های پول آپ یک مقدار پیش فرضی رو در خطوط سیگنال قرار می دن. عموما مقدارشون بین 1K – 10K اهم هست . این مقدار مقامت ، تضمین می کنه که شما جریان زیادی رو از طریق مقاومت ها به سیستم خود وارد نکنید.

 $(5V Vdd / 10000\Omega = 0.5mA current)$


تو لینک زیر می تونید بیشتر در این مورد بخونید:

https://rheingoldheavy.com/i2c-pull-resistors/



– خروجی ماژول باکمک Processing:


برای اینکه از DMP ماژول استفاده کنیم ، لازمه یه تغییراتی رو کد اصلی بدیم و بعد از آپلود کد جدید رو برد ، کد مربوط به پراسسینگ رو باز و اجراکنیم . فقط لازمه به چند نکته دقت کنید .




تصوير 10

بعد از اینکه تغییرات لازم رو روی کدتون دادید و آپلودش کردید ، برنامه MPUTeapot.pde رو داخل Processing باز کنید و طبق تصویر 11 ، با توجه به COM بردتون ، برنامه رو run کنید و

آخادمی رباتیک مو سی تو



خروجی به صورت زیر خواهد بود .



تصوير 12



10. منابع

برای توضیحات بیشتر و دقیق تر به زبان انگلیسی ، می تونید به لینک های زیر سر بزنین 😊

- 1. https://mjwhite8119.github.io/Robots/mpu6050
- 2. https://dronebotworkshop.com/mpu-6050-level/
- 3. https://howtomechatronics.com/how-it-works/electrical-engineering/mems-accelerometer-gyrocope-magnetometer-arduino/
- 4. https://www5.epsondevice.com/en/information/technical_info/gyro/#:~:text=Gyro%20sens ors%2C%20also%20known%20as,s%20(degrees%20per%20second).