000000
(000105)

[Program Name : NewProgram1]

[Section Name : GoTo_n_Relative_Jog]

Manual GOTO Position

W4.00

ITPL (893)
#30
#1101
D80

[OP1]
[OP2]
[OP3]

000001
(000107)

A0 Move Positive (Relative Jog)

I: 1.01 Man CCW Move
A280.04 A0Busy
W0.01 A0_FWD

@PLS2 (887)
#0
#110
D100
D106

[OP1]
[OP2]
[OP3]
Manual INC P Move
<cD00100>
c114 c130
[OP4]
<cD00106>
c114 c130

000002
(000111)

A0 Move Negative (Relative Jog)

I: 1.00 Man CW Move
A280.04 A0Busy
W0.02 A0_BWD

@PLS2 (887)
#0
#100
D100
D106

[OP1]
[OP2]
[OP3]
Manual INC P Move
<cD00100>
c110 c130
[OP4]
<cD00106>
c110 c130

000003
(000115)

A1 Move Positive (Relative Jog)

I: 1.01 Man CCW Move
A281.04 A1Busy
W0.03 A1_FWD

@PLS2 (887)
#1
#110
D110
D116

[OP1]
[OP2]
[OP3]
<cD00110>
c122 c126
[OP4]
<cD00116>
c122 c126

000004
(000119)

A1 Move Negative (Relative Jog)

I: 1.00 Man CW Move
A281.04 A1Busy

@PLS2 (887)
#1
#100
D110
D116

[OP1]
[OP2]
[OP3]
<cD00110>
c118 c126


W0.04
A1_BWD
[OP4]
<cD00116>
c118 c126
000005
(000123)
A2 Move Positive (Relative Jog)
I: 1.01
Man CCW Move
A56.04
A2 Busy
@PLS2
(887)
#2
#110
D110
D116
[OP1]
[OP2]
[OP3]
<cD00110>
c118 c122
[OP4]
<cD00116>
c118 c122
W0.05
A2_FWD
000006
(000127)
A2 Move Negative (Relative Jog)
I: 1.00
Man CW Move
A56.04
A2 Busy
@PLS2
(887)
#2
#100
D100
D106
[OP1]
[OP2]
[OP3]
Manual INC P Move
<cD00100>
c110 c114
[OP4]
<cD00106>
c110 c114
W0.06
Á2_BWD