Ве	едомость дефектов №
г. Екатеринбург	// N
1. Вкатериноург	<u> </u>
Комиссия в составе:	
Председатель - главный механ	ик ПАО МЗИК_Соколов В.Н.
	(должность, фамилия, инициалы)
Члены комиссии:	
<ol> <li>Начальник цеха №30</li> </ol>	
	гь,фамилия, инициалы)
2) Зам. начальника цеха №3	
	ть,фамилия, инициалы)
3) Энергетик цеха №30 Г	
	гь,фамилия, инициалы)
4) Начальник бюро ремонта	пь, фамилия, инициалы)
	ть дефектов, в ходе осмотра основного средства
	V 34 TTT 444
выпуска _1960 выя	влены следующие дефекты:
1) 34	
1) Металлоконструкция кра	ана:
при полном техническом	освидетельствование ПС инв. № ПТ-141
обнаружена остаточная д	еформация моста крана 20 мм.
o samply month o o this o man A	оформация моста крана 20 мм.
2) Узлы и механизмы:	
-, • •••	
приводная тележка износ	с 87 %, мотор-барабан износ ручьёв более 4 мм,
редуктор механизма подъ	
год тор толи подв	
2) D	
3) Электрическая часть:	

шкаф электроаппаратуры: реверсивный магнитный пускатель тип 123-Т износ 94 %, контроллер кулачковый тип HT-51 износ 96 %, трещины по

наружной резиновой оболочке кабелей.

Γ.

## Заключение комиссии:

Кран подвесной электрический инв. № ПТ-141 моральный и физический износ, списать. Необходимость в установке нового ПС отсутствует.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Председатель комиссии:

Соколов В.Н. (фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

<u>Напоров А.С.</u> (фамилия, инициалы)

Нетиевский А.В. (фамилия, инициалы)

Гобов М.С. (фамилия, инициалы)

Козинов Р.В. (фамилия, инициалы)