Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social
Consultorio de Palín

OFICIO NO. 06/2026
Mantenimiento
Palín, 20 de Enero del 2026.

Dra. Ana Rebeca Blas Gil
Jefe de Departamento Administrativo
Departamento Médico de Servicios Centrales
IGSS, Guatemala

Respetable Dra. Blas:

De manera atenta, me dirijo a usted en relación a la Circular 10129/2025, emitida por el Departamento Médico de Servicios Centrales, mediante el cual se solicita un informe sobre el plan de mantenimiento de la Unidad del Consultorio de Palín, Escuintla.

Asimismo me permito informar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo que ejecuta el condominio en donde se encuentra la Unidad Médica, esto con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento y conservación de las instalaciones.

Atentamente,

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA
Wilmer Díaz P.
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

Wilmer David Díaz Pérez
Encargado de Mantenimiento "A"
IGSS Consultorio Palín Escuintla

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA
DIRECCION

Vo. Bo. Dr. Oscar Gustavo Aguilar Blanco
Director "B"
IGSS Consultorio Palín Escuintla

Km. 36 CA-Sur, Boulevard Interior, Zona Industrial "A", Fracción A-82, Palín, Escuintla, Bodegas 9 y 10
Tel. 24121224 Ext. 93301
www.igssgt.org

Anexo: 7 hojas

Plan de mantenimiento 2026 Consultorio de Palín, Escuintla		
1.Objetivo	Establecer un plan integral de preparación, prevención y respuesta para la temporada de lluvias	• Garantizar la continuidad de los servicios médicos. • Proteger la salud del personal y de los pacientes. • Asegurar la infraestructura y el equipamiento del consultorio. • Reducir riesgos asociados a inundaciones y otros efectos climáticos.
2. Evaluación de riesgos	Se identifican los principales riesgos para la operación del consultorio	
	2.1 Infraestructura	• Filtraciones o goteras. • Drenajes obstruidos. • Daños a cableado o equipos electrónicos. • Inundación de áreas de atención.
	2.2 Accesibilidad	• Vías principales o secundarias inundadas. • Pacientes con dificultad para llegar a citas.
	2.3 Salud Pública	• Aumento de enfermedades transmitidas por el agua o vectores. • Mayor demanda de atención de urgencias.
3. Medidas Preventivas	Se prever los posibles riesgos en la Unidad	

	3.1Infraestructura y Mantenimiento	• Revisar y limpiar canaletas, bajantes y desagües externos. • Sellar grietas en muros y techos. • Revisar sistemas eléctricos y elevar equipos críticos en zonas altas. • Mantener herramientas y materiales de reparación (selladores, bombas de agua).
	3.2 Seguridad y evaluación	• Señalizar rutas de evacuación internas. • Contar con luces de emergencia. • Revisar extintores y salidas de emergencia.
4. Plan Operativo	Es una estrategia que se llevara en inicio, durante y después de la temporada de lluvia	
	4.1 Antes del inicio de lluvias	• Mes 1–2: Supervisión de infraestructura. • Mes 3: Limpieza de desagües y revisión técnica. • Limpieza en canales y bajadas pluviales
	4.2 Durante la temporada de lluvias	• Monitoreo semanal de estado de instalaciones. • Adaptar horarios si es necesario por eventos climáticos extremos. • Comunicación constante con personal y pacientes.
	4.3 Después de la época de Lluvias	• Inspección de daños. • Atención de reparaciones inmediatas. • Revisión de protocolos por lecciones aprendidas.

5. Recursos Necesarios	Los recursos resaltan a los responsables de acudir ante un incidente	
	5.1 Recurso humano	Encargado de mantenimiento, personal de apoyo por parte de la administración del condominio
	5.2 Materiales	Herramientas de reparación, selladores, bombas de agua

Roles y Responsabilidades

- **Director del consultorio:** supervisión general del plan.
- **Equipo de mantenimiento:** ejecución de preparativos y revisiones.

Conclusión

La preparación anticipada y la gestión coordinada del consultorio durante la época de lluvia en Palín, Escuintla, permitirá reducir riesgos, proteger tanto a pacientes como al personal, y asegurar que los servicios de salud se mantengan eficaces y seguros.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA
Wilmer Díaz P.
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

Wilmer David Díaz Pérez
Encargado de Mantenimiento "A"
IGSS Consultorio Palín Escuintla

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA
DIRECCION

Vo. Bo. Dr. Oscar Gustavo Aguilar Blanco
Director "B"
IGSS Consultorio Palín Escuintla

Palín, Marzo 24 del 2,025

Wilmer David Díaz Perez
Encargado de Mantenimiento
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Su despacho

Estimado Wilmer. reciba un cordial saludo por parte de la Administración de Centro Logístico Palín S.A; por este medio le brindo los detalles correspondientes y aclarando su oficio 18/2025 con fecha de marzo 20 del 2025.

Nuestro complejo industrial así como nuestros copropietarios y arrendantes se rigen bajo nuestro.
REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE CONDOMINIO LOGISTICA PALIN.

Con el fin de mantener la sana y buena convivencia detallo artículos importantes que deben considerar.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES COMERCIALES. ARTÍCULO DIEZ:

b) El propietario podrá hacer todo tipo de obras y reparaciones en el interior de su Unidad Comercial, siempre que las mismas no afecten elementos comunes ni dañen la estructura o partes esenciales del complejo o que puedan poner en peligro la seguridad, solidez, salubridad, estética o funcionalidad de las Unidades Comerciales colindantes, del complejo en general o perjudique los derechos de cualesquiera de los demás propietarios. Si hubiere reclamos de otros propietarios del Complejo por considerar que se ven afectados, toda mejora, obra o reparación interior podrá hacerse, únicamente si cuenta con la aprobación por escrito de la Junta Directiva. Las mejoras, obras o reparaciones que deseen realizarse en las Unidades Comerciales que afecten a todo el complejo o parte de él, destinadas al mejoramiento de este, deberá ser aprobada por la Junta Directiva. Para ponderar y determinar las anteriores circunstancias, toda intención de introducir mejoras o de llevar a cabo obras y reparaciones interiores que puedan afectar la estructura de los inmuebles, o que afecten la estructura, la losa, tuberías o paredes medianeras, deberá hacerse del conocimiento de la Junta Directiva del complejo, a la que comunicará por escrito dicha intención acompañando a la solicitud un plano y un programa de las obras o reparaciones que se desea emprender. Con base en tales documentos, la Junta Directiva aprobará, o en su caso podrá vetar la intención del propietario, si afecta las áreas comunes o va en contra del Régimen y sugiriéndole por el mismo medio, las modificaciones.

Condominio: Km 36.5 CA-9 SUR, Palín, Escuintla.
Oficina: 8ª Calle 10-53 Zona 01, Guatemala.

Contacto: admonplazapalin@gmail.com
PBX: 2312 0000

Como podrá conocer de primera mano el estado interno de las tuberías, drenajes de baños y muros dentro de las bodegas de Consultorio Palín, por lo tanto NO podemos garantizar como parte arrendadora la calidad de uniones, cunetas y recorrido de drenajes dentro de bodegas nueve y diez, en virtud que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, realizó los cambios y modificaciones internas a convenir, abriendo paso entre muros, zanjeo y conexiones de tuberías nuevas para servicio de drenajes y agua industrial, así mismo la colocación de cielo falso y materiales que pudieran haber dañado los tubos de pvc que son utilizados como caída receptora de agua de los techos de cada bodega. Ante estas modificaciones suscitadas por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS, desconocemos si utilizaron las medidas preventivas a considerar, mismas de la cual nos está solicitando en su oficio 18/2025.

Nuestro detalle confirmado por áreas VISIBLES y COMUNES son los siguientes:

1. ***Canales para agua pluvial en techos de bodegas 09 y 10:***
   1.1 Bodega 09; una canal para agua con cuatro bajadas de agua.
   1.2 Bodega 09 y 10; un canal para agua en medio de ambas bodegas, con cuatro bajadas de agua.
   1.3 Bodega 10; un canal para agua con cuatro bajadas de agua.
   1.4 Cada canal para agua está debidamente impermeabilizado.



Condominio: Km 36.5 CA-9 SUR, Palín, Escuintla.
Oficina: 8ª Calle 10-53 Zona 01, Guatemala.

Contacto: admonplazapalin@gmail.com
PBX: 2312 0000

2. **Caja de registro para aguas servidas frente a bodegas 09 y 10:**
   Debido a la aglomeración de personas que visitan al Consultorio Palín, en la revisión constante de las cajas de registro se encontraron residuos de papel, toallas sanitarias, y toallas húmedas. De forma preventiva para nuestro sistema de drenaje común de aguas servidas, implementamos la colocación de canastilla metálica, para atrapar cualquier residuo sólido saliente de cada bodega que pueda dañar y obstruir nuestra conexión de tubería.

3. **Caja de registro de agua pluvial frente a bodegas 09 y 10:**
   3.1 Una caja de registro para aguas pluviales en bodega 09
   3.2 Una caja de registro para aguas pluviales en bodega 10
   Ambas se conectan directamente a nuestro drenaje común de aguas pluviales.





4. **Drenaje de aguas pluviales COMUNES:**
   Nuestro drenaje común receptor de aguas pluviales se encuentran en medio de cada boulevard, misma a las que se conectan las cajas de registro de cada bodega de aguas pluviales.

Condominio: Km 36.5 CA-9 SUR, Palín, Escuintla.
Oficina: 8ª Calle 10-53 Zona 01, Guatemala.

Contacto: admonplazapalin@gmail.com
PBX: 2312 0000

Comentarios:
Todo problema de drenaje interno que pueda afectar a las bodegas nueve y diez, deberá ser únicamente abordado, reparado y costeado por la autoridad interna del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS. Como administración de este condominio industrial, velamos para que las áreas comunes no sean afectadas, por lo tanto no nos responsabilizamos por los daños o problemas internos que susciten cualquier irresponsabilidad que los usuarios decidan realizar o desechar por medio de los sanitarios, lavamanos y tragantes.

Así mismo toda filtración o fuga de suministro de agua industrial a través de tubería ó conexión interna que pueda afectar a las bodegas nueve y diez, deberá ser únicamente abordado, reparado y costeado por la autoridad interna del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS. Debido a que Consultorio Palín readecuo tubería para sus distintas necesidades, por lo tanto no nos responsabilizamos por los daños o problemas internos que susciten cualquier irresponsabilidad que los usuarios realicen al cerrar, reparar, abrir, presionar, entre otra actividad toda conexión o tubería de agua.

Solicitud:
Validar y realizar el cuidado respectivo de los tubos PVC internos que reciben el agua pluvial dentro de cada bodega nueve y diez.

Solicitar a cada usuario no desechar artículos a través de sanitarios, duchas, lavamanos, etcétera que puedan afectar en especial a la unidad médica de Consultorio Palín, y en consecuencia a nuestro sistema común de red de drenajes.

Sin otro particular a la presente, cordialmente;

Centro Logístico Palín, S.A.

Licda. Alondra Amabilia Perez
Administradora
Ofibodegas Plaza Palín

Condominio: Km 36.5 CA-9 SUR, Palín, Escuintla.
Oficina: 8ª Calle 10-53 Zona 01, Guatemala.

Contacto: admonplazapalin@gmail.com
PBX: 2312 0000