CORINTHIAN VENTORA

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/021

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Splicing
Departemen	Line 1
Factory	Α
Produk	Joint Venner

TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Splicing

HAZARD:

- 1. Terjepit/tertimpa/terbentur material kayu
- 2. Paparan debu
- 3. Bahaya Terpotong dari alat kerja
- 4. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 5. Jari Tangan Terjepit Press (pisau pendukung untuk Proses di mesin)
- 6. Tersengat aliran listrik dari Colokan Despenser
- 7. Paparan lem ke mata
- Terkena pentalan material Venner (logam dari mesin)
- 9. Tertusuk material.
- 10. Terjepit body mesin yang bergeser/berputar
- 11. Terjepit Conveyor/roll mesin
- 12. Tertimpa material kayu
- 13. Terkena paparan Material B3
- 14. Terjepit/tertimpa Mesin Press
- 15. Tersandung kabel, balok, metal
- 16. Terpleset, tergores
- 17. Tersayat material dan KP
- 18. Kegagalan LOTOTO

Keterangan:


(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)





























CARA KERJA AMAN:

- 1. Gunakan APD;
- Pastikan jari tangan anda posisi dengan benar saat menekan tombol press
- 3. Pastikan sensor berfungsi
- 4. Pastikan switch emergency berfungsi dengan benar
- Pastikan saat menaruh material diatas conveyor posisi jari tangan sudah benar
- 6. Pastikan kabel listrik tertutup dengan benar
- 7. Hindari masuk kedaerah bertekanan press
- Jaga selalu kebersihan sebelum dan sesudah bekerja
- Pastikan tekanan suhu sesuai standart dengan material yang di proses
- 10. Wajib LOTOTO setiap Cleaning, Perbaikan
- 11. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
- Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor/roll yang berputar
- 13. Pastikan menggunakan Stoper/alat untuk mengambil atau mendorong material di dalam mesin press jika ada kendala
- 14. Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- Pastikan switch emergency/sensor Fotocell berfungsi
- 16. Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi
- 17. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- Pencegahan kebakaran ,Pastikan mesin dan material harus dalam keadaan baik dan aman
- Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan
 Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)























- 24. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 25. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 26. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin,Despenser dll, wajib di matikan/offkan.



ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:									
			400			-			
Sepatu Safety		Masker	Sarung tanga	Sarung Tangan/Sarung tangan Chemical		Kaca Mata Safety		Celemek	
DIPELAJARI OLEH	Tanggal								
	Nama								
	Paraf								