CORINTHIAN VENTORA

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/037

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Painting
Departemen	Painting
Factory	В
Produk	Aksesoris Pintu

TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan Departemen Painting

BAHAYA:

- 1. Mata terkena paparan Percikan Thinner
- 2. Mata terkena Percikan Cat
- 3. Paparan Spray Gun Cat
- 4. Potensi bahaya kebakaran/ledakan
- 5. Tangan terkena Tool alat kerja
- 6. Tangan terjepit material/besi
- 7. Kemungkinan komponen terjatuh, dan kepala terbentur material yang disusun.
- 8. Cidera Bagian Tubuh Belakang (LBP)
- 9. Tersengat aliran Listrik
- 10. Tangan tersayat besi kaleng
- 11. Terpeleset/tersandung material
- Resiko material cat terjatuh saat diatas rak Contaiment
- Ceceran/tumpahan material B3 (Thinner dan Cat) dan tertelan
- Resiko menghisap bahan kimia cat/thinner gangguan pernafasan, infeksi paru-paru
- 15. Tersodok/tertabrak Forklift
- Terkena paparan debu kering dari proses limbah painting



















CARA KERJA AMAN:

- Gunakan selalu kacamata saat bekerja dengan material kimia/B3.
 - -Pastikan kondisi motor penggerak sedotan blower dalam kondisi baik (periksa keausan dan bunyi yang tidak normal akibat gesekan).
 - -Selalu standby APAR di sekitar lokasi kerja.
 - -Pastikan ada sumber air di sekitar area kerja.
 - -Bahan mudah terbakar (Thinner, Cat) tidak terpapar panas, dan dalam keadaan tertutup.
- 2. Operator telah mendapat pelatihan dalam prosesnya.
- Operator telah mendapat pelatihan tentang bahaya. Dan resiko pekerjaan.
- 4. Gunakan teknik mengangkat yang benar yaitu tidak menggunakan punggung sebagai titik





- tumpu, Gunakan Back Support Belt saat mengangkat material, Minta bantuan dari pekerja lain saat mengangkat material, gunakan sepatu safety.
- Pastikan tidak ada kabel yang terkelupas di sekitar area kerja, Dilarang membuka box panel listrik tanpa seijin tim elektrik, pastikan grounding mesin terpasang, gunakan sepatu safety di area kerja.
- 6. Gunakan sepatu safety untuk mengurangi resiko terpeleset.
- 7. Pastikan ada label informasi MSDS di area tersebut.
- 8. Pastikan ada spill containment dan spill kit (pasir) di lokasi kerja. Untuk menghindari resiko tertelan, pastikan semua material kimia mempunyai label/keterangan.
- 9. Gunakan respirator yang sudah di tentukan di bagikan saat bekerja dengan cat atau thinner.
- 10. Pastikan pada saat meninggalkan pekerjaan dalam keadaan bersih dan tidak ada tumpahan material B3.
- 11. Perhatikan Posisi jari tangan selalu benar;
 - Pelatihan pengoperasian mesin
 - Proses Induksi karyawan baru (di tempatkan di mesin)
- 12. Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 13. Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin, Cleaning mesin dan settting mesin.
- 14. Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 15. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 16. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.











ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:



	Tanggal			
Dipelajari dan Dipahami oleh	Nama			
	Paraf			
	Tanggal			
	Nama			
ari				
<u>a</u>				
je je				