

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/0016

Langgal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Leadermax
Departemen	Line 3
Factory	Α
Produk	Moulding

Resiko Bahaya Proses Kerja di Mesin Leadermax

BAHAYA:

- 1. Bagian Tubuh Terjepit body mesin
- 2. Paparan Kebisingan
- 3. Terkena pisau yang berputar
- 4. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 5. Paparan debu.
- 6. Potensi Kebakaran akibat gesekan saw blade dengan Material.
- 7. Terkena pentalan sisa potongan material.
- 8. Tertusuk material.
- 9. Terjepit Conveyor mesin
- 10. Tertimpa material kayu
- 11. Terkena paparan Material B3
- 12. Terjepit/tertimpa siccorlift
- 13. Tersandung kabel,balok,metal
- 14. Terpleset
- 15. Tersayat pisau/material potensi
- 16. Tergores

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)

















CARA KERJA AMAN:

- 1. Perhatikan Posisi jari tangan selalu benar;
- 2. Gunakan Ear Plug
- 3. Pastikan emergency switch dan sensor serta cover mesin berfungsi
 - Pelatihan pengoperasian mesin
 - Proses Induksi karyawan baru (di tempatkan di mesin)
 - Selalu menjauhkan posisi tangan dari putaran Pisau, roda.
 - Pastikan pisau telah berhenti saat proses cleaning.
- 4. Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- 5. Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin, Cleaning mesin dan settting mesin.
- 6. Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 7. Terkait dari mesin saat berjalan, dilarang menempatkan posisi tangan melewati stoper di area input dan output saat mesin berjalan.
- 8. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi















- 9. Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi jika ada.
- 10. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 11. Pencegahan kebakaran ,Pastikan stoper berhahan baku baik.
- 12. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
- 13. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
- 14. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 15. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 16. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- 17. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 18. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 19. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.



(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)













ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

