

#### **ENTREPRISE**

- Schneider Electric

- LOPES Nicolas

- Moirans, Centr'Alp 38430

### Sous-épreuve U63 b : RAPPORT DE PROJET TECHNIQUE EN MILIEU PROFESSIONNEL DE 2<sup>ème</sup> année

#### Table de chauffe haute fréquence





DIPLOME PREPARE:
BTS MAINTENANCE INDUSTRIELLE

**SESSION 2010** 



#### Académie de GRENOBLE

# Brevet de Technicien Supérieur MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Cachet ou nom du centre de formation

**Session** : 2010

E. 6 – EPREUVE PROFESSIONNELLE DE SYNTHESE

Rapport de stage de 2<sup>ème</sup> année E63b

Durée: 6semaines

CERTIFICAT DE STAGE (à faire figurer dans le rapport de stage)

Nom et prénom de l'étudiant : LOPES Nicolas

Raison sociale de l'entreprise : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Nom du responsable de l'entreprise : SIMONNEAU David

Service d'accueil du stagiaire : Maintenance moyen

Nom du tuteur : THOMAS-BILLOT Arnaud Fonction : Electricien-Automaticien

N° de tél : 04.76.57.67.60 N° de télécopie : 04.76.57.61.77

Date de début du stage : Date de fin de stage :

Nb de ½ journée(s) d'absence excusée : 0 Non excusée : 0

Activités conduites par l'étudiant pendant le stage : (remplir au dos le tableau récapitulatif)

Appréciation générale du tuteur sur le stagiaire :

Cette année a été bénéfique à Nicolas, elle lui a permis de découvrir le milieu industriel, de développer ses compétences, de réaliser différents travaux en autonomie dont ses rapports d'activité et d'être autonome sur certains dépannages. Son travail est reconnu et apprécié.

SCHNEIDER ELECTRIC SA AFI - DIVISION FRANCE F - 38050 GRENOBLE CEDEX S

Cachet de l'entreprise

Fait à : MOIRANS le : 07/05/2010

Signature du tuteur :



#### TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES CONDUITES PAR L'ETUDIANT PENDANT LE STAGE

Activités	Degré de responsabilité de l'étudiant
EPS (Entretien Préventif Systématique)	en autonomie
Dépannage sur ligne	Aidé par du personnel de maintenance et en autonomie
Changement de capteur	Aidé par du personnel de maintenance et en autonomie
Dépannage mécanique	Aidé par un mécanicien
EPS mécanique	Aidé par un mécanicien
Réparation d'outil énergie	Aidé par du personnel de maintenance et en autonomie
Etalonnage d'outil d'énergie	en autonomie
Réparation de visseuse	en autonomie
Etalonnage de visseuse	en autonomie
Dépannage de pôle mobile	Aidé par du personnel de maintenance et en autonomie
Mise en place de nouveau système (projet technique de 2 <sup>ème</sup> année)	En autonomie et aidé par le maître d'apprentissage pour l'installation



### **Remerciements**

Je souhaiterais remercier toute la direction du groupe Schneider Electric pour avoir accepté ma candidature en tant qu'alternant à l'usine MASTERTECH.

Je voudrais également remercier Monsieur Gregory DEVEAUX (Responsable maintenance moyenne) ainsi que Messieurs MICHALLET, RABILLOUD et GRISARD (Coordinateurs de maintenance) pour leur encadrement et leurs aides.

Je remercie toutes les personnes de l'équipe de maintenance c'est-à-dire les mécaniciens et les électriciens pour m'avoir apporté leurs connaissances techniques dans une très bonne ambiance.

Je remercie plus particulièrement mon maitre d'apprentissage, Monsieur Arnaud THOMAS-BILLOT, qui m'a suivi tout au long de ces deux années de BTS.

Je tiens aussi à saluer tous les formateurs de la Maison de la Production qui m'ont entouré pendant ces deux années.



## **Sommaire**

1. CAHIER DES CHARGES ET VALIDATION PROJET	7
2. PLANNING PREVISIONNEL DES ACTIVITES	11
3. PRESENTATION DU PROJET	12
3.1. SCHNEIDER ELECTRIC	12
3.1.1. Le groupe Schneider Electric	
3.1.2. L'entreprise Master-Tech	
3.1.3. Le service maintenance	
3.2. CAHIER DES CHARGES	15
3.2.1. Evolution	
3.2.2. Planning final	
3.2.3. Difficultés rencontrées	
4. LE SYSTEME	18
4.1. LE SYSTEME	18
4.1.1. Principe de fonctionnement	
4.1.2. Chauffer par induction	
4.1.3. Sous-ensemble	
4.1.4. Modification	
4.2. LE GENERATEUR	19
4.2.1. Spécification technique	20
4.2.2. Description technique	20
5. SUPPORT DU PROJET	21
5.1. SITUATION EXISTANTE	22
5.2. SITUATION DESIREE	22
6. REALISATION DU PROJET	24
6.1. ETUDE DU PROJET	24
6.1.1. Définir les besoins des opérateurs	24
6.1.2. Extraction des données de la GMAO	25
6.1.3. Etudes économiques et techniques	25
6.1.4. Moyens humains	25
6.2. ETUDE DE SOLUTIONS	26
6.2.1. Etudes économiques et techniques	
6.2.2. Choix de la solution retenue	
6.2.3. Devis du matériel	27



7. DI	ESCRIPTION DU TRAVAIL	28
7.1	1. Preparation	28
	7.1.1. Choix de l'écran tactile	
	7.1.2. Personnel	28
	7.1.3. Planification	28
	7.1.4. Sécurité	28
	7.1.5. Réunion	29
7.2	2. MISE EN PLACE	31
	7.2.1. Schémas électriques	
	7.2.2. Programme Interface Homme-Machine	31
	7.2.3. Programme automate	35
	7.2.4. Le pupitre	36
	7.2.5. L'armoire électrique	37
7.3	3. L'ETUDE ET SES RESULTATS	38
	7.3.1. L'étude	38
	7.3.2. Les tests	38
	7.3.3. Les résultats	38
7.4	1. LES AMELIORATIONS	38
7.5	5. LE BILAN DU PROJET	39
8. C	ONCLUSION	40
9. Al	NNEXES	41
9.1	1. Graphiques camembert	41
	9.1.1. Coût des interventions par nature en %	
	9.1.2. Coût des interventions par type de maintenance en %	
	9.1.3. Dépense par type de coût en €	
	9.1.4. Coût par ensemble de panne en €	42
9.2	2. Devis	43
	9.2.1. Devis de la remise en état	
	9.2.2. Devis de l'amélioration	
9.3	3. COMMANDE INTERNE	48
9.4	4. SCHEMAS ELECTRIQUES	49
	9.4.1. Anciens schémas électriques	
	9.4.2. Nouveaux schémas électriques	
9.5	5. PROGRAMME AUTOMATE	61
	9.5.1. Gestion de l'interface	61
	9.5.2. Gestion des défauts	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	



1. CAHIER DES CHARGES ET VALIDATION PROJET				










#### 2. PLANNING PREVISIONNEL DES ACTIVITES





#### 3. PRESENTATION DU PROJET

#### 3.1. Schneider Electric

#### 3.1.1. Le groupe Schneider Electric

Schneider Electric est un groupe mondial regroupant plusieurs marques spécialisées dans la gestion de l'énergie. Sa vaste gamme d'appareillage trouve des applications dans la majeure partie des installations électriques.

Les principaux concurrents sont les grands groupes comme ABB, SIEMENS, HAGER, LEGRAND...

Même avec cette forte concurrence, Schneider Electric reste un des acteurs les plus importants dans plusieurs domaines :

- 1<sup>er</sup> en distribution électrique basse tension
- 2<sup>ème</sup> en distribution électrique haute tension
- 1<sup>er</sup> en contrôle industriel
- 3<sup>ème</sup> en automates programmables

En 2007, le chiffre d'affaires a été de 17,3 milliards d'euros. Et en 2008, il est consolidé à 18,3 milliards d'euros, soit une augmentation de +5,8%. Cependant celui-ci a baissé à 11,7 milliards d'euros en 2009, à cause de la crise.

Avec plus de 200 usines disséminées dans le monde, Schneider Electric emploie 120 000 personnes regroupées en 4 divisions :

- La division Europe
- La division Amérique du nord
- La division Asie-Pacifique
- La division Internationale

#### 3.1.2 L'entreprise Master-Tech

L'usine dans laquelle j'effectue mon alternance est MASTER-TECH (38H) à Moirans. Le site a vu le jour en 2000 sous le nom d'AFI (Appareillage Forte Intensité), ce site avait pour but de rapprocher l'usine de son centre de distribution international et d'être plus spacieuse.

Au cours du premier trimestre 2007, l'usine DGS (Découpe Galvano Soudure), située sur les quais de l'Isère à Grenoble, voit une partie de son parc machine transféré sur le site de Moirans (C'est la partie de l'usine DGS qui produisait les contacts des disjoncteurs). Ainsi que l'usine SDE (Société Dauphinoise d'Electricité), située à St Etienne de St Geoirs, qui produit la partie arrière du Masterpact. L'usine AFI ainsi modifiée ne pouvait garder son nom et a donc été renommée MASTERTECH.



Le secteur d'activité de MASTERTECH est la fabrication ainsi que l'assemblage d'appareillages à forte intensité. On fabrique également des contacts fixes et mobiles, du disjoncteur NS pour des clients internes (Prodipact). L'usine MASTERTECH produit deux types de disjoncteurs basse tension mais de forte intensité.

Le premier type de disjoncteurs est la gamme Masterpact avec le NT et la NW, la seconde gamme est le matériel spécial.

Le site possède plusieurs reconnaissance d'une part d'un coté gestion de la qualité avec la certification ISO 9001 version 2000, et d'autre part un management de l'environnement avec la certification ISO 14001.

L'organisation de la production est découpée en 3\*8 (équipe matin, après-midi, nuit).

Depuis ces quatre dernières années le site de MASTER-TECH voit son chiffre d'affaire augmenter considérablement, il est passé de 112 millions d'euros en 2004 à 200 millions en 2007. Il faut savoir également que le chiffre d'affaires de l'usine MASTER-TECH représente plus de 1% du chiffre d'affaires du groupe de Schneider Electric.

#### 3.1.3. Le service maintenance


Le service qui m'a accueilli est le service maintenance. Il est composé d'une quinzaine de personnes (voir organigramme page suivante). Son rôle est la maintenance et le dépannage ainsi que l'entretien du bâtiment. Il participe également à l'amélioration de la production, aussi bien au niveau de la productivité que de la fiabilité, par la fabrication et la modification des outils de production et l'optimisation des machines. Sa mission est aussi la mise en place de nouvelles machines en coordonnant l'ensemble des travaux (choix technique, implantation, réalisation et mise en service).

Plusieurs types de maintenance sont effectués :

- La maintenance corrective (ou curative) qui consiste à dépanner en temps réel les systèmes.
- La maintenance préventive permet la surveillance des systèmes et la vérification du bon fonctionnement avant qu'il y ait une panne.
- La maintenance améliorative, qui permet l'amélioration des systèmes pour une meilleure ergonomie ou un meilleur fonctionnement.

Le service est géré par un système de GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur). Le logiciel utilisé est CORIM, il permet de rentrer les heures de travail ainsi que les différents types d'interventions effectuées. Ceci permet d'extraire les difficultés rencontrées sur les systèmes de productions afin d'optimiser les travaux de dépannages et d'améliorations.







#### 3.2. Cahier des charges

#### 3.2.1 Evolution


Lors de ce projet, j'ai dû faire une étude complète pour permettre la justification et la gestion de celui-ci. Comme demandé dans le cahier des charges, un macro planning a été réalisé dans le but de connaître une date butoir pour la réalisation. Ensuite une étude technique et économique a aussi été effectuée, avec l'extraction des données dans la GMAO (logiciel CORIM) et des réunions pour définir les besoins.

Une fois la solution retenue une commande de matériel a été réalisée ainsi que le planning de réalisation de l'intervention. Néanmoins la date de réalisation a été repoussée à cause d'une réception de commande tardive.

Cependant l'intervention a pu être faite à temps, les tests ont été convaincants et le bilan positif.



#### 3.2.2 Planning final





#### 3.2.3 Difficultés rencontrées

Lors de la rédaction du cahier des charges, il a été difficile de trouver les mots et les termes adéquats à la compréhension des attentes et des besoins du système.

Durant la réalisation de l'étude, le boîtier (pupitre de commande) a mis trois mois à arriver. Le fournisseur a été relancé plusieurs fois. A chaque occasion, il repoussait la date de livraison, ce qui m'a empêché de commencer la préparation du pupitre dans l'atelier ainsi que l'installation de l'équipement à améliorer.

Par ailleurs, il a été difficile de trouver une date et une durée d'intervention qui convenaient aux opérateurs et aux techniciens de maintenance. Le service production voulait réaliser du stock avant de libérer la machine.



#### 4. LE SYSTEME

#### 4.1 Le système

#### 4.1.1 Principe de fonctionnement

La table de chauffe est gérée par le système de commande du générateur HF (Haute Fréquence) permettant le brasage de sous-ensemble par une chauffe à induction. Le générateur HF délivre une fréquence de 10-40 kHz après transformation du signal.

#### 4.1.2 Chauffer par induction

Le chauffage par induction est basé sur le principe de la circulation du courant alternatif à travers un inducteur, ce courant créant un champ magnétique variant avec l'importance du courant. Si un matériau électriquement conducteur est placé à l'intérieur de l'inducteur, des courants de Foucault sont induits à l'intérieur du matériau. Etant donné la résistance du matériau, la chaleur est créée dans la zone du matériau traversée par les courants de Foucault. Le matériel de chauffage par induction peut chauffer électriquement des matériaux conducteurs à une température très élevée en un temps très court.

#### 4.1.3 Sous-ensemble

La soudeuse Haute Fréquence « HF50 » produits plusieurs type de pièces. Ces pièces sont constituées de différents matériaux (cuivre, acier, ...). Elles sont utilisées au sein même du site de Master-Tech et sur un autre site de Schneider Electric. Mais elles sont aussi directement traitées par des particuliers.

Parmi les sous-ensembles, il y a : - Doigts d'Alpha

- Araignée

- PE (pas de Cahier des Charges)

- Contact fixe B1 et C4B1 - Contact 2DL, 3DL, 5DL

- Plot fixe brasé (fer à repasser)

#### 4.1.4 Modification

Durant ce projet, les deux pupitres de commande faisant la liaison entre le générateur HF et la table de chauffe ont été remplacés par un seul pupitre de commande comportant une interface homme-machine (Magélis tactile). De plus le câblage de l'armoire électrique de la table de chauffe a été repris proprement afin qu'il puisse correspondre avec les besoins du système. Et enfin un montage ergonomique du pupitre a été réalisé afin de ne pas utiliser de l'espace inutilement et de ne pas occasionner de gênes pour la production.



#### 4.2. Le générateur

#### Armoire du Générateur Haute Fréquence





#### 4.2.1 Spécification technique

#### Alimentation:

Plage de Tension : 400-480V ±10%

• Fréquence : 50/60 Hz

Intensité nominale réseau : 90A (RMS)
Puissance nominal apparente : 62 kVA
Puissance maximale apparente : 88 kVA

• Facteur de puissance : 0.95

• Fusible conseillé : 100A

(Caractéristique GL : protège contre les surcharges et les courts-circuits)

#### Sortie:

Puissance nominale : 50 kW (travail continu)
Puissance nominale : 80 kW (travail intermittent)

• Plage de fréquence : 10-40 kHz

• Rendement: 0.93

#### Refroidissement:

• Consommation d'eau de refroidissement : 19 l/mn

Température d'entrée maximum : 35℃

• Pression minimum et maximum: 4.5 / 6 bars

Température ambiante de travail : +5℃ - +50℃

#### 4.2.2 Description technique

Le SINAC 6-50 est composé de trois unités principales :

- Un convertisseur de fréquence 50/80
- Un condensateur de sortie CAP 1211I.
- Un transformateur portable HHT

Le circuit résonant (c'est-à-dire l'inducteur et la batterie de condensateurs de résonance) donne la fréquence de sortie. Le système de contrôle ajuste la fréquence de fonctionnement de l'onduleur, afin de toujours travailler au meilleur rendement.

On appelle adaptation automatique, cette faculté d'accepter avec souplesse une impédance de charge variable sans réduction de la puissance de sortie. Des variations d'impédance de sortie sont dues, entre autres, à une modification des inducteurs, des différentes pièces à chauffer et aux variations de température de la pièce chauffée.


Le fonctionnement et le contrôle de l'équipement se font surtout à partir du tableau de commande de l'unité, qui joue le rôle d'interface homme/machine (IHM).



#### 5. SUPPORT DU PROJET

Mon projet se fera sur la HF MANU 50KVA (Haute Fréquence) du secteur FI (Forte Intensité).

Cette machine est indépendante des autres, elle permet le brasage des pièces par une chauffe à induction.





Armoire avant amélioration





#### 5.1. Situation existante

Actuellement le système est équipé d'un pupitre de commande (bouton poussoir, bouton tournant, voyant, ...) qui n'est pas pratique à utiliser pour les opérateurs. L'armoire électrique a un câblage hors des règles de l'art qui peut amener des défaillances.

"Voir les photos page précédente. "

#### 5.2. Situation désirée


Suite à l'amélioration, le pupitre de commande est remplacé par un pupitre avec une interface tactile (Magélis), afin de permettre une utilisation plus pratique. Le but est de fiabiliser cette installation en simplifiant la conduite des opérateurs et en rénovant le câblage de l'armoire électrique.

#### Armoire après amélioration






### Pupitre après amélioration



Système après amélioration





#### 6. REALISATION DU PROJET

#### 6.1. Etude du projet

#### 6.1.1 <u>Définir les besoins des opérateurs</u>

Les fonctions de la table ne sont plus utilisables en totalité car la liaison entre le pupitre de commande et le générateur se fait mal, ce qui handicape la production. Il devient nécessaire d'optimiser le fonctionnement du nouveau générateur et de réduire les coûts d'interventions correctives.

A la suite d'une réunion, il est ressorti quelques points importants sur le fonctionnement du système :

	Fonction de la table de chauffe suivant la pièce				
Sous ensemble	Palonnier	Temps de caillage	Vibreur	Chauffe	Maintien
Doigt d'Alpha (00889293B)	x	x		х	х
Araignée (0886449B)	x	x			
PE « pas de CdC » (5113390277)	x		x		
Par étincelle (5113390006)	×		x		
Contact 2DL (5113390222)	Intégré à l'outil			x	
Contact 3DL (5113390222)	Intégré à l'outil			x	
Contact 5DL (5113390222)	Intégré à l'outil			x	
Contact fixe B1 (51066837AA)	Intégré à l'outil			Х	
Contact fixe C4B1 (5113390211)	Intégré à l'outil			Х	
Plot fixe brasé « fer à repasser »(5113390228)	Intégré à l'outil			Х	

Le tableau montre les fonctions présentes sur la table. Ces fonctions sont associées aux pièces qui sont gérer automatiquement par le programme automate ou manuellement par l'opérateur.



#### 6.1.2 Extraction des données de la GMAO

Afin de déterminer quelles étaient réellement les raisons de la demande d'amélioration du système, j'ai extraie de la GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur), logiciel CORIM, les données des deux dernières années du système. Il en est ressorti que beaucoup de maintenances correctives avaient été appliquées, plus particulièrement du travail de dépannage. Cela donne un coût d'intervention assez important. On peut percevoir ce phénomène à cause des pannes sur le générateur. Ce dernier avait été remplacé par un nouveau de meilleure technologie. Cependant après la modification, il était devenu impossible d'effectuer toutes les tâches souhaitées car la liaison de commande entre la table de chauffe et le générateur n'était plus adéquat. D'où le but de mon projet, remettre en service toutes les fonctionnalités voulues.

"Les graphiques camemberts sont visibles sur l'annexe page 41"

#### 6.1.3 Etudes économiques et techniques

Sur ce système, le coût d'intervention cumulé des années 2008 et 2009 s'est élevé à 20 974,22 €. En effet 966,62 € sont dus au EPS (Entetien Préventif Systématique) soit 5% du coût global. Cependant le point dur de cet ensemble se situe au niveau du générateur et de la table de chauffe : le coût d'intervention de ces sous-ensemble est estimé à 13 429,43 € soit 64% du coût global.

"Les graphiques camemberts sont visibles sur l'annexe page 42"

#### 6.1.4 Moyens humains

Les moyens humains sont le personnel du service maintenance, Monsieur MICHALLET du service Investissement et Monsieur MARCHAND expert soudure connaissant parfaitement les processus.



#### 6.2. Etude de solutions

#### 6.2.1 Etudes économiques et techniques

Il y a deux solutions possibles : la première est de faire une remise en état du système et la deuxième de faire une modification.

#### Remise en état du système :

Avec cette solution, c'est-à-dire refaire le câblage, les schémas électriques, les pupitres de commandes, ont atteindrait un coût total de 2444,82 €.

Coût des pièces : 1736,02 €

Technicien: 8,86 €/h

Heure d'intervention : 10 jr x 8 h = 80 h

Coût d'intervention : 80 h x 8,86 €/h= 708,80 € Coût total : 1 736,02 € + 708,80 €= 2444,82 €

#### Modification du système :

Avec cette solution, c'est-à-dire changer le pupitre de commande par une interface (Magélis tactile), ont atteindrait un coût total de 3814,32€.

Coût des pièces : 3105,52 €

Technicien: 8,86 €/h

Heure d'intervention : 10 jr x 8 h= 80 h

Coût de la main d'œuvre: 80 h x 8,86 €/h = 708,80 €

Coût total : 3105,52 € + 708,80 €= 3814,32 €

#### Comparaison des solutions :

D'après la recherche précédente, la solution de remise en état serait plus judicieuse du point de vue économique, cependant dans l'avenir elle ne permettrait pas de réduire considérablement les interventions sur le système car le problème n'aura pas été résolu mais masqué (le défaut actuel est une mauvaise utilisation des fonctions du système). Tandis que la solution de modifier le pupitre de commande par une interface Homme-Machine (Magélis), et donc de supprimer tous les boutons pour les remplacer par des programmes fixes préenregistrés, permettrait la suppression quasi-totale des interventions néfastes.

Il est vrai que cette solution est plus chère à l'installation, cependant elle sera largement amortie en quelques mois contrairement à la solution de rénovation. Mais elle sera surtout rentable pour l'entreprise sur le long terme.

20 974,22 €  $\div$  2 = 10 487,11 €/an 10 487,11 €/an  $\div$  12 = 873,93 €/mois

<sup>&</sup>quot;Voir devis sur annexe page 43 "

<sup>&</sup>quot;Voir devis sur annexe page 46"



#### 6.2.2 Choix de la solution retenue

La solution retenue est celle de modifier l'installation existante, afin de supprimer les multitudes de boutons et voyants, dans le but de rendre l'utilisation et le dépannage plus simple et plus rapide. En effet l'amortissement du coût de l'intervention se fait sur 4 mois et demi, au lieu de 3 mois pour la rénovation, mais le coût d'intervention de dépannage futur sera beaucoup moins important car ils se feront plus rapidement et plus facilement.

Solution améliorative : 3814.32 € ÷ 873.93 €/mois =4.5 mois

Solution de rénovation : 2444,82 € ÷ 873,93 €/mois= 3 mois

Le coût d'intervention avec la solution de rénovation durant 1 mois et demi est de 1310.89 €.

Différence entre les deux solutions : 3814,32 € - 2444,82 € = 1369,50 €

Sur les 4 mois et demi les coûts sont identiques (1369,50 € et 1310,89 €), néanmoins la solution d'amélioration sera rentable au bout de 5 mois, à l'inverse de la solution de rénovation qui ne sera jamais réellement rentable étant donné que les coûts d'intervention ne seront pas beaucoup réduit.

#### 6.2.3 Devis du matériel

Afin de permettre une étude du coût de l'intervention, un devis matériel a été demandé au près d'un fournisseur Schneider Electric. On a fait deux devis de matériels, un devis pour chaque solution retenue, ce qui a permis de prendre connaissance d'un coût approximatif.

"Voir devis final sur annexe page 48"



#### 7. DESCRIPTION DU TRAVAIL

#### 7.1. Préparation

#### 7.1.1. Choix de l'écran tactile

Suite à une étude au sein des autres systèmes de l'usine, nous avons décidé de choisir une interface homme-machine commun au système (XBT GT2330), afin de ne pas créer du stock magasin inutilement et d'avoir le même matériel sur tous les systèmes équipés.

De plus l'interface homme-machine permettra une utilisation plus simple du point de vue opérateur.

#### 7.1.2. Personnel

Afin de réaliser cette amélioration du système, Monsieur Michallet Hervé, Coordinateur maintenance gère la disponibilité de la machine, Monsieur Thomas-Billot Arnaud s'occupe de la modification du programme automate et Monsieur Lopes Nicolas (moi-même) est affecté à la réalisation du programme IHM, à la modification du schéma électrique, à la gestion des défauts machines et à la mise en place de l'amélioration.

#### 7.1.3. Planification

Pour ne pas gêner la production, nous avons décidé de monter le pupitre de commande dans l'atelier, de refaire une platine de câblage. De telle sorte, nous n'aurions plus qu'à câbler l'alimentation de la platine et à fixer le pupitre sur la table. Ceci permettrait un gain de temps d'arrêt.


Cependant la planification de l'installation a été retardée, elle était prévue pour la semaine 14, mais le coffret pour le pupitre a eu du retard. Nous avons relancé plusieurs fois le fournisseur, mais ceci n'a pas fait avancer plus rapidement le problème.

#### 7.1.4. Sécurité

Durant cette intervention le système est consigné et hors tension, dans le but de garantir une protection électrique. Les personnes qui travaillent sur l'intervention sont équipés des EPI (Equipement de Protection Individuelle) tels que les chaussures de sécurités, les bleus de travail, les lunettes et les gants si nécessaires.



#### 7.1.5. Réunion







## Compte-rendu de réunion

Emetteur : Lopes Nicolas Maintenance

(apprenti)

Tél: 04 76 57 67 60 - Fax: 04

76 57 61 77

Date de la réunion : 09/02/10

Date du compte-rendu :

11/02/10

#### Objectif de la réunion :

Définir les besoins de l'interface Homme-Machine sur la HF50

- Participants :
- S. Petit, X. Llama, H. Michallet, N. Djeniba, A. Thomas-billot, M. Portelli
- Absent :
- J. Nicosia

#### Rappel des points traités :

- Les fonctions à faire apparaître à l'écran
- Les différents modes opératoires

Quoi	Qui	Quand
Point à reprendre :		
Rajouter des pages de références     (4 pages supplémentaires et Réf : Croisillon et master)	N. Lopes	S9
Renommer les références     (PE acier et PE cuivre)	N. Lopes	S9
Afficher le temps de soudure sur l'écran principal (sous forme de minuteur)	N. Lopes	<b>S</b> 9
Remplacer « Dcy » par « Marche »	N. Lopes	S9
Séparer en deux touches fonctions « montée inducteur et descente inducteur »	N. Lopes	S9
Rajouter un bouton RAZ pour les défauts « palonnier, inducteur, vibreur »	N. Lopes	S9
(faire une mise à zéro du cycle, mais garder la possibilité de faire les mouvements en manuel)	N. Lopes	S9
Créer une page d'alarme avec un bouton d'acquittement	H. Michallet	
Planification de l'arrêt machine avec la production	A. Thomas- billot	S10
Réalisation et modification programme automate		



#### 7.2. Mise en place

#### 7.2.1. Schémas électriques

Pour réaliser la modification des schémas électriques, je me suis appuyé sur les schémas existants. Cependant après la modification du système (remplacement du générateur Haute Fréquence) il s'est avéré que le classeur des folios électriques n'était plus à jour. Il a donc fallu, avec l'aide du coordinateur, retrouver les schémas qui ont été établis à l'arrivée du nouveau générateur. Suite à cette recherche j'ai pu modifier les schémas de l'armoire électrique. Pour cela j'ai supprimé les entrées et sorties automate qui n'étaient plus utilisées.

"Voir schéma électrique sur annexe page 51 à 60 "

#### 7.2.2. Programme Interface Homme-Machine


Ce programme a été réalisé par moi-même. La mise en place des objets, des boutons d'actions, la création des pages de défauts, fût défini suite à une réunion avec les pilotes de la ligne de production ainsi qu'avec l'aide d'un opérateur, du coordinateur de maintenance et de mon maître d'apprentissage. Durant cette phase de construction, j'ai du affecter des mots automates aux éléments mis en place sur les écrans de l'interface tactile.

Le logiciel utilisé pour la réalisation de ce programme est Vijeo-Designer.

"Voir compte rendu de réunion page 30"




### CHOIX DU MODE OPERATOIRE CHOIX DU MODE OPERATOIRE (MENU):



#### EN MODE AUTOMATIQUE :


- vous arrivez sur le sommaire de référence des pièces
- appuyer sur la référence souhaitée






#### MODE AUTOMATIQUE :

#### • ECRAN DE LA REFERENCE SELECTIONNEE :



#### REGLAGE DE LA REFERENCE SELECTIONNEE







#### <u>EN MODE PAS A PAS</u> :

- vous arrivez sur le sommaire de référence des pièces
- appuyer sur la référence souhaitée
- il faut valider toutes les étapes du cycle par un appui sur la commande bi-manuelle

#### • <u>ECRAN DE LA REFERENCE SELECTIONNEE</u> :




#### REGLAGE DE LA REFERENCE SELECTIONNEE :





#### EN MODE MANUEL:

- vous arrivez sur la page de sélection des fonctions
- une seule fonction peut être activé à la fois
- valider les fonctions par la commande bi-manuelle



#### 7.2.3. Programme automate

De la même manière que pour les schémas électriques, Monsieur Thomas-Billot Arnaud et moi-même, sommes partis du programme actuel. Cette réalisation s'est produite en parallèle du programme Interface Homme-Machine. Lors de la modification du programme et la création de nouveau bloc, il a fallu récupérer les mots de l'automate affectés durant la réalisation du programme interface. Le programme de gestion du cycle n'a pas été modifié, néanmoins un programme de gestion de l'interface et de gestion de défaut a été rajouté.

Pour la réalisation de ce travail, l'outil informatique utilisé est le logiciel PL7-pro.


"Voir programme automate sur annexe page 49 "



#### 7.2.4. Le pupitre

La préparation du pupitre de commande s'est faite dans l'atelier du service maintenance. De cette manière lorsque la machine sera libre, il n'y aura plus qu'à installer mécaniquement et physiquement le pupitre sur le système. Ceci est un gain de temps, l'arrêt machine sera réduit et les coûts de pertes de production aussi. La découpe des trous pour l'emplacement de l'interface homme-machine et des deux boutons poussoirs a été réalisée par un mécanicien (Monsieur MARCHIONI Claude). Le support pupitre a été monté par moi-même.

#### Pupitre après modification






### 7.2.5. L'armoire électrique

Cette opération a été effectuée sur place. Avec l'aide de mon maître d'apprentissage THOMAS-BILLOT Arnaud, j'ai dé-câblé le pupitre existant, ensuite j'ai câblé le nouveau pupitre de commande. Dans le même temps, on a changé les boutons Bimanuelle et le relais de sécurité correspondant. Les câbles reliant le générateur à l'armoire de la table de chauffe-étaient pré-tirés, il a donc fallu terminer le câblage des entrées et sorties automates affectées aux fonctions du générateur.

Dans un premier temps le câblage a été réalisé à la volée afin de faire les essais et de s'assurer du bon fonctionnement, puis ensuite il a été mis au clair et au propre.







#### 7.3. L'étude et ses résultats

#### 7.3.1. L'étude

L'étude de l'amélioration a commencé le 9 novembre 2009.

- Celle-ci commença par l'étude du système.
- Ensuite il y a eut une réunion avec Monsieur Michallet et Monsieur Marchand afin de définir les points essentiels sur le fonctionnement de la machine selon la pièce en cours.
- Par la suite il y a eut une étude des solutions, un choix de solution et une commande de matériel.
- Une seconde réunion a été organisée pour évaluer l'avancement du programme de l'interface Homme-Machine.

"Voir compte rendu page 30"

### 7.3.2. Les tests

Suite à la mise en place de l'amélioration, des tests ont été effectués afin de confirmer le bon fonctionnement de la modification. Dans un premier temps, nous avons vérifié la communication entre la table de chauffe et le générateur. Ensuite nous avons vérifié le fonctionnement des fonctions de la table (chauffe générateur, soudure, vibreur, temporisation de caillage, ...). Ensuite nous avons effectué plusieurs essais de cycle en mode automatique, avec un opérateur, qui a pu nous renseigner sur le projet final. Dans un second temps, nous avons essayé le mode manuel et le mode pas à pas.

#### 7.3.3. Les résultats

Les résultats ont été plutôt satisfaisants. A la suite des essais des différents modes, et des différentes fonctions, nous avons conclu avec le coordinateur de la ligne, les opérateurs, les pilotes de ligne, que le résultat obtenu avec la solution retenue convenait parfaitement aux attentes.

#### 7.4. Les améliorations

Au cours de cette intervention, et suite aux essais effectués, il a été demandé de modifier certains points du programme automate et interface homme-machine. Il a fallu rajouter des remonté de défauts, des commentaires sur l'état du système et du cycle.



#### 7.5. Le bilan du projet

Le bilan de ce projet fût positif. Malgré certaines difficultés rencontrées durant cette intervention, ce projet a été mené à bien. Le cahier des charges a été tenu, il n'y a pas eu de dépassement de délai, ni de budget.

Ce projet m'a permis de mettre tout d'abord mes connaissances en pratique. Il m'a également montré les difficultés que l'on peut rencontrer lors de la gestion et la synchronisation du temps entre toutes les parties concernées, le service production, les fournisseurs, et le service maintenance (du fait d'un retard d'arrivage des pièces après plusieurs relances auprès du fournisseur). Mais aussi, cela m'a montré que même si l'on a fini notre intervention, il y a toujours certains points qu'il faut modifier et améliorer. L'intervention achevée, on nous a déjà demandé de modifier certains cycles de production pour quelques références ou aussi de rajouter ou enlever des fonctions sur l'interface Homme-Machine (Magélis tactile).



#### 8. CONCLUSION

Ce sujet choisi avec mon tuteur était adapté aux besoins de l'entreprise. La table de chauffe haute fréquence étudiée était coûteuse. Ceci était dû aux dépannages longs et répétitifs. Cependant elle est très utilisée par l'entreprise pour la fabrication des composants. Ce sujet m'a permis d'exploiter et d'améliorer mes connaissances acquises au cours de mes deux années de BTS (Brevet de Technicien Supérieur).

Tout au long des deux années de BTS, j'ai étudié la gestion des systèmes et de la maintenance, durant les cours de Stratégie de Maintenance. Cependant, avec cette activité en entreprise, j'ai pu mettre en pratique les différents thèmes abordés, tels que le suivi d'une commande, les délais à respecter, la programmation des interventions...

Grâce à ce sujet, j'ai pu mettre en pratique ces connaissances et j'ai ainsi eu une expérience professionnelle dans un milieu réel de travail.

Les différentes phases du projet ont été très intéressantes et instructives :


- La préparation a nécessité une recherche importante d'informations.
- La communication entre les services et avec les fournisseurs a été sérieuse et considérable. J'ai pu m'apercevoir que le planning fixé au début de l'étude, doit être bien organisé afin de pouvoir prévoir d'éventuel problème, tel que le délai de commande du matériel qui n'a pas été respecté par le fournisseur.
- La réalisation m'a conduit à mettre en pratique mes connaissances en gestion, électricité et mécanique. Ces différentes activités rassemblées dans un même projet, m'ont montré que la réalisation de l'amélioration (de l'étude à la mise en service) est une tâche lourde et prenante.




### 9 ANNEXES

### 9.1. Graphiques camembert

## 9.1.1 Coût des interventions par nature en %




### 9.1.2 Coût des interventions par type de maintenance en %






# 9.1.3 Dépense par type de coût en €



### 9.1.4 Coût par ensemble de panne en €





#### 9.2. <u>Devis</u>

### 9.2.1 Devis de la remise en état



OFFRE DE PRIX

Nº 000096380

Créé le 06/01/10 Edité le 6/01/10 8:51 Page: 002 / 003

\*Ragor\*

REXEL GRENOBLE 171 COURS DE LA LIBERATION

DELIGIO CRIENCIBLE
Yel: 04.76,35.52,05 Pox.: 04.76,85.92,13
Mail:grenoblo@peredlr

TO : BOULAY FREDERIC TG::BOULAY PREDERIG
Votre contact agence::VALUER DENIS
Tel:: 04.76.85.92.06 Par.::04.76.85.92.13

N° de Client : 4555158

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

CODE FRS 083982 CPTE FOURNIS/ORF DOCF

38246 MEYLAN CEDEX

A l'attention de

En réponse à votre demande N° REMISE EN ETAT DU SYSTEME,

nous vous communiquons nos meilleures conditions de prix et de délai pour ;

H".	Helinings / Designation	i de la	Firlk de besej uratura	Remiss so p	Pricket Unitare	CEN!	0.6	Montant 36 Y	Coe FV.
010	SCHXB4BVB5		1	I	7,76040	2	Dis	15,52	2
i	VOYANT LUMINEUX 02			l			П	i	i
011	SCHXB4BVB3				7,76940	1	DE	7,76	2
	VOYANT LOMINEUX 02					1	11		
913	SCIEXB4BVB4			ı	7,76848	1	10/2	7,76	2
	VOYANT LUMINEUX 02			- 1					
013	SCHXB4RA42		i i		6,82620	2	DB	12,05	2
	BOUTON POUSSOIR 02						11		
014	SCHXB4BA31		1		6,02620	1	Di	6,00	2
	BOUTON POUSSOIR 02		i i	i		i			ì.
115	SCHNIKHRIANIANIE		1		28,34740	2	D E	56,29	2
	COMPT HORAIRE ELECTRONIQU	02					Ш		
116	SCHX8KP61130G30Z			- 1	83,45049	1	1 1	83,45	2
	PRESELECTEUR ELECTRONIQUE	02					П		
	Commande apéciale : article ni repris ni échangé			I					
97	SCHNEKT40000D10M		1		35,96580	1	1 2	35,97	2
	TOTALISATEUR ELECTROMECA	02					Н		
	Commando apócialo : article ni repre ni échangé								
118	SCHXBKP61130G30E		1		83,45040	1	1 1	83,45	2
	PRESELECTEUR ELECTROMQUE	02					Н		
	Commande apéctale : article ni ropris ri échangé		1				П		
119	SARSJ026		1		106,75600	1	D I	106,76	2
	S3D H600XL400XP200 PTE PLEINE						Ш		
020	SAR55426				26,78000	1	10 1	26,78	2
	GRILLE PERFOREE HS00XL4C0MM								١.

Statut : A = Annuté : D = Disponible : i = Indisponible ; T = Particitement disponible

Nors vous reventates de respetier la référence Nº décédés au vulve commande and que lors de taute currespondance, Auss vous pions d'aprint, cher ettret, l'aupression de sos sectiments divends.

Montant Montant H. E. J. H. S. Die B.E.	entolation	Profesion port

Net H.T.	
Total T.V.A.	
Total T.E.C.	

La validat de nos una s'insent ders le respections quantides apécifices, de la factablé des matériels en dans la limite du délai de validaté inséqué. Hots cebe lambs, nos acido apoctes de pour de la validaté de validaté de matériels en man pas commo ses citade locherique. Dels celus es pour de dels commo délais commo una descriptió validaté de matériels en man pas commo ses citade locherique. Dels celus de section del description que par un matérial la validatió de matérial de la celus dels descriptions de la celus dels descriptions de la celus dels dels que ce par un replaciales.

Post Web commendo expédite hos mixidal interratique esta minager dus mentant inférieur à 80 euros HT, une perint patre esta freita de port de 0.73 quos sons factuais.
Pour tocto commende expédités de existisé infernatique esta mésager d'un montant inférieur à 500 euros HT, une perint patre nan fais de put de 25 00 euros sera fecturbe.

REXEL France - 189/193 8d Malesherbers - 75017 Partix

SAS nu capini do: 41 940 072 nume - N°= Sinen ; 309 304 616 - RCS Paris - Code NNF 4882A - Normin de TVA links -communatible ; FR 26 309 304 616





OFFRE DE PRIX

N° 000096380

Créé le 06/01/10 Edité le 6/01/10 8:51 Page: 001 / 003

"Dogge "

REXEL CRENCOLE 171 COURS DE LA USERATION

35000 GRENOBLE Tol.: 04.76.85.92.05 Fax:: 04.76.85.90.13 Mail: gresohlo@resol.fr

TCI : BOULAY FREDERIC Vutre contact agrace : WALUER DENIS

Tet: 04.76.86.92.08 Figs.: 04.78.85.52.13

N° do Ciloni : 4555150

A l'attention de

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

CODE FRS 683982

OPTE FOURNIS/ORF DOOF

30246 MEYLAN CEDEX

En réponse à votre demande N° REMISE EN ETAT DU SYSTEME, nous vous communiquens nos meilleures conditions de prix el de délai pour ; Valette actoric de pils: 5 pars pour es states. El form pour les aures produces

	** Confirmer la d'aponibilité d'une référence sur								
	notre atte www.rozet.fr								
01	FILIB65VK0,789XMC100		1 1	0,09566	100	1	M	9,57	2
	HOUVE 0,75 BLEVAMO RALS012 C100M								1
	Commande apéciale : article ni repris ni échangé								1
02	F1L107VK1,5BEMC100			6,14268	300	1	M	14,27	2
ı	MOTYX 1,5 BLEU-MOYEN RAL 5012 C100M		i l				Ιi		
- 1	Commanda apéciale : article ni repris ni échangé	i					П		
63	FILH05VK9,75MNC100	1		0,09866	300	D	м	9,57	2
- 1	HISSVIC 0,75 MARRON C100M					i	Ш		
04	FILI07VK1,5MNC106			0,14268	100	D	M	14,27	2
	H07VK 1,5 BRUN CT00M	ı					Н		
16	FILHOTYKI,5NRC100	1		0,14268	100	D	м	14,27	2
	HOTVK 1,5 WORR C100M	i	!				1		
96	FILYSLADZ12X0,S1GL	1		1,34946	50	ı	м	67,47	2
	CAB, COM CL5 PVC YSL OZ 12X0,5 SVJ		1			l	П		
	Promboursement exceptionnel das frais de coupe					Ĺ	Н		
66	FTV90000t	i			1	a	P		1 2
	COUPE DE GABLE	1				1	Н		
97	SCIEXB4B063	1		10,48640	10	a	P	104,88	12
	BOUTON TOURNANT NOIR DIAM	02				ı	П		
193	SCHXB4BG33			22,53940	.2	a	P	45,88	1
	BOUTON TOURNANT NOR DIAM	02					П		
09	NCUXB4B58445			16,86060	2	p	P	33,72	1 2
	ARRET D URGENCE 02						П		ŀ

Statut ; A = Annulé : D = Disponible ; I = Indisponible ; T = Portialisment disponible

Home verus remercions de rappoter la vértimere Nº 000090360 ser vetro comvasade alea que late de leulo correspondante. Houre verus puates d'agres, aten chest, l'expressible de nos sentiments disvants.

Montant ::	Woment H.T.	SUPERIOR SERVICE	Feats de port

Net H.Y.	
Total TVA	
TeleFT.T.C.	

La vollatif de sis pile s'insort des le respect des cuantités specifiées, de la vollatif des maléres et dess le rente du déal de vestifé red que. Plots cette à inso, not print se cont réalisation du pour de l'échique.

Colle altre de l'échique.

Colle altre de l'été des ceue déals courses au étac épêt d'allé de methiel et son pas comme une d'ade tochnèque. Colle altre l'annière ne pout être épit de l'été des régles de l'ent que distribuir de méthiel éte de pas de maléres de methiel éte de methiel éte de l'été que distribuir de méthiel éte de pas de par le apécialiste.

Per trule commercie accésée hore matérial informatique atou minagor d'un montant inférieur à 50 eutre HT, une pasticipation que finés de part de 615 eutres cere fractaile. Puer fusió commercie condició de matérial informatique atou ménagor d'un montant inférieur à 500 eutre HT, une participation que finés de part de 25.00 eutre a para factante.

REXEL France - 169/193 9d Malecherbes - 769/17 Parks
SNS ou capabilide 41 640 672 euros - N° - Since : 339 304 616 - RICS Parks - Code NAF 4660A - Numbro de TVA inforcementatible : FR 25 309 304 616





OFFRE DE PRIX

N° 000096380

Créé le 06/01/10 Edité le 6/01/10 8:51 Page: 003 / 003

REXEL CRENOSLE 171 GOURS DE LA LIGERATION

38000 GRENOELE

Tota 04.76.85.92.05 Pax : 04.76.85.92.13 Mad ground logstocol.9

TCI : BOULAY PREDERIC Virtin control agreese : VALUER DENIS Vic.: 04.75.65.92,00 Fix.: 04.75.65.92,13

N° de Glent : 4555158

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE CODE FRS 683982 CPTE FOURNIS/ORF DOCF

38246 MEYLAN CEDEX

A l'atiention de

En réponse à votre demande N° REMISE EN ETAT DU SYSTEME,

nous vous communiquons nos meilleures conditions de prix et de délai pour ;

n' Tyre	Thorness of J. 1564 aging on	Prix 59 Dags. Accesse Prix Set Dis D m Montaget 1975	Dota Lota
021	SARNOZNI TUBE LG 1M CARRIE 50 MM	99,22006 2 T P 180,44	2
022	SARKU280 TUBE LG 0.5M CARRE SOMM	45,13600 1 I P 45,14	2
1123	Commundo spécinio : articse ni repris si échangé SARXI266	182,26000 1 0 P 182,25	2
D24	FIXATION DROITE ROTAT.CARRE 50 SARS1262 EQUERRE FIXE CARRE SOMM	143,98500 2 T P 287,93	2

 $Stat_it: A = Annulé: D = Disponible: 1 = Indisponible: T = Partialement disponible$ 

Notes visus romercions de rapporter la ablémente Nº 680056390 aux visée commande eléci que laci de toule consepondence, eleus visus prioris d'agrad, cher canal, l'expressions de 1005 Secriments (Breastes,

Montant H.T.	Montant H.T.	objectaniem;	Frank Staport
1451,52			

Net HLY.	1451,52 €
-Total T.V.A.	234,50 €
Total T.T.C.	1736,02 €

La sual statis de not julies imprese dans le propost des exemités apportiées, de la totalité des motivirés et dans la tiente du détait de valores indicad. Hers edite limite, son plus servet siaquatés de la détait de valores de la valores indicad. Hers edite limite, son plus servet siaquatés de la détait de valores de la va

Pour touts conserved expectable bors or administration in the market inflation and the second of the participation and this deposit of 0.75 expectable. Four forth commands conduction of a second inflation and the second inflation of the second of the sec

NEXEL France - 199/193 Bd Melesharbes - 76317 Paris
SAS au rupiré de 41 940 672 euros - N°= 8imn : 319 304 616 - RCS Paris - Code NAF 4689A - Numéro de TVA leiro communataire : FR 26 309 304 616



### 9.2.2 Devis de l'amélioration

Rexel

OFFRE DE PRIX

Nº 000096384

Créé le 06/01/10 Edité le 6/01/10 8:51 Page: 001/002

"Twyer"

REXEL GRENOBLE 171 COURS DE LA LIBERATION

38000 GRENOBLE

Fex.: 04.76.85,92.13

Fax.: 04.76.85.92.13

Total 64.78.85.52.05
Mad a remobile@escelfr

TCI : BOULAY FREDERIC Hed agence : WALLIER DENIS

Tel.: 04.78.65.92.06

N° de Céent : 4565158

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

CODE FRS 683982 CPTE FOURNISJORF DOCF

38246 MEYLAN CEDEX

A l'attention de

En réponse à votre demande N° MODIFICATION DU SYSTEME.

nous vous communiquens nos meilleures conditions de prix et de délai pour : Natals se corre de prix : 5 jours pour les catées «10 jours pour les autres genéults" NeKes vor / Dislignation Old D Ni Merkant " Confirmer la disponibilité d'une séférence sur notre site www.rexel fr SCHABE7R167210 150,59120 150,59 EMB RELEM DEB 1T UB POT TEC 02 002 SCILABIOTE16R11 32.58020 32,88 2 EMB RACC 168'S DEL 18-1ETG 7EC 02 SCHXBTGT2330 t DP 1219,32 1219,31946 TERM.57 TS GRAPH, C.TFT REA 05 004 SARRIZRE 90,23000 2 | 12 | 2 130,44 TUBE LG 1M CARRE 50 MM SAR83290 2 1 1 45,13600 1 45,14 TUSE LG 0.5M CARRE SOMM Commande spéciale : article ni repris ni échangé SAR83260 182,26050 z ipir 364.52 2 FIXATION DROITE ROTAT, CARRE 50 007 SARS3262 143,58800 297,98 2 EQUERNE FORE CARRE 50MM 008 SA083241 173,00400 1 DP 173,00 2 COFFRET PRICHM H300XL300XP200 Commencia spéciale : article ni repris ni échangé 0002 FILYSLOZIZXILSTGI. 1,34946 50 67,47 2 CAB. COM CL5 PVC YSL OZ 12X0.5 SVJ Remboursament exceptionnel des treis de coupe 902 FTY900001 1 DP COUPE DE CABLE

 $Statut: A = Annui \delta: D = Diaponible: I = Indiaponible: T = Participon tide$ 

Nose voes paserolons de rappetar la référence 11º 600 500 24 acrivado comencido uños que los de tudo correspondance. Nose voes paises d'apete, clare disec. Progressión de nos socienante diferente.

Montent Montant H.T.
H.T. ID E.E.C.

Met H.Y.	
Total T.V.A.	
Total T.T.C.	

Là validable de nos pre d'inscrit cano le respect des quantifés spécifiées, de la totalible des matériels et dans la limite du délai de validable indique. Hors cette limite, nos cris server requents ou casos, ca par de develope.

Cotto orton de pris dat éta dons idéble commers un descriptif etable de matériel et mai pas sommers une datale bendes, par la material desda que que un expériment.

par au métallatur du matérial desda que que un expériment.

Pour toute commande expédiée hors matériel informatina esteu ménager d'un montant inférieur à 60 eures 117, une pustojurion au a tout de paz de 6.75 eu ca auca Gostavian. Pour louis commande expédiés de mantérie informatique esteu ménager d'un mantant inférieur à 600 eures Hit, une pustojuaisen eus fras es post de 25.00 eures sons fras de pustojuais en de la 25.00 eures sons fras de pustojuais en la commanda de la commanda del la commanda de la commanda del commanda del la commanda del la

REXEL France - \$50193 Ed Melesherbes - 75017 Ports
5/15 au capital de 41 540 672 euron - N° - Sinon : 379 304 616 - RES Ports - Code NAF 4650A - Number de TVA letter ou nemassable : FR 26 309 304 616





OFFRE DE PRIX

Nº 000096384

Créé le 06/01/10 Edité le 6/01/10 8:51

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE CODE FRS 600662 CPTE FOURNIS/ORF DOOF

38246 MEYLAN CEDEX

Page: 002 / 002

\*Vager\*

REXEL GRENOBLE 171 GOURS DE LA LIBERATION

38000 GRENDBLE TG: 04.76.85.92.05 Fec.: 04.76.85.92.13 Mel grandfe@nxetfr

To : BOULAY FREDERIC Vider contect agence : VALLER CONS Td : 04.76.85.82.03 Fac: 04.76.85.82.13

N° de Client : 4569158

A l'attention de

En réponse à votre demande N° MODIFICATION DU SYSTEME, nous vous communiquens nos meilleures conditions de prix et de délai pour :

of Section Displayment France of Commencer (Displayment Commencer (D		Q14	0 m m	Nontant III	Cod
NIS SCHNITYJANS  CABLE LIÁISON XBT TSX07 REA 02	61,490.49	1	D P	61,40	2
911 SCHXITTXC919 ACAPTATEUR CABLE POUR XBT REA 05	13,84636	1	рг	13,85	2

 $Statut: A = Annut6: D = Disponible: ( = Indepenble: \Upsilon = Particlement disponible$ 

House vous transerolens de responter la militance Nº 600090364 con voise commande uinsi que larra che poute correspondence, Naue veus poutes chapter, cher ducet. Targressable de non escalarents dévoués.

Mantark	Montant H-T.	er i en en en en	Frais de port
2596,59			

Net H.T.	2596,59 €
Total T.V.n.	508,93 @
Total T.T.C.	3105,52 €

La validad de nos plis structif dess le respect des quentides applications, de la totalita des manifes et dessi à limite de décisi de volutió indiqué. Hom orde limite, con ple servor sequence que dessi de volutió indiqué. Hom orde limite, con ple servor sequence de construction de cons

Pour toda commande caphilée half-matérie informatique etha méroque d'un montant indéseur à 60 eutre Hif, une participation ous tres de poit de 0,75 cuans ages factavés. Pour 1948 commande caphilée de matérie informatique etha méroque d'un montant mérodra à 60 eutre l'il, une participation aux fisis de port de 25 00 eutre sons factando.

INSEC. France - 959/155 Bd Maleshorbes - 75017 Paris
SAS na capital do 41 546 672 mino - N° - Simm: 309 204 016 - ROS Paris - Code NAF 60594 - Numbro do TVA Intro-communentado : FR 26 309 304 616




# 9.3. Commande interne

(1) à remplir ob (2) à remplir un	(1) à remplir obligatoirement par le demandeur (2) <u>à</u> remplir uniquement pour les investisseme	(1) à remplir obligatoirement par le demandeur (2) à remplir uniquement pour les investissements par le Service Gestion	9.1	références de l'affaire:	aire:	-		(		
compte natur	compte nature activité destin.	compte destination ou n° de cion(1)	magasin g	gr.achat acheteu	acheteur n° de commande fournisseur	demande d'achat	d'achat	C		
								)		
adresse d'ext Rue de la l à l'attention	adresse d'expédition de la fourniture: Rue de la Grange Bâtie, Centr à l'attention de Mr Reymond JL	adresse d'expédition de la fourniture. Rue de la Grange Bâtie, Centr'alp, 38430 MOIRANS, à l'attention de Mr Reymond JL				usine: Maste date(1): 11/01/	Master-Tech 38H 11/01/2010			
FR AB	taux de taxes	R(récupérable) N(non récupérable)	condit	conditions de port	conditions d'emballage	conditions de règlement	règlement	taux d'escompte		
quantité(1)		désignation(1)			n°immatriculation(2)	délai	n°article(1)	prix unitaire H.T.	hausse remise	nuité
2	TERM 57 TS GRAPH C TF1	CTFT				XBTG	XBTGT2330	482,60		Euros
	MODULE D'ENTREE ANA 0-10V	(NA 0-10V				AXST /	TSXAEZ801	63,69		Euros
-	MODULE DE SORTIE ANA	ANA				TSXA	TSXASZ401	73,17		Euros
	CABLE DE COMM MINI-DIN	NiQ-IV				TSXP	TSXPCX1031	13,71		Euros
_	ADAPTATEUR					VW3A	VW3A8306	6,59		Euros
-	CARTE COMPACT FLASH 512Mo	ASH 512Mo				MPC	MPCYN00CFE00N	53,98		Euros
-	FEUILLE DE PROTECTION	NOIL				★ XBTZG62	G62	15,60		Euros
_	Automate TSX MICRO					XST /	T\$X3708056DR1	244,70		Euros
-	Module preventa AU					XPS 🖈	XPS AC 5121	22,90		Euros
_	Adaptateur cordon XBT					•	G909	1,66		Euros
<b>,</b>	Boitier de racordement					XBTZ968	968	3,68		Euros
-	Alimentation stabilisé 230V-24VDC	30V-24VDC				¥ ABL8	ABL8REM24050	14,41		Euros
-	Disjoncteur 1A					✓ 24580		5,39		Euros
-	Disjoncteur 16A	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH				24202		3,36		Euros
								1488,04		Euros
										Euros
nour investissement(2)	sement(2)	In° de compte(2)	n°servic	n°service ou équipe(2)	VISA GESTION (2)					
		( a \ )				demandeur habilité COMBETTO Andre service/usine(1)	é ire	<b>3</b>	signature obligatoire	atoire
CIRCULATIO	IN: DEMANDEUR -> SEF	CIRCULATION: DEMANDEUR -> SERVICE GESTION DU DÉPARTEMENT -> SERVICE ACHAT	SERVICE AC	ЭНАТ		Maintenance Moyen	/en			
						04.76.57.67.60				




### 9.4. Schémas électriques


# 9.4.1 Anciens schémas électriques































## 9.4.2 Nouveaux schémas électriques






























#### 9.5. Programme automate


## 9.5.1 Gestion de l'interface



















# 9.5.2 Gestion des défauts





```
(*Défaut temps de soudure non ateint*)
   TOP+4
                %I1.6
                                    %TM10
                            IN
                                      TM
                                                 Q.
                             MODE: TON
TB: 1mn
                             TM.P: 9999
MODIF: Y
(1):Défaut_temps_soudure_non_atteint
Folio: 2
                                                      MAST - Gestiondéfaut
                                                                                                                                    Date : 7/5/10
```