

4. Загальна оцінка технічного стану будівлі (споруди).

Технічний стан конструктивних елементів об'єкта, що обстежувались – задовільний. Роботи по капітальному ремонту системи вентиляції укриття не вплинуть на несучу здатність контрукцій будівлі

Замовник: провідний інженер

Члени комісії



Сербан П.В.

Фик А.Ю.

Довга М.В.