

# Auxiliar para el monitoreo de temperatura y humedad relativa en planta

## 1.- PROPÓSITO

Monitorear la temperatura y humedad relativa en planta para mantener las condiciones adecuadas durante el almacenamiento de materia prima y producto terminado.

## 2.- MATERIAL Y/O EQUIPO

Termohigrómetro digital.

## 3.- PROCEDIMIENTO.

3.1 El monitoreo de la humedad relativa y temperatura del almacén se realiza a través de termohigrómetros, ubicados de la siguiente manera;

| No. Termohigrómetro | Ubicación                         |
|---------------------|-----------------------------------|
| 18                  | Almacén de pan                    |
| 19                  | Laboratorio de Control de calidad |
| 20                  | Almacén Ashland                   |
| 40                  | Almacén Pharma                    |
| 41                  | Almacén Pharma                    |
| 44                  | Cámara de refrigeración           |

3.2 El monitoreo de los termohigrómetros 18, 19 y 44 se realiza dos veces al día, al inicio y fin de la jornada laboral. Los datos se registran en el Formato CCF07 Control de temperaturas y humedad relativa en planta.

3.3 El monitoreo de la temperatura y humedad relativa de los termohigrómetros 20, 40 y 41 se realiza tres veces al día, al inicio, medio día y fin de la jornada laboral. La lectura se registra en la bitácora BIO/ASHLAND-B01 registro de temperatura y humedad relativa.

3.4 Los rangos de temperatura de almacenamiento de los productos son de 10 – 40 °C y humedad relativa de 15 - 80%.

3.5 Cuando el supervisor de calidad observa un parámetro fuera del rango establecido notifica al coordinador de cadena de suministro.