DIAGNÓSTICO

El problema

Sobrecalentamiento crítico planteado para un equipo de escritorio.

01 SÍNTOMAS

Ruido elevado, pérdida de rendimiento y apagados ocasionales.

02 CAUSAS DEL CASO

Cooler inestable, pasta térmica deteriorada y ventilador RGB averiado.

03 EVIDENCIA DE REFERENCIA

HWiNFO64: 78,1 °C máximo bajo estrés SSE, sin throttling registrado.



Gabinete Aconcawa / Referencia visual

INTERVENCIÓN

La solución

Tres conceptos de repuestos e insumos y mano de obra técnica.

01 Cooler CPU compatible con socket AM5

02 Pasta térmica Arctic MX-4

03 Ventilador RGB de 120 mm

PROPUESTA ECONÓMICA

Subtotal: $115.876,00

IVA (21 %): $24.333,96

$140.209,96

TOTAL PRESUPUESTADO

Reparación pendiente de autorización. Componentes sujetos a comprobación de montaje y conexión.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El beneficio esperado

Restablecer un funcionamiento térmico estable y comprobable.

01 Ventiladores operativos, sin ruido ni vibración anormal.

02 Temperaturas estables bajo una carga comparable.

03 Sin desaceleración térmica ni apagados durante la prueba.

REGISTRO DE REFERENCIA

78,1 °C

Máxima bajo estrés SSE

Sin throttling observado

La aceptación del trabajo exige nuevas mediciones después de la intervención.