


No	IdentityID	SourceNCAR	Date	Initiator	Company	UserPIA	UserPIO	Location	WorkActivities	DescriptionNonCompliance	CorrectiveAction	PIC	Status	Evidence Perbaikan
1	FL082022-FL000049	Field Leadership	03 August 2022	Ari Suwarna	PT Saptaindera Sejati	Geniusman Sidabutar	Eko Iswanto	HAJU Contractor Operation Hauling Facilities	TTT	Kaleng bekas cat epoxy tidak dibersihkan di area dispatch Haju.	Menginformasikan tim SHE SIS agar dilakukan pembersihan dan reminder terkait penanganan limbah sisa cat/B3 lainnya ditempatkan khusus.	SHE	CLOSE	
23	FL082022-FL000046	Field Leadership	01 August 2022	Ari Suwarna	PT Saptaindera Sejati	Geniusman Sidabutar	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	TTT	Tiang rambu petunjuk arah di median jalan rebah. Potensi terkena unit/kendaraan	Menginformasikan ke tim SHE dan Hauling untuk diamankan tiang rambunya dan diperbaiki.	SHE	CLOSE	
24	FL082022-FL000047	Field Leadership	01 August 2022	Ari Suwarna	PT Saptaindera Sejati	Geniusman Sidabutar	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	TTT	Tumpukan median jalan (ban) jatuh dan keluar ke badan jalan. Potensi terkena unit/kendaraan.	Menginformasikan ke tim SHE dan Hauling untuk diperbaiki.	PROD	CLOSE	
25	FL082022-FL000048	Field Leadership	01 August 2022	Ari Suwarna; Lukman Baykuni Rasko	PT Saptaindera Sejati	Geniusman Sidabutar	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	TTT	Operator DT 126 & 127 tidak menggunakan sepatu safety ketika mengendarai unit	Memberikan arahan agar selalu memakai APD khususnya sepatu ketika mengendarai. Dan menginformasikan ke pengawas produksi hauling dan SHE SIS agar diberikan sanksi.	PROD	CLOSE	
98	FL072022-FL0000431	Field Leadership	30 July 2022	Jeriko Parsaulian; Arief Harris Muhammad	PT Saptaindera Sejati	Geniusman Sidabutar	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	PTO	Terdapat Tumpukan sampah bekas packmeal operator	Segera melaporkan ke pengawas SIS untuk dibersihkan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan binatang	PROD	CLOSE	
206	FL072022-FL0000319	Field Leadership	25 July 2022	Jeriko Parsaulian; Seriyanto	PT Saptaindera Sejati	Geniusman Sidabutar	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	PTO	Terdapat Tumpahan batubara di jalur muatan tepat depan Gedung Putih AKT tidak diberi Tanda	Segera menginfokan ke pengawas hauling SIS untuk dipasang penanda dan segera dilakukan pembersihan di area tersebut.	PROD	CLOSE	





226	FL072022-FL000404	Field Leadership	24 July 2022	Mustoli; Guntur Pasaribu	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	HAIU Contractor Operation Hauling Facilities	PTO	Lock dump tambahan tidak terpasang sempurna	Perlu menentukan titik pasang lock dump tambahan untuk Vessel jenis Kartenz	PLANT	CLOSE	
227	FL072022-FL000405	Field Leadership	24 July 2022	Mustoli; Guntur Pasaribu	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	HAIU Contractor Operation Hauling Facilities	PTO	Lock dump tambahan tidak disertai SWL	Segera melengkapi lock dump dengan SWL dan sertifikasi	PLANT	Progress	 update 30/08/22 Process WS oleh Procurement
231	FL072022-FL000303	Field Leadership	23 July 2022	I Gusti Ngurah Agriyasa; Martin Daniel Sinurat	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	TTT	Radio tidak aktif, batas parkir terlalu dekat, jam istirahat melewat jam yg ditentukan	1. Dismapiakan ke Spv, dan follow up 2. BATAS parkir sedang proses fabrikasi dan pasang Daily pagi sudah dikerjakan	PLANT	CLOSE	
233	FL072022-FL000309	Field Leadership	23 July 2022	Ari Suwarna	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	TTT	Rambu road maintenance ditinggal ditangul yang tidak ada kegiatan road maintenance di km 22. Dan kegiatan road maintenance di km 14 tidak ada rambu road maintenance.	Disampaikan ke tim Road Maintenance dan SHE SIS agar rambu diamankan dan dipasang rambu dipasang di kegiatan road maintenance.	PROD	CLOSE	
234	FL072022-FL000310	Field Leadership	23 July 2022	Ari Suwarna; Ibnu Syihab (SIS)	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	TTT	Nomor lambung bagian grader 36 & grader 38 tidak ada. Sehingga menyulitkan untuk memanggil nomor unit tsb.	Menginformasikan ke tim KO SHE SIS agar dibuatkan dan dipasang nomor lambung bagian depan untuk grader 36 & 38.	SHE	CLOSE	
235	FL072022-FL000307	Field Leadership	23 July 2022	Ari Suwarna	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	TTT	Kondisi pintu water fill/pump tidak terkunci. Potensi ada material dan aksesoris hilang.	Menyarankan agar dibagi kunci ke masing2 operator WT. Dan setiap selesai pengisian harus dikunci kembali.	PROD	CLOSE	
256	FL072022-FL000308	Field Leadership	22 July 2022	Ari Suwarna	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	HAIU Contractor Operation Hauling Facilities	TTT	Eye wash dalam kondisi tidak bisa digunakan karena kurang isi air dan tidak ada KIP.	Diinfokan ke SHE SIS dan user agar selalu diperhatikan isi air dari eyewash dan diberikan KIP	SHE	CLOSE	




275	FL072022-FL000305	Field Leadership	20 July 2022	Ari Suwarna	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	HAIU Contractor Operation Hauling Facilities	TTT	P2H welding machine tidak diisi lengkap, Hour Meter belum diisi.	Menginformasikan kepada welder agar selalu mengisi dengan lengkap unit sebelum dipakai.	PLANT	CLOSE	
276	FL072022-FL000306	Field Leadership	20 July 2022	Ari Suwarna	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	HAIU Contractor Operation Hauling Facilities	TTT	P2H welding machine tidak di ttd oleh pengawas	Menginformasikan kepada pengawas dan welder agar selalu memastikan agar P2H diisi dengan lengkap	PLANT	CLOSE	
287	FL072022-FL000240	Field Leadership	19 July 2022	Jeriko Parsaulian; Ucok Grey Simbolon	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	HR	Di jalur CHR KM 44.700 badan jalan rusak undulating potensi patah spring	Segera melaporkan ke pengawas SIS untuk pemasangan rambu Samurai dan perbaikan jalan	PROD	CLOSE	
288	FL072022-FL000241	Field Leadership	19 July 2022	Jeriko Parsaulian; Ucok Grey Simbolon	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	PTO	Didapati DT BD dijalan SHR KM 13 jalur muatan ,sehingga menyebabkan penyempitan jalan	Segera melaporkan ke Plant SIS untuk lokasi DT yang BD yang menyebabkan penyempitan jalan ,agar segera diperbaiki dan di pindah ke area yang aman	PLANT	CLOSE	
289	FL072022-FL000242	Field Leadership	19 July 2022	Jeriko Parsaulian; Ucok Grey Simbolon	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	PTO	Didapati tumpahan batu bara di tiga titik,potensi pencemaran lingkungan	Segera melaporkan ke pengawas sis untuk pembersihan tumpahan batu bara di jalur hauling di tiga titik	PROD	CLOSE	
323	FL072022-FL000224	Field Leadership	17 July 2022	Ahyar; Remondo BMP	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	TTT	Wt047 di km 76+500 manuper di tanjakan posisi muatan	Menegur operator lewat radio dan memberitahukan bahwa jangan melakukan manuper di tengah jalan karena beresiko dan sangat berbahaya bagi pengguna jalur hauling	PROD	CLOSE	
329	FL072022-FL000256	Field Leadership	16 July 2022	Claudy Halompohan; Sahrul	PT Saptaindera Sejati	Sahrul Sukri	Eko Iswanto	Mining Area & Facilities	PTO	Masih ada tumpukan sampah di RL 350	Pembersihan sampah dengan dozing	PROD	CLOSE	

330	FL072022-FL000253	Field Leadership	16 July 2022	Claudy Halompohan; M. Safrudin Sulaiman	PT Saptaindera Sejati	Sahrul Sukri	Eko Iswanto	Mining Area & Facilities	PTO	Akses EX 88 sempit di HW B22-23	Progress pelebaran jalan ke arah timur	PROD	CLOSE
354	FL072022-FL000177	Field Leadership	14 July 2022	I Gusti Ngurah Agriyasa; Jeriko Parsaulian	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	TTT	tidak ada	Ada komunikasi juga di KM30 agar ditempat2 warung tidak anjuran parkir karena area crowded	PROD	CLOSE
373	FL072022-FL000187	Field Leadership	13 July 2022	Jeriko Parsaulian; Arief Harris Muhammad	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	PTO	Sepanjang Jalur Hauling dari Km 23 - KM 12 belum terpasang / dilengkapi rambu deliniator dan arrow	Segera Melaporkan di daily meeting kordinasi RM dengan team SHE SIS untuk segera melengkapi rambu-rambu deliniator & Arrow yang kurang di jalur KM 23 - KM 12	PROD, SHE	CLOSE
692	IR072022-IR000168	Investigasi	24 June 2022	Ahmad Ooteng, Prasetyo Joko, Dwy Fitriyanor, Prasetyo Wibowo, Catur Agus Prayogi	PT Saptaindera Sejati	Boorliant Satryana Wisnu	Eko Iswanto	Tuhup TPS LB3 PT Maruwai Coal	20220624 - LPKL IBC LB3 Mengalami Kebocoran di KM 16+500	Belum terdapat prosedur Pengiriman limbah B3	Membuat prosedur Pengiriman limbah B3	PLANT	CLOSE
693	IR072022-IR000169	Investigasi	24 June 2022	Ahmad Ooteng, Prasetyo Joko, Dwy Fitriyanor, Prasetyo Wibowo, Catur Agus Prayogi	PT Saptaindera Sejati	Boorliant Satryana Wisnu	Eko Iswanto	Tuhup TPS LB3 PT Maruwai Coal	20220624 - LPKL IBC LB3 Mengalami Kebocoran di KM 16+500	Belum terdapat prosedur Pengiriman limbah B3	Sosialisasi prosedur Pengiriman limbah B3 kepada seluruh tim Plant terkait	PLANT	CLOSE
694	IR072022-IR000170	Investigasi	24 June 2022	Ahmad Ooteng, Prasetyo Joko, Dwy Fitriyanor, Prasetyo Wibowo, Catur Agus Prayogi	PT Saptaindera Sejati	Boorliant Satryana Wisnu	Eko Iswanto	Tuhup TPS LB3 PT Maruwai Coal	20220624 - LPKL IBC LB3 Mengalami Kebocoran di KM 16+500	Belum terdapat prosedur Pengiriman limbah B3	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur pengiriman limbah B3	PLANT	CLOSE
695	IR072022-IR000171	Investigasi	24 June 2022	Ahmad Ooteng, Prasetyo Joko, Dwy Fitriyanor, Prasetyo Wibowo, Catur Agus Prayogi	PT Saptaindera Sejati	Boorliant Satryana Wisnu	Eko Iswanto	Tuhup TPS LB3 PT Maruwai Coal	20220624 - LPKL IBC LB3 Mengalami Kebocoran di KM 16+500	Pengawas menginstruksikan unit jalan dalam kondisi manifest belum approve AMC	Sanksi SPDK terhadap penawas	PLANT	CLOSE
696	IR072022-IR000172	Investigasi	24 June 2022	Ahmad Ooteng, Prasetyo Joko, Dwy Fitriyanor, Prasetyo Wibowo, Catur Agus Prayogi	PT Saptaindera Sejati	Boorliant Satryana Wisnu	Eko Iswanto	Tuhup TPS LB3 PT Maruwai Coal	20220624 - LPKL IBC LB3 Mengalami Kebocoran di KM 16+500	Prosedur Pengangkutan belum secara spesifik menyebutkan metode pengangkutan IBC	Melakukan review prosedur dengan menambahkan metode pengangkutan IBC	PLANT	CLOSE
697	IR072022-IR000173	Investigasi	24 June 2022	Ahmad Ooteng, Prasetyo Joko, Dwy Fitriyanor, Prasetyo Wibowo, Catur Agus Prayogi	PT Saptaindera Sejati	Boorliant Satryana Wisnu	Eko Iswanto	Tuhup TPS LB3 PT Maruwai Coal	20220624 - LPKL IBC LB3 Mengalami Kebocoran di KM 16+500	Prosedur Pengangkutan belum secara spesifik menyebutkan metode pengangkutan IBC	Sosialisasi prosedur pengangkutan yang telah ditambahkan metode pengangkutan IBC	PLANT	CLOSE
699	IR072022-IR000175	Investigasi	24 June 2022	Ahmad Ooteng, Prasetyo Joko, Dwy Fitriyanor, Prasetyo Wibowo, Catur Agus Prayogi	PT Saptaindera Sejati	Boorliant Satryana Wisnu	Eko Iswanto	Tuhup TPS LB3 PT Maruwai Coal	20220624 - LPKL IBC LB3 Mengalami Kebocoran di KM 16+500	Tidak ada pemeriksaan dokumen manifest dan kondisi muatan (IBC)	Sanksi SPDK terhadap pengawas	PLANT	CLOSE
700	IR072022-IR000176	Investigasi	24 June 2022	Ahmad Ooteng, Prasetyo Joko, Dwy Fitriyanor, Prasetyo Wibowo, Catur Agus Prayogi	PT Saptaindera Sejati	Boorliant Satryana Wisnu	Eko Iswanto	Tuhup TPS LB3 PT Maruwai Coal	20220624 - LPKL IBC LB3 Mengalami Kebocoran di KM 16+500	Manifest dan aktual tidak sesuai	Sanksi Administrasi kepada PIC Pengangkutan	PLANT	CLOSE



701	IR072022-IR000177	Investigasi	24 June 2022	Ahmad Otong, Prasetyo Joko, Dwy Fitriyanor, Prasetyo Wibowo, Catur Agus Prayogi	PT Saptaindera Sejati	Boorilant Satryana Wisnu	Eko Iswanto	Tuhup TPS LB3 PT Maruwai Coal	20220624 - LPKL IBC LB3 Mengalami Kebocoran di KM 16+500	Unit pengangkut LB3 belum tersedia perlengkapan Emergency Spill kit	Melengkapi Truck pengangkut LB3 dengan Emergency Sili Kit	PLANT	CLOSE	
702	IR072022-IR000178	Investigasi	24 June 2022	Ahmad Otong, Prasetyo Joko, Dwy Fitriyanor, Prasetyo Wibowo, Catur Agus Prayogi	PT Saptaindera Sejati	Boorilant Satryana Wisnu	Eko Iswanto	Tuhup TPS LB3 PT Maruwai Coal	20220624 - LPKL IBC LB3 Mengalami Kebocoran di KM 16+500	Unit pengangkut LB3 belum tersedia perlengkapan Emergency Spill kit	Melengkapi secondary Containment pada aktifitas pengiriman LB3	PLANT	CLOSE	
703	IR072022-IR000179	Investigasi	24 June 2022	Ahmad Otong, Prasetyo Joko, Dwy Fitriyanor, Prasetyo Wibowo, Catur Agus Prayogi	PT Saptaindera Sejati	Boorilant Satryana Wisnu	Eko Iswanto	Tuhup TPS LB3 PT Maruwai Coal	20220624 - LPKL IBC LB3 Mengalami Kebocoran di KM 16+500	Operator tidak melakukan kontak emergency	Sanksi Administrasi kepada operator	PLANT	CLOSE	
704	IR072022-IR000180	Investigasi	24 June 2022	Ahmad Otong, Prasetyo Joko, Dwy Fitriyanor, Prasetyo Wibowo, Catur Agus Prayogi	PT Saptaindera Sejati	Boorilant Satryana Wisnu	Eko Iswanto	Tuhup TPS LB3 PT Maruwai Coal	20220624 - LPKL IBC LB3 Mengalami Kebocoran di KM 16+500	Operator tidak melakukan kontak emergency	Melakukan sosialisasi terkait prosedur keadaan darurat kepada Tim Plant	PLANT	CLOSE	
821	IN072022-IN000047	Inspeksi	19 June 2022	Mustolih (MC), Erwin Tampubolon (MC), Guntur Pasaribu (MC), Ibnu (SIS), Rahmat (SIS)	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	HAIJU Contractor Operation Hauling Facilities	20220619 - Sidak Workshop SIS - Haju	1. Pemasangan stand lock vessel terpasang 1 dan tidak terpasang dengan baik 2. Lock vessel yang terpasang dalam kondisi rusak (penyok2) dan yang ada di atas tanah juga penyok 3. Jika belum ada, kajian teknis, tindakan apa yang akan dilakukan dalam pekerjaan perbaikan vessel yang memerlukan pengangkatan vessel?	1. Mengirim kajian teknis/engineering terkait dengan penggunaan lock dump yang ada sekarang. Lakukan review kesesuaian penggunaan. 2. Mengirimkan prosedur penggunaan lock dump	PLANT	CLOSE	
823	IN072022-IN000049	Inspeksi	19 June 2022	Mustolih (MC), Erwin Tampubolon (MC), Guntur Pasaribu (MC), Ibnu (SIS), Rahmat (SIS)	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	HAIJU Contractor Operation Hauling Facilities	20220619 - Sidak Workshop SIS - Haju	1. Stand kondisi rusak dan tidak layak pakai, dan rencana akan digunakan (posisi sudah berada di dekat unit) 2. Sertifikasi alat pada tanggal 15 Jan 2020	-	PLANT	CLOSE	
825	IN072022-IN000051	Inspeksi	19 June 2022	Mustolih (MC), Erwin Tampubolon (MC), Guntur Pasaribu (MC), Ibnu (SIS), Rahmat (SIS)	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	HAIJU Contractor Operation Hauling Facilities	20220619 - Sidak Workshop SIS - Haju	1. Stand dump terpasang tetapi tidak mengunci dengan baik, dimana ukuran stand lebih kecil dari ukuran pilar vessel 2. Stand dump terpasang pada sasis dan pilar vessel, tetapi ukuran dari kedudukan stand tidak sama (ranggang dan tidak sesuai)	-	PLANT	CLOSE	
841	IN072022-IN000067	Inspeksi	19 June 2022	Mustolih (MC), Erwin Tampubolon (MC), Guntur Pasaribu (MC), Ibnu (SIS), Rahmat (SIS)	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	HAIJU Contractor Operation Hauling Facilities	20220619 - Sidak Workshop SIS - Haju	2 unit parkir di bay workshop (pengajuan untuk penggunaan 2 unit yang di maintenance dalam bay workshop belum disetujui)	-	PLANT	CLOSE	Mekanik dihimbau untuk berhati-hati lokasi bays yang sempit, pemasangan rambu wajib spotter saat masuk/keluar bays

954	FL062022-FL000377	Field Leadership	15 June 2022	Ari Suwarna; Martin Daniel Sinurat	PT Saptaindera Sejati	Yudi Rizki Irawan Prawirohardjo	Eko Iswanto	Workshop, Wash Pad & Facilities Contractor HRGA	PTO	JSA yang ada tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Judul JSA "Erection baja ringan menggunakan crane" aktual dilapangan pekerjaan di ketinggian menggunakan scaffolding dan tidak tercantum potensi bahaya serta pengendalian bekerja di ketinggian.	Meminta pengawas untuk membuat kembali JSA sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Serta mengidentifikasi potensi bahaya dan pengendalian untuk pekerjaan di ketinggian.	HCGA	CLOSE	
955	FL062022-FL000378	Field Leadership	15 June 2022	Ari Suwarna; Martin Daniel Sinurat	PT Saptaindera Sejati	Yudi Rizki Irawan Prawirohardjo	Eko Iswanto	Workshop, Wash Pad & Facilities Contractor HRGA	PTO	JSA yang ada tidak disosialisasikan kepada para pekerja. Terlihat tidak ada 1 pun pekerja ttd di form JSA.	Reminder agar setiap JSA harus disosialisasikan kepada pekerja dan ttd di form JSA sebagai bukti bahwa JSA sudah dikomunikasikan.	HCGA	CLOSE	
956	FL062022-FL000379	Field Leadership	15 June 2022	Ari Suwarna; Martin Daniel Sinurat	PT Saptaindera Sejati	Yudi Rizki Irawan Prawirohardjo	Eko Iswanto	Workshop, Wash Pad & Facilities Contractor HRGA	PTO	Ijin kerja di ketinggian tanggal 4, 7 & 8 Juni 2022 belum ada approval dari PJA terkait (SIS/AMC).	Reminder sertiap ijin kerja harus disetujui oleh PJA terkait sebelum melakukan pekerjaan. Submit kembali ijin kerja sampai disetujui PJA terkait.	HCGA	CLOSE	
957	FL062022-FL000380	Field Leadership	15 June 2022	Ari Suwarna; Martin Daniel Sinurat	PT Saptaindera Sejati	Yudi Rizki Irawan Prawirohardjo	Eko Iswanto	Workshop, Wash Pad & Facilities Contractor HRGA	PTO	Scaffolding yang terpasang dilokasi tidak lengkap dan tidak ada tagging terpasang.	Scaffolding harus dipasang oleh orang yang berkompeten (scaffolder) dan diinspeksi oleh scaffolding inspektor. Dan dinyatakan safe for use serta dibuktikan dengan dipasangnya tagging warna hijau. Pasang kembali dengan baik scaffolding dilokasi dan diinspeksi oleh scaffolding inspektor serta dipasang tagging safe for use sebelum digunakan.	HCGA	CLOSE	1. Tidak dilakukan pekerjaan selama tidak ada pemeriksaan dari inspektor scaffolding 2. Training inspektor scaffolding
1471	IR072022-IR000123	Investigasi	28 May 2022	Roery WA, Budi Gangsar, Benny P, A.Otong, Slamet W, Prasetyo W.	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	HAIU Contractor Operation Hauling Facilities	20220528 - LPKL CT 007 Menabrak Mundur Walk Way Mess Haju	Belum tersedia Prosedur / INK pengelolaan kunci unit di area Plant	Merevisi IBPR Proses pengoperasian unit dan membuat INK pengelolaan pengelolaan kunci unit	HCGA	CLOSE	
1481	IR072022-IR000133	Investigasi	28 May 2022	Roery WA, Prasetyo W, Slamet W, Budi G, A.Otong, Benny P.	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	20220528 - LPKL WST 033 Amblas di KM 34	Belum tersedia aturan pengelolaan unit support di area workshop	Merevisi IBPR Proses pengoperasian unit dan membuat INK pengelolaan unit support	PLANT	CLOSE	

1510	IR072022-IR000089	Investigasi	27 May 2022	Rengga O, Ibnu SA, Rian Dwi Saputra, Prasetyo W, A.Otong.	PT Saptaindera Sejati	Geniusman Sidabutar	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	20220527 - LPKS Temuan KTA Tabung Sandar di Braket	tidak ada sistem pengawasan saat pengangkutan di jalan	pemasangan sistem tacograph pada unit CT Volvo	PLANT	CLOSE	
1514	IR072022-IR000092	Investigasi	27 May 2022	Rengga O, Ibnu SA, Rian Dwi Saputra, Prasetyo W, A.Otong.	PT Saptaindera Sejati	Geniusman Sidabutar	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	20220527 - LPKS Temuan KTA Tabung Sandar di Braket	tidak ada sistem pengawasan saat pengangkutan di jalan	FMS pada unit scania	PLANT	CLOSE	
1516	IR072022-IR000094	Investigasi	27 May 2022	Rengga O, Ibnu SA, Rian Dwi Saputra, Prasetyo W, A.Otong.	PT Saptaindera Sejati	Geniusman Sidabutar	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	20220527 - LPKS Temuan KTA Tabung Sandar di Braket	Rantai braket tabung kendor	Sungkup Pengaman untuk semua tabung bertekanan	LOG	CLOSE	
1886	IR072022-IR000053	Investigasi	11 May 2022	Anggi Okta, Benny Permana, IGM Suta A, robby, Aprio, A. Otong.	PT Saptaindera Sejati	Geniusman Sidabutar	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	20220511-LPKL DT040-0027 Mundur dan Tersandar di KM5	Prematur Failure pada sistem brake system dan kurangnya quality control terhadap hasil proses perbaikan	Melakukan kajian teknis pemeriksaan brake system unit scania (HM, lifetime componen, quality control pasca perbaikan, dll)	PLANT	CLOSE	
1887	IR072022-IR000054	Investigasi	11 May 2022	Anggi Okta, Benny Permana, IGM Suta A, robby, Aprio, A. Otong.	PT Saptaindera Sejati	Geniusman Sidabutar	Eko Iswanto	Jalan Hauling & Facilities	20220511-LPKL DT040-0027 Mundur dan Tersandar di KM5	Prematur Failure pada sistem brake system dan kurangnya quality control terhadap hasil proses perbaikan	Melakukan pemeriksaan dan perbaikan semua unit DT Scania di jalan Hauling	PLANT	CLOSE	
3559	IA042022-IA000054	Internal Audit	27 March 2022	Martin Daniel Sinurat, Guntur Pasaribu (AMC), Raras AW (AMC), Hawinakalelo (AMC), Hajang NZ (AMC), Arief HM (AMC), Anggi Okta YP (SIS), Benny P (SIS).	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Share Hauling Road (SHR)	20220327 - Audit SSMI Hauling Road	Belum dilakukan komisioning Dispatch KM 26	Komisioning Dispatch KM 26	HCGA	CLOSE	Permohonan Penerbitan Stiker Komisioning Dispatcher 26  Dengan hormat, Pak Ijeng Tertampung kami kirimkan dokumen SKO untuk dispatcher 26 yang sudah dilakukan evidence perbaikan. Mohon dibantu untuk proses penerbitan stiker nya pak Demikian dapat kami sampaikan diucapkan terimakasih atas perhatiannya Salam M. Rulli Menunggu SKO

3573	IA042022-IA000056	Internal Audit	27 March 2022	Martin Daniel Sinurat, Guntur Pasaribu (AMC), Raras AW (AMC), Hawinakalelo (AMC), Iajang NZ (AMC), Arief HM (AMC), Anggi Okta YP (SIS), Benny P (SIS),	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Share Hauling Road (SHR)	20220327 - Audit SSMI Hauling Road	Area dispatch yang tertutupi semak belukar dan tanaman lainnya, potensi adanya binatang buas	Perawatan area dispatch, pemotongan dan pembersihan tanaman liar.	HCGA	CLOSE	
3574	IA042022-IA000057	Internal Audit	27 March 2022	Martin Daniel Sinurat, Guntur Pasaribu (AMC), Raras AW (AMC), Hawinakalelo (AMC), Iajang NZ (AMC), Arief HM (AMC), Anggi Okta YP (SIS), Benny P (SIS),	PT Saptaindera Sejati	I Gusti Ngurah Agriyasa	Eko Iswanto	Share Hauling Road (SHR)	20220327 - Audit SSMI Hauling Road	Lokasi ruangan dispatch banyak kerusakan dan tidak standar	Lakukan perbaikan dan komisioning	HCGA	CLOSE	
4618	IR052022-IR000044	Investigasi	14 January 2022	Helmy, Aljary, Aldri YH, Indra B.	PT Saptaindera Sejati	Avar Karema	Eko Iswanto	HAJU MIA Workshop	20220414 - LPKS Optik Terputus Tergaruk Kuku Bucket EX010-0001	Tidak terdapat peta layout jalur kabel di Area Haju	Update Peta Layout Area Camp Haju	HCGA	CLOSE	