
Cr–x(Fe) = 0.50
Phase fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
Temperature / °C
(Cr,Fe)
(Cr,Fe)1
(Cr,Fe)2
L
σ