
微算機期末專題 第6組 人體感應足踢式自動防夾尾門



前言:

有感於近年車輛駕駛的智慧系統越來越發達,車門的開關都逐漸自動化替代人力,也 給予我們更大的安全保障,因此想到了在後車門上更加進階一點點的例子,以期未來 有一天能像鋼鐵人的智能助理一樣,讓我們的一個動作就能完成絕大多數的工作,希 望未來不僅僅是防範危險更能製造更多便捷的生活。

a. 系統功能與原理說明

1. 按鈕自動開關

功能:按下button,車門自動降下關閉,或者自動開啟

原理:button 輸入·PWM 輸出;當button按下輸入==0時·讓馬達轉動從

10bits的CCPR1L:CCP1CON<5:4>= 35(decimal) (開門)至

10bits的CCPR1L:CCP1CON<5:4>= 75(decimal)(關閉),反之亦然

2. 車門防夾

功能:在車門關下途中,透過top sensor可感應到物體自動回到全開狀態;

原理:將sensor接在RBO,設定INTO作為external interrupt所需

INTCONbits.INT0IE = 0b1;

INTCONbits.INT0IF = 0b0;

sensor 感應到物體時進入high interrupt中開門

並設定變數door = 1 · 以便離開ISR時可在主程式關門迴圈中直接離開結束後將flag bit 重設

3. 足踢感應自動開啟

功能:車門關閉時,透過bottom sensor感應底部物體(腳)自動開啟

原理:將sensor接在RB1,設定INT1作為external interrupt所需

INTCON3bits.INT1IE = 0b1;

INTCON3bits.INT1IF = 0b0;

sensor 感應到物體時進入low interrupt中開門

結束後將flag bit 重設

b. 系統使用環境及對象


使用環境:各類型汽車休旅車後車門、貨運後車門、大型工廠鐵捲門等等


使用對象:懶得手動開門者、搬重物者、在後車箱整理貨物者等等

c. 系統完整架構圖、流程圖、電路圖、設計


架構圖:

架構圖







流程圖:



電路圖:



設計:



d. 系統開發工具、材料及技術

開發工具: MPLAB、剪刀、膠帶

材料:單晶片機 PIC18F4520、杜邦線若干、220 歐姆、100 歐姆電阻若干

剪刀、膠水、厚紙板

SG90 馬達*1



紅外線避障器*2



技術:

紅外線避障器*2 使用 Multiple Interrupt

Timer 0 & Timer 1

SG90 馬達使用PWM

手工製造硬紙板模擬汽車

馬達與車體組裝(線材車體易出問題)


紅外線避障器與車體組裝(需考量距離感測)

e. 周邊接口或Library 及API使用說明

紅外線避障器*2:

PORT RB0(input), RB1(input)

黑色為訊號發射、白色為訊號接收‧透過距離變化感測十字可旋轉調整電阻改變訊號距離‧約2cm~30 cm 兩燈分別代表接通電源與有物體在感測範圍 output pin腳輸出訊號為pic18f4520輸入



f. 實際組員之分工項目

謝育萱:材料購買、器材測試、裝置設計與組裝、程式碼設計實現、報告撰寫

吳定洋:材料購買、器材測試、裝置設計與組裝、程式碼設計實現、手工製作成品

陳毅儒:材料購買、器材測試、報告整理與撰寫、Demo 影片拍攝

g. 遇到的困難及如何解決

(以下將防夾功能的紅外線避障器稱作top sensor;腳踢感應開門的避障器稱作botto m sensor)

(1) 困難:紅外線避障器接收端燈亮著不變

解決:上網搜尋使用教學影片,得知兩頭可輕輕掰開,避免接收端會感測到訊 號發射端的頭互相干擾

(2) 困難:買到紅外線避障器但沒有使用說明,一開始接好電路也無法感測

解決:解決方式是發現需用十字起子轉動十字調節電阻,才能啟用

(3) 困難: top sensor的 interrupt 防夾開門結束後,回到main的迴圈中仍會繼續執行關門,無法真正達到效果

解決:設一全域變數door,回到迴圈後立即break

(4) 困難:關門後top sensor會感測到物體繼續執行防夾開門

解決:設一全域變數full close,當角度達到理想設為1,令其無法進入ISR

(5) 困難:兩個sensor的感測寫在同一個interrupt並在進入interrupt後再進行判

斷,然而測試時雖可達到理想成果但會狀態不穩,時好時壞

解决:分成 high/low priority interrupt,分別進入就可以了

(6) 困難:硬體問題不易debug,包含器材與車體組合時線材容易拉扯造成接收不良、杜邦線莫名無法使用、

解決:逐次比對不同線材所帶來之輸出是否吻合預期結果

Demo 影片解說:

https://www.youtube.com/watch?v=AzNeO3uZDxw

Code 原始碼:

https://drive.google.com/file/d/1J2wUWrOIMm54bAl9PGTSSF3d0rckvy_Q/view?usp=sharing