

Assembleur dans du code C

On peut utiliser la directive "_asm" en C pour utiliser de l'assembleur.

```
Void main(void)
{
    __asm lds #$4000
    while(1)
     {
       }
}
```

Valeur de retour d'une fonction

la valeur de retour est retournée par les régistres selon le tableau:

Size of Return Value	Type Example	Register
1 byte	char	В
2 bytes	int	D
3 bytes	far data pointer	X(L), B(H)
4 bytes	long	D(L), X(H)

Functions returning a result larger than two words are called with an additional parameter. This parameter is the address where the result should get copied to. Acceder aux variables et fonctions assembleur depuis C

—> ASH

Il faut d'abord externaliser les variables que l'on veut rendre disponible aux autres fichiers du projet avec XDEF

```
;Copyright 2003-20xx Haute école ARC Ingéniérie, Switzerland.
;All rights reserved.
; Nom du fichier : MonFichier.asm
:Auteur et Date :
:But :
; Modifications
;Date Faite Ctrl Description
; export symbols
           XREF CData ; Déclarée de le fichier C
XDEF ASMData, ASMConst, AddVar
: data section
DEFAULT_RAM: SECTION
                      ;Déclaration d'une variable
ASMData: DS.W 1
; code section
DEFAULT ROM: SECTION
ASMConst: DC.W $44A6 ; Déclaration d'une constant
; Une fonction assembleur qui additionne CData au contenu de B (parameter \,
AddVar:
  ADDB CData
               ; add CData to the parameter in register B
  STAB ASMData ; result of the addition in ASMData
```

Il faut creier un fichier header du même nom que le fichier qui contient le assembleur mais avec l'extension ".h" et contenant la définition des variable exportée

```
;Copyright 2003-20xx Haute école ARC Ingéniérie, Switzerland.
; All rights reserved.
; Nom du fichier : MonFichier.c
; Auteur et Date :
;But :
#include "MonFichier.h"
static int Error = 0;
const unsigned char CData = 12;
void main(void)
  AddVar(10);
  if (ASMData != CData + 10)
      Error = 1;
    }
  else
     Error = 0;
  for(;;); // wait forever
```

Acceder aux variables et fonctions c depuis le code assembleur ASU -> C

Passage de paramietres à une fonction assembleur

Il existe une norme qui est respectée par les compilateur pour le passage de paramètres aux fonctions. En C c'est celle du language Pascal.

Les paramètres sont posses de gaudre vers la droite par la pile sauf le dernier qui est posse par les registres si il est parmis les types ci-dessous sinon il va aussi dans la pile.

Size of Last Parameter	Type Example	Register
1 byte	char	В
2 bytes	int, array	D
3 bytes	far data pointer	X(L), B(H)
4 bytes	long	D(L), X(H)

Parameters having a type not listed are passed on the stack (i.e., all those having a size greater than 4 bytes).

Importation des variable C

On importe les variables du C dans le code assembleur avec XREF

```
;Copyright 2003-20xx Haute école ARC Ingéniérie, Switzerland.
; All rights reserved.
; Nom du fichier : MonFichier.asm
; Auteur et Date :
:But :
; Modifications
;Date Faite Ctrl Description
;-----
; Importation des symboles
         XREF Mfct enC ; External declaration of a function
;-----
; data section
DEFAULT RAM: SECTION
; code section
DEFAULT ROM: SECTION
; Une fonction assembleur
MFct:
 LDAA CConst ;
 STAB CData ;
 ; 1er parameter par la pile
 LDAA #$33
 ; dernier paramètre par les registres
 LDD #$112
 JSR Mfct enC
 PULA
 RTS
```

import

dans le fichier C:

```
;Copyright 2003-20xx Haute école ARC Ingéniérie, Switzerland.
;All rights reserved.
;Nom du fichier : MonFichier.c
;Auteur et Date :

;But :
;
unsigned int CData;  /* Definition of a variable */
unsigned const int CConst;  /* Definition of a constant */

static int sSomme  /* La somme de 2 nombres */

// Exemple de function C
void MFct_enC(char aNb1, int aNb2)
{
    sSomme=aNb1+aNb2;
}
```

On met le code c avec l'assembleur dans le même proj.

