

PERMISSÃO DE TRABALHO SEGURO

CENTRO EMITENTE:

PTS S11

N° OM:

202400953037

CENTRO/PLANTA: 4050

DESCRIÇÃO OM: AJUSTAR GUIAS DE VEDAÇÃO				
OBSERVAÇÕES:				
	~			
PERM	MISSÕES DE TRABALHO SEGURO:			
[]	NÃO NECESSITA PTS	[]	RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A)	
[x]	RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1)	[]	OUTROS	
[x]	TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12)	[]	PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO	
[]	RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ISOLAMENTOS MANUSEIO DE MINÉRIO E SISTEMAS DE DESAGUAMENTO	
[×]	RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - IÇAMENTO CRÍTICO NO SHAFT	
[x]	RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ELETRICIDADE (PERMISÕES LOCAIS)	
[]	RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - TRABALHO EM ÁREAS COM POTENCIAL PARA DESABAMENTO DE MATERIAL	
[]	RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B)	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - ABERTURA DE FUROS (RAC1)	
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO NA ART	[]	MIN.SUBTERRÂNEA - HIDROJATEAMENTO	
[]	ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO MUITO ALTO NA			
	ART			
JUSTIFICATIVA:				
RESPONSÁVEIS PELO CENTRO EMITENTE:				
NUM	ERO ART: NÚMER	RO PRO	:	
l				

Mina S11D:MPL:1001



AJUSTAR GUIAS DE VEDAÇÃO

Descrição Equipamento