


현대오토모빌코리아 품질보증본부 특별 감사 보고서

1. 개요

본 보고서는 2026년 3분기 울산 제1 및 제2 완성차 조립공장에서 발생한 주요 공급업체 부품 결함 및 생산 라인 정지 위험 사례를 긴급 실시한 결과입니다. 최근 글로벌 알루미늄 및 특수강 원자재 수급 불안정 속에서 특정 협력사의 납품 지연과 불량률이 허용 임계치를 심각하게 초과하여, 전사 구매본부 및 재무관리본부와의 교차 검증을 통해 단가 인하 및 공급망 재배치 대책을 마련하고자 합니다.

2. 긴급 감사 결과 요약

1. 감사 대상 기간: 2026년 6월 1일 ~ 2026년 9월 10일
2. 중점 점검 항목: 브레이크 캘리퍼, 전동식 파워스티어링 모터, 인버터 제어기, 변속기 밸브바디
3. 핵심 적발 사항: 1차 협력사 중 일부 업체가 2차 하청업체 열처리 공정 불량을 묵인한 채 납품을 강행하여 조립 라인 가동이 일시 중단되는 사태가 발생하였습니다.



3. 부서 간 불일치 및 불량 은폐 적발 사례 (핵심 추적 번호)

품질보증본부의 정밀 검사 데이터와 구매팀 납품 접수 내역을 대조한 결과, 다음 거래건에서 심각한 수치 왜곡 및 규정 위반이 확인되었습니다.

1. 점검 식별번호 INSP-2026-881 (발주번호 PO-2026-4402): 협력사 대원정밀(SUP-007)이 납품한 브레이크 부스터(PART-104) 1,200개 중 48개에서 미세 균열(Micro-crack)이 검출되어 불량률 4.0%를 기록하였으나, 구매 수령장에는 정상 통과로 가등록되어 즉각 회수 조치됨.
2. 점검 식별번호 INSP-2026-894 (발주번호 PO-2026-4435): 협력사 한일오토텍(SUP-012)의 조향각 센서 모듈(PART-108) 로트에서 신호 왜곡 결함 35건 발생. 허용 기준(1.5%)의 두 배가 넘는 2.92% 불량률 기록.
3. 점검 식별번호 INSP-2026-905 (발주번호 PO-2026-4478): 상영모빌리티(SUP-015)의 변속기 유압 밸브(PART-112) 압력 유지 테스트 불합격 22건 발생. 재무 정산서에는 무결함 납품으로 기재되어 정산 보류 조치.

4. 재무 영향 및 경영진 권고사항

상기 결함으로 인해 2026년 3분기 누적 생산 차질 손실액은 약 8억 7천만 원으로 추산됩니다. 특히 대원정밀과 한일오토텍은 원자재 가격 상승을 이유로 재무팀에 부품 단가 7~9% 인상을 요구하고 있으나, 이는 객관적 결함 손실 및 납기 지연 페널티를 전혀 반영하지 않은 부당 요구입니다.

CEO 및 경영진께서는 다음 분기 정례 단가 협상 테이블에서 본 보고서의 결함 데이터(INSP-2026-881, INSP-2026-894, INSP-2026-905)와 라인 클레임 비용을 무기로 삼아 협력사들의 선제적 단가 인하 및 품질 보증 예치금 증액을 관철할 것을 강력히 권고합니다.