
# $Hardware/Software\ Codesign$ - 2014/2015

Autor: Pavel Frýz xfryzp00@stud.fit.vutbr.cz

## 1 Analýza programem gprof

Funkce	Doba[%]
median	57.09
gen_pixel	12.70
clip_window	8.78
shift_window	5.93
buffer	5.06
pixel_processing	4.67
system_input	2.85
main	1.07
thresholding	0.95
update_base_pos	0.33
otsu	0.20
print_results	0.16
histogram_clean	0.12



### 2 Rozdělení

Software	Hardware
print_results	median
otsu	clip_window
	shift_window
	buffer
	pixel_processing
	system_input
	thresholding
	histogram_clean

## 3 Adresový prostor

Adresa	Popis	Směr k mcu
0-7	Pro posílání hodnot histogramu	in
8	Pro poslání nového threasholdu	out
9	Příznak připravenosti mcu, při startu nastavuje MCU na 1	out
10	Příznak připravených dat pro výpočet threasholdu, při 1 započte výpočet, po skončení	in/out
	nastaví zpět na 0	

#### 4 Porovnání

	Software	Hardware
Doba zpracování bodu $[\mu s]$	414	0.24
Zpracování bodů [bodů/s]	2415	8 333 333
Zrychlení	1	3450

#### 5 Shrnutí

Byl proveden převod problému do čiště softwarového řešení, měřením bylo zjištěno, že softwarové řešení nestačí pro výpočet úlohy, neboť zvládá pouze 3450 pixelů za vteřinu, zatímco při rozlišení 320\*240 a frekvenci 60 snímků za vteřinu je nutno zpracovat 4608000 pixelů. Proto byl problém rozdělen, dle výsledků analýzy mezi FPGA a MCU. Nepodařilo se plně odladit komunikaci mezi FPGA a MCU, z toho důvodu dochází k nekonzistentním výpisu naměřených hodnot. Na výsledném obrazu to, ale nebylo znát.