| Systemy wbudowane Laboratorium | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| Grupa: | Temat: Pomiar Temperatury | | |
| Data: 27.05.2019 | Wykonał: Maciej Bujalski | | |
| Godzina: 12:40 | II rok Informatyka Stosowana | Ocena i uwagi prowadzącego: | Prowadzący: Witold Kozłowski |

1. Cel ćwiczenia

Celem dwiczenia było zapoznanie się z pomiarem temperatury za pomocą układu odczytu temperatury DS1820 z pomocą mikrokontrolera oraz wyświetlenie mierzonej wartości na ekranie LCD w stopniach Celsjusza oraz Kelwina. W dwiczeniu została także przetestowana najprostsza wersja termostatu.

2. Pomiary

Program 1

Program 1 miał za zadanie wyświetlad na wyświetlaczu LCD temperaturę zmierzoną za pomocą układu odczytu temperatury DS1820. Kod programu widad poniżej.

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000

Config Lcd = 16*2
Config lvire = PORTB.0

Declare Sub Odcz_temp
Dim Temperatura(2) As Byte

Deflodchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32

Do
Call Odcz_temp
Cls
If Temperatura(2) = 0 Then
Lcd "Temp: " ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C" ;
Else
Lcd "Temp: -" ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
End If
Loop
End

Sub Odcz_temp

lvreset
lvvrite &HCC
lvvrite &HCC
lvvrite &HCC
lvvrite &HBC
lvreset
lf Err = 1 Then
Cls
Lcd "Brak ukladu"
Do
Loop
End If
If Temperatura(2) > 0 Then
Temperatura(1) = 256 - Temperatura(1)
End If
Temperatura(1) = Temperatura(1)/2
End Sub
```

W temperatura wyświetlana jest w formacie: "Temp: " Wartośd temperatury "C" . W przypadku gdy temperatura będzie ujemna, zostanie ona wyświetlona ze znakiem "-".

Program 2

Program 2 miał za zadanie wyświetlać na wyświetlaczu LCD temperaturę w stopniach Celsjusza oraz Kelwina zmierzoną za pomocą czujnika temperatury DS1820. Kod programu widać poniżej.

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16*2
Config lwire = PORTB.0
Declare Sub Odcz_temp
Dim Temperatura(2) As Byte
Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
Call Odcz_temp
Cls
If Temperatura(2) = 0 Then
Dim Kelwin As Integer
Dim farhenheit As Double
Dim ulamek As Double
Lcd "Temp: " ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C" ;
Kelwin = 273+Temperatura(1)
Lowerline
Lcd "Temp: " ; Kelwin ; Chr(0) ; "K"
Else
Lcd "Temp: -"; Temperatura
Kelwin = 273-Temperatura(1)
Lowerline
                -" ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
Lcd "Te
End If
        Temp: " ; Kelwin ; Chr(0) ; "K"
Loop
End
Sub Odcz_temp
1vreset
1wwrite &HCC
1vvrite &H44
1vvrite 750
Vaitas 750
1vreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Temperatura(1) = 1vread(2)
1wreset
If Err = 1 Then
Cls
Lcd "Brak ukladu"
Do
Loop
End If
If Temperatura(2) > 0 Then
Temperatura(1) = 256 - Temperatura(1)
End If
Temperatura(1) = Temperatura(1)/2
End Sub
```

Program działa w taki sposób, że w pierwszej linii wyświetlacza jest wyświetlana temperatura w stopniach Celsjusza, natomiast w drugiej w przeliczonych stopniach Kelwina.

```
lvvrite &HCC
lvvrite &H44
Vaitas 750
  lvreset
lvvrite &HCC
lvvrite &HBE
  Temperatura(1) = 1wread(2)
1wreset
If Err = 1 Then
   Cls
Lcd "Brak ukladu"
Do
  Loop
End If
If Temperatura(2) > 0 Then
Temperatura(1) = 256 - Temperatura(1)
End If
  Temperatura(1) = Temperatura(1) / 2
$regfile = "m8def det"
$crystal = 8000000
Config Led = 16 * 2
Config Ledpin = Pin . |
Config lwire = PORTB.0
                                      Db4 = PORTC.3 , Db5 = PORTC.2 , Db6 = PORTC.1 , Db7 = PORTC.0 , E = PORTC.4 , Rs = PORTC.5
Declare Sub Odcz_temp
Dim Temperatura(2) As Byte
Dim Fahrenheita As single
Defledchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
 Call Odcz_temp
Cls
If Temperatura(2) = 0 Then
Lcd Temp: "; Temperatura(1); Chr(0); "C"
   loverline
     Fahrenheita = 1.8 * Temperatura(1)
Fahrenheita = Fahrenheita + 32
     Lcd "Temp: " ; fusing(Fahrenheita, "# &&") ; Chr(0) ; "F"
 Lcd Temp: "; rusing(Fanrenneita, " && );
Else
Lcd Temp: -"; Temperatura(1); Chr(0); "C"
lowerline
     Ioverline
Fahrenheita = 1.8 * Temperatura(1)
Fahrenheita = 32 - Fahrenheita
Fahrenheita = round(Fahrenheita)
Lcd "Temp: "; Fahrenheita; Chr(0); "F"
 End If
Loop
End
Sub Odoz_temp
  1vvrite &HCC
  lvvrite &H44
Vaitus 750
lvreset
  1write &HCC
  Temperatura(1) = 1wread(2)
  1wreset
If Err = 1 Then
   Cls
Lcd "Brak ukladu"
Do
 Loop
End If
If Temperatura(2) > 0 Then
Temperatura(1) = 256 - Temperatura(1)
End If
```

Sub Odoz_temp 1 vreset

Temperatura(1) = Temperatura(1) / 2

End Sub

Program działa w taki sposób, że w pierwszej linii wyświetlacza jest wyświetlana temperatura w stopniach Celsjusza, natomiast w drugiej w przeliczonych stopniach Farenheita.

3.Wnioski

Program 1

Jego zadaniem było wyświetlanie na wyświetlaczu LCD temperatury zmierzonej za pomocą układu odczytu temperatury DS1820.

Program 2

Zadaniem programu drugiego było wyświetlanie na wyświetlaczu LCD temperatury w stopniach Celsjusza oraz Kelwina zmierzoną za pomocą czujnika temperatury DS1820.

Program 3

Zadaniem programu drugiego było wyświetlanie na wyświetlaczu LCD temperatury w stopniach Celsjusza oraz Farenheita zmierzoną za pomocą czujnika temperatury DS1820.