Rapport Séance 5

Correction bug de la partie bluetooth :

Une partie de cette séance a été consacré à corriger un bug dans le programme qui fait est que lorsque l'on ajoute la condition que si le circuit électronique li un caractère spécifique alors, il doit déclencher l'intégralité de la partie bluetooth, à savoir le buzzer et les led. Malheuresement le bug persiste toujours.

Configuration de bluetooth electronics :

Une fois le module bluetooth enregistré est appairé au téléphone, il a fallu dans un premier temps effectué une première partie simpliste de l'application bluetooth electronics, qui est que lorsque l'on appuie sur un bouton, déclencher l'intégralité du système visant à faire fuir les intrus.

Montage final et intégration à la maquette :

Une fois tous les montages effectués, nous avons avec Edvinas essayé d'intégrer tous les circuits dans la maquette pour avoir un premier rendu de ce qu'elle pourrait donner une fois terminée.