

Empresa ABC - Tecnologia da Informação

Quantidade aberta por Ordem de Serviço:

Patrimônio:

#undefined

Solicitante:

Administrador

Setor solicitante: Data de abertura: Data de fechamento:

20/10/2023 17:51 21/10/2023 17:58 Direção

Hora atribuido: Atribuido para: Avaliação do solicitante:

null Pedro Giampietro 5

Número de patrimônio: Número de série: Nome do equipamento:

undefined undefined undefined

Descrição do serviço solicitado:

test pat

#211a6fb9

Observação do serviço executado:

efetuada verificação no local, realinhamento e fixação do sensor de porta, verificado porém que a roldana superior da folha da porta encontra-se danificada necessitando de substituição

Assinatura do solicitante:

Valor do reparo (R\$): Motivo da OS:

R\$ 0 Corretiva Assinatura do executante:



Tempo de execução da

atividade:

1 dias, 0 horas, 6 minutos, 54 segundos